

Opgesteld: 28 feb 2017

Inventarisatie lijst 2019

VDC nr.	Status ligger en kolommen
8991 (2004) Type A-1, Ligger 1200mm, L=30,5m, tek. A101278	Staat van conservering kolommen en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm.
8999 (2004) Type CB-1, Ligger 1600mm L=30,5m,(was 52,0m) tek. A101272	Portaal uitgerust met nieuwe bebording. Staat van conservering kolommen en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm.
9002 (2004) Type A-1, Ligger 1200mm, L=31,5m, tek. A101278	Staat van conservering kolommen en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm.
9005 (2004) Type A-1, Ligger 1200mm, L=31,5m, tek. A101278	Staat van conservering kolommen en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm.
6536 (1997) Type CB-1, Ligger 1600mm (127*12,5mm),L=20,5m,(was 19.5m) tek. A101258	Oude portaal is vervangen door een nieuw portaal bij reconstructie A4
6538 (1997) Type CB-1, Ligger 1600mm (127*16mm), L=25,5m, (was 24.5m) tek. A101271	Oude portaal is vervangen door een nieuw portaal bij reconstructie A4
6542 (1997) Type CB-1, Ligger 1600mm (168,3*16mm),L=50,5m, (was 52m) tek. A114114	Portaal uitgerust met nieuwe bebording. Staat van conservering kolommen en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm.
6234 (1994) Type CB-1, Ligger 1600mm (127*16mm),L=24,5m, (was 24m) tek. A101271	Staat conservering kolommen matig. Conservering ligger goed. Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm.
5046 (1987) Type CB-1, Ligger 1600mm (127*12,5mm),L=17,5m, (was 16.5m) tek. A79609	Staat conservering kolommen matig. Conservering ligger goed. Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm.
6781 (1996) Type CB-1, Ligger 1600mm (127*16mm), L=25m,(was 24m) tek. A101271	Staat conservering kolommen matig. Conservering ligger matig. Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm.
8071 (1997) Type CB-1, Ligger 1600mm (127*12,5mm),L=27m, tek. A101270	Portaal uitgerust met nieuwe bebording. Staat van conservering kolommen matig en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm.
7025 (1996)(2001 verplaatst) Type A-1, Ligger 1000mm (108*8mm), L=17m,(was 19.5m) tek. A101273	Oude portaal is vervangen door een nieuw portaal bij reconstructie.
8516 (1998) Type CB-1, Ligger 1600mm (168,3*12,5mm),L=31m,(was 49.5m) tek. A118046	Portaal uitgerust met nieuwe bebording. Staat van conservering kolommen matig en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm.

VDC nr.	Status ligger en kolommen
7198 (1998) Type CB-1, Ligger 1600mm (127*16mm), L=21m, tek. A101271	Oude portaal is vervangen door een nieuw portaal bij reconstructie
8444 (1998)(2004 verplaatst) Type CB-1, Ligger 1600mm (127*16mm), L=29,5m,(was 29.5m) tek. A101271	Staat van conservering kolommen en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm.
6782 (1996) Type CB-1, Ligger 1600mm (127*16mm), L=23,5m,(was 23.5m) tek. A101271	Uitgerust met nieuwe bebording. Staat van conservering kolommen slecht en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm.
6783 (1996) Type CB-1, Ligger 1600mm (127*16mm), L=23,5m,(was 23.5m) tek. A101271	Uitgerust met nieuwe bebording. Staat van conservering kolommen slecht en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm.
6785 (1996) Type A-1, Ligger 1000mm (108*8mm), L=16m, tek. A101277	Staat van conservering kolommen slecht en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm.
3424 (1983) Type CB-1, Ligger 1600mm (127*12,5mm), L=19,5m, tek. A79610	Staat van conservering kolommen slecht en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm.
6758 (1996) Type CB-1, Ligger 1600mm (127*12,5mm), L=16,5m, tek. A101258	Staat van conservering kolommen slecht en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm.
6756 (1996) Type CB-1, Ligger 1600mm (168,3*16mm), L=47m, tek. A101273	Staat van conservering kolommen slecht en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm.
5527 (1988) Type A-1, Ligger 1000mm (127*10mm), L=29m,(was 26.5m) tek. A79700	Staat van conservering kolommen en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm.
7663 (1997) Type CB-1, Ligger 1600mm (127*16mm), L=28,5m. tek. A101271	Staat van conservering kolommen en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm.
3375 (1982) Type CB-1, Ligger 1600mm (127*12,5mm), L=26m) tek. A79610	Staat van conservering kolommen slecht en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm
7672 (1997) Type CB-1, Ligger 1600mm (127 *16mm), L=28m,(was 26.5m) tek. A101271	Staat van conservering kolommen en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm.
7191 (****)	Staat van conservering kolommen matig en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm
5026 (1986) Type CB-1, Ligger 1600mm (127*12,5mm), L=28,5m, tek. A79610	Staat van conservering kolommen slecht en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm
6604 (1995)	Staat van conservering kolommen matig

VDC nr.	Status ligger en kolommen
Type CB-1, Ligger 1600mm (127*16mm), L=19,5m, tek. A101271	en ligger matig; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm
7767 (1998) Type A-1, Ligger 1000mm (108*8mm), L=15,5m, tek. A101277	Staat van conservering kolommen matig en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm
3657 (1976) Type CB-1, Ligger 1600mm (127*5mm), L=5m, tek. A66777	Staat van conservering kolommen matig en ligger slecht; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm
6606 (1995) Type CB-1, Ligger 1600mm (127,3*12,5mm), L=16m,(was 49.5m) tek. A101258	Staat van conservering kolommen slecht en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm
5616 (1989) Type CB-1, Ligger 1600mm (168,3*12,5mm), L=37,5m, tek. A101272	Staat van conservering kolommen matig en ligger matig; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm
5096 (1984) Type A-1, Ligger 1000mm (108*8mm), L=16,5m, tek. A79699	Staat van conservering kolommen matig en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm
5636 (1989) Type A-1, Ligger 1000mm (127*10mm), L=35m,(was 34m) tek. A101278	Staat van conservering kolommen matig en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm
8565 (1998) Type CB-1, Ligger 1600mm (127*16mm), L=21,5m, tek. A101271	Staat van conservering kolommen matig en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm
8671 (1998) Type CB-1, Ligger 1600mm (127*16mm), L=25,5m,(was 24.5m) tek. A101271	Staat van conservering kolommen goed en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm
3281 (1977) Type A-1, Ligger 1000mm (127*12,5mm), L=35,5m, tek. A69670	Staat van conservering kolommen slecht en ligger slecht; Scheefstand minimaal
3296 (1976) Type B-1, Ligger 1600mm (127*8mm), L=16,5m, tek. A67391	Staat van conservering kolommen slecht en ligger slecht; Scheefstand minimaal
16018 (****) DRIP	Staat van conservering kolom en arm goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm
3292 (1977) Type A-1, Ligger 1000mm (127*10mm), L=30,5m, tek. A69670	Staat van conservering kolommen slecht en ligger matig; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm
7146 (1996) Type CB-1, Ligger 1800mm (168,3*20mm), L=56m, tek. A114278	Staat van conservering kolommen goed en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm

VDC nr.	Status ligger en kolommen
8235 (1998) Type CB-1, Ligger 1600mm (168,3*16mm), L=41,5m,(was 40.5m) tek. A101273	Staat van conservering kolommen goed en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm
3316 (1989) Type CB-1, Ligger 1600mm (168,3*12,5mm), L=40,5m,(was 37.5m) tek. A101272	Staat van conservering kolommen matig en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm
3481 (1981) (1999 verplaatst) Type CB-1, Ligger 1600mm (168,3*12,5mm), L=35m,(was 34m) tek. A79612	Staat van conservering kolommen goed en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm
3490 (1979) Type CB-1, Ligger 1600mm (168,3*12,5mm), L=35,5m,(was 34m) tek. A73166	Staat van conservering kolommen matig en ligger matig; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm
3505 (1979) Type CB-1, Ligger 1600mm (168,3*12,5mm),L=41,5m, (was 40m) tek. A73167	Staat van conservering kolommen goed en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm
3486 (1979) Type CB-1, Ligger 1600mm (127*12,5mm), L=16,5m,(was 15.5m) tek. A73163	Staat van conservering kolommen matig en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm
5059 (****) Volgens DATABASE staat dit portaal op A6 (Knooppunt Almere)(1999)	Staat van conservering kolommen matig en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm
5525 (1988) Type A-1, Ligger 1000mm (127*10mm), L=21m, tek. A79700	Staat van conservering kolommen matig en ligger slecht; Scheefstand minimaal
5965 (1993) Type A-1, Ligger 1000mm (127*10mm), L=41m) tek. A102684a	Staat van conservering kolommen slecht en ligger slecht; Scheefstand minimaal
5967 (1993) Type CB-1, Ligger 1600mm (168,3*16mm), L=41.5m) tek. A101273a	Staat van conservering kolommen slecht en ligger slecht; Scheefstand minimaal
7315 (1997)(2006 verplaatst) Type A-1, Ligger 1000mm (127*10mm), L=41,5m,(was 41m) tek. A101278	Staat van conservering kolommen goed en ligger matig; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm
3704 (1989) Type CB-1, Ligger 1600mm (127*12,5mm), L=20,5m,(was 18.5m) tek. A102294	Staat van conservering kolommen slecht en ligger slecht; Scheefstand minimaal
3708 (1979) Type CB-1, Ligger 1600mm (127*12,5mm), L=23m,(was 22.5m) tek. A77054	Staat van conservering kolommen matig en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm
3709 (1979) Type CB-1, Ligger 1600mm	Staat van conservering kolommen slecht en ligger slecht; Scheefstand minimaal

VDC nr.	Status ligger en kolommen
(127*12,5mm), L=23m,(was 22.5m) tek. A77054	
6359 (2000) Type CB-1, Ligger 1600mm (127*16mm), L=23m,(was 22.5m) tek. A101271D	Staat van conservering kolommen matig en ligger goed; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm
7121 (1996)(2003 verplaatst) Type CB-1, Ligger 1600mm (168,3*12,5mm), L=34m) tek. A101272	Staat van conservering kolommen goed en ligger matig; Scheefstand is buiten de tolerantie van max. 50 mm
7645 (1998)(2006 verplaatst) Type CB-1, Ligger 1600mm (168,3*12,5mm), L=30m,(was 38.5m) tek. A101272	Staat van conservering kolommen goed en ligger matig; Scheefstand minimaal

Constructie nr. : 8991

Locatie : A4L, 23,00

DVM Installatie	Aantal
Camera	1
Matrixsignaalgever	3

VDC-8991. {2004, RW04,A-1}



Rapport		Inspectieformulier		Rijstrook		Inhoudsopgaven		Foto's		Wijzigingen		Rapport	
Algemeen													
Naam inspecteur		T. van der Kolk en H. Blom		Waar		Zonweg							
Inspectie datum		17-6-2018		Temperatuur		23							
Kolom													
Links													
L1	Bereiding betonmassa onderbouw	SUT											
L2	Lutjes, plaatjes e.d.	SUT											
L3	Toestand van de zonnepanelen	SUT											
L4	Toestand kolommen (schoeren/dekken etc.)	SUT											
L5	Aandring (overstijging)	SUT											
Rechts													
R1	Bereiding betonmassa onderbouw	SUT											
R2	Lutjes, plaatjes e.d.	SUT											
R3	Toestand van de zonnepanelen	SUT											
R4	Toestand kolommen (schoeren/dekken etc.)	SUT											
R5	Aandring (overstijging)	SUT											
Schakelend in min per 2,0 m													
Voor													
Stijp													
KOLOM LINKS													
KOLOM Rechts		23											
Lijp													
L1		Toestand van constructie		SUT									
L2		Bereidingen van beton/signaalgevers		SUT									
Wielrode													
1. Peil		AK		Lokale									
2. Peil		AK		Lokale									
3. Peil		AK		Lokale									
Overige bijzonderheden													
Overzichts foto													
Map													

Constructie nr. : 8999

Locatie : A4L, 25,350

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	3

VDC-8999. {2004, RW04,CB-1}



Paspoort		Inspectieformulier		Kassa		Instandhoudingsplan		Fotos		Wijzigingen		Rapport	
Algemeen													
Algemeen													
Pitten:		Naam inspecteur:		T. van der Kolk en M. Blom		Waar:		Zonnig					
Inspectie zoeken		Inspectie datum:		17-6-2018		Temperatuur:		22					
Constructie nr. 8999													
Netverklachtel													
<input type="button" value="Zieken"/>													
Kolom													
Links													
L1		Bevestiging kolommen onderbouw		MVT									
L2		Lokjes, plaatjes e.d.		MVT									
L3		Toestand van de conservering		MVT									
L4		Toestand kolomvoeten (scheuren/deuken etc.)		Goed									
L5		Aandring (bevestiging)		MVT									
Rechts													
R1		Bevestiging kolommen onderbouw		Goed									
R2		Lokjes, plaatjes e.d.		Goed									
R3		Toestand van de conservering		Goed									
R4		Toestand kolomvoeten (scheuren/deuken etc.)		Goed									
R5		Aandring (bevestiging)		Goed									
		Scheefstand in mm per 2,0 m		Voor		Zijde							
KLOOF Links													
KLOOF Rechts		21											
Ligger													
Links													
1		Toestand van conservering		Goed									
2		Bevestigingen van bodem/signaalgevers		Goed									
Gleedrode													
1		Poot		RV		Lokatie							
2		Poot				Lokatie							
3		Poot				Lokatie							
Overige bijzonderheden													
Rechter kolomvoet is vervuld met afgroei.													
Overzichts foto													
Map													

Constructie nr. : 9002

Locatie : A4L, 26,580

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	3

VDC-9002. {2004, RW04,A-1}



[Rapport](#) | [Inspectieformulier](#) | [Klasse](#) | [Instandhoudingsplan](#) | [Foto's](#) | [Wijzigingen](#) | [Rapport](#)

Algemeen

Naam inspecteurs: T. van der Kalk en M. Blom | Nieuw | Zoning
 Inspectie datum: 17-6-2010 | 10:18 | Temperatuur: 23

Kolom

Links	Rechts
L1 Bevestiging kolommen onderbouw: MVT	R1 Bevestiging kolommen onderbouw: Goed
L2 Luljes, plaatjes e.d.: MVT	R2 Luljes, plaatjes e.d.: Goed
L3 Toestand van de conservering: MVT	R3 Toestand van de conservering: Goed
L4 Toestand kolomvoeten (scheuren/deuken etc.): Goed	R4 Toestand kolomvoeten (scheuren/deuken etc.): Goed
L5 Aarding (bevestiging): MVT	R5 Aarding (bevestiging): Goed

Scheefheid in mm per 2.0 m

Voor	Zijde
KDLOH Links	
KDLOH Rechts	23

Ligger

L1 Toestand van conservering: Goed
 L2 Bevestigingen van borden/signaalgevers: Goed

Elektrode

1 .Poot	2 .Poot	3 .Poot
BA Lokade		

Overige bijzonderheden

Rechts kolompoort is vervuld met algenegroei.

Overzicht foto

Map



Constructie nr. : 9005

Locatie : A4L, 27,050

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	3

VDC-9005. {2004, RW04,A-1}



Pagina 1		Pagina 2		Pagina 3	
<p>Foto: <input type="text" value="A4L, 27,050, 2019"/></p> <p>Inspectie maken</p> <p>Constructie nr: <input type="text" value="9005"/></p> <p>Heterechtheid: <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="Zoeken"/></p>		<p>Algemeen</p> <p>Naam inspecteur: <input type="text" value="T. van der Kolk en M. Blom"/> Weer: <input type="text" value="graaf Bevecht"/></p> <p>Inspectie datum: <input type="text" value="18-06-2019"/> 15:00 Temperatuur: <input type="text" value="25"/></p>		<p>Overzicht foto</p> 	
<p>Kerken</p> <p>Links</p> <p>L1 Bevestiging kolommen onderbouw: <input type="text" value="AVT"/></p> <p>L2 Luffops - plaatjes e.d.: <input type="text" value="AVT"/></p> <p>L3 Toestand van de conservering: <input type="text" value="AVT"/></p> <p>L4 Toestand kolommen (schuren/deuken etc.): <input type="text" value="Goed"/></p> <p>L5 Aandring (bevestiging): <input type="text" value="AVT"/></p>		<p>Rechts</p> <p>R1 Bevestiging kolommen onderbouw: <input type="text" value="Goed"/></p> <p>R2 Luffops - plaatjes e.d.: <input type="text" value="Goed"/></p> <p>R3 Toestand van de conservering: <input type="text" value="Goed"/></p> <p>R4 Toestand kolommen (schuren/deuken etc.): <input type="text" value="Goed"/></p> <p>R5 Aandring (bevestiging): <input type="text" value="Goed"/></p>		<p>Uppers</p> <p>Links</p> <p>1 Toestand van conservering: <input type="text" value="Goed"/></p> <p>2 Bevestigingen van berden/signaalgevers: <input type="text" value="Goed"/></p>	
<p>Schaafstand in mm per 3.0 m</p> <p>Voer: <input type="text" value="2004"/> Zijde: <input type="text" value="2004"/></p> <p>KOLOM Links: <input type="text"/></p> <p>KOLOM Rechts: <input type="text" value="24"/></p>		<p>Matrixtracé</p> <p>1. Post: <input type="text" value="R1"/> Locatie: <input type="text"/></p> <p>2. Post: <input type="text" value="R2"/> Locatie: <input type="text"/></p> <p>3. Post: <input type="text" value="R3"/> Locatie: <input type="text"/></p>		<p>Map</p> 	
<p>Overige bijzonderheden</p>					

Constructie nr. : 6536

Locatie : A4L, 35,068

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	5

Is waarschijnlijk met reconstructie A4 vervangen
VDC-6536. {1997, RW04,CB-1}



Paasport	Inspectieresultaat	Risico	Standhoudingsplan	Fotos	Wijzigingen	Rapport																																										
<p>Algemeen</p> <p>Algemeen</p> <p>Naam inspecteurs: T. van der Kolk en M. Blom Waar: Half Beroekt</p> <p>Inspectie datum: 16-6-2010 IS Temperatuur: 20</p>																																																
<p>Kolom</p> <table border="0"> <tr> <td>Links</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L1</td> <td>Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>MVT</td> </tr> <tr> <td>L2</td> <td>Lukjes, plaatjes e.d.</td> <td>MVT</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>Toestand van de conservering</td> <td>Slecht</td> </tr> <tr> <td>L4</td> <td>Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)</td> <td>Slecht</td> </tr> <tr> <td>L5</td> <td>Aandring (bevestiging)</td> <td>MVT</td> </tr> <tr> <td>Rechts</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>Lukjes, plaatjes e.d.</td> <td>Matig</td> </tr> <tr> <td>R3</td> <td>Toestand van de conservering</td> <td>Slecht</td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>R5</td> <td>Aandring (bevestiging)</td> <td>Goed</td> </tr> </table> <p>Scheefstand in min per 2,0 m</p> <table border="1"> <tr> <td>Voor</td> <td>Zijde</td> </tr> <tr> <td>KILOM Links</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KILOM Rechts</td> <td>3</td> </tr> </table>							Links			L1	Bevestiging kolommen onderbouw	MVT	L2	Lukjes, plaatjes e.d.	MVT	L3	Toestand van de conservering	Slecht	L4	Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)	Slecht	L5	Aandring (bevestiging)	MVT	Rechts			R1	Bevestiging kolommen onderbouw	Goed	R2	Lukjes, plaatjes e.d.	Matig	R3	Toestand van de conservering	Slecht	R4	Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)	Goed	R5	Aandring (bevestiging)	Goed	Voor	Zijde	KILOM Links		KILOM Rechts	3
Links																																																
L1	Bevestiging kolommen onderbouw	MVT																																														
L2	Lukjes, plaatjes e.d.	MVT																																														
L3	Toestand van de conservering	Slecht																																														
L4	Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)	Slecht																																														
L5	Aandring (bevestiging)	MVT																																														
Rechts																																																
R1	Bevestiging kolommen onderbouw	Goed																																														
R2	Lukjes, plaatjes e.d.	Matig																																														
R3	Toestand van de conservering	Slecht																																														
R4	Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)	Goed																																														
R5	Aandring (bevestiging)	Goed																																														
Voor	Zijde																																															
KILOM Links																																																
KILOM Rechts	3																																															
<p>Ligger</p> <table border="0"> <tr> <td>Links</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Toestand van conservering</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bevestigingen van borden/signaalgevers</td> <td>Slecht</td> </tr> </table> <p>Elektrode</p> <table border="0"> <tr> <td>1_Poot</td> <td>RA</td> <td>Lokatie</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2_Poot</td> <td></td> <td>Lokatie</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3_Poot</td> <td></td> <td>Lokatie</td> <td></td> </tr> </table> <p>Overige bijzonderheden</p>							Links			1	Toestand van conservering	Goed	2	Bevestigingen van borden/signaalgevers	Slecht	1_Poot	RA	Lokatie		2_Poot		Lokatie		3_Poot		Lokatie																						
Links																																																
1	Toestand van conservering	Goed																																														
2	Bevestigingen van borden/signaalgevers	Slecht																																														
1_Poot	RA	Lokatie																																														
2_Poot		Lokatie																																														
3_Poot		Lokatie																																														
<p>Overzichts foto</p> <p>Map</p> <p>Papeneer 250 Meters</p>																																																

Constructie nr. : 6538

Locatie : A4L, 35,599

Er staat geen portaal op de aangegeven kilometering. De situatie is nu veranderd. Is waarschijnlijk met reconstructie A4 vervangen.

VDC-6538. {1997, RW04,CB-1}



Paspoort		Inspectieformulier		Risico		Standhoudingsplan		Foto's		Wijzigingen		Rapport	
Algemeen													
Algemeen													
Naam inspecteurs		T. van der Kolk en M. Blom				Waar		Staf Bevoegd					
Inspectie datum		16-6-2020				ROM		Temperatuur		20			
Kelem													
Links													
L1		Bevestiging kolommen onderbouw		MVT									
L2		Lukjes, plaatjes e.d.		MVT									
L3		Toestand van de conservering		Matig									
L4		Toestand kolomgaten (scheuren/deuken etc.)		Goed									
L5		Aandring (bevestiging)		MVT									
Rechts													
R1		Bevestiging kolommen onderbouw		Goed									
R2		Lukjes, plaatjes e.d.		Matig									
R3		Toestand van de conservering		Matig									
R4		Toestand kolomgaten (scheuren/deuken etc.)		Goed									
R5		Aandring (bevestiging)		Goed									
		Scheefstand in mm per 2,0 m											
		Voor		Zijde									
		KIDOM LINKS											
		KIDOM Rechts		24									
Ligger													
Links													
1		Toestand van conservering		Goed									
2		Bevestigingen van borden/signaalgivers		Matig									
Diabrode													
1		.Poot		RA		Lokatie							
2		.Poot		RA		Lokatie							
3		.Poot				Lokatie							
Overige bijzonderheden													
Portaal is vervuld met algengroei.													
Overzichts foto													
Map													

Constructie nr. : 6542

Locatie : A4R, 37,400

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	3

VDC-6542. {1997, RW04,CB-1}



Bestandfoto inspectie 6542

Algemeen

Naam inspecteurs: T. van der Kolk en D. Noordmeer
 Inspectie datum: 22-6-2010 18

Kolom

Links		
L1	Bevestiging kolommen onderbouw	<input type="button" value="Goed"/>
L2	Lukjes, plaatjes e.d.	<input type="button" value="Matig"/>
L3	Toestand van de conservering	<input type="button" value="Goed"/>
L4	Toestand kolomnoten (scheuren/deuken etc.)	<input type="button" value="Goed"/>
L5	Aarding (bevestiging)	<input type="button" value="Goed"/>
Rechts		
R1	Bevestiging kolommen onderbouw	<input type="button" value="Goed"/>
R2	Lukjes, plaatjes e.d.	<input type="button" value="Goed"/>
R3	Toestand van de conservering	<input type="button" value="Goed"/>
R4	Toestand kolomnoten (scheuren/deuken etc.)	<input type="button" value="Goed"/>
R5	Aarding (bevestiging)	<input type="button" value="Goed"/>

Scheefband in mm per 1,0 m

	Voor	Zijde
KOLOM LINKS	3	
KOLOM Rechts	24	

Ligger

Links
 1 Toestand van conservering
 2 Bevestigingen van borden/signaalgevers

Gelrode

1 .Poet	KA	Lokatie	-	<input type="button" value="OK"/>
2 .Poet	LV	Lokatie	-	<input type="button" value="OK"/>
3 .Poet		Lokatie	-	<input type="button" value="OK"/>

Overige lijxanderheden

Overzichts foto

Map

297 Meters

Constructie nr. : 6234

Locatie : A4L, 45,751

DVM Installatie	Aantal
Camera	1
Matrixsignaalgever	4

VDC-6234. {1994, RW04,CB-1}



Pegepost	Inspectieformulier	Status	Instandhoudingsplan	Foto's	Wijzigingen	Rapport																														
<p>Algemeen</p> <p>Naam inspecteurs: T. van der Kolk en M. Blom Waar: Jhall Bevocht</p> <p>Inspectie datum: 14-6-2020 Temperatuur: 20</p>																																				
<p>Kolom</p> <table border="0"> <tr> <td>Links</td> <td>L1 Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>MVT</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L2 Luljes, plaatjes e.d.</td> <td>MVT</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L3 Toestand van de conservering</td> <td>Matig</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L4 Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L5 Aandring (bevestiging)</td> <td>MVT</td> </tr> <tr> <td>Rechts</td> <td>R1 Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R2 Luljes, plaatjes e.d.</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R3 Toestand van de conservering</td> <td>Slecht</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R4 Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R5 Aandring (bevestiging)</td> <td>Goed</td> </tr> </table> <p>Scheefstand is min per 2,0 m</p> <p>Voor Zijde</p> <p>KOLOM Links <input type="text"/></p> <p>KOLOM Rechts 21</p>							Links	L1 Bevestiging kolommen onderbouw	MVT		L2 Luljes, plaatjes e.d.	MVT		L3 Toestand van de conservering	Matig		L4 Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)	Goed		L5 Aandring (bevestiging)	MVT	Rechts	R1 Bevestiging kolommen onderbouw	Goed		R2 Luljes, plaatjes e.d.	Goed		R3 Toestand van de conservering	Slecht		R4 Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)	Goed		R5 Aandring (bevestiging)	Goed
Links	L1 Bevestiging kolommen onderbouw	MVT																																		
	L2 Luljes, plaatjes e.d.	MVT																																		
	L3 Toestand van de conservering	Matig																																		
	L4 Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)	Goed																																		
	L5 Aandring (bevestiging)	MVT																																		
Rechts	R1 Bevestiging kolommen onderbouw	Goed																																		
	R2 Luljes, plaatjes e.d.	Goed																																		
	R3 Toestand van de conservering	Slecht																																		
	R4 Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)	Goed																																		
	R5 Aandring (bevestiging)	Goed																																		
<p>Ligger</p> <p>Links</p> <p>1 Toestand van conservering Goed</p> <p>2 Bevestigingen van border/signaalgevers Goed</p>																																				
<p>Elektrode</p> <p>1 -Poot BV Lokaal <input type="checkbox"/></p> <p>2 -Poot <input type="checkbox"/> Lokaal <input type="checkbox"/></p> <p>3 -Poot <input type="checkbox"/> Lokaal <input type="checkbox"/></p>																																				
<p>Overige bijzonderheden</p> <p>Beugels kabelgoot zijn gecorrigeerd.</p>																																				
<p>Filter: Rijbewijzenstaat Dins</p> <p>Inspectie zoeken</p> <p>Constructie nr. 6234</p> <p>Netwerkbekabel</p> <p>Zieken</p>		<p>Overzichtsfoto</p> <p>Map</p>																																		

Constructie nr. : 5046

Locatie : A4R, 45,698

DVM Installatie	Aantal	DVM servicedesk
Camera	1	2
Matrixsignaalgever	3	
Dynamische bord	1	

VDC-5046. {1987, RW04,CB-1}



Paspoort		Inspectieformulier		Risico		Instaanhoudingsplan		Foto's		Wijzigingen		Rapport	
Algemeen													
Algemeen													
Naam inspecteurs		T. van der Kolk en M. Croes		Meer		Zonlig							
Inspectie datum		30-6-2020		RDR		Temperatuur		17					
Kelen													
Links													
L1		Bevestiging kolommen onderbouw		SMT									
L2		Luijkes, plaatjes e.d.		SMT									
L3		Toestand van de conservering		SMT									
L4		Toestand kolomgaten (rcheuren/deuken etc.)		Goed									
L5		Aandig (bevestiging)		SMT									
Rechts													
R1		Bevestiging kolommen onderbouw		Goed									
R2		Luijkes, plaatjes e.d.		Matig									
R3		Toestand van de conservering		Matig									
R4		Toestand kolomgaten (rcheuren/deuken etc.)		Goed									
R5		Aandig (bevestiging)		Goed									
Scheefstand in mm per 2,0 m													
		Voor		Zijde									
KOLOR LINKS													
KOLOR Rechts		24											
Ligger													
Links													
1		Toestand van conservering		Goed									
2		Bevestigingen van bodem/signaalgevers		Goed									
Diabrode													
1 .Post		RA		Locatie									
2 .Post				Locatie									
3 .Post				Locatie									
Overige bijzonderheden													
Overzicht foto													
Map													

Constructie nr.: 6781

Locatie: A4R, 46,350

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	4

VDC-6781. {1996, RW04,CB-1}



Filter:
Rijswijk-Zuid

Inspectie zoeken

Constructie nr.
6781

Netwerklabel

Zoeken

Algemeen

Algemeen

Naam inspecteurs: T. van der Kolk en M. Cross
 Inspectie datum: 23-6-2019
 Weer: Zonnig
 Temperatuur: 25

Kolom

Linkse	Rechte
L1 Bevestiging kolommen onderbouw: <input type="button" value="MVT"/>	R1 Bevestiging kolommen onderbouw: <input type="button" value="Goed"/>
L2 Luchtes, plaatjes e.d.: <input type="button" value="MVT"/>	R2 Luchtes, plaatjes e.d.: <input type="button" value="Slecht"/>
L3 Toestand van de conservering: <input type="button" value="Matig"/>	R3 Toestand van de conservering: <input type="button" value="Matig"/>
L4 Toestand kolommen (schroeven/buizen etc.): <input type="button" value="Goed"/>	R4 Toestand kolommen (schroeven/buizen etc.): <input type="button" value="Goed"/>
L5 Aandring (bevestiging): <input type="button" value="MVT"/>	R5 Aandring (bevestiging): <input type="button" value="Goed"/>

Schaafstand in mm per 2,0 m

	Voor	Zijde
KILOM Linkse		
KILOM Rechte	23	

Ligger

L1 Toestand van conservering:
 L2 Bevestigingen van borden/signaalgevers:

Gelidtride

L1 Poot: RA Lokatie:
 L2 Poot: Lokatie:
 L3 Poot: Lokatie:

Overige bijzonderheden

Overzichtsfoto

Map

Constructie nr. : 8071

Locatie : A4L, 52,016

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	4

VDC-8071. {1997, RW04,CB-1}



Filter: Rijkswegstaat Dms

Inspectie zoeken

Constructie nr.: 8071

Netwerkarchief

Zoeken

Keuze: Instandhoudingsplan Foto's Wijzigingen Rapport

Algemeen

Algemeen

Naam inspecteurs: T. van der Kolk en M. Blom Waar Bericht

Inspectie datum: 9-6-2010 ROK LSA Temperatuur: 19

Kelen

Links

L1 Bevestiging kolommen onderbouw

L2 Luktjes, plaatjes e.d.

L3 Toestand van de conservering

L4 Toestand kolomsputen (schuren/leuken etc.)

L5 Aarding (bevestiging)

Rechts

R1 Bevestiging kolommen onderbouw

R2 Luktjes, plaatjes e.d.

R3 Toestand van de conservering

R4 Toestand kolomsputen (schuren/leuken etc.)

R5 Aarding (bevestiging)

Scheefband in mm per 2,0 m

Voor: Zijde:

KOLOM Links:

KOLOM Rechts: 21

Liggen

Links

1 Toestand van conservering

2 Bevestigingen van borden/signaalgevers

Deelrode

1 .Poet: RV Lokete

2 .Poet: Lokete

3 .Poet: Lokete

Overige bijzonderheden

Overzicht foto

Map

Constructie nr. : 7025
 Locatie : A4R, 75,920e
 VDC-7025. {2001, RW04,A-1}{1996, komt van RW-9}



Passoort	Inspectieformulier	Klasse	Instandhoudingsplan	Foto's	Wijzigingen	Rapport												
<p>Algemeen</p> <p>Naam inspecteur: T. van der Kolk en H. Blom Waar: Berocht</p> <p>Inspanne datum: 1-6-2019 Temperatuur: 18</p>																		
<p>Kosten</p> <table border="1"> <tr> <th>Links</th> <th>Rechts</th> </tr> <tr> <td>L1 Bevestiging kolommen onderbouw: <input type="text" value="NVT"/></td> <td>R1 Bevestiging kolommen onderbouw: <input type="text" value="Goed"/></td> </tr> <tr> <td>L2 Luchts. plaatjes e.d.: <input type="text" value="NVT"/></td> <td>R2 Luchts. plaatjes e.d.: <input type="text" value="Goed"/></td> </tr> <tr> <td>L3 Toestand van de conservering: <input type="text" value="Matig"/></td> <td>R3 Toestand van de conservering: <input type="text" value="Matig"/></td> </tr> <tr> <td>L4 Toestand kolommen (scheuren/leuken etc.): <input type="text" value="Goed"/></td> <td>R4 Toestand kolommen (scheuren/leuken etc.): <input type="text" value="Goed"/></td> </tr> <tr> <td>L5 Aandring (bevestiging): <input type="text" value="NVT"/></td> <td>R5 Aandring (bevestiging): <input type="text" value="Goed"/></td> </tr> </table>							Links	Rechts	L1 Bevestiging kolommen onderbouw: <input type="text" value="NVT"/>	R1 Bevestiging kolommen onderbouw: <input type="text" value="Goed"/>	L2 Luchts. plaatjes e.d.: <input type="text" value="NVT"/>	R2 Luchts. plaatjes e.d.: <input type="text" value="Goed"/>	L3 Toestand van de conservering: <input type="text" value="Matig"/>	R3 Toestand van de conservering: <input type="text" value="Matig"/>	L4 Toestand kolommen (scheuren/leuken etc.): <input type="text" value="Goed"/>	R4 Toestand kolommen (scheuren/leuken etc.): <input type="text" value="Goed"/>	L5 Aandring (bevestiging): <input type="text" value="NVT"/>	R5 Aandring (bevestiging): <input type="text" value="Goed"/>
Links	Rechts																	
L1 Bevestiging kolommen onderbouw: <input type="text" value="NVT"/>	R1 Bevestiging kolommen onderbouw: <input type="text" value="Goed"/>																	
L2 Luchts. plaatjes e.d.: <input type="text" value="NVT"/>	R2 Luchts. plaatjes e.d.: <input type="text" value="Goed"/>																	
L3 Toestand van de conservering: <input type="text" value="Matig"/>	R3 Toestand van de conservering: <input type="text" value="Matig"/>																	
L4 Toestand kolommen (scheuren/leuken etc.): <input type="text" value="Goed"/>	R4 Toestand kolommen (scheuren/leuken etc.): <input type="text" value="Goed"/>																	
L5 Aandring (bevestiging): <input type="text" value="NVT"/>	R5 Aandring (bevestiging): <input type="text" value="Goed"/>																	
<p>Loggeer</p> <p>L1 Toestand van conservering: <input type="text" value="Goed"/></p> <p>L2 Bevestigingen van borden/signaalgevoel: <input type="text" value="Goed"/></p> <p>Elektrode</p> <p>1. Poot: RA Lokatie: <input type="text"/></p> <p>2. Poot: <input type="text"/> Lokatie: <input type="text"/></p> <p>3. Poot: <input type="text"/> Lokatie: <input type="text"/></p> <p>Overige bijzonderheden:</p>																		
<p>Scheefstand in mm per 2,0 m</p> <p>Voor: <input type="text"/> Zijde: <input type="text"/></p> <p>KDLOM Links: <input type="text"/></p> <p>KDLOM Rechts: <input type="text" value="21"/></p>																		
<p>Overzichts foto</p> <p>Map</p>																		

Geen VDC op deze locatie volgens Globespotter. Wel is er een VDC te zien op A4e 75,875. Is MaVa areaal. Is waarschijnlijk voor een CB-1 portaal vervangen?? (na 2010)

Constructie nr.: 8516

Locatie: A4R, 70,710

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	5

VDC-8516. {????, RW04,CB-1}



Filter:
Rijkswaterstaat Dins

Inspectie zoeken

Constructie nr.
8516

Netwerkschakel

Zoeken

Algemeen			
Algemeen			
Naam inspecteurs	T. van der Kolk en M. Cross	Waar	Bereikt
Inspectie datum	25-5-2020	M 13	Temperatuur

Kolon		Ligger	
Links			
L1	Beveiliging kolommen onderbouw	MVT	
L2	Loekjes, plaatjes e.d.	MVT	
L3	Toestand van de conservering	MVT	
L4	Toestand kolompoten (schuren/leuken etc.)	Goed	
L5	Aandring (beveiliging)	MVT	
Rechts			
R1	Beveiliging kolommen onderbouw	Goed	
R2	Loekjes, plaatjes e.d.	Slecht	
R3	Toestand van de conservering	Mate	
R4	Toestand kolompoten (schuren/leuken etc.)	Goed	
R5	Aandring (beveiliging)	Goed	

Dielrode	
1 .Poot	BV Lokete
2 .Poot	Lokete
3 .Poot	Lokete

Overige bijzonderheden

Overzicht foto

Map

Constructie nr. : 7198
 Locatie : A4R, 76,590
 VDC-7198. {1998, RW04,A-1}



Rapport		Inspectieformulier		Alleen		Instandhoudingsplan		Afbes.		Wijzigingen		Rapport																																																																																																																																													
<p>Algemeen</p> <p>Naam inspecteurs: T. van der Kolk en M. Blom Inspectie datum: 5-6-2018 Waer: Zonnig Temperatuur: 18</p>																																																																																																																																																									
<p>Kolom</p> <table border="0"> <tr> <td>Links</td> <td>L1 Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>MVT</td> <td></td> <td colspan="2">Ligger</td> <td colspan="2">Links</td> <td colspan="2">1 Toestand van conservering</td> <td>Goed</td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>L2 Luktjes, plaatjes e.d.</td> <td>MVT</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">2 Besettingen van borden/signaalgevers</td> <td colspan="2">Goed</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>L3 Toestand van de conservering</td> <td>Matig</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Dieprode</td> <td colspan="2">1 .Poet</td> <td>AA</td> <td>Lokate</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>L4 Toestand kolomgaten (scheuren/deuken etc.)</td> <td>Slecht</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">2 .Poet</td> <td></td> <td>Lokate</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>L5 Aandring (bevestiging)</td> <td>MVT</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">3 .Poet</td> <td></td> <td>Lokate</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rechts</td> <td>R1 Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>Goed</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Overige bijzonderheden</td> <td colspan="2">Ligger en linker kolompoet zijn vervuld</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>R2 Luktjes, plaatjes e.d.</td> <td>Matig</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>R3 Toestand van de conservering</td> <td>Goed</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>R4 Toestand kolomgaten (scheuren/deuken etc.)</td> <td>Goed</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>R5 Aandring (bevestiging)</td> <td>Goed</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Scheefstand in mm per 2,0 m Voor: KDOIW Links: [] Zijde: [] Rechts: KDOIW Rechts: 21</p>														Links	L1 Bevestiging kolommen onderbouw	MVT		Ligger		Links		1 Toestand van conservering		Goed					L2 Luktjes, plaatjes e.d.	MVT				2 Besettingen van borden/signaalgevers		Goed							L3 Toestand van de conservering	Matig				Dieprode		1 .Poet		AA	Lokate	-			L4 Toestand kolomgaten (scheuren/deuken etc.)	Slecht				2 .Poet			Lokate						L5 Aandring (bevestiging)	MVT				3 .Poet			Lokate					Rechts	R1 Bevestiging kolommen onderbouw	Goed				Overige bijzonderheden		Ligger en linker kolompoet zijn vervuld							R2 Luktjes, plaatjes e.d.	Matig													R3 Toestand van de conservering	Goed													R4 Toestand kolomgaten (scheuren/deuken etc.)	Goed													R5 Aandring (bevestiging)	Goed											
Links	L1 Bevestiging kolommen onderbouw	MVT		Ligger		Links		1 Toestand van conservering		Goed																																																																																																																																															
	L2 Luktjes, plaatjes e.d.	MVT				2 Besettingen van borden/signaalgevers		Goed																																																																																																																																																	
	L3 Toestand van de conservering	Matig				Dieprode		1 .Poet		AA	Lokate	-																																																																																																																																													
	L4 Toestand kolomgaten (scheuren/deuken etc.)	Slecht				2 .Poet			Lokate																																																																																																																																																
	L5 Aandring (bevestiging)	MVT				3 .Poet			Lokate																																																																																																																																																
Rechts	R1 Bevestiging kolommen onderbouw	Goed				Overige bijzonderheden		Ligger en linker kolompoet zijn vervuld																																																																																																																																																	
	R2 Luktjes, plaatjes e.d.	Matig																																																																																																																																																							
	R3 Toestand van de conservering	Goed																																																																																																																																																							
	R4 Toestand kolomgaten (scheuren/deuken etc.)	Goed																																																																																																																																																							
	R5 Aandring (bevestiging)	Goed																																																																																																																																																							
<p>Filter: Rijtoestand: Dins</p> <p>Inspectie zoeken</p> <p>Constructie nr.: 7198</p> <p>Netwerktoelating: []</p> <p>Zoeken</p>		<p>Overzicht foto</p> <p>Map</p>																																																																																																																																																							

Is waarschijnlijk voor een CB-1 portaal vervangen?? (na 2010)

Constructie nr. : 8444

Locatie : 11R, 13,719

Aan deze kant geen DVM installaties.

VDC-8444. {2004, RW11,CB-1}{1998, komt van RW4}



Rapport		Inspectieformulier		Risico		Instandhoudingsplan		Fotos		Wijzigingen		Rapport																																																		
<p>Algemeen</p> <p>Algemeen</p> <p>Naam inspecteurs: T. van der Kolk en M. Croes Waar Half Bevoegd</p> <p>Inspectie datum: 6-7-2016 RCR (3) Temperatuur 22</p>																																																														
<p>Kolom</p> <table border="0"> <tr> <td>Links</td> <td>L1</td> <td>Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L2</td> <td>Lukjes, plaatjes e.d.</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L3</td> <td>Toestand van de conservering</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L4</td> <td>Toestand kolomputten (scheuren/leuken etc.)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L5</td> <td>Aarding (bevestiging)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>Rechts</td> <td>R1</td> <td>Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R2</td> <td>Lukjes, plaatjes e.d.</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R3</td> <td>Toestand van de conservering</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R4</td> <td>Toestand kolomputten (scheuren/leuken etc.)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R5</td> <td>Aarding (bevestiging)</td> <td>Goed</td> </tr> </table> <p>Scheefstand in mm per 2,0 m</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Voor</th> <th>Zijde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KOLOM LINKS</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KOLOM Rechts</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														Links	L1	Bevestiging kolommen onderbouw	Goed		L2	Lukjes, plaatjes e.d.	Goed		L3	Toestand van de conservering	Goed		L4	Toestand kolomputten (scheuren/leuken etc.)	Goed		L5	Aarding (bevestiging)	Goed	Rechts	R1	Bevestiging kolommen onderbouw	Goed		R2	Lukjes, plaatjes e.d.	Goed		R3	Toestand van de conservering	Goed		R4	Toestand kolomputten (scheuren/leuken etc.)	Goed		R5	Aarding (bevestiging)	Goed		Voor	Zijde	KOLOM LINKS	10		KOLOM Rechts	10	
Links	L1	Bevestiging kolommen onderbouw	Goed																																																											
	L2	Lukjes, plaatjes e.d.	Goed																																																											
	L3	Toestand van de conservering	Goed																																																											
	L4	Toestand kolomputten (scheuren/leuken etc.)	Goed																																																											
	L5	Aarding (bevestiging)	Goed																																																											
Rechts	R1	Bevestiging kolommen onderbouw	Goed																																																											
	R2	Lukjes, plaatjes e.d.	Goed																																																											
	R3	Toestand van de conservering	Goed																																																											
	R4	Toestand kolomputten (scheuren/leuken etc.)	Goed																																																											
	R5	Aarding (bevestiging)	Goed																																																											
	Voor	Zijde																																																												
KOLOM LINKS	10																																																													
KOLOM Rechts	10																																																													
<p>Ligger</p> <table border="0"> <tr> <td>Links</td> <td>1</td> <td>Toestand van conservering</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>Bevestigingen van borden/signaalgevers</td> <td>Slecht</td> </tr> </table> <p>Gelroede</p> <table border="0"> <tr> <td>1 .Poot</td> <td>RA</td> <td>Lokate</td> <td>+ -</td> </tr> <tr> <td>2 .Poot</td> <td>LA</td> <td>Lokate</td> <td>+ -</td> </tr> <tr> <td>3 .Poot</td> <td></td> <td>Lokate</td> <td>+ -</td> </tr> </table> <p>Overige bijzonderheden</p>														Links	1	Toestand van conservering	Goed		2	Bevestigingen van borden/signaalgevers	Slecht	1 .Poot	RA	Lokate	+ -	2 .Poot	LA	Lokate	+ -	3 .Poot		Lokate	+ -																													
Links	1	Toestand van conservering	Goed																																																											
	2	Bevestigingen van borden/signaalgevers	Slecht																																																											
1 .Poot	RA	Lokate	+ -																																																											
2 .Poot	LA	Lokate	+ -																																																											
3 .Poot		Lokate	+ -																																																											
<p>Filter: Rijtoestand: Dm</p> <p>Inspectie zoeken</p> <p>Constructie nr.: 8444</p> <p>Netwerkafdeling: <input type="text"/></p> <p>Zoeken</p>																																																														
<p>Overzicht foto</p> <p>Map</p>																																																														

Constructie nr. : 6782

Locatie : A12L, 5,795u

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	4

VDC-6782. {1996, RW12,CB-1}



Plaats	Inspectieformulier	Risico	Instandhoudingsplan	Fotos	Wijzigingen	Rapport																														
<p>Algemeen</p> <p>Naam inspecteur: M. Blom en R. Kuisman Uur: Bericht: 5 Inspectie datum: 22-11-2010 M (M) U (U) Temperatuur:</p>																																				
<p>Kelen</p> <table border="0"> <tr> <td>Links</td> <td>L1 Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>MVT</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L2 Luchts, plaatjes e.d.</td> <td>MVT</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L3 Toestand van de conservering</td> <td>MVT</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L4 Toestand kolomprofiel (scheuren/deuken etc.)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L5 Aandring (bevestiging)</td> <td>MVT</td> </tr> <tr> <td>Rechts</td> <td>R1 Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>MVT</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R2 Luchts, plaatjes e.d.</td> <td>Slecht</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R3 Toestand van de conservering</td> <td>Slecht</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R4 Toestand kolomprofiel (scheuren/deuken etc.)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R5 Aandring (bevestiging)</td> <td>Goed</td> </tr> </table> <p>Scheefstand in mm per 2,0 m Voor: Zijde: </p> <p>KOLOR LINKS: </p> <p>KOLOR Rechts: 21</p>							Links	L1 Bevestiging kolommen onderbouw	MVT		L2 Luchts, plaatjes e.d.	MVT		L3 Toestand van de conservering	MVT		L4 Toestand kolomprofiel (scheuren/deuken etc.)	Goed		L5 Aandring (bevestiging)	MVT	Rechts	R1 Bevestiging kolommen onderbouw	MVT		R2 Luchts, plaatjes e.d.	Slecht		R3 Toestand van de conservering	Slecht		R4 Toestand kolomprofiel (scheuren/deuken etc.)	Goed		R5 Aandring (bevestiging)	Goed
Links	L1 Bevestiging kolommen onderbouw	MVT																																		
	L2 Luchts, plaatjes e.d.	MVT																																		
	L3 Toestand van de conservering	MVT																																		
	L4 Toestand kolomprofiel (scheuren/deuken etc.)	Goed																																		
	L5 Aandring (bevestiging)	MVT																																		
Rechts	R1 Bevestiging kolommen onderbouw	MVT																																		
	R2 Luchts, plaatjes e.d.	Slecht																																		
	R3 Toestand van de conservering	Slecht																																		
	R4 Toestand kolomprofiel (scheuren/deuken etc.)	Goed																																		
	R5 Aandring (bevestiging)	Goed																																		
<p>Liggen</p> <p>Links</p> <table border="0"> <tr> <td>1 Toestand van conservering</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>2 Bevestigingen van bordes/signaalgevers</td> <td>Goed</td> </tr> </table> <p>Elektrische</p> <table border="0"> <tr> <td>1 .Pool</td> <td>AV</td> <td>Lokale</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2 .Pool</td> <td></td> <td>Lokale</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3 .Pool</td> <td></td> <td>Lokale</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Overige bijzonderheden</p>							1 Toestand van conservering	Goed	2 Bevestigingen van bordes/signaalgevers	Goed	1 .Pool	AV	Lokale	<input type="checkbox"/>	2 .Pool		Lokale	<input type="checkbox"/>	3 .Pool		Lokale	<input type="checkbox"/>														
1 Toestand van conservering	Goed																																			
2 Bevestigingen van bordes/signaalgevers	Goed																																			
1 .Pool	AV	Lokale	<input type="checkbox"/>																																	
2 .Pool		Lokale	<input type="checkbox"/>																																	
3 .Pool		Lokale	<input type="checkbox"/>																																	
<p>Overzichtsfoto</p> <p>Map</p>																																				

Constructie nr. : 6783

Locatie : A12L, 5,503u

DVM Installatie	Aantal
Camera	1
Matrixsignaalgever	4

VDC-6783. {1996, RW12,CB-1}



Rapport	Inspectieformulier	Risico	Instandhoudingsplan	Fotos	Wijzigingen	Rapport																																				
<p>Algemeen</p> <p>Algemeen</p> <p>Naam inspecteurs: M. Blom en R. Hutsmen <input type="text"/> Waer: <input type="text"/> Zonig</p> <p>Inspectie datum: 22-11-2010 <input type="text"/> TEM: <input type="text"/> 13</p> <p>Temperatuur: <input type="text"/> 5</p>																																										
<p>Kelen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Links</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L1</td> <td>Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>MVT</td> </tr> <tr> <td>L2</td> <td>Lukjes, plaatjes e.d.</td> <td>MVT</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>Toestand van de conservering</td> <td>MVT</td> </tr> <tr> <td>L4</td> <td>Toestand kolommen (scheuren/deuken etc.)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>L5</td> <td>Aarding (bevestiging)</td> <td>MVT</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rechts</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R1</td> <td>Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>Lukjes, plaatjes e.d.</td> <td>Slecht</td> </tr> <tr> <td>R3</td> <td>Toestand van de conservering</td> <td>Slecht</td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>Toestand kolommen (scheuren/deuken etc.)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>R5</td> <td>Aarding (bevestiging)</td> <td>Slecht</td> </tr> </tbody> </table> <p>Scheefheid in mm per 2,0 m</p> <p>Voor: <input type="text"/> Zijde: <input type="text"/></p> <p>KDLOM LINKS: <input type="text"/></p> <p>KDLOM Rechts: <input type="text"/> 24</p>							Links			L1	Bevestiging kolommen onderbouw	MVT	L2	Lukjes, plaatjes e.d.	MVT	L3	Toestand van de conservering	MVT	L4	Toestand kolommen (scheuren/deuken etc.)	Goed	L5	Aarding (bevestiging)	MVT	Rechts			R1	Bevestiging kolommen onderbouw	Goed	R2	Lukjes, plaatjes e.d.	Slecht	R3	Toestand van de conservering	Slecht	R4	Toestand kolommen (scheuren/deuken etc.)	Goed	R5	Aarding (bevestiging)	Slecht
Links																																										
L1	Bevestiging kolommen onderbouw	MVT																																								
L2	Lukjes, plaatjes e.d.	MVT																																								
L3	Toestand van de conservering	MVT																																								
L4	Toestand kolommen (scheuren/deuken etc.)	Goed																																								
L5	Aarding (bevestiging)	MVT																																								
Rechts																																										
R1	Bevestiging kolommen onderbouw	Goed																																								
R2	Lukjes, plaatjes e.d.	Slecht																																								
R3	Toestand van de conservering	Slecht																																								
R4	Toestand kolommen (scheuren/deuken etc.)	Goed																																								
R5	Aarding (bevestiging)	Slecht																																								
<p>Ligger</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Links</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Toestand van conservering</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bevestigingen van borden/signaalgevers</td> <td>Goed</td> </tr> </tbody> </table> <p>Elektrode</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1. Pool</th> <th>RV</th> <th>Lokate</th> <th><input type="checkbox"/></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2. Pool</td> <td><input type="text"/></td> <td>Lokate</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Pool</td> <td><input type="text"/></td> <td>Lokate</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Overige bijzonderheden</p>							Links			1	Toestand van conservering	Goed	2	Bevestigingen van borden/signaalgevers	Goed	1. Pool	RV	Lokate	<input type="checkbox"/>	2. Pool	<input type="text"/>	Lokate	<input type="checkbox"/>	3. Pool	<input type="text"/>	Lokate	<input type="checkbox"/>															
Links																																										
1	Toestand van conservering	Goed																																								
2	Bevestigingen van borden/signaalgevers	Goed																																								
1. Pool	RV	Lokate	<input type="checkbox"/>																																							
2. Pool	<input type="text"/>	Lokate	<input type="checkbox"/>																																							
3. Pool	<input type="text"/>	Lokate	<input type="checkbox"/>																																							
<p>Overzichts foto</p> <p>Map</p>																																										

Constructie nr. : 3424

Locatie : A12R, 5,670

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	4
Multisign	

Trajectcontrole aanwezig aan deze VDC.
VDC-3424. {1983, RW12,CB-1}



Passport	Inspectiefnummer	Risico	Standhoudingsplan	Foto's	Wijzigingen	Rapport																																				
<p>Algemeen</p> <p>Naam inspecteurs: R. Hulman en B. Schep Meer: Bericht: </p> <p>Inspectie datum: 28-10-2010 Temperatuur: </p>																																										
<p>Kelom</p> <table border="0"> <tr> <td>Links</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L1</td> <td>Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>MVT</td> </tr> <tr> <td>L2</td> <td>Lukjes, plaatjes e.d.</td> <td>MVT</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>Toestand van de conservering</td> <td>Slecht</td> </tr> <tr> <td>L4</td> <td>Toestand kolompoten (scheuren/leuken etc.)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>L5</td> <td>Aandig (bevestiging)</td> <td>MVT</td> </tr> <tr> <td>Rechts</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>Lukjes, plaatjes e.d.</td> <td>Matig</td> </tr> <tr> <td>R3</td> <td>Toestand van de conservering</td> <td>Slecht</td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>Toestand kolompoten (scheuren/leuken etc.)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>R5</td> <td>Aandig (bevestiging)</td> <td>Zeer slecht</td> </tr> </table> <p>Scheefstand is min per 2,0 m</p> <p>Voor: Zijde: </p> <p>KOLOM LINKS: </p> <p>KOLOM Rechts: 24</p>							Links			L1	Bevestiging kolommen onderbouw	MVT	L2	Lukjes, plaatjes e.d.	MVT	L3	Toestand van de conservering	Slecht	L4	Toestand kolompoten (scheuren/leuken etc.)	Goed	L5	Aandig (bevestiging)	MVT	Rechts			R1	Bevestiging kolommen onderbouw	Goed	R2	Lukjes, plaatjes e.d.	Matig	R3	Toestand van de conservering	Slecht	R4	Toestand kolompoten (scheuren/leuken etc.)	Goed	R5	Aandig (bevestiging)	Zeer slecht
Links																																										
L1	Bevestiging kolommen onderbouw	MVT																																								
L2	Lukjes, plaatjes e.d.	MVT																																								
L3	Toestand van de conservering	Slecht																																								
L4	Toestand kolompoten (scheuren/leuken etc.)	Goed																																								
L5	Aandig (bevestiging)	MVT																																								
Rechts																																										
R1	Bevestiging kolommen onderbouw	Goed																																								
R2	Lukjes, plaatjes e.d.	Matig																																								
R3	Toestand van de conservering	Slecht																																								
R4	Toestand kolompoten (scheuren/leuken etc.)	Goed																																								
R5	Aandig (bevestiging)	Zeer slecht																																								
<p>Ligger</p> <p>Links</p> <p>1 Toestand van conservering: Matig</p> <p>2 Bevestigingen van borden/signaalgevers: Goed</p> <p>Elektrische</p> <p>1. Post: Lokatie: </p> <p>2. Post: Lokatie: </p> <p>3. Post: Lokatie: </p> <p>Overige bijzonderheden:</p>																																										
<p>Overzichts Foto</p> <p>Map</p>																																										

Constructie nr. : 6758

Locatie : A12L, 7,071

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	2

VDC-6758. {1996, RW12,CB-1}



Paspoort		Inspectieformulier		Basis		Instandhoudingsplan		Foto's		Wijzigingen		Rapport	
Algemeen													
Algemeen													
Naam inspecteurs		R. Mulman en S. Schap				Waar		Berooft					
Inspectie datum		28-10-2010				Temperatuur		15					
Kelen													
Links													
L1	Bevestiging kolommen onderbouw			M/V									
L2	Lukjes, plaatjes e.d.			M/V									
L3	Toestand van de conservering			Matig									
L4	Toestand kolompoten (scheuren/leuken etc.)			Goed									
L5	Aarding (bevestiging)			M/V									
Rechts													
R1	Bevestiging kolommen onderbouw			Goed									
R2	Lukjes, plaatjes e.d.			Goed									
R3	Toestand van de conservering			Slecht									
R4	Toestand kolompoten (scheuren/leuken etc.)			Goed									
R5	Aarding (bevestiging)			Zeer slecht									
Scheefstand in mm per 2,0 m													
Voor													
Zijde													
KLOOF LinkS													
KLOOF Rechts		21											
Ligger													
Links													
1 Toestand van conservering				Goed									
2 Bevestigingen van borden/signaalgevers				Goed									
Elektrode													
1 Poort				Lokatie									
2 Poort				Lokatie									
3 Poort				Lokatie									
Overige bijzonderheden													
Overzichtsfoto													
Map													

Constructie nr. : 6756

Locatie : A12R, 8,400

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	3

VDC gaat over beide rijbanen. Dus in totaal 6 matrixsignaalgevers.
VDC-6756. {1996, RW12,CB-1}



Passport	Inspectieformulier	Risico	Instandhoudingsplan	Fotos	Wijzigingen	Rapport																																							
<p>Algemeen</p> <p>Algemeen</p> <p>Naam inspecteur: M. Blom en R. Hulsmar Weer: Bewolkt</p> <p>Inspectie datum: 29-10-2010 Tijd: 13:00 Temperatuur: 10.0</p>																																													
<p>Kolom</p> <table border="0"> <tr> <td>Links</td> <td>L1 Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L2 Lijkjes, plaatjes s.d.</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L3 Toestand van de conservering</td> <td>Matig</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L4 Toestand kolommen (rheuren/deuken etc.)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L5 Aandring (bevestiging)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>Rechts</td> <td>R1 Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>MVT</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R2 Lijkjes, plaatjes s.d.</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R3 Toestand van de conservering</td> <td>Matig</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R4 Toestand kolommen (rheuren/deuken etc.)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R5 Aandring (bevestiging)</td> <td>Zeer slecht</td> </tr> </table> <p>Scheefstand is mm per 2,0 m</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Voor</td> <td>Zijde</td> </tr> <tr> <td>KOLOM LINKS</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KOLOM Rechts</td> <td>21</td> <td></td> </tr> </table>							Links	L1 Bevestiging kolommen onderbouw	Goed		L2 Lijkjes, plaatjes s.d.	Goed		L3 Toestand van de conservering	Matig		L4 Toestand kolommen (rheuren/deuken etc.)	Goed		L5 Aandring (bevestiging)	Goed	Rechts	R1 Bevestiging kolommen onderbouw	MVT		R2 Lijkjes, plaatjes s.d.	Goed		R3 Toestand van de conservering	Matig		R4 Toestand kolommen (rheuren/deuken etc.)	Goed		R5 Aandring (bevestiging)	Zeer slecht		Voor	Zijde	KOLOM LINKS	0		KOLOM Rechts	21	
Links	L1 Bevestiging kolommen onderbouw	Goed																																											
	L2 Lijkjes, plaatjes s.d.	Goed																																											
	L3 Toestand van de conservering	Matig																																											
	L4 Toestand kolommen (rheuren/deuken etc.)	Goed																																											
	L5 Aandring (bevestiging)	Goed																																											
Rechts	R1 Bevestiging kolommen onderbouw	MVT																																											
	R2 Lijkjes, plaatjes s.d.	Goed																																											
	R3 Toestand van de conservering	Matig																																											
	R4 Toestand kolommen (rheuren/deuken etc.)	Goed																																											
	R5 Aandring (bevestiging)	Zeer slecht																																											
	Voor	Zijde																																											
KOLOM LINKS	0																																												
KOLOM Rechts	21																																												
<p>Ligger</p> <table border="0"> <tr> <td>Links</td> <td>1 Toestand van conservering</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 Bevestigingen van borden/signaalgevers</td> <td>Goed</td> </tr> </table> <p>Gelktride</p> <table border="0"> <tr> <td>1 .Poet</td> <td>LW</td> <td>Lokatie</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 .Poet</td> <td></td> <td>Lokatie</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 .Poet</td> <td></td> <td>Lokatie</td> <td></td> </tr> </table> <p>Overige bijzonderheden</p>							Links	1 Toestand van conservering	Goed		2 Bevestigingen van borden/signaalgevers	Goed	1 .Poet	LW	Lokatie		2 .Poet		Lokatie		3 .Poet		Lokatie																						
Links	1 Toestand van conservering	Goed																																											
	2 Bevestigingen van borden/signaalgevers	Goed																																											
1 .Poet	LW	Lokatie																																											
2 .Poet		Lokatie																																											
3 .Poet		Lokatie																																											
<p>Overzichtsfoto</p> <p>Map</p>																																													

Constructie nr. : 5527

Locatie : A12L, 31,980

DVM Installatie	Aantal
Camera	1
Matrixsignaalgever	4

VDC-5527. {1988, RW12,A-1}




Passport	Inspectieverscher	Risico	Instandhoudingsplan	Fotos	Wijzigingen	Report																																				
<p>Algemeen</p> <p>Naam inspecteurs: M. Blom en R. Hulsmen Insectie datum: 4-11-2016 Weer: Beroft Temperatuur: 14</p>																																										
<p>Kolom</p> <table border="0"> <tr> <td>Links</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L1</td> <td>Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>MVT</td> </tr> <tr> <td>L2</td> <td>Lukjes, plaatjes e.d.</td> <td>MVT</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>Toestand van de conservering</td> <td>MVT</td> </tr> <tr> <td>L4</td> <td>Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>L5</td> <td>Aandig (bevestiging)</td> <td>MVT</td> </tr> <tr> <td>Rechts</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>Lukjes, plaatjes e.d.</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>R3</td> <td>Toestand van de conservering</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>R5</td> <td>Aandig (bevestiging)</td> <td>Goed</td> </tr> </table> <p>Scheefstand in mm per 2,0 m Voor: <input type="text"/> Zijde: <input type="text"/> KOLOM Links: <input type="text"/> <input type="text"/> KOLOM Rechts: <input type="text"/> <input type="text"/></p>							Links			L1	Bevestiging kolommen onderbouw	MVT	L2	Lukjes, plaatjes e.d.	MVT	L3	Toestand van de conservering	MVT	L4	Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)	Goed	L5	Aandig (bevestiging)	MVT	Rechts			R1	Bevestiging kolommen onderbouw	Goed	R2	Lukjes, plaatjes e.d.	Goed	R3	Toestand van de conservering	Goed	R4	Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)	Goed	R5	Aandig (bevestiging)	Goed
Links																																										
L1	Bevestiging kolommen onderbouw	MVT																																								
L2	Lukjes, plaatjes e.d.	MVT																																								
L3	Toestand van de conservering	MVT																																								
L4	Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)	Goed																																								
L5	Aandig (bevestiging)	MVT																																								
Rechts																																										
R1	Bevestiging kolommen onderbouw	Goed																																								
R2	Lukjes, plaatjes e.d.	Goed																																								
R3	Toestand van de conservering	Goed																																								
R4	Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)	Goed																																								
R5	Aandig (bevestiging)	Goed																																								
<p>Lijper</p> <p>Links</p> <p>1 Toestand van conservering: Goed 2 Bevestigingen van borden/signaalgevers: Goed</p> <p>Diëtrode</p> <p>1 .Pool: RA Lokatie: <input type="text"/> 2 .Pool: Lokatie: <input type="text"/> 3 .Pool: Lokatie: <input type="text"/></p> <p>Overige bijzonderheden: <input type="text"/></p>																																										
<p>Overzichts foto</p>						<p>Map</p>																																				

Constructie nr.: 7663

Locatie: A12L, 32,540

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	4

VDC-7663. {1997, RW12,CB-1}




Passport	Inspectierapport	Risico	Standhoudingsplan	Pubis	Wijzigingen	Rapport						
<p>Algemeen</p> <p>Naam inspecteur: M. Blom en R. Hutteman Waer: Beroekt</p> <p>Inspectie datum: 4-11-2018 Temperatuur: 14</p>												
<p>Filter: Rijbewaartstaat Om...</p> <p>Inspectie zaken</p> <p>Constructie nr.: 7663</p> <p>Netwerklabel</p> <p>Zoeken</p>	<p>Kolon</p> <p>Links</p> <p>L1 Bevestiging kolommen onderbouw: <input type="text" value="MVT"/></p> <p>L2 Luktjes, plaatjes e.d.: <input type="text" value="MVT"/></p> <p>L3 Toestand van de conservering: <input type="text" value="MVT"/></p> <p>L4 Toestand kolomopen (scheuren/deuken etc.): <input type="text" value="Goed"/></p> <p>L5 Aandring (bevestiging): <input type="text" value="MVT"/></p>		<p>Ligger</p> <p>Links</p> <p>1 Toestand van conservering: <input type="text" value="Goed"/></p> <p>2 Bevestigingen van borden/signaalgevers: <input type="text" value="Goed"/></p>		<p>Dijkstraat</p> <p>1 Poort: RA Lokatie: -</p> <p>2 Poort: Lokatie: -</p> <p>3 Poort: Lokatie: -</p>							
	<p>Rechts</p> <p>R1 Bevestiging kolommen onderbouw: <input type="text" value="Goed"/></p> <p>R2 Luktjes, plaatjes e.d.: <input type="text" value="Goed"/></p> <p>R3 Toestand van de conservering: <input type="text" value="Goed"/></p> <p>R4 Toestand kolomopen (scheuren/deuken etc.): <input type="text" value="Goed"/></p> <p>R5 Aandring (bevestiging): <input type="text" value="Goed"/></p>		<p>Overige bijzonderheden</p>		<p>Map</p>							
	<p>Scheefstand in mm per 2,0 m</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Voor</th> <th>Zijde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KOLOM LINKS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KOLOM Rechts</td> <td>21</td> </tr> </tbody> </table>						Voor	Zijde	KOLOM LINKS		KOLOM Rechts	21
	Voor	Zijde										
	KOLOM LINKS											
	KOLOM Rechts	21										

Constructie nr.: 3375

Locatie: A12R, 39,321

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	6
Multisign	

VDC-3375. {1982, RW12,CB-1}{herplaatst in 1988}



[Pagina](#) | [Inspectiehistoriek](#) | [Rijze](#) | [Instandhoudingsplan](#) | [Foto's](#) | [Wijzigingen](#) | [Rapport](#)

Filtr:

Inspectie zoeknaam:

Constructie nr.:

Netwerkkachabel:

Algemeen

Naam inspecteur: Weer:

Inspectie datum: Temperatuur:

Kolom

Links

L1 Bevestiging kolommen onderbouw:

L2 Luchtspleetjes e.d.:

L3 Toestand van de conservering:

L4 Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.):

L5 Aandring (bevestiging):

Rechts

R1 Bevestiging kolommen onderbouw:

R2 Luchtspleetjes e.d.:

R3 Toestand van de conservering:

R4 Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.):

R5 Aandring (bevestiging):

Bijkleefstand is min. per 2,0 m
 Voor: Zijde:

KOLOR Links:

KOLOR Rechts:

Ligger

Links

1 Toestand van conservering:

2 Bevestigingen van borden/signaalgevers:

Elektrische

1 Foot: Lokale:

2 Foot: Lokale:

3 Foot: Lokale:

Overige bijzonderheden:

Foto's:

Map:

Constructie nr.: 7672
 Locatie: A12R, 33,077

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	4

VDC-7672. {1997, RW12,CB-1}



Filter:

Inspectie zoeken

Constructie nr.

Netverwachtel

Inspectieformulier **Basic** **Instandhoudingsplan** **Foto's** **Wijzigingen** **Rapport**

Algemeen

Naam inspecteur: Waar:

Inspectie datum: Temperatuur:

Kolon

Links		
L1	Bevestiging kolommen onderbouw	<input type="text" value="MVT"/>
L2	Lokjes, plaatjes e.d.	<input type="text" value="MVT"/>
L3	Toestand van de conservering	<input type="text" value="MVT"/>
L4	Toestand kolommen (scheuren/leuken etc.)	<input type="text" value="Goed"/>
L5	Aandring (bevestiging)	<input type="text" value="MVT"/>
Rechts		
R1	Bevestiging kolommen onderbouw	<input type="text" value="Goed"/>
R2	Lokjes, plaatjes e.d.	<input type="text" value="Goed"/>
R3	Toestand van de conservering	<input type="text" value="Goed"/>
R4	Toestand kolommen (scheuren/leuken etc.)	<input type="text" value="Goed"/>
R5	Aandring (bevestiging)	<input type="text" value="Goed"/>

Scheefheid in mm per 2,0 m
 Voor:
 Zijde:

KILOM Links:
 KILOM Rechts:

Ligger

links		
1	Toestand van conservering	<input type="text" value="Goed"/>
2	Bevestigingen van border/signaalgevers	<input type="text" value="Goed"/>

Elektrisch

1. Poort	<input type="text" value="AV"/>	Lokale	<input type="checkbox"/>
2. Poort	<input type="text" value=""/>	Lokale	<input type="checkbox"/>
3. Poort	<input type="text" value=""/>	Lokale	<input type="checkbox"/>

Overige bijzonderheden

Overzichtsfoto

Map

Constructie nr. : 7191

Locatie : A13R, 6,541

Deze VDC overspant beide rijbanen. Op de linkerrijbaan hangen 4 matrixsignaalgevers en een camera. VDC-7191. {????, RW13,CB-1}



Plaats	Inspectieformulier	Kluis	Instandhoudingsplan	Fotos	Wijzigingen	Rapport																																													
<p>Algemeen</p> <p>Naam inspecteurs: T. van der Kolk en M. Cross Waar: Zonnig</p> <p>Inspectie datum: 28-6-2010 Temperatuur: 26</p>																																																			
<p>Klein</p> <table border="0"> <tr> <td>Links</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L1</td> <td>Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>L2</td> <td>Lukjes, plaatjes e.d.</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>Toestand van de conservering</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>L4</td> <td>Toestand kolomroten (scheuren/deuken etc.)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>L5</td> <td>Aarding (bevestiging)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>Rechts</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>Lukjes, plaatjes e.d.</td> <td>Matig</td> </tr> <tr> <td>R3</td> <td>Toestand van de conservering</td> <td>Matig</td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>Toestand kolomroten (scheuren/deuken etc.)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>R5</td> <td>Aarding (bevestiging)</td> <td>Goed</td> </tr> </table> <p>Scheefstand in mm per 2,0 m</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Voor</td> <td>Zijde</td> </tr> <tr> <td>KOLOM LINKS</td> <td>21</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KOLOM Rechts</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </table>							Links			L1	Bevestiging kolommen onderbouw	Goed	L2	Lukjes, plaatjes e.d.	Goed	L3	Toestand van de conservering	Goed	L4	Toestand kolomroten (scheuren/deuken etc.)	Goed	L5	Aarding (bevestiging)	Goed	Rechts			R1	Bevestiging kolommen onderbouw	Goed	R2	Lukjes, plaatjes e.d.	Matig	R3	Toestand van de conservering	Matig	R4	Toestand kolomroten (scheuren/deuken etc.)	Goed	R5	Aarding (bevestiging)	Goed		Voor	Zijde	KOLOM LINKS	21		KOLOM Rechts	3	
Links																																																			
L1	Bevestiging kolommen onderbouw	Goed																																																	
L2	Lukjes, plaatjes e.d.	Goed																																																	
L3	Toestand van de conservering	Goed																																																	
L4	Toestand kolomroten (scheuren/deuken etc.)	Goed																																																	
L5	Aarding (bevestiging)	Goed																																																	
Rechts																																																			
R1	Bevestiging kolommen onderbouw	Goed																																																	
R2	Lukjes, plaatjes e.d.	Matig																																																	
R3	Toestand van de conservering	Matig																																																	
R4	Toestand kolomroten (scheuren/deuken etc.)	Goed																																																	
R5	Aarding (bevestiging)	Goed																																																	
	Voor	Zijde																																																	
KOLOM LINKS	21																																																		
KOLOM Rechts	3																																																		
<p>Ligger</p> <table border="0"> <tr> <td>Links</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Toestand van conservering</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bevestigingen van bordes/signaalgevers</td> <td>Goed</td> </tr> </table> <p>Diëtrode</p> <table border="0"> <tr> <td>1 .Poet</td> <td>RA</td> <td>Lokade</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2 .Poet</td> <td>LV</td> <td>Lokade</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3 .Poet</td> <td></td> <td>Lokade</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Overige ligpanden</p>							Links			1	Toestand van conservering	Goed	2	Bevestigingen van bordes/signaalgevers	Goed	1 .Poet	RA	Lokade	<input type="checkbox"/>	2 .Poet	LV	Lokade	<input type="checkbox"/>	3 .Poet		Lokade	<input type="checkbox"/>																								
Links																																																			
1	Toestand van conservering	Goed																																																	
2	Bevestigingen van bordes/signaalgevers	Goed																																																	
1 .Poet	RA	Lokade	<input type="checkbox"/>																																																
2 .Poet	LV	Lokade	<input type="checkbox"/>																																																
3 .Poet		Lokade	<input type="checkbox"/>																																																
<p>Overzichtsfoto</p> <p>Map</p>																																																			

Constructie nr. : 5026

Locatie : A13R, 16,173

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	3
Multisign	

VDC-5026. {1986, RW13,CB-1}



Passport	Inspectieformulier	Afsluit	Instandhoudingsplan	Fotos	Wijzigingen	Rapport
<p>Algemeen</p> <p>Naam inspecteurs: D. Meijers en H. Croes Inspectie datum: 11-5-2010 Waer: Beroft Temperatuur: 8</p>						
<p>Kelen</p> <p>Links</p> <p>L1 Bevestiging kolommen onderbouw: MVT L2 Lijkjes, plaatjes e.d.: MVT L3 Toestand van de conservering: MVT L4 Toestand kolomspanten (scharren/deuken etc.): Goed L5 Aandring (bevestiging): MVT</p> <p>Rechts</p> <p>R1 Bevestiging kolommen onderbouw: Goed R2 Lijkjes, plaatjes e.d.: Matig R3 Toestand van de conservering: Matig R4 Toestand kolomspanten (scharren/deuken etc.): Goed R5 Aandring (bevestiging): Zeer slecht</p>		<p>Ligger</p> <p>Links</p> <p>1 Toestand van conservering: Goed 2 Besettingen van borden/signaalgevers: Goed</p>		<p>Diabrode</p> <p>1 .Poet: Lokate 2 .Poet: Lokate 3 .Poet: Lokate</p>		
<p>Scheefstand in mm per 2,0 m</p> <p>Voor: KDOIW LINKS Zijde: KDOIW Rechts</p>		<p>Overzichts foto</p> <p>Map</p>				

Constructie nr. : 6604

Locatie : A15L, 64,313y

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	3

VDC-6604. {1995, RW15,CB-1}{herplaatst in 1997}



Peepport	Inspectieformulier	Bezoek	Instandhoudingsplan	Foto's	Wijzigingen	Rapport																																				
<p>Algemeen</p> <p>Naam inspecteurs: T. van der Kolk en M. Blom Waar: Half Beusicht</p> <p>Inspectie datum: 26-4-2010 Temperatuur: 16</p>																																										
<p>Kolom</p> <table border="0"> <tr> <td>Links</td> <td>L1 Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>NVT</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L2 Luchtes, plaatjes e.z.</td> <td>NVT</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L3 Toestand van de conservering</td> <td>Matig</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L4 Toestand kolomgaten (scheuren/deuken etc.)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L5 Aandring (bevestiging)</td> <td>NVT</td> </tr> <tr> <td>Rechts</td> <td>R1 Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R2 Luchtes, plaatjes e.z.</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R3 Toestand van de conservering</td> <td>Matig</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R4 Toestand kolomgaten (scheuren/deuken etc.)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R5 Aandring (bevestiging)</td> <td>Goed</td> </tr> </table> <p>Scheefheid in mm per 3,0 m</p> <table border="1"> <tr> <td>Vaar</td> <td>Zijde</td> </tr> <tr> <td>KOLOM LINKS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KOLOM Rechts</td> <td>24</td> </tr> </table>							Links	L1 Bevestiging kolommen onderbouw	NVT		L2 Luchtes, plaatjes e.z.	NVT		L3 Toestand van de conservering	Matig		L4 Toestand kolomgaten (scheuren/deuken etc.)	Goed		L5 Aandring (bevestiging)	NVT	Rechts	R1 Bevestiging kolommen onderbouw	Goed		R2 Luchtes, plaatjes e.z.	Goed		R3 Toestand van de conservering	Matig		R4 Toestand kolomgaten (scheuren/deuken etc.)	Goed		R5 Aandring (bevestiging)	Goed	Vaar	Zijde	KOLOM LINKS		KOLOM Rechts	24
Links	L1 Bevestiging kolommen onderbouw	NVT																																								
	L2 Luchtes, plaatjes e.z.	NVT																																								
	L3 Toestand van de conservering	Matig																																								
	L4 Toestand kolomgaten (scheuren/deuken etc.)	Goed																																								
	L5 Aandring (bevestiging)	NVT																																								
Rechts	R1 Bevestiging kolommen onderbouw	Goed																																								
	R2 Luchtes, plaatjes e.z.	Goed																																								
	R3 Toestand van de conservering	Matig																																								
	R4 Toestand kolomgaten (scheuren/deuken etc.)	Goed																																								
	R5 Aandring (bevestiging)	Goed																																								
Vaar	Zijde																																									
KOLOM LINKS																																										
KOLOM Rechts	24																																									
<p>Ligger</p> <table border="0"> <tr> <td>Links</td> <td>1 Toestand van conservering</td> <td>Matig</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 Bevestigingen van bordes/signaalgevers</td> <td>Matig</td> </tr> </table> <p>Elektrode</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Pool</td> <td>RA</td> <td>Locatie</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2. Pool</td> <td></td> <td>Locatie</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Pool</td> <td></td> <td>Locatie</td> <td></td> </tr> </table> <p>Overige bijzonderheden</p>							Links	1 Toestand van conservering	Matig		2 Bevestigingen van bordes/signaalgevers	Matig	1. Pool	RA	Locatie	-	2. Pool		Locatie		3. Pool		Locatie																			
Links	1 Toestand van conservering	Matig																																								
	2 Bevestigingen van bordes/signaalgevers	Matig																																								
1. Pool	RA	Locatie	-																																							
2. Pool		Locatie																																								
3. Pool		Locatie																																								
<p>Uitgeroepen foto</p> <p>Map</p>																																										

Constructie nr. : 7767

Locatie : A15R, 95,553e

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	1

VDC-7767. {1998, RW15,A-1}



Files:
Rijswaterstaat.Dim

Inspectie zoeken

Constructie nr.
7767

Netwerkcheck
Zoeken

[Rapport](#) | [Inspectieformulier](#) | [Kilom.](#) | [Instandhoudingsplan](#) | [Jobs](#) | [Wijzigingen](#) | [Rapport](#)

Algemeen

Algemeen

Naam inspecteurs: T. van der Kolk en K. Huisman | Waar: Borecht

Inspectie datum: 9-6-2018 | Temperatuur: 23

Kilom.

Link	Link	Rechts
L1 Bevestiging kolommen onderbouw	MVT	Slecht
L2 Lekkjes, pleetjes e.d.	MVT	Goed
L3 Toestand van de conservering	MVT	Matig
L4 Toestand kolomgoben (scheuren/deuken etc.)	Goed	Goed
L5 Aarding (bevestiging)	MVT	Goed

Scheefstand in mm per 2,0 m

Voor	Zijde
KILOM LINKS	
KILOM RECHTS	21

Ligger

Link	Link	Rechts
1 Toestand van conservering	Goed	
2 Bevestigingen van borden/signaalgevers	Goed	

Elektrische

1 .Pool	2 .Pool	3 .Pool
RA - Lokete	Lokete	Lokete

Overige bijzonderheden

Versie: 1.0

Map

Constructie nr. : 3657
 Locatie : A15L, 95,708n
 Uithouder (T-portaal): Geen DVM aanwezig.
 VDC-3657. {1976, RW15,Uithouder}




Passport	Inspectieformulier	Risico	Instandhoudingsplan	Foto's	Wijzigingen	Rapport						
<p>Algemeen</p> <p>Naam inspecteurs: T. van der Kolk en R. Hulstman Meer: Zonnig</p> <p>Inspectie datum: 13-9-2010 13 Temperatuur: 21</p>												
<p>Kolom</p> <p>Links</p> <p>L1 Bevestiging kolommen onderbouw: <input type="text" value="Goed"/></p> <p>L2 Lulpjes, plaatjes e.d.: <input type="text" value="Matig"/></p> <p>L3 Toestand van de conservering: <input type="text" value="Matig"/></p> <p>L4 Toestand kolompoten (schroeven/deuken etc.): <input type="text" value="Goed"/></p> <p>L5 Aanding (bevestiging): <input type="text" value="Zeer slecht"/></p> <p>Scheefstand in mm per 2,0 m: Voor: <input type="text" value="21"/> Zijk: <input type="text" value="3"/></p> <p>WOLDF LINKO: <input type="text" value="21"/> <input type="text" value="3"/></p>		<p>Arm</p> <p>Links</p> <p>1 Toestand van conservering: <input type="text" value="Slecht"/></p> <p>2 Bevestigingen van borden/signaalgevers: <input type="text" value="Goed"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Rechtsarm</p> <p>Rechts</p> <p>1 Toestand van conservering: <input type="text" value="Slecht"/></p> <p>2 Bevestigingen van borden/signaalgevers: <input type="text" value="Goed"/></p>		<p>Overzichts foto</p> <p>Map</p>								
<p>Elektrische</p> <p>1 Lokatie: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> //</p> <p>2 Lokatie: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> //</p> <p>3 Lokatie: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> //</p>							<p>Overige bijzonderheden</p> <p><input type="text"/></p>					

Constructie nr. : 6606

Locatie : A15R (of L ?), 63,315y

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	2

Op de maatregelenlijst staat R, maar moet waarschijnlijk L zijn.
VDC-6606. {1995, RW15,CB-1}{herplaatst in 1997}



Filter:
Rijkswaterstaat Dmv

Inspectie zoeken

Constructie nr.
6606

Netvervalschaal

Zoeken

Paaspert	Inspectieformulier	Klass.	Instandhoudingsplan	Fotos	Wijzigingen	Rapport
Algemeen						
Algemeen						
Naam inspecteurs		T. van der Kolk en D. Meijers		Waar		Zonig
Inspectie datum		27-4-2010		Temperatuur		14
Kolon						
Links						
L1	Bevestiging kolommen onderbouw	MVT				
L2	Lukjes, plaatjes e.d.	MVT				
L3	Toestand van de conservering	Slecht				
L4	Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)	Goed				
L5	Aarding (bevestiging)	MVT				
Rechts						
R1	Bevestiging kolommen onderbouw	Goed				
R2	Lukjes, plaatjes e.d.	Goed				
R3	Toestand van de conservering	Slecht				
R4	Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)	Goed				
R5	Aarding (bevestiging)	Goed				
Scheefstand in mm per 2,0 m						
Voor						
Zijde						
KOLOR LINKS						
KOLOR Rechts		14				
Ligger						
Links						
1. Toestand van conservering		Goed				
2. Bevestigingen van borden/signaalgevers		Goed				
Elektrode						
1. Poot		SA	Lokatie			
2. Poot			Lokatie			
3. Poot			Lokatie			
Overige bijsonderheden						

Overzichtsfoto

Map

Constructie nr. : 5096

Locatie : A16R, 19,550

Op deze locatie staat er geen VDC. Wel staat er over 19,5 Li en 19,5 Ri y een VDC, met in totaal 5 matrixsignaalgevers. Op 19,5 Li: 3 matrixsignaalgevers. Op 19,5 Ri y: 2 signaalgevers. VDC-5096. {19??, RW16,A-1}{1984, RW12, 1988 verplaatst}



Rapport Inspectieformulier Algem. Installatieplannen Foto's Wijzigingen Rapport		Overzicht foto Map
Algemeen Naam inspecteurs: T. van der Kolk en D. Noordermeer Maat: <input type="text"/> Inspectie datum: 17-2-2010 PCB: <input type="text"/> Temperatuur: <input type="text"/>		
Filten: Rijstrooktype: Dins Inspectie zien: Constructie nr.: 5096 Netwerkschakel: <input type="text"/> Zieken	Kelen Links L1 Bevestiging kolommen onderbouw MVT L2 Luktjes, plaatjes e.d. MVT L3 Toestand van de conservering MVT L4 Toestand kolomgaten (scheuren/deuken etc.) Slecht L5 Aandring (bevestiging) MVT Rechts R1 Bevestiging kolommen onderbouw Goed R2 Luktjes, plaatjes e.d. Goed R3 Toestand van de conservering Matig R4 Toestand kolomgaten (scheuren/deuken etc.) Goed R5 Aandring (bevestiging) Zeer slecht	Ligger Links 1 Toestand van conservering Goed 2 Bepalingen van borden/signaalgevers Goed Diepbrede 1 .Poet Lokatie <input type="text"/> 2 .Poet Lokatie <input type="text"/> 3 .Poet Lokatie <input type="text"/> Overige bijzonderheden <input type="text"/>
	Scheefstand in mm per 2,0 m Voor Zijde KDOIH Links <input type="text"/> KDOIH Rechts 21	

Constructie nr. : 5636

Locatie : A16R, 21,866

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	3

VDC-5636. {1989, RW16,A-1}



Filter: Rijsoort: Dms

Inspectie zoeken

Constructie nr.:

Netwerkschakel:

[Pagina](#) |
 [Inspectieformulier](#) |
 [Rijsoort](#) |
 [Instandhoudingsplan](#) |
 [Fotos](#) |
 [Wijzigingen](#) |
 [Rapport](#)

Algemeen

Algemeen

Naam inspecteurs:

Inspectie datum:

Constructie nr. : 8565

Locatie : A16R, 24,887x

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	3

VDC-8565. {1998, RW16,CB-1}



Passport	Inspectieformulier	Afsluit	Instandhoudingsplan	Atlas	Wijzigingen	Rapport									
<p>Algemeen</p> <p>Naam inspecteurs: T. van der Kolk en M. Blom Waer: Half Beslist Inspectie datum: 03-5-2010 ICB: 03 Temperatuur: 12</p>															
<p>Kelom</p> <p>Links</p> <p>L1 Bevestiging kolommen onderbouw: Goed L2 Lijkjes, plaatjes e.d.: Goed L3 Toestand van de conservering: Goed L4 Toestand kolompijpen (scheuren/deuken etc.): Goed L5 Aandring (bevestiging): Goed</p> <p>Rechts</p> <p>R1 Bevestiging kolommen onderbouw: Goed R2 Lijkjes, plaatjes e.d.: Goed R3 Toestand van de conservering: Matig R4 Toestand kolompijpen (scheuren/deuken etc.): Goed R5 Aandring (bevestiging): Goed</p> <p>Scheefstand in mm per 2,0 m</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Voor</th> <th>Zijde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KOLOM LINKS</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KOLOM Rechts</td> <td>21</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Voor	Zijde	KOLOM LINKS	14		KOLOM Rechts	21	
	Voor	Zijde													
KOLOM LINKS	14														
KOLOM Rechts	21														
<p>Ligger</p> <p>L1 Toestand van conservering: Goed L2 Besettingen van borden/signaalgevers: Goed</p> <p>Dielbrode</p> <p>1 .Pool: RV Lokate: - 2 .Pool: LA Lokate: + 3 .Pool: Lokate: -</p> <p>Overige bijzonderheden</p>															
<p>Overzicht foto</p> <p>Map</p>															

Constructie nr. : 8671

Locatie : A16R, 23,937r

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	4

VDC-8671. {1998, RW16,CB-1}



Rapport	Inspectieformulier	Risico	Instandhoudingsplan	Fotos	Wijzigingen	Rapport																																													
<p>Algemeen</p> <p>Algemeen</p> <p>Naam inspecteurs: T. van der Kolk en M. Blom Waar Half Bevoegd</p> <p>Inspectie datum: 10-5-2010 RA SB Temperatuur 12</p>																																																			
<p>Kolom</p> <table border="0"> <tr> <td>Links</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L1</td> <td>Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>L2</td> <td>Lukjes, plaatjes e.d.</td> <td>Matig</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>Toestand van de conservering</td> <td>Matig</td> </tr> <tr> <td>L4</td> <td>Toestand kolomroten (scheuren/deuken etc.)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>L5</td> <td>Aandring (bevestiging)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>Rechts</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>Lukjes, plaatjes e.d.</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>R3</td> <td>Toestand van de conservering</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>Toestand kolomroten (scheuren/deuken etc.)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>R5</td> <td>Aandring (bevestiging)</td> <td>Goed</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">Scheefstand in mm per 2,0 m</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Voor</td> <td>Zijde</td> </tr> <tr> <td>KOLOM LINKS</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KOLOM Rechts</td> <td>21</td> <td></td> </tr> </table>							Links			L1	Bevestiging kolommen onderbouw	Goed	L2	Lukjes, plaatjes e.d.	Matig	L3	Toestand van de conservering	Matig	L4	Toestand kolomroten (scheuren/deuken etc.)	Goed	L5	Aandring (bevestiging)	Goed	Rechts			R1	Bevestiging kolommen onderbouw	Goed	R2	Lukjes, plaatjes e.d.	Goed	R3	Toestand van de conservering	Goed	R4	Toestand kolomroten (scheuren/deuken etc.)	Goed	R5	Aandring (bevestiging)	Goed		Voor	Zijde	KOLOM LINKS	3		KOLOM Rechts	21	
Links																																																			
L1	Bevestiging kolommen onderbouw	Goed																																																	
L2	Lukjes, plaatjes e.d.	Matig																																																	
L3	Toestand van de conservering	Matig																																																	
L4	Toestand kolomroten (scheuren/deuken etc.)	Goed																																																	
L5	Aandring (bevestiging)	Goed																																																	
Rechts																																																			
R1	Bevestiging kolommen onderbouw	Goed																																																	
R2	Lukjes, plaatjes e.d.	Goed																																																	
R3	Toestand van de conservering	Goed																																																	
R4	Toestand kolomroten (scheuren/deuken etc.)	Goed																																																	
R5	Aandring (bevestiging)	Goed																																																	
	Voor	Zijde																																																	
KOLOM LINKS	3																																																		
KOLOM Rechts	21																																																		
<p>Ligger</p> <p>Links</p> <p>1 Toestand van conservering Goed</p> <p>2 Bevestigingen van borden/signaalgevers Goed</p> <p>Electrode</p> <table border="0"> <tr> <td>1 .Poot</td> <td>RA</td> <td>Lokatie</td> <td>-</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2 .Poot</td> <td>LV</td> <td>Lokatie</td> <td>-</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3 .Poot</td> <td></td> <td>Lokatie</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Overige bijzonderheden</p> <div style="border: 1px solid black; height: 50px;"></div>							1 .Poot	RA	Lokatie	-	<input type="checkbox"/>	2 .Poot	LV	Lokatie	-	<input type="checkbox"/>	3 .Poot		Lokatie		<input type="checkbox"/>																														
1 .Poot	RA	Lokatie	-	<input type="checkbox"/>																																															
2 .Poot	LV	Lokatie	-	<input type="checkbox"/>																																															
3 .Poot		Lokatie		<input type="checkbox"/>																																															
<p>Overzichtsfoto</p> <div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div> <p>Map</p>																																																			

Constructie nr. : 3281

Locatie : A16L, 33,125

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	4

VDC-3281. {1977, RW16,A-1}



Paaspart	Inspectieformulier	Risico	Instandhoudingsplan	Fotos	Wijzigingen	Rapport																																													
<p>Algemeen</p> <p>Naam inspecteurs: T. van der Kolk en M. Blom Waar: Bevelik</p> <p>Inspectie datum: 27-7-2020 Temperatuur: 21</p>																																																			
<p>Kelom</p> <table border="0"> <tr> <td>Links</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L1</td> <td>Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>MVE</td> </tr> <tr> <td>L2</td> <td>Lukjes, plaatjes e.d.</td> <td>MVT</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>Toestand van de conservering</td> <td>Matig</td> </tr> <tr> <td>L4</td> <td>Toestand kolomroten (scheuren/deuken etc.)</td> <td>Slecht</td> </tr> <tr> <td>L5</td> <td>Aandring (bevestiging)</td> <td>MVT</td> </tr> <tr> <td>Rechts</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>Lukjes, plaatjes e.d.</td> <td>Matig</td> </tr> <tr> <td>R3</td> <td>Toestand van de conservering</td> <td>Slecht</td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>Toestand kolomroten (scheuren/deuken etc.)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>R5</td> <td>Aandring (bevestiging)</td> <td>Zeer slecht</td> </tr> </table> <p>Scheefstand in mm per 2,0 m</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Voor</td> <td>Zijde</td> </tr> <tr> <td>KDLOH LINKS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KDLOH Rechts</td> <td>7</td> <td></td> </tr> </table>							Links			L1	Bevestiging kolommen onderbouw	MVE	L2	Lukjes, plaatjes e.d.	MVT	L3	Toestand van de conservering	Matig	L4	Toestand kolomroten (scheuren/deuken etc.)	Slecht	L5	Aandring (bevestiging)	MVT	Rechts			R1	Bevestiging kolommen onderbouw	Goed	R2	Lukjes, plaatjes e.d.	Matig	R3	Toestand van de conservering	Slecht	R4	Toestand kolomroten (scheuren/deuken etc.)	Goed	R5	Aandring (bevestiging)	Zeer slecht		Voor	Zijde	KDLOH LINKS			KDLOH Rechts	7	
Links																																																			
L1	Bevestiging kolommen onderbouw	MVE																																																	
L2	Lukjes, plaatjes e.d.	MVT																																																	
L3	Toestand van de conservering	Matig																																																	
L4	Toestand kolomroten (scheuren/deuken etc.)	Slecht																																																	
L5	Aandring (bevestiging)	MVT																																																	
Rechts																																																			
R1	Bevestiging kolommen onderbouw	Goed																																																	
R2	Lukjes, plaatjes e.d.	Matig																																																	
R3	Toestand van de conservering	Slecht																																																	
R4	Toestand kolomroten (scheuren/deuken etc.)	Goed																																																	
R5	Aandring (bevestiging)	Zeer slecht																																																	
	Voor	Zijde																																																	
KDLOH LINKS																																																			
KDLOH Rechts	7																																																		
<p>Ligger</p> <table border="0"> <tr> <td>Links</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Toestand van conservering</td> <td>Slecht</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bevestigingen van borden/signaalgevers</td> <td>Matig</td> </tr> <tr> <td>Elektrode</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 .Pool</td> <td>Lokade</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2 .Pool</td> <td>Lokade</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3 .Pool</td> <td>Lokade</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Overige bijzonderheden</p>							Links			1	Toestand van conservering	Slecht	2	Bevestigingen van borden/signaalgevers	Matig	Elektrode			1 .Pool	Lokade	<input type="checkbox"/>	2 .Pool	Lokade	<input type="checkbox"/>	3 .Pool	Lokade	<input type="checkbox"/>																								
Links																																																			
1	Toestand van conservering	Slecht																																																	
2	Bevestigingen van borden/signaalgevers	Matig																																																	
Elektrode																																																			
1 .Pool	Lokade	<input type="checkbox"/>																																																	
2 .Pool	Lokade	<input type="checkbox"/>																																																	
3 .Pool	Lokade	<input type="checkbox"/>																																																	
<p>Overzichtsfoto</p>																																																			

Constructie nr.: 3296

Locatie: A16L, 30,730

VDC-3296. {1976, RW16,B-1}



Rapport		Inspectieformulier		Algemeen		Instandhoudingsplan		Fotos		Wijzigingen		Rapport																																																		
<p>Algemeen</p> <p>Naam inspecteurs: T. van der Kolk en M. Blom Waer: Beroft</p> <p>Inspectie datum: 27-7-2016 Temperatuur: 21</p>																																																														
<p>Kelom</p> <table border="1"> <tr> <td>Links</td> <td>L1</td> <td>Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>MVT</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L2</td> <td>Lukjes, plaatjes e.d.</td> <td>Matig</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L3</td> <td>Toestand van de conservering</td> <td>Slecht</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L4</td> <td>Toestand kolommen (scheuren/deuken etc.)</td> <td>Slecht</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L5</td> <td>Aandring (bevestiging)</td> <td>MVT</td> </tr> <tr> <td>Rechts</td> <td>R1</td> <td>Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>MVT</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R2</td> <td>Lukjes, plaatjes e.d.</td> <td>Matig</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R3</td> <td>Toestand van de conservering</td> <td>Slecht</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R4</td> <td>Toestand kolommen (scheuren/deuken etc.)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R5</td> <td>Aandring (bevestiging)</td> <td>Zeer slecht</td> </tr> </table> <p>Scheefstand in mm per 2,0 m</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Vaar</td> <td>Zijde</td> </tr> <tr> <td>KOLOM LINKS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KOLOM Rechts</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>														Links	L1	Bevestiging kolommen onderbouw	MVT		L2	Lukjes, plaatjes e.d.	Matig		L3	Toestand van de conservering	Slecht		L4	Toestand kolommen (scheuren/deuken etc.)	Slecht		L5	Aandring (bevestiging)	MVT	Rechts	R1	Bevestiging kolommen onderbouw	MVT		R2	Lukjes, plaatjes e.d.	Matig		R3	Toestand van de conservering	Slecht		R4	Toestand kolommen (scheuren/deuken etc.)	Goed		R5	Aandring (bevestiging)	Zeer slecht		Vaar	Zijde	KOLOM LINKS			KOLOM Rechts	0	
Links	L1	Bevestiging kolommen onderbouw	MVT																																																											
	L2	Lukjes, plaatjes e.d.	Matig																																																											
	L3	Toestand van de conservering	Slecht																																																											
	L4	Toestand kolommen (scheuren/deuken etc.)	Slecht																																																											
	L5	Aandring (bevestiging)	MVT																																																											
Rechts	R1	Bevestiging kolommen onderbouw	MVT																																																											
	R2	Lukjes, plaatjes e.d.	Matig																																																											
	R3	Toestand van de conservering	Slecht																																																											
	R4	Toestand kolommen (scheuren/deuken etc.)	Goed																																																											
	R5	Aandring (bevestiging)	Zeer slecht																																																											
	Vaar	Zijde																																																												
KOLOM LINKS																																																														
KOLOM Rechts	0																																																													
<p>Ligger</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Toestand van conservering</td> <td>Slecht</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bevestigingen van borden/signaalgevers</td> <td>Goed</td> </tr> </table> <p>Gelbode</p> <table border="1"> <tr> <td>1 .Pool</td> <td>Locate</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2 .Pool</td> <td>Locate</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3 .Pool</td> <td>Locate</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Overige bijzonderheden</p>														1	Toestand van conservering	Slecht	2	Bevestigingen van borden/signaalgevers	Goed	1 .Pool	Locate	<input type="checkbox"/>	2 .Pool	Locate	<input type="checkbox"/>	3 .Pool	Locate	<input type="checkbox"/>																																		
1	Toestand van conservering	Slecht																																																												
2	Bevestigingen van borden/signaalgevers	Goed																																																												
1 .Pool	Locate	<input type="checkbox"/>																																																												
2 .Pool	Locate	<input type="checkbox"/>																																																												
3 .Pool	Locate	<input type="checkbox"/>																																																												
<p>Map</p>																																																														

Constructie nr. : 16018

Locatie : A16L, 25,385

DVM Installatie	Aantal
DRIP	1

VDC-16018. {????, RW16,DRIP}



Algemeen
 Naam inspecteurs: T. van der Kolk en H. Blom Weer: Berovkt
 Inspectie datum: 26-5-2010 Temperatuur: 15

Kolom
 Links
 L1 Bevestiging kolommen onderbouw: Slecht
 L2 Lijkjes, plaatjes a.d.: Goed
 L3 Toestand van de conservering: Goed
 L4 Toestand kolompoten (schesuren/deuken etc.): Goed
 L5 Aanding (bevestiging): Goed
 Scheefstand in mm per 2,0 m
 Voor: Zijde:
 KOLON LINKS: 21 28

Arms
 Links
 1 Toestand van conservering: Goed
 2 Bevestigingen van bodem/signaalgevers: Goed
 Rechterarm
 Rechts
 1 Toestand van conservering:
 2 Bevestigingen van bodem/signaalgevers:

Wegbreedte
 1 Lokatie: //
 2 Lokatie: //
 3 Lokatie: //

Overige bijzonderheden:

Overzichtsfoto:

Map:

Constructie nr. : 3292

Locatie : A16R, 32,516

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	?

VDC-3296. {1977, RW16,A-1}



[Pagina](#) | [Inspectieformulier](#) | [Ritace](#) | [Instandhoudingsplan](#) | [Fotos](#) | [Wijzigingen](#) | [Rapport](#)

Algemeen
 Naam inspecteurs: T. van der Kolk en B. Schep | Waaier: **Half Bevoegd**
 Inspectie datum: 22-7-2010 | RIN: **10** | Temperatuur: 24

Kolom
Links
 L1 Bevestiging kolommen onderbouw: **MVT**
 L2 Luchtkleppen, plaatjes e.d.: **MVT**
 L3 Toestand van de conservering: **Slecht**
 L4 Toestand kolomroeten (schroeven/deuken etc.): **Goed**
 L5 Aandring (bevestiging): **MVT**
Rechts
 R1 Bevestiging kolommen onderbouw: **Goed**
 R2 Luchtkleppen, plaatjes e.d.: **Melig**
 R3 Toestand van de conservering: **Slecht**
 R4 Toestand kolomroeten (schroeven/deuken etc.): **Goed**
 R5 Aandring (bevestiging): **Goed**

Scheefstand in mm per 2,0 m
 Voor: Zijde:
 KDOIW Links: 21
 KDOIW Rechts:

Ligger
 Links
 1 Toestand van conservering: **Melig**
 2 Bevestigingen van borden/signaalgevers: **Goed**

Elektrische
 1 .Poort: **BA** Lokale
 2 .Poort: Lokale
 3 .Poort: Lokale

Overige bijzonderheden

Overzichtsfoto
 Map

Constructie nr. : 7146

Locatie : A16R, 44,269

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	3
LED-display	2
Multisign	

VDC-7146. {1996, RW16,CB-1}



Filter:
Rijkswaterstaat: Dins

Inspectie zoeken

Constructie nr.:
7146

Netwerkachiel

Zoeken

Algemeen

Algemeen

Naam inspecteurs: T. van der Kolk en B. Schep

Inspectie datum: 26-7-2020 20

Kolon

Linker	Rechts
L1 Bevestiging kolommen onderbouw <input type="button" value="Goed"/>	R1 Bevestiging kolommen onderbouw <input type="button" value="Slecht"/>
L2 Luktjes, plaatjes e.d. <input type="button" value="Goed"/>	R2 Luktjes, plaatjes e.d. <input type="button" value="Matig"/>
L3 Toestand van de conservering <input type="button" value="Goed"/>	R3 Toestand van de conservering <input type="button" value="Goed"/>
L4 Toestand kolomroepen (scheuren/deuken etc.) <input type="button" value="Goed"/>	R4 Toestand kolomroepen (scheuren/deuken etc.) <input type="button" value="Goed"/>
L5 Aarding (bevestiging) <input type="button" value="Goed"/>	R5 Aarding (bevestiging) <input type="button" value="Goed"/>

Scheefstand in mm per 2,0 m

Voor	Zijde
KOLOM LINKS 7	
KOLOM Rechts 24	

Ligger

Linker

1 Toestand van conservering <input type="button" value="Goed"/>
2 Bevestigingen van borden/signaalgevers <input type="button" value="Goed"/>

Elektrode

1 .Poot RA Lokatie	
2 .Poot LJV Lokatie	
3 .Poot R Lokatie	

Overige bijzonderheden

Overzichtsfoto

Map

Constructie nr. : 8235

Locatie : A20R, 12,350

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	2

VDC-8235. {1998, RW20,CB-1}




Plaats	Inspectieformulier	Kassa	Instandhoudingsplan	Fotus	Wijzigingen	Rapport																																							
<p>Algemeen</p> <p>Naam inspecteurs: D. Meijers en K. van der Zwaan Staat: <input type="text"/></p> <p>Inspectie datum: 5-3-2010 NEN 133 Temperatuur: 2</p>																																													
<p>Kolom</p> <table border="0"> <tr> <td>Links</td> <td>L1 Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L2 Lijkjes, plaatjes e.d.</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L3 Toestand van de conservering</td> <td>Matig</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L4 Toestand kolompotten (scheuren/deuken etc.)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L5 Aandring (bevestiging)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td>Rechts</td> <td>R1 Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R2 Lijkjes, plaatjes e.d.</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R3 Toestand van de conservering</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R4 Toestand kolompotten (scheuren/deuken etc.)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R5 Aandring (bevestiging)</td> <td>Goed</td> </tr> </table> <p>Scheefheid in mm per 2,0 m</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Voor</td> <td>Zijde</td> </tr> <tr> <td>KDLOH Links</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KDLOH Rechts</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </table>							Links	L1 Bevestiging kolommen onderbouw	Goed		L2 Lijkjes, plaatjes e.d.	Goed		L3 Toestand van de conservering	Matig		L4 Toestand kolompotten (scheuren/deuken etc.)	Goed		L5 Aandring (bevestiging)	Goed	Rechts	R1 Bevestiging kolommen onderbouw	Goed		R2 Lijkjes, plaatjes e.d.	Goed		R3 Toestand van de conservering	Goed		R4 Toestand kolompotten (scheuren/deuken etc.)	Goed		R5 Aandring (bevestiging)	Goed		Voor	Zijde	KDLOH Links	7		KDLOH Rechts	10	
Links	L1 Bevestiging kolommen onderbouw	Goed																																											
	L2 Lijkjes, plaatjes e.d.	Goed																																											
	L3 Toestand van de conservering	Matig																																											
	L4 Toestand kolompotten (scheuren/deuken etc.)	Goed																																											
	L5 Aandring (bevestiging)	Goed																																											
Rechts	R1 Bevestiging kolommen onderbouw	Goed																																											
	R2 Lijkjes, plaatjes e.d.	Goed																																											
	R3 Toestand van de conservering	Goed																																											
	R4 Toestand kolompotten (scheuren/deuken etc.)	Goed																																											
	R5 Aandring (bevestiging)	Goed																																											
	Voor	Zijde																																											
KDLOH Links	7																																												
KDLOH Rechts	10																																												
<p>Ligger</p> <p>L1 Toestand van conservering: Goed</p> <p>L2 Bevestigingen van borden/signaalgevers: Slecht</p>																																													
<p>Elektrode</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Pool</td> <td>BV</td> <td>Lokatie</td> <td>-</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Pool</td> <td>LW</td> <td>Lokatie</td> <td>-</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Pool</td> <td></td> <td>Lokatie</td> <td>-</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>							1. Pool	BV	Lokatie	-	<input type="checkbox"/>	2. Pool	LW	Lokatie	-	<input type="checkbox"/>	3. Pool		Lokatie	-	<input type="checkbox"/>																								
1. Pool	BV	Lokatie	-	<input type="checkbox"/>																																									
2. Pool	LW	Lokatie	-	<input type="checkbox"/>																																									
3. Pool		Lokatie	-	<input type="checkbox"/>																																									
<p>Overige bijzonderheden</p> <div style="border: 1px solid gray; height: 50px;"></div>																																													
<p>Filter: Rijkswaterstaat, Dmv</p> <p>Inspectie zoeken</p> <p>Constructie nr.: 8235</p> <p>Netvervalschaal: <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="Zoeken"/></p>																																													
<p>Overzichtsfoto</p> <p>Map</p>																																													

Constructie nr. : 3316

Locatie : A20R, 22,180

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	2

VDC-3316. {1992, RW20,CB-1}{(1989 RW16 verplaatst)}



Plaats	Inspectieformulier	Risico	Instandhoudingsplan	Fotos	Wijzigingen	Rapport																														
<p>Algemeen</p> <p>Naam inspecteurs: T. van der Kolk en D. Noordmeer Inspectie datum: 8-3-2016 Waer: BercBt Temperatuur: 15°C</p>																																				
<p>Kolom</p> <table border="0"> <tr> <td>Links</td> <td>L1 Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L2 Luikjes, plaatjes e.d.</td> <td>Matig</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L3 Toestand van de conservering</td> <td>Slecht</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L4 Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L5 Aandring (bevestiging)</td> <td>Slecht</td> </tr> <tr> <td>Rechts</td> <td>R1 Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td>Slecht</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R2 Luikjes, plaatjes e.d.</td> <td>Matig</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R3 Toestand van de conservering</td> <td>Matig</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R4 Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)</td> <td>Goed</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R5 Aandring (bevestiging)</td> <td>Goed</td> </tr> </table> <p>Scheefstand in mm per 2,0 m Voor: KOLOM LINKS 3 Zijde: KOLOM Rechts 21</p>							Links	L1 Bevestiging kolommen onderbouw	Goed		L2 Luikjes, plaatjes e.d.	Matig		L3 Toestand van de conservering	Slecht		L4 Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)	Goed		L5 Aandring (bevestiging)	Slecht	Rechts	R1 Bevestiging kolommen onderbouw	Slecht		R2 Luikjes, plaatjes e.d.	Matig		R3 Toestand van de conservering	Matig		R4 Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)	Goed		R5 Aandring (bevestiging)	Goed
Links	L1 Bevestiging kolommen onderbouw	Goed																																		
	L2 Luikjes, plaatjes e.d.	Matig																																		
	L3 Toestand van de conservering	Slecht																																		
	L4 Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)	Goed																																		
	L5 Aandring (bevestiging)	Slecht																																		
Rechts	R1 Bevestiging kolommen onderbouw	Slecht																																		
	R2 Luikjes, plaatjes e.d.	Matig																																		
	R3 Toestand van de conservering	Matig																																		
	R4 Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)	Goed																																		
	R5 Aandring (bevestiging)	Goed																																		
<p>Lijger</p> <p>Links</p> <p>1 Toestand van conservering: Goed 2 Bevestigingen van borden/signaalgevers: Matig</p> <p>Diëtrode</p> <p>1 .Pool: RV Lokete 2 .Pool: LK Lokete 3 .Pool: Lokete</p> <p>Overige lijgeronderdelen</p>																																				
<p>Overzichtsfoto</p> <p>Map</p>																																				

Constructie nr. : 3481

Locatie : A20L, 23,650u

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	2
Verwerkingseenheid	1

VDC-3481. {1981, RW20,CB-1}{1999 verplaatst}

Overzichtfoto inspectie 3481



Beoordel	Inspectieformulier	Risico	Standardeenheden	Fotos	Wijzigingen	Rapport
<p>Algemeen</p> <p>Naam inspecteur: T. van der Kolk en D. Roordmeier Inspectie datum: 17-3-2015 Weer: [] Temperatuur: 0</p>						
<p>Risico</p> <p>Links</p> <p>L1 Beweiging kolommen onderbouw: <input type="text" value="MVT"/></p> <p>L2 Luchtas, plaatjes e.d.: <input type="text" value="MVT"/></p> <p>L3 Toestand van de conservering: <input type="text" value="MVT"/></p> <p>L4 Toestand kolommen (schroeven/buizen etc.): <input type="text" value="Goed"/></p> <p>L5 Aandring (bevestiging): <input type="text" value="Goed"/></p> <p>Rechts</p> <p>R1 Beweiging kolommen onderbouw: <input type="text" value="Goed"/></p> <p>R2 Luchtas, plaatjes e.d.: <input type="text" value="Goed"/></p> <p>R3 Toestand van de conservering: <input type="text" value="MVG"/></p> <p>R4 Toestand kolommen (schroeven/buizen etc.): <input type="text" value="Goed"/></p> <p>R5 Aandring (bevestiging): <input type="text" value="Goed"/></p> <p>Schaafstand in mm per 1,0 m Voor: [] Zijde: []</p> <p>KOLOM Links: [] KOLOM Rechts: Z1</p>						
<p>Logboek</p> <p>Links</p> <p>1 Toestand van conservering: <input type="text" value="Goed"/></p> <p>2 Beweigingen van borden/signaalgevers: <input type="text" value="Goed"/></p> <p>Electrode</p> <p>1 Pool: RA Lokete []</p> <p>2 Pool: LA Lokete []</p> <p>3 Pool: [] Lokete []</p> <p>Overige bijzonderheden</p>						
<p>Fotos</p> <p>Overzichtsfoto: </p> <p>Weg: </p>						

Constructie nr. : 3490

Locatie : A20R, 28,417

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	4
Trajectcontrole	

VDC-3490. {1979, RW20,A-1}



Algemeen

Naam inspecteurs: T. van der Kolk en D. Heijers Werk: Half Bevestigd
 Inspectie datum: 25-2-2010 Temperatuur: 20°C

Kalen

Links	Rechts
L1 Bevestiging kolommen onderbouw: <input type="text" value="MVT"/>	R1 Bevestiging kolommen onderbouw: <input type="text" value="Goed"/>
L2 Luitjes, plaatjes e.d.: <input type="text" value="Matig"/>	R2 Luitjes, plaatjes e.d.: <input type="text" value="Matig"/>
L3 Toestand van de conservering: <input type="text" value="Matig"/>	R3 Toestand van de conservering: <input type="text" value="Matig"/>
L4 Toestand kolomgaten (scheuren/deuken etc.): <input type="text" value="Goed"/>	R4 Toestand kolomgaten (scheuren/deuken etc.): <input type="text" value="Goed"/>
L5 Aarding (bevestiging): <input type="text" value="Goed"/>	R5 Aarding (bevestiging): <input type="text" value="Goed"/>

Scheefstand in mm. per 2,0 m

Voor	Zijde
KOLOM LINKS: 21	
KOLOM Rechts: 3	

Ligger

1. Toestand van conservering:
 2. Bevestigingen van borden/signaalgevers:

Elektrode

1. Poot	2. Poot	3. Poot
AA	LV	
Locatie: <input type="text"/>	Locatie: <input type="text"/>	Locatie: <input type="text"/>

Overige bijzonderheden:

Overzichtsfoto

Map

Constructie nr. : 3505

Locatie : A20R, 25,300

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	3

VDC-3505. {1979, RW20,CB-1}



Paaspart | Inspectieformulier | Risico | Standhoudingsplan | Foto's | Wijzigingen | Rapport

Algemeen

Naam inspecteurs: T. van der Kolk en K. van der Zwaan | Waer

Inspectie datum: 15-2-2018 | Temperatuur: 5

Kolom

Links	
L1 Bevestiging kolommen onderbouw	Goed
L2 Luikjes, plaatjes e.d.	Goed
L3 Toestand van de conservering	Goed
L4 Toestand kolompijpen (scheuren/deuken etc.)	Goed
L5 Aandring (bevestiging)	Goed
Rechts	
R1 Bevestiging kolommen onderbouw	Matig
R2 Luikjes, plaatjes e.d.	Matig
R3 Toestand van de conservering	Goed
R4 Toestand kolompijpen (scheuren/deuken etc.)	Goed
R5 Aandring (bevestiging)	Goed

Scheefheid in mm per 2,0 m

Voor	Zijde
KDLOM Links: 10	
KDLOM Rechts: 24	

Ligger

Links	
1 Toestand van conservering	Goed
2 Bevestigingen van borden/signaalgevers	Goed

Elektrode

1_Poot	RA	Lokatie	-	<input type="checkbox"/>
2_Poot	LI	Lokatie	-	<input type="checkbox"/>
3_Poot	-	Lokatie	-	<input type="checkbox"/>

Overige lijsaandraden

Overzichtsfoto

Map

Constructie nr. : 3486

Locatie : A20L, 29,615s

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	2

VDC-3486. {1979, RW20,CB-1}



[Rapport](#) | [Inspectieformulier](#) | [Kiesje](#) | [Instandhoudingsplan](#) | [Foto's](#) | [Wijzigingen](#) | [Rapport](#)

Algemeen

Naam inspecteurs: D. Meijers en D. Noordenmeer
 Inspectie datum: 25-0-2020
 Plaats: 19A
 Temperatuur: 20F

Kolom

Links	Rechts
L1 Bevestiging kolommen onderbouw: MVT	R1 Bevestiging kolommen onderbouw: Goed
L2 Luktjes, plaatjes e.d.: MVT	R2 Luktjes, plaatjes e.d.: Matig
L3 Toestand van de conservering: MVT	R3 Toestand van de conservering: Matig
L4 Toestand kolomproben (scheuren/leuken etc.): Goed	R4 Toestand kolomproben (scheuren/leuken etc.): Goed
L5 Aarding (bevestiging): MVT	R5 Aarding (bevestiging): Zeer slecht

Scheefstand in mm per 2,0 m

Voor	Zijde
KOLOM LINKS	
KOLOM Rechts	24

Ligger

Links	Rechts
1 Toestand van conservering: Goed	
2 Bevestigingen van borden/signaalgevers: Goed	

Elektrode

1 .Poot	2 .Poot	3 .Poot
Lokatie: <input type="text"/>	Lokatie: <input type="text"/>	Lokatie: <input type="text"/>

Overige bijzonderheden



Constructie nr. : 5059

Locatie : A20R, 42,485

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	3

VDC-5059. {???, RW20,CB-1}{1982 RW20,1999 RW6}



Paasport Inspectieformulier **Risico** Instandhoudingsplan Atlas Wijzigingen Rapport

Algemeen

Naam inspecteurs: M. Blom en R. Nutsman Waar: Zening
 Inspectie datum: 1-7-2018 OR LN Temperatuur: 25

Kolom

Linker	Rechts
L1 Bevestiging kolommen onderbouw: MVT	R1 Bevestiging kolommen onderbouw: Goed
L2 Luktjes, plaatjes e.d.: MVT	R2 Luktjes, plaatjes e.d.: Goed
L3 Toestand van de conservering: MVT	R3 Toestand van de conservering: Matig
L4 Toestand kolompoten (scheuren/leuken etc.): Goed	R4 Toestand kolompoten (scheuren/leuken etc.): Goed
L5 Aandring (bevestiging): MVT	R5 Aandring (bevestiging): Goed

Scheefstand in min per 2,0 m
 Voor: Zijde:

KILOM Linker:
 KILOM Rechts: 24

Ligger

L1 Toestand van conservering: **Goed**
 L2 Bevestigingen van bodem/vigraalgevers: **Goed**

Diëctode

1 .Poot: Lokatie:
 2 .Poot: Lokatie:
 3 .Poot: Lokatie:

Overige bijzonderheden

Kolompoten vertoort grafic:

Overzicht Foto


Map

Constructie nr. : 5525

Locatie : A20R, 48,296

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	2

VDC-5525. {1988, RW20,A-1}



Filter:

Rijplaatstaats Dim

Inspectie zoeken

Constructie nr. 5525

Netwerkdeel

Zoeken

Paaspart Inspectieformulier

Algemeen

Naam inspecteurs: T. van der Kolk en M. Blom

Waar: Zonnig

Inspectie datum: 2-7-2016

Temperatuur: 31

Katern

Links

L1 Bevestiging kolommen onderbouw: **MVT**

L2 Lulkes, plaatjes e.d.: **MVT**

L3 Toestand van de conservering: **MVT**

L4 Toestand kolomroten (scheuren/deuken etc.): **Goed**

L5 Aandring (bevestiging): **MVT**

Rechts

R1 Bevestiging kolommen onderbouw: **Goed**

R2 Lulkes, plaatjes e.d.: **Matig**

R3 Toestand van de conservering: **Matig**

R4 Toestand kolomroten (scheuren/deuken etc.): **Goed**

R5 Aandring (bevestiging): **Zeet slecht**

Scheefstand in mm per 2,0 m

Voor:

Zijde:

KILOM LINKS:

KILOM Rechts:

Ligger

Links

1 Toestand van conservering: **Slecht**

2 Bevestigingen van borden/signaalgevers: **Goed**

Elektrode

1 .Poot: Lokate

2 .Poot: Lokate

3 .Poot: Lokate

Overige lijncategorieën

Overzichts foto

Map

Constructie nr. : 5965

Locatie : A20R, 40,204

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	3

VDC-5965. {1993, RW20,A-1}



Filter: Rijwieltest: Dms

Inspectie zoeken

Constructie nr.: 5965

Netwerkschakel

Zoeken

Plaats	Inspectieformulier	Risico	Instandhoudingsplan	Fotos	Wijzigingen	Rapport												
<p>Algemeen</p> <p>Algemeen</p> <p>Naam inspecteurs: M. Blom en R. Hutzman Meer</p> <p>Inspectie datum: 1-7-2020 (13)</p> <p>Temperatuur: 27</p> <p>Half Bevoigt</p>																		
<p>Kolom</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Linker</th> <th>Rechts</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L1 Bevestiging kolommen onderbouw: Goed</td> <td>R1 Bevestiging kolommen onderbouw: Goed</td> </tr> <tr> <td>L2 Lijkjes, plaatjes e.d.: Matig</td> <td>R2 Lijkjes, plaatjes e.d.: Goed</td> </tr> <tr> <td>L3 Toestand van de conservering: Slecht</td> <td>R3 Toestand van de conservering: Slecht</td> </tr> <tr> <td>L4 Toestand kolomroten (scheuren/deuken etc.): Goed</td> <td>R4 Toestand kolomroten (scheuren/deuken etc.): Goed</td> </tr> <tr> <td>L5 Aarding (bevestiging): Goed</td> <td>R5 Aarding (bevestiging): Goed</td> </tr> </tbody> </table> <p>Scheefstand in mm per 2,0 m Voor Zijde</p> <p>KOLOM LINKS: 7</p> <p>KOLOM Rechts: 10</p>							Linker	Rechts	L1 Bevestiging kolommen onderbouw: Goed	R1 Bevestiging kolommen onderbouw: Goed	L2 Lijkjes, plaatjes e.d.: Matig	R2 Lijkjes, plaatjes e.d.: Goed	L3 Toestand van de conservering: Slecht	R3 Toestand van de conservering: Slecht	L4 Toestand kolomroten (scheuren/deuken etc.): Goed	R4 Toestand kolomroten (scheuren/deuken etc.): Goed	L5 Aarding (bevestiging): Goed	R5 Aarding (bevestiging): Goed
Linker	Rechts																	
L1 Bevestiging kolommen onderbouw: Goed	R1 Bevestiging kolommen onderbouw: Goed																	
L2 Lijkjes, plaatjes e.d.: Matig	R2 Lijkjes, plaatjes e.d.: Goed																	
L3 Toestand van de conservering: Slecht	R3 Toestand van de conservering: Slecht																	
L4 Toestand kolomroten (scheuren/deuken etc.): Goed	R4 Toestand kolomroten (scheuren/deuken etc.): Goed																	
L5 Aarding (bevestiging): Goed	R5 Aarding (bevestiging): Goed																	
<p>Ligger</p> <p>Linker</p> <p>1 Toestand van conservering: Slecht</p> <p>2 Bevestigingen van borden/signaalgevers: Matig</p> <p>Elektrode</p> <p>1 .Poot: BV Lokade</p> <p>2 .Poot: LA Lokade</p> <p>3 .Poot: Lokade</p> <p>Overige liggenderheden:</p>																		

Overzichtsfoto

Map

Constructie nr. : 5967

Locatie : A20R, 42,002

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	3

VDC-5967. {1993, RW20,CB-1}



Peepaan		Inspectieformulier		Aisico		Instandhoudingsplan		Fotos		Wijzigingen		Rapport	
Algemeen													
Algemeen													
Naam inspecteur				M. Blom en R. Huizman				Waar		Half Bevocht			
Inspectie datum				5-7-2016				Temperatuur		26			
Kelen													
Links													
L1	Bevestiging kolommen onderbouw	Goed											
L2	Lukjes, plaatjes e.d.	Matig											
L3	Toestand van de conservering	Matig											
L4	Toestand kolommen (scheuren/deuken etc.)	Goed											
L5	Aandring (bevestiging)	Goed											
Rechts													
R1	Bevestiging kolommen onderbouw	Goed											
R2	Lukjes, plaatjes e.d.	Matig											
R3	Toestand van de conservering	Slecht											
R4	Toestand kolommen (scheuren/deuken etc.)	Goed											
R5	Aandring (bevestiging)	Goed											
Scheefstand in mm per 2,0 m													
Voor													
Zijde													
KIDLOM Links				3									
KIDLOM Rechts				10									
Lijger													
Links													
1 Toestand van conservering													
2 Bevestigingen van borden/signaalgevers													
Matig													
Elektrode													
1 .Poot													
RV Lokate													
2 .Poot													
LA Lokate													
3 .Poot													
Lokate													
Overige bijzonderheden													
Overzichtsfoto													
Map													

Constructie nr. : 7315

Locatie : A20R, 38,304

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	3
Multisign	

VDC-7315. {2006, RW20,A-1}{1997, verplaatst}



Filteren

Inspectie zaken

Constructie nr. 7315

Netvervalschaal

Zoeken

Algemeen

Naam inspecteurs: M. Crisp en T. van der Kolk

Inspectie datum: 12-2-2010

Waar: Benschoten

Temperatuur: +

Kolon

Linker	Rechts
L1 Bevestiging kolommen onderbouw: Goed	R1 Bevestiging kolommen onderbouw: Goed
L2 Luktjes, plaatjes e.d.: Matig	R2 Luktjes, plaatjes e.d.: Matig
L3 Toestand van de conservering: Goed	R3 Toestand van de conservering: Goed
L4 Toestand kolomgoben (schroeven/deuken etc.): Goed	R4 Toestand kolomgoben (schroeven/deuken etc.): Goed
L5 Aandring (bevestiging): Goed	R5 Aandring (bevestiging): Goed

Scheefstand in mm. per 2,0 m

KOLOM LINKS	Voor	Zijde
	21	
KOLOM Rechts	3	

Ligger

1 Toestand van conservering: Matig

2 Bevestigingen van borden/signaalgevers: Goed

Dielprode

1 .Poel: AV Lokete

2 .Poel: LA Lokete

3 .Poel: Lokete

Overige bijzonderheden

UWV-afbeelding foto

Map

Constructie nr.: 3704

Locatie: A29L, 12,652

DVM Installatie	Aantal
Matrixsignaalgever	4

Camera is versoberd (01-11-2016), maar nog wel te zien in Globespotter (opnames daterend van 09-05-2016). VDC-3704. {1989, RW29,CB-1}



Filter: Rijsoortstaat: Dm

Inspectie zoeken

Constructie nr.: 3704

Netwerkafdeling:

Zoeken

Algemeen

Naam inspecteurs: T. van der Kolk en M. Cross Meer: Helf Bevoigt

Inspectie datum: 8-6-2016 R53 Temperatur: 18

Kelom

Link	Waarde
L1 Bevestiging kolommen onderbouw	MVT
L2 Luktjes, plaatjes e.d.	MVT
L3 Toestand van de conservering	Slecht
L4 Toestand kolomvoeten (scheuren/deuken etc.)	Slecht
L5 Aanding (bevestiging)	MVT
Rechts	
R1 Bevestiging kolommen onderbouw	Goed
R2 Luktjes, plaatjes e.d.	Matig
R3 Toestand van de conservering	Slecht
R4 Toestand kolomvoeten (scheuren/deuken etc.)	Goed
R5 Aanding (bevestiging)	Goed

Scheefstand in mm per 2,0 m

Voor	Zijde
KOLOM LINKS	
KOLOM Rechts	7

Ligger

Link	Waarde
1 Toestand van conservering	Slecht
2 Bevestigingen van borden/signaalgevers	Goed

Dieltrode

1 .Poot	2 .Poot	3 .Poot	Lokade
SA			

Overige bijzonderheden


Overzicht foto

Map

Constructie nr.: 3708
 Locatie: A29L, 11,227

Geen VDC op deze locatie. Niet te zien op globespotter (linker foto), maar nog wel te zien op oude foto's uit google maps (rechter foto):

VDC-3708. {1979, RW29,CB-1}



	Plaats	Inspectieformulier	Klasse	Instandhoudingsplan	Fotos	Wijzigingen	Rapport
Algemeen							
Algemeen							
Naam inspecteurs		T. van der Kolk en M. Cross		Waar		Half Bevoegd	
Inspectie datum		8-6-2018		Temperatuur		21	
Kelom							
Links							
L1	Bevestiging kolommen onderbouw	MVE					
L2	Lukjes, plaatjes e.d.	MVT					
L3	Toestand van de conservering	Matig					
L4	Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)	Goed					
L5	Aarding (bevestiging)	MVT					
Rechts							
R1	Bevestiging kolommen onderbouw	Goed					
R2	Lukjes, plaatjes e.d.	Matig					
R3	Toestand van de conservering	Slecht					
R4	Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)	Goed					
R5	Aarding (bevestiging)	Goed					
Scheefstand in mm per 2,0 m							
Voor Zijde							
KIDLOH LINKS							
KIDLOH Rechts		10					
Ligger							
Links							
1 Toestand van conservering		Slecht					
2 Bevestigingen van borden/signaalgevoers		Matig					
Elektrode							
1 .Pool		SA		Locatie		<input checked="" type="checkbox"/>	
2 .Pool				Locatie		<input type="checkbox"/>	
3 .Pool				Locatie		<input type="checkbox"/>	
Overige bijzonderheden							
Overzichtsfoto							
Map							

Constructie nr. : 3709
 Locatie : A29L, 10,933

Geen VDC op deze locatie. Niet te zien op globespotter (linker foto), maar nog wel te zien op oude foto's uit google maps (rechter foto):
 VDC-3709. {1979, RW29,CB-1}
 Vervangen en verplaatst



Filer:

Inspectie zoeken

Constructie nr.

Ratierkechikel

Algemeen

Naam inspecteurs: Meer

Inspectie datum:

Kelen

Kel	Waarde
L1 Bevestiging kolommen onderbouw	<input type="text" value="MVT"/>
L2 Luikjes, plaatjes e.d.	<input type="text" value="Matig"/>
L3 Toestand van de conservering	<input type="text" value="Slecht"/>
L4 Toestand kolommen (scheuren/deuken etc.)	<input type="text" value="Goed"/>
L5 Aerdig (bevestiging)	<input type="text" value="MVT"/>
R1 Bevestiging kolommen onderbouw	<input type="text" value="Goed"/>
R2 Luikjes, plaatjes e.d.	<input type="text" value="Matig"/>
R3 Toestand van de conservering	<input type="text" value="Slecht"/>
R4 Toestand kolommen (scheuren/deuken etc.)	<input type="text" value="Goed"/>
R5 Aerdig (bevestiging)	<input type="text" value="Zeer slecht"/>

Scheefstand in mm per 2,0 m

	Voor	Zijde
KDLOH Links	<input type="text"/>	<input type="text"/>
KDLOH Rechts	<input type="text" value="3"/>	<input type="text"/>

Ligger

L1 Toestand cap conservering

L2 Bevestigingen van borden/signaalgevoers

Elektrode

1 .Poot

2 .Poot

3 .Poot

Overige bijzonderheden

Overzichtsfoto

Map

Constructie nr. : 6359

Locatie : A29R, 11,999

DVM Installatie	Aantal	DVM servicedesk
Matrixsignaalgever	3	4

Foto globespotter dateert uit 09-05-2016; wijzigingsdatum info DVM servicedesk: 01-11-2016.
VDC-6359. {1977, RW16,CB-1}



Algemeen

Naam inspecteur: Waar:
 Inspectie datum: Temperatuur:

Kelen

Links		
L1	Bevestiging kolommen onderbouw	<input type="text" value="MVT"/>
L2	Lukjes, plaatjes e.d.	<input type="text" value="MVT"/>
L3	Toestand van de conservering	<input type="text" value="MVT"/>
L4	Toestand kolommen (scheuren/deuken etc.)	<input type="text" value="Goed"/>
L5	Aandring (bevestiging)	<input type="text" value="MVT"/>
Rechts		
R1	Bevestiging kolommen onderbouw	<input type="text" value="Goed"/>
R2	Lukjes, plaatjes e.d.	<input type="text" value="Matig"/>
R3	Toestand van de conservering	<input type="text" value="Matig"/>
R4	Toestand kolommen (scheuren/deuken etc.)	<input type="text" value="Goed"/>
R5	Aandring (bevestiging)	<input type="text" value="Goed"/>

Scheefheid in mm per 2,0 m

Voor: Zijde:

KOLOM Links:

KOLOM Rechts:

Liggen

Links
 1. Toestand van conservering:
 2. Bevestigingen van borden/signaalgevers:

Elektrode

1. Poot: Lokatie:
 2. Poot: Lokatie:
 3. Poot: Lokatie:

Overige bijzonderheden

Overzichts foto

Map

Constructie nr. : 7121

Locatie : A29R, 10,423t

MaVa gebied. Wegen zijn hier omgelegd en t-baan is niet meer bekend in MTM.
 VDC-7121. {1996, RW29,CB-1}{2003 verplaatst}



Plaats	Inspectieformulier	Risico	Instandhoudingsplan	Fotio	Wijzigingen	Rapport																																													
<p>Algemeen</p> <p>Algemeen</p> <p>Naam inspecteurs: T. van der Kolk en M. Blom <input type="text"/> <input type="button" value="Waar"/> <input type="button" value="Beroekt"/></p> <p>Inspectie datum: 10-6-2010 <input type="text"/> <input type="button" value="RDR"/> <input type="button" value="ISA"/> <input type="button" value="Temperatuur"/> <input type="text" value="22"/></p>																																																			
<p>Kelen</p> <table border="0"> <tr> <td>Links</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L1</td> <td>Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td><input type="button" value="Goed"/></td> </tr> <tr> <td>L2</td> <td>Lukjes, plaatjes e.d.</td> <td><input type="button" value="Matig"/></td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>Toestand van de conservering</td> <td><input type="button" value="Matig"/></td> </tr> <tr> <td>L4</td> <td>Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)</td> <td><input type="button" value="Goed"/></td> </tr> <tr> <td>L5</td> <td>Aarding (bevestiging)</td> <td><input type="button" value="Goed"/></td> </tr> <tr> <td>Rechts</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td>Bevestiging kolommen onderbouw</td> <td><input type="button" value="Goed"/></td> </tr> <tr> <td>R2</td> <td>Lukjes, plaatjes e.d.</td> <td><input type="button" value="Matig"/></td> </tr> <tr> <td>R3</td> <td>Toestand van de conservering</td> <td><input type="button" value="Goed"/></td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)</td> <td><input type="button" value="Goed"/></td> </tr> <tr> <td>R5</td> <td>Aarding (bevestiging)</td> <td><input type="button" value="Goed"/></td> </tr> </table> <p>Scheefstand in mm per 2,0 m</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Voor</th> <th>Zijde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KOLOM LINKS</td> <td>7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KOLOM Rechts</td> <td>21</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Links			L1	Bevestiging kolommen onderbouw	<input type="button" value="Goed"/>	L2	Lukjes, plaatjes e.d.	<input type="button" value="Matig"/>	L3	Toestand van de conservering	<input type="button" value="Matig"/>	L4	Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)	<input type="button" value="Goed"/>	L5	Aarding (bevestiging)	<input type="button" value="Goed"/>	Rechts			R1	Bevestiging kolommen onderbouw	<input type="button" value="Goed"/>	R2	Lukjes, plaatjes e.d.	<input type="button" value="Matig"/>	R3	Toestand van de conservering	<input type="button" value="Goed"/>	R4	Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)	<input type="button" value="Goed"/>	R5	Aarding (bevestiging)	<input type="button" value="Goed"/>		Voor	Zijde	KOLOM LINKS	7		KOLOM Rechts	21	
Links																																																			
L1	Bevestiging kolommen onderbouw	<input type="button" value="Goed"/>																																																	
L2	Lukjes, plaatjes e.d.	<input type="button" value="Matig"/>																																																	
L3	Toestand van de conservering	<input type="button" value="Matig"/>																																																	
L4	Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)	<input type="button" value="Goed"/>																																																	
L5	Aarding (bevestiging)	<input type="button" value="Goed"/>																																																	
Rechts																																																			
R1	Bevestiging kolommen onderbouw	<input type="button" value="Goed"/>																																																	
R2	Lukjes, plaatjes e.d.	<input type="button" value="Matig"/>																																																	
R3	Toestand van de conservering	<input type="button" value="Goed"/>																																																	
R4	Toestand kolompoten (scheuren/deuken etc.)	<input type="button" value="Goed"/>																																																	
R5	Aarding (bevestiging)	<input type="button" value="Goed"/>																																																	
	Voor	Zijde																																																	
KOLOM LINKS	7																																																		
KOLOM Rechts	21																																																		
<p>Liggen</p> <table border="0"> <tr> <td>Links</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Toestand van conservering</td> <td><input type="button" value="Matig"/></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bevestigingen van borden/signaalgevers</td> <td><input type="button" value="Goed"/></td> </tr> </table> <p>Dielprode</p> <table border="0"> <tr> <td>1 .Poot</td> <td>AV</td> <td>Lokade</td> <td>-</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2 .Poot</td> <td>LA</td> <td>Lokade</td> <td>-</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3 .Poot</td> <td></td> <td>Lokade</td> <td>-</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Overige bijzonderheden</p>							Links			1	Toestand van conservering	<input type="button" value="Matig"/>	2	Bevestigingen van borden/signaalgevers	<input type="button" value="Goed"/>	1 .Poot	AV	Lokade	-	<input type="checkbox"/>	2 .Poot	LA	Lokade	-	<input type="checkbox"/>	3 .Poot		Lokade	-	<input type="checkbox"/>																					
Links																																																			
1	Toestand van conservering	<input type="button" value="Matig"/>																																																	
2	Bevestigingen van borden/signaalgevers	<input type="button" value="Goed"/>																																																	
1 .Poot	AV	Lokade	-	<input type="checkbox"/>																																															
2 .Poot	LA	Lokade	-	<input type="checkbox"/>																																															
3 .Poot		Lokade	-	<input type="checkbox"/>																																															
<p>Overzicht foto</p> <p>Map</p>																																																			

Constructie nr. : 7645

Locatie : A29R, 101,996

Geen VDC te zien op deze locatie ; niet te zien op globespotter of google maps.
VDC-7645. {1998, RW29,CB-1}{2006 verplaatst}



Filter:

Inspectie zoeken

Constructie nr.

Netwerklabel

Algemeen

Algemeen

Naam inspecteurs: Meer

Inspectie datum: Temperatuur:

Kelen

Links	Rechts
L1 Bevestiging kolommen onderbouw: <input type="text" value="Goed"/>	R1 Bevestiging kolommen onderbouw: <input type="text" value="Goed"/>
L2 Luktjes, plaatjes e.d.: <input type="text" value="Goed"/>	R2 Luktjes, plaatjes e.d.: <input type="text" value="Goed"/>
L3 Toestand van de conservering: <input type="text" value="Goed"/>	R3 Toestand van de conservering: <input type="text" value="Goed"/>
L4 Toestand kolomsporen (scheuren/deuken etc.): <input type="text" value="Goed"/>	R4 Toestand kolomsporen (scheuren/deuken etc.): <input type="text" value="Goed"/>
L5 Aarding (bevestiging): <input type="text" value="Goed"/>	R5 Aarding (bevestiging): <input type="text" value="Goed"/>

Scheefstand in mm per 2,0 m

Voor	Zijde
KDLOW LINKS: <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
KDLOW Rechts: <input type="text" value="7"/>	<input type="text"/>

Ligger

Links	Rechts
1 Toestand van conservering: <input type="text" value="Statisch"/>	
2 Bevestigingen van borden/signaalgevers: <input type="text" value="Slecht"/>	

Elektronica

1 .Poot	2 .Poot	3 .Poot
RA <input type="text" value="Lokale"/>	LIV <input type="text" value="Lokale"/>	<input type="text" value="Lokale"/>

Overige bijzonderheden

Overzichtsfoto

Map