

Onderhoudsrapport

Opdrachtgever:

Gemeente Eijsden-Margraten
Postbus 10
6269ZG MARGRATEN

De onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij:

Gymzaal Schoolstraat
Schoolstraat 13
6265AR SINT GEERTRUID

Accommodatienummer: 4103**Ordernummer:** 022559**Datum uitgevoerd:** 20-8-2012**Technische gegevens van de accommodatie:**

Zaaltype: Gymzaal
Inrichting door: Nijha
Bouwjaar: 1972
Zaalhoogte BKV-OKW: 550 cm

Plafondtype: Open
Bevestiging: - / -
Dagmaat toestellenberging BxH: 1160x260 cm

Opmerkingen	Opmerkingen vorig onderhoud
	div oude materialen zijn/komen aan vervanging toe

Verbruikte materialen
Geen

Afgekeurde materialen zijn niet gemerkt.

Onderhoudsbeurt uitgevoerd door:

De heer Theo van Bokhoven

Plaats: SINT GEERTRUID**Naam:** 018**Handtekening:**

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	Goed	Matig	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr	4103	Vervangen
							Opmerkingen		
Plafondtoestellen									
	1	Klimtouw-/Touwladderinstallatie bocht	1	0	0	1972			
	12	Klimtouw geslagen hennep - eindloos (485 cm)	12	0	0	1972	blijvend knopen		
	5	Ringstel touw / disloqueerwartel aan schommelas	5	0	0	1972			
	2	Veiligheidssluiting - paddestoelmodel (2 / 3 voudig)	2	0	0	1972			
	2	Kettingbak meervoudig onbekleed	2	0	0	1972			
Vloertoestellen									
	4	Rekstokinstallatie: Zuil met klemsluiting 260 cm	4	0	0	1972			
	3	Rekstok gaffel en pen	3	0	0	1972			
Wandtoestellen									
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Klimraam hout, niet draaibaar 4-vaks	0	2	0	1972	zware bediening advies: vervangen geheel.		
Gymnastiek									
	1	Bok M.O.	1	0	0	1972	houten uitvoering,		
	1	Paard M.O. zonder verrolinrichting	1	0	0	1972	houten uitvoering		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Springkast piramidaal	0	1	0	1985	verrolinrichting verouderd, uitdroging/slijtage dek, houtwerk diverse plaatsen beschadigd, advies: vervangen		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Springkast piramidaal	0	1	0	1972	Totaalstaat zeer matig, houtwerk diverse plaatsen flink beschadigd, advies: compleet vervangen		
	2	Dek	1	1	0	1972	uitdroging, slijtage		
<input checked="" type="checkbox"/>	6	Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm	0	6	0	1972	frame licht doorgebogen en zitlatten met tussenruimte, dit geeft kans op beknelling, advies: vervangen		
	12	Zitlat (D) (360x12x2)	12	0	0	0			
	6	Turnmat Bisonyl niet koppelbaar 150x100 cm - Hard	6	0	0	1990	demping word minder en slijtage op de hoeken, advies: vervangen		
	2	Landingsmat Bisonyl zonder richtloper Hard	2	0	0	2008			
	1	Lange mat Canvas zonder richtloper 10 meter	1	0	0	2010			
	1	Mattenwagen t.b.v. landingsmat tweevoudig	1	0	0	2008			
	1	Mattenwagen t.b.v. lange mat wiegmodel	1	0	0	1972			
	1	Mattenwagen t.b.v. turnmat verticaal	1	0	0	1995			
	2	Trapezoïde groot	2	0	0	1972	houtwerk beschadigd		
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Dekplank	0	2	0	1972	houtwerk beschadigd		
Turnen									
	1	Evenwichtsbalk - oefenbalk 5 meter (hout)	1	0	0	1972	incl 2x 3poot		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Herenbrug Club - verrolbaar Junior - gesloten bodem	0	1	0	1972	bekleding bodemplaat is versleten, slijtage verrolinrichting(wielen)		
	2	Springplank wedstrijd Budapest	2	0	0	2006			
Zaalsporten									

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	Goed	Matig	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	4103	Vervangen
		Badminton								
	9	Honkpaal metalen voet (met rubberrand)	9	0	0	1972				
		Basketbal								
	2	Wandbasket ophijsbaar met lier 100 cm uit de wand	2	0	0	1972				
	2	Houten bord 120x90 cm	2	0	0	1972				
		Korfbal								
	2	Spring-korfbalpaal telescopisch	2	0	0	2006				
	2	Mand kunststof - training	2	0	0	2006				
		Volleybal								
	2	Volleybalprofiel doorlopend t.o.d. grond opbouw	2	0	0	1990				
	1	Turnmat Bisonyl touw/katrolverspanning	1	0	0	1990				