

Onderhoudsrapport

Opdrachtgever:

Gemeente Eijsden-Margraten
Postbus 10
6269ZG MARGRATEN

De onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij:

Gymzaal Burg. Beckersweg
Burg. Beckersweg 49
6261NZ MHEER

Accommodatienummer: 4102**Ordernummer:** 028477**Datum uitgevoerd:** 20-8-2012**Technische gegevens van de accommodatie:**

Zaaltype: Gymzaal
Inrichting door: Janssen Fritsen
Bouwjaar: 1970
Zaalhoogte BKV-OKW: 510 cm

Plafondtype: Open
Bevestiging: - / -
Dagmaat toestellenberging BxH: 850x270 cm

Opmerkingen	Opmerkingen vorig onderhoud
-------------	-----------------------------

Verbruikte materialen		
Aantal	Artikel nr	Omschrijving
1	3028004	Sterknop M8 inw.draad t.b.v. volleyprofiel

Afgekeurde materialen zijn niet gemerkt.

Onderhoudsbeurt uitgevoerd door:

De heer Theo van Bokhoven

Plaats: MHEER**Naam:** 018**Handtekening:**

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	Goed	Matig	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	4102	Vervangen
Plafondtoestellen										
	1	Klimtouw-/Touwladderinstallatie bocht	1	0	0	2008	knopen verwijderd			
	10	Klimtouw geslagen hennep - lederen sok (482 cm)	10	0	0	2008	knopen verwijderd			
	4	Ringstel touw / triangel aan schommelas	4	0	0	1970				
	2	Kettingbak meervoudig onbekleed	2	0	0	1970				
	2	Veiligheidssluiting - paddestoelmodel (2voudig)	2	0	0	1970				
Vloertoestellen										
	6	Flexoturninstallatie® Zuil 200 cm (klemming: draaispindel)	6	0	0	1970	regelmatig reinigen met stofzuiger			
	1	Accessoire: Transportwagen	1	0	0	1970				
	4	Accessoire: Combivlak	4	0	0	1970				
	3	Accessoire: Bokdek	3	0	0	1970				
	4	Accessoire: Rekstok	4	0	0	1970				
	4	Accessoire: Evenwichtsbalk (hout bovenzijde)	0	4	0	1970	houtwerk beschadigd, advies schuren en lakken			
Wandtoestellen										
	2	Klimraam hout, niet draaibaar 4-vaks	2	0	0	1970	verouderd, beschadigingen houtwerk			
	4	Contragewicht	4	0	0	2009				
Gymnastiek										
	1	Bok L.O. zonder verrolinrichting	1	0	0	1970	houten uitvoering			
	2	Springkast piramidaal	2	0	0	1970				
☑	2	Verrolinrichting met pen	0	2	0	1970	verouderd			
	2	Turnbank 300 cm incl. evenwichtslat 7 cm	2	0	0	2000				
☑	6	Zitlat (D) (302x8,5x2,1 cm)	2	4	0	2000	beschadigd			
	4	Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm	4	0	0	2000	zitlatten en evenwichtslatten zijn beschadigd door schuiven van de banken			
☑	12	Zitlat (D) (360x8,2x2,1 cm)	0	12	0	2000	zitlatten beschadigd,			
☑	6	Turnmat Bisonyl niet koppelbaar 150x100 cm - Hard	0	6	0	1990	slijtage van de hoezen en dan met name op de hoeken, advies: hoezen vervangen			
	2	Landingsmat Bisonyl zonder richtloper Hard	2	0	0	2008				
	1	Lange mat Canvas met richtloper 10 meter	1	0	0	1995				
	1	Mattenwagen t.b.v. lange mat neerklapbare beugel	1	0	0	1990				
	1	Mattenwagen t.b.v. landingsmat tweevoudig	1	0	0	2008				
	1	Mattenwagen t.b.v. turnmat verticaal	1	0	0	1990				
	2	Trapezoïde groot	2	0	0	1990	houtwerk beschadigd, splintervorming, advies: vervangen			
☑	2	Dekplank	0	2	0	1990	houtwerk beschadigd, splintervorming, advies: vervangen			
Turnen										
☑	1	Herenbrug Club - verrolbaar Junior - gesloten bodem	0	1	0	1973	bekleding bodemplaat heeft slijtage, advies: vervangen			
	1	Springplank bekleed School	1	0	0	2005				
	1	Springplank bekleed Junior	1	0	0	2000				
	1	Springplank wedstrijd Budapest	1	0	0	2007				

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	Goed	Matig	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Acc Nr	4102	Vervangen
		Zaalsporten								
		Badminton								
	10	Honkpaal PU voet	10	0	0	2000				
		Basketbal								
	2	Wandbasket ophijsbaar met lier	2	0	0	1970	zwengel stuk, advies: vervangen			
	1	Lier	1	0	0	2009				
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Lier (50kg uitvoering)	0	1	0	1970	zwengel stuk, advies: vervangen			
	2	Houten bord 120x90 cm	2	0	0	1970				
		Korfbal								
	2	Spring-korfbalpaal telescopisch	2	0	0	2008				
	2	Mand riet	2	0	0	1990				
		Volleybal								
	1	Volleybalpaal metaal	1	0	0	1970	zwaar in gebruik			
	1	Volleybalprofiel doorlopend	1	0	0	1970	1x sterknop vervangen			