

Onderhoudsrapport

Opdrachtgever:

HeTon Sport Eijsden b.v.
Postbus 75
6460AB KERKRADE

De onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij:

Gymzaal Sint Jozefstraat
Sint Jozefstraat
6245LN EIJSDEN

Accommodatienummer: 2009

Ordernummer: 030417

Datum uitgevoerd: 15-5-2013

Technische gegevens van de accommodatie:

Zaaltype Gymzaal
Inrichting door Nijha
Bouwjaar 1980
Zaalhoogte BKV-OKW: 457 cm

Plafondtype Gesloten
Bevestiging - / -
Dagmaat toestellenberging BxH: 500x250 cm

Opmerkingen	Opmerkingen vorig onderhoud
-------------	-----------------------------

De afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal, wij adviseren u nadrukkelijk deze materialen in de huidige staat niet te gebruiken. Wij raden u daarom aan deze te verwijderen c.q. direct te laten repareren of vervangen.

Samenstelling afgekeurde toestellen				
Aantal	Toestel	Afgekeurd	Opmerkingen	Bouwjaar
9	Turnmat Canvas met richtloper 4-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Hard	1	Scheurtje in landingsvlak van de hoes	1980
9	Hoes	1	winkelhaakje in hoes, advies: hoes vervangen	1980
2	Wandbasket ophijsbaar met lier 100 cm uit de wand	1	Muurbevestiging katrollen onbetrouwbaar, door het gebruik al scheef in de muur getrokken	1980

Afgekeurde materialen zijn niet gemerkt.

Onderhoudsbeurt uitgevoerd door:

De heer Theo van Bokhoven

Plaats: EIJSDEN

Naam: van Bokhoven

Handtekening:



Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	Goed	Matig	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr 2009		Vervangen
							Opmerkingen		
Plafondtoestellen									
	1	Klimtouw-/Touwladderinstallatie recht	1	0	0	1980			
	5	Klimtouw geslagen hennep - eindloos (420 cm)	5	0	0	1980	Ivm knopen gaan de touwen open staan		
	4	Ringstel koord / disloqueerwartel aan touwblok	4	0	0	1980			
	4	Veiligheidssluiting koord	4	0	0	1980			
Speellokaal									
	2	Springkast/junior springkast 4-delig (52x46)	2	0	0	1980			
	1	Accessoire: (klimnet)	1	0	0	1980			
	1	Accessoire: Ladders	1	0	0	1980			
	1	Accessoire: Zig/zag-ladder	1	0	0	180			
	1	Accessoire: Kippenladder	1	0	0	1980			
	1	Accessoire: Bankblad	1	0	0	1980			
	2	Accessoire: Kantelblok	2	0	0	1980			
Sportvloer									
	1	Elastische rubbervloer Descol	1	0	0	2004			
Wandtoestellen									
	2	Klimraam hout, niet draaibaar 4-vaks	2	0	0	1980	Wanneer de klimramen scheef vanuit opbergstand getrokken is de kans aanwezig dat de staalkabel langs de looprol komt		
	4	Contragewicht	4	0	0	1980			
Gymnastiek									
	2	Bok L.O. zonder verrolinrichting	2	0	0	1980			
	1	Springkast piramidaal-recht	0	1	0	1980	Pen van verrolinrichting blijft uitsteken, slijtage dek		
	1	Dek	0	1	0	1980	slijtage		
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Minitrampoline Nissen (170x110)	0	1	0	1980	4x stalen veer tbv poten ontbreken, 1x stelpoot niet compleet, advies: 1x stelpoot en 4x veer hiervoor te vervangen		
	6	Turnbank 360 cm incl. evenwichtstat 7 cm	0	6	0	1970	banken erg verouderd, geen verrolinrichting, advies: vervangen		
	9	Turnmat Canvas met richtloper 4-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Hard	8	0	1	1980	Scheurtje in landingsvlak van de hoes		
<input checked="" type="checkbox"/>	9	Hoes	8	0	1	1980	winkelhaakje in hoes, advies: hoes vervangen		
	1	Landingsmat Bisonyl met richtloper Hard	1	0	0	1980			
	1	Mattenwagen t.b.v. landingsmat tweevoudig	1	0	0	1980			
	1	Mattenwagen t.b.v. turnmat horizontaal - 4 zwenkwielen	1	0	0	1980			

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	Goed	Matig	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
	2	Trapezoid groot	2	0	0	1980		
	2	Dekplank (121x60 cm)	2	0	0	1980		
	1	Combiframe piramidaal	1	0	0	1980		
	1	Combiframe laag / lang	1	0	0	1980		
	1	Dekplank bekleed (150x50 cm)	1	0	0	1980		
Turnen								
	1	Springplank bekleed Junior	1	0	0	1980		
	1	Springplank bekleed School	1	0	0	1994		
Zaalsporten								
		Basketbal						
	2	Wandbasket ophijsbaar met lier 100 cm uit de wand	1	0	1	1980	Muurbevestiging katrollen onbetrouwbaar, door het gebruik al scheef in de muur getrokken	
	2	Houten bord 120x90 cm	2	0	0	1980		
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Lier	1	1	0	1980	inwendige slijtage, remringen blijven af en toe hangen, advies lieren vervangen incl staalkabel en 2x hoekkatrol en 2x zwenkkatrol	
		Korfbal						
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Spring-korfbalpaal telescopisch (met rubberrand)	0	2	0	1970	verouderd, schotels gammel, advies: vervangen	
	3	Mand riet	2	1	0	1970	slijtage, ontzet	
		Volleybal						
	1	Volleybalpaal - Tuipaal	1	0	0	1995		
	2	Volleybalpaal - Tuipaal	2	0	0	1980	komen grote krachten op muurbevestiging, advies niet te strak spannen	
	1	Volleyverspanning met hefboomverspanning	0	1	0	1980	komen grote krachten op muurbevestiging, advies niet te strak spannen	
Overige								
	1	Ballenwagen Etagemodel	1	0	0	1970		

Onderhoudsrapport

Opdrachtgever:

HeTon Sport Eijssden b.v.
Postbus 75
6460AB KERKRADE

De onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij:

Gymzaal Grijzegraaf
Grijzegraaf 19
6245KG EIJSDEN

Accommodatienummer: **6819**

Ordernummer: **035407**

Datum uitgevoerd: **2-9-2013**

Technische gegevens van de accommodatie:

Zaaltype: Gymzaal

Inrichting door: Janssen Fritsen

Bouwjaar: 1966

Zaalhoogte BKV-OKW: 470 cm

Plafondtype: Gesloten

Bevestiging: - / -

Dagmaat toestellenberging BxH: 500x270 cm

Opmerkingen	Opmerkingen vorig onderhoud
Zie rapport	

De afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal, wij adviseren u nadrukkelijk deze materialen in de huidige staat niet te gebruiken. Wij raden u daarom aan deze te verwijderen c.q. direct te laten repareren of vervangen.

Samenstelling afgekeurde toestellen

Aantal Toestel	Afgekeurd	Opmerkingen	Bouwjaar
2 Trapezoïde groot	2	Totaalstaat matig door slijtage rubbers , lassen scheuren advies: vervangen	1966
1 Springplank onbekleed	1	vering matig, verouderd, advies: vervangen	1966
1 Trampoline	1	Ronde oefen trampoline poot uit frame gebroken. Advies nieuwe ronde trampoline doorsnee 100 cm.	2002

Wij zullen u een offerte sturen voor de aangegeven artikelen. Afgekeurde materialen zijn gemerkt.

Onderhoudsbeurt uitgevoerd door:

De heer Rob Holten

Plaats: EIJSDEN

Naam: rob

Handtekening:

Akhour

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	Goed	Matig	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
		Plafondtoestellen						
	1	Klimtouw-/Touw ladderinstallatie bocht	0	1	0	1966	inwendige slijtage van de rail	
	6	Klimtouw gevlochten hennep - lederen sok (432 cm)	0	6	0	1966	Geknopt onderin, lichte slijtage.	
	6	Klimtouwswagen	6	0	0	1966		
	3	Ringstel touw / triangel aan schommelars	3	0	0	1966		
	1	Kettingbak meervoudig onbekleed	1	0	0	1966		
	1	Veiligheidssluiting ketting (3 voudig)	1	0	0	1966	1 x 3 oog.	
	1	Ringenhaak	0	1	0	1966	Houten stok.	
	1	Ringenhaak	1	0	0	1966	Aluminium stok.	
		Speellokaal						
	1	Accessoire: Klimtoren (schilte)	1	0	0	2000	Met stabiliteits rekje.	
	1	Accessoire: Klimtoren (2 zijdg uitzetbaar/schoorstang)	1	0	0	1995	Vloer rubber word minder, gaat stuk, ontbreekt. advies vernieuwen 6 x .	
	1	Accessoire: Ladders	1	0	0	2000		
	1	Accessoire: Glijplank	1	0	0	2000		
	1	Accessoire: Duikelstang 150 cm - hout	1	0	0	1980		
		Sportvloer						
	1	Elastische rubbervloer	1	0	0	1990		
		Wandtoestellen						
	2	Klimraam hout, niet draaibaar 3-vaks	2	0	0	1966	Houtwerk word droog.	
	4	Contragewicht	4	0	0	1966		
	6	Vloerautomaat	6	0	0	1966	Stofdichte vloerplaat.	
		Gymnastiek						
	1	Bok L.O. zonder verrolinrichting	0	1	0	1966	verouderd, slijtage, leer glad, rubber v.d hoefjes uitgedroogd.	
	2	Springkast piramidaal	0	2	0	1966	lederen bekleding droogt uit, kasten verouderd	
	2	Dek	0	2	0	1966	slijtage, uitdroging	
	4	Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm	4	0	0	2000	Houtwerk wat beschadigd.	
	6	Turnmat Bisonyl 2-zijdig koppelbaar 150x100 cm - Hard	0	6	0	1990	demping minder en slijtage van de hoezen, hoeken randen.	
	1	Turnmat Bisonyl 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Hard (groen)	1	0	0	1980		
	1	Mattenwagen t.b.v. turnmat verticaal	1	0	0	1980	Glaswagen.	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Trapezoïde groot	0	0	2	1966	Totaalstaat matig door slijtage rubbers , lassen scheuren advies: vervangen	
	2	Dekplank	2	0	0	1966		
		Turnen						
	1	Evenwichtsbalk - oefenbalk 3 meter	0	1	0	1990	houten oppervlak beschadigd,	

						Acc Nr 6819		Vervangen
Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	Goed	Matig	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Springplank onbekleed	0	0	1	1966	vering matig, verouderd, advies: vervangen	
	1	Trampoline Minitrampoline Eurotramp	1	0	0	1998	24 ogen dek.	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Trampoline	0	0	1	2002	Ronde oefen trampoline poot uit frame gebroken. Advies nieuwe ronde trampoline doorsnee 100 cm.	2013
Zaalsporten								
		Badminton						
	8	Honkpaal metalen voet	0	8	0	1966	roestvorming, geen netsteunen, verouderd, geen vloerbescherming, advies: vervangen	
	1	Honkpaal PU voet	1	0	0	2000	Badminton ondersteuning paaltje.	
		Korfbal						
	2	Spring-korfbalpaal telescopisch (met rubberrand)	0	2	0	1966	ontzet, roestig.	
	2	Mand riet	1	1	0	1966	ontzet	
		Volleybal						
	1	Volleybalprofiel onderbroken	1	0	0	1966		
	1	Volleybalprofiel doorlopend opbouw	1	0	0	1995		
	1	Volleybalprofiel touw/katrolverspanning	1	0	0	0		
Overige								
	1	Ballenwagen Etagemodel	0	1	0	1966	verouderd, advies: vervangen	
	1	Stick-/stokkenbak driehoek	1	0	0	1966		