


Logboek Gemeente Tilburg

Locatie - Gemeente Tilburg\Sectie 1 (Noord)\Berkelse Akkers\Kransakker 8/Speelterrein Akkerpark (10)

Adres: Kransakker 8/Speelterrein Akkerpark, Sectie 1 (Noord), Berkelse Akkers



Object overzicht



Nat Custom, Speeltoestellen/Combinatietoestellen



Sprinkhaan, Speeltoestellen/Behendigheid/Bokspringpalen



Margriet (bij lantaarnpaal), Speeltoestellen/Wiptoestellen/Type 2A - Enkelpunts - 1 richting



Twist, Speeltoestellen/Behendigheid/Balanceerbalk



Clubcorner, Speeltoestellen/Sociaal spel/Speelaanleiding

Object overzicht



Doel (wegzijde), Speeltoestellen/Sporttoestellen/Doel



Doel, Speeltoestellen/Sporttoestellen/Doel



Basketbalpaal, Speeltoestellen/Sporttoestellen/Basketbalpaal



Skatebaan, Speeltoestellen/Rijdend spel/Skateboard - Faciliteit - GEARCHIVEERD



Tulpenblad (1x rood 1x geel), Speeltoestellen/Sociaal spel/Speeltafel



Pierlala, Speeltoestellen/Wiptoestellen/Type 2A - Enkelpunts - 1 richting



Volleybal set, Speeltoestellen/Sporttoestellen/Volleybal set



Luik, Speeltoestellen/Klimtoestellen/Frame

Object overzicht



Margriet (midden), Speeltoestellen/Wiptoestellen/Type 2A - Enkelpunts - 1 richting



Margriet, Speeltoestellen/Wiptoestellen/Type 2A - Enkelpunts - 1 richting



Mosaiq, Speeltoestellen/Combinatietoestellen/Glijbaan aan huisje - GEARCHIVEERD



Basketbalpaal (zijde weg), Speeltoestellen/Sporttoestellen/Basketbalpaal



Supernova, Speeltoestellen/Carrousel



Salto, Speeltoestellen/Anders/Anders (Specificeer in naam veld)

Object - Nat Custom, Speeltoestellen/Combinatietoestellen

Locatie - Gemeente Tilburg\Sectie 1 (Noord)\Berkelse Akkers\Kransakker 8/Speelterrein Akkerpark

Naam: Nat Custom

Object ID: 170204

Fabrikant: KOMPAN A/S


Installatiedatum: jan 01, 2014

Vervangjaar: dec 31, 2034

Levensduur: 20

Materiaal: Hout/Metaal en Kunststof

Ondergrond: Valdempend Zand



Uitgevoerde inspectie

Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 06, 2020	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	nov 21, 2019	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Dick van Hemert	mei 27, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	feb 15, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	okt 17, 2018	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 29, 2018	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	okt 26, 2017	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 02, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	apr 10, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	sep 26, 2016	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 06, 2016	
Functionele inspectie	Ad van Klijnenbreugel	mrt 22, 2016	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 21, 2015	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 01, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 03, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	okt 13, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 03, 2014	


Functionele inspectie	Boy Graafmans	feb 18, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 21, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 16, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	apr 18, 2013	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 30, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 27, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 19, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 14, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 07, 2012	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	nov 03, 2011	

Object fotos



Bevinding - Becnelling - Vinger EN1176/2008

Aangemaakt	jun 01, 2015	Status	Afgerond
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	3 - Onacceptabel	Datum afhandeling	aug 03, 2015
Norm omschrijving	Vingerbecnelling boven 1000mm of binnen vrije ruimte of bij gedwongen beweging, gefaald bij sondetest. EN 1176 ~ 1 ~ 4.2.7.6 [2008]		
Aantekeningen	Vingerbeklemming tussen groene bevestiging oploop en staanders		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Elimineer mogelijke becnelling.	jun 01, 2015	Ad van Klijnenbreugel		Afgerond
Aantekeningen	vingerbeklemming opgeheven			

Bevinding - Onderdeel - Bouten en / of schroeven los

Aangemaakt	jun 04, 2020	Status	Afgerond
Inspecteur	Marco v.d. Ven	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	3 - Onacceptabel	Datum afhandeling	jun 11, 2020
Norm omschrijving	Bout(en) / schroeven los		
Aantekeningen	Bevestiging glijstang zit los		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Losse bouten opnieuw monteren	jun 04, 2020	Boy Graafmans		Afgerond
Aantekeningen	Glijstang opnieuw vastgezet			

Bevinding - Becnelling - Vinger EN1176/2008

Aangemaakt	jun 02, 2017	Status	Afgerond
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	2 - Hoog	Datum afhandeling	jun 13, 2017
Norm omschrijving	Vingerbecnelling boven 1000mm of binnen vrije ruimte of bij gedwongen beweging, gefaald bij sondetest. EN 1176 ~ 1 ~ 4.2.7.6 [2008]		
Aantekeningen	Vingerbeklemming bij bevestiging oploop / staanders (niet afronden zonder op te heffen aub)		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Elimineer mogelijke becnelling.	jun 02, 2017	Boy Graafmans		Afgerond
Aantekeningen	Bekneling verholpen			

Bevinding - Ondergrond - Kleine kuilen

Aangemaakt	jun 04, 2020	Status	Afgerond
Inspecteur	Marco v.d. Ven	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	jun 11, 2020
Norm omschrijving	Ondergrond bevat kleine gaten / kuilen		
Aantekeningen			




Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Ondergrond - Egaliseren / aanvullen	jun 04, 2020	Boy Graafmans		Afgerond
Aantekeningen	kuilen zicht gegooit			

Object - Sprinkhaan, Speeltoestellen/Behendigheid/Bokspringpalen

Locatie - Gemeente Tilburg\Sectie 1 (Noord)\Berkelse Akkers\Kransakker 8/Speelterrein Akkerpark

Naam: Sprinkhaan
Type nummer: spv 24330
Fabrikant: KOMPAN A/S
Product: Trimtoestellen/SPV24330
Vervangjaar: dec 31, 2022
Max. valhoogte: 850 mm
Jonge kinderen (0-5 jr)
Schoolkinderen (6-11 jr)
Ondergrond: Gras



Uitgevoerde inspectie

Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 06, 2020	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	nov 21, 2019	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Dick van Hemert	mei 27, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	feb 15, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	okt 17, 2018	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 29, 2018	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	okt 26, 2017	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 02, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	apr 10, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	sep 26, 2016	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 06, 2016	
Functionele inspectie	Ad van Klijnenbreugel	mrt 22, 2016	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 21, 2015	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 01, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 03, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	okt 13, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 03, 2014	

Functionele inspectie	Boy Graafmans	feb 18, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 21, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 16, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	apr 18, 2013	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 30, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 27, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 19, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 14, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 07, 2012	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	nov 03, 2011	

Object fotos



Bevinding - Onderdeel - Stuk

Aangemaakt	sep 03, 2012	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	
Prioriteit		Datum afhandeling	sep 03, 2012
Norm omschrijving	Onderdeel is stuk		
Aantekeningen	Bol stuk.		

Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang onderdeel	sep 03, 2012	Erwin van Gameren	€114,50	Afgerond
Aantekeningen	Bol vervangen.			

Bevinding - Onderdeel - Vandalisme

Aangemaakt	jan 14, 2014	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	
Prioriteit	3 - Onacceptabel	Datum afhandeling	apr 04, 2014
Norm omschrijving	Vandalisme		
Aantekeningen	blauwe bol kapot		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang onderdeel	jan 14, 2014	Boy Graafmans		Afgerond
Aantekeningen	nieuwe bol bestellen bol vervangen			

Object - Margriet (bij lantaarnpaal), Speeltoestellen/Wipstoestellen/Type 2A - Enkelpunts - 1 richting

Locatie - Gemeente Tilburg\Sectie 1 (Noord)\Berkelse Akkers\Kransakker 8/Speelsterrein Akkerpark

Naam: Margriet (bij lantaarnpaal)

Type nummer: m 129

Fabrikant: KOMPAN A/S

Product: MOMENTS/M129

Vervangjaar: dec 31, 2021

Materiaal: Hout en Metaal

Max. valhoogte: 500 mm

Jonge kinderen (0-5 jr)

Ondergrond: Gras



Uitgevoerde inspectie

Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 06, 2020	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	nov 21, 2019	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Dick van Hemert	mei 27, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	feb 15, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	okt 17, 2018	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 29, 2018	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	okt 26, 2017	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 02, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	apr 10, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	sep 26, 2016	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 06, 2016	
Functionele inspectie	Ad van Klijnenbreugel	mrt 22, 2016	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 21, 2015	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 01, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 03, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	okt 13, 2014	

Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 03, 2014	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	feb 18, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 21, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 16, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	apr 18, 2013	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 30, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 27, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 19, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 14, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 07, 2012	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	nov 03, 2011	

Object fotos



Bevinding - Onderdeel - Beschadigd

Aangemaakt	jun 01, 2015	Status	Afgerond
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	aug 25, 2015
Norm omschrijving	Onderdeel beschadigd		
Aantekeningen	1 zijwand vertoont beschadigingen (maaischade)		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Beschadiging(en) bijwerken	jun 01, 2015	Ad van Klijnenbreugel		Afgerond
Aantekeningen	Beschadiging bijgewerkt			

Bevinding - Onderdeel - Beweegt

Aangemaakt	jun 04, 2020	Status	Afgerond
Inspecteur	Marco v.d. Ven	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	3 - Onacceptabel	Datum afhandeling	jun 11, 2020
Norm omschrijving	Onderdeel beweegt of zit los		
Aantekeningen	Rechter paneel zit los, niet strak tegen het zi		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Draai losse bevestigingen en hulpstukken vast.	jun 04, 2020	Boy Graafmans		Afgerond
Aantekeningen	vastgezet zover mogelijk naar het zitje gebracht			

Object - Twist, Speeltoestellen/Behendigheid/Balanceerbalk

Locatie - Gemeente Tilburg\Sectie 1 (Noord)\Berkelse Akkers\Kransakker 8/Speelterrein Akkerpark

Naam: Twist

Type nummer: spv 24070

Fabrikant: KOMPAN A/S

Product: VARIO/SPV-24070

Vervangjaar: dec 31, 2021

Materiaal: Hout en Metaal

Breedte: 1.200 mm

Diepte: 4.500 mm


Max. valhoogte: 300 mm

Vrije valruimte: 7.500 x 3.120 mm (23,40 m²)

Jonge kinderen (0-5 jr)

Schoolkinderen (6-11 jr)

Ondergrond: Valdempend Zand



Uitgevoerde inspectie

Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 06, 2020	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	nov 21, 2019	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Dick van Hemert	mei 27, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	feb 15, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	okt 17, 2018	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 29, 2018	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	okt 26, 2017	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 02, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	apr 10, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	sep 26, 2016	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 06, 2016	
Functionele inspectie	Ad van Klijnenbreugel	mrt 22, 2016	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 21, 2015	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 01, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 03, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	okt 13, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 03, 2014	

Functionele inspectie	Boy Graafmans	feb 18, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 21, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 16, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	apr 18, 2013	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 30, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 27, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 19, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 14, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 07, 2012	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	nov 03, 2011	

Object fotos



Bevinding - Ketting - Versleten

Aangemaakt	okt 21, 2013	Status	Afgerond
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	mrt 14, 2014
Norm omschrijving	Kettingen zijn versleten		
Aantekeningen	kettingen versleten		

Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang versleten ketting(en)	mrt 14, 2014	Boy Graafmans		Afgerond
Aantekeningen	2 ophangkettingen vervangen			

Object - Clubcorner, Speeltoestellen/Sociaal spel/Speelaanleiding
Locatie - Gemeente Tilburg\Sectie 1 (Noord)\Berkelse Akkers\Kransakker 8/Speelterrein Akkerpark

Naam: Clubcorner
 Type nummer: H 21
 Fabrikant: Bommelland
 Product: METAAL/SPM-H21-0
 Vervangjaar: dec 31, 2020
 Materiaal: Staal
 Hoogte: 2.310 mm
 Jongeren (12-18 jr)
 Ondergrond: Gras / grond



Uitgevoerde inspectie

Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 06, 2020	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	nov 21, 2019	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Dick van Hemert	mei 27, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	feb 15, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	okt 17, 2018	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 29, 2018	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	okt 26, 2017	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 02, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	apr 10, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	sep 26, 2016	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 06, 2016	
Functionele inspectie	Ad van Klijnenbreugel	mrt 22, 2016	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 21, 2015	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 01, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 03, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	okt 13, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 03, 2014	

Functionele inspectie	Boy Graafmans	feb 18, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 21, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 16, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	apr 18, 2013	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 30, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 27, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 19, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 14, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 07, 2012	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	nov 03, 2011	

Object fotos



Bevinding - Onderdeel - Onderdeel / onderdelen ontbreken

Aangemaakt	mrt 03, 2015	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	jun 03, 2015
Norm omschrijving	Enkele onderdelen ontbreken		
Aantekeningen	Trespa zitplaat inclusief voetenstang ontbreekt		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang onderdeel	mrt 03, 2015	Boy Graafmans		Afgerond
Aantekeningen	Trespa zitting blauw leveren Reparatie Diamant Nieuwe zitting gemonteerd			

Bevinding - Ondergrond - Slijtage in maaiveld

Aangemaakt	nov 03, 2011	Status	Afgerond
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit		Datum afhandeling	aug 23, 2012
Norm omschrijving	Slijtage in maaiveld		
Aantekeningen	slijtage in maaiveld onder en rondom toestel		

Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Ondergrond - Egaliseren / aanvullen	nov 03, 2011	Bert van Hooft		Afgerond
Aantekeningen	Geen prioriteit			

Object - Doel (wegzijde), Speeltoestellen/Sporttoestellen/Doel

Locatie - Gemeente Tilburg\Sectie 1 (Noord)\Berkelse Akkers\Kransakker 8/Speelterrein Akkerpark

Naam: Doel (wegzijde)

Type nummer: 7001

Fabrikant: van Besouw Metaal BV

Product: Sport- en Speeltoestellen/70.01

Installatiedatum: jan 01, 2010

Vervangjaar: dec 31, 2025

Levensduur: 15

Materiaal: Staal

Hoogte: 2.000 mm


Breedte: 4.000 mm

Diepte: 500 mm

Schoolkinderen (6-11 jr)

Jongeren (12-18 jr)

Ondergrond: Kunstgras (zonder valdempende onderbouw)



Uitgevoerde inspectie

Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 06, 2020	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	nov 21, 2019	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Dick van Hemert	mei 27, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	feb 15, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	okt 17, 2018	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 29, 2018	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	okt 26, 2017	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 02, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	apr 10, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	sep 26, 2016	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 06, 2016	
Functionele inspectie	Ad van Klijnenbreugel	mrt 22, 2016	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 21, 2015	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 01, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 03, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	okt 13, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 03, 2014	

Functionele inspectie	Boy Graafmans	feb 18, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 21, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 16, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	apr 18, 2013	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 30, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 27, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 19, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 14, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 07, 2012	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	nov 03, 2011	

Object fotos



Bevinding - Onderdeel - Vandalisme

Aangemaakt	jun 09, 2015	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	
Prioriteit	3 - Onacceptabel	Datum afhandeling	sep 21, 2015
Norm omschrijving	Vandalisme		
Aantekeningen			

Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang onderdeel	jun 09, 2015	Boy Graafmans		Afgerond
Aantekeningen				

Bevinding - Onderdeel - Vandalisme

Aangemaakt	jun 09, 2015	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	
Prioriteit	3 - Onacceptabel	Datum afhandeling	sep 21, 2015
Norm omschrijving	Vandalisme		
Aantekeningen	Gerepareerd		

Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang onderdeel	jun 09, 2015	Boy Graafmans		Afgerond
Aantekeningen				

Object - Doel, Speeltoestellen/Sporttoestellen/Doel

Locatie - Gemeente Tilburg\Sectie 1 (Noord)\Berkelse Akkers\Kransakker 8/Speelterrein Akkerpark

Naam: Doel

Type nummer: 70.01

Fabrikant: van Besouw Metaal BV

Product: Sport- en Speeltoestellen/70.01

Installatiedatum: jan 01, 2010

Vervangjaar: dec 31, 2025

Levensduur: 15

Materiaal: Staal

Hoogte: 2.000 mm

Breedte: 4.000 mm

Diepte: 500 mm

Schoolkinderen (6-11 jr)

Jongeren (12-18 jr)

Ondergrond: Kunstgras (zonder valdempende onderbouw)



Uitgevoerde inspectie

Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 06, 2020	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	nov 21, 2019	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Dick van Hemert	mei 27, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	feb 15, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	okt 17, 2018	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 29, 2018	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	okt 26, 2017	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 02, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	apr 10, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	sep 26, 2016	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 06, 2016	
Functionele inspectie	Ad van Klijnenbreugel	mrt 22, 2016	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 21, 2015	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 01, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 03, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	okt 13, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 03, 2014	


Functionele inspectie	Boy Graafmans	feb 18, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 21, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 16, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	apr 18, 2013	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 30, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 27, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 19, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 14, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 07, 2012	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	nov 03, 2011	



Object - Basketbalpaal, Speeltoestellen/Sporttoestellen/Basketbalpaal
Locatie - Gemeente Tilburg\Sectie 1 (Noord)\Berkelse Akkers\Kransakker 8/Speelterrein Akkerpark

Naam: Basketbalpaal
 Type nummer: v 10
 Fabrikant: Bommelland
 Product: 10+/V10
 Vervangjaar: dec 31, 2025
 Materiaal: Metaal en Kunststof
 Schoolkinderen (6-11 jr)
 Jongeren (12-18 jr)
 Ondergrond: Asfaltbeton

Er zijn geen bevindingen voor dit object geconstateerd



Uitgevoerde inspectie

Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 06, 2020	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	nov 21, 2019	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Dick van Hemert	mei 27, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	feb 15, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	okt 17, 2018	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 29, 2018	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	okt 26, 2017	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 02, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	apr 10, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	sep 26, 2016	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 06, 2016	
Functionele inspectie	Ad van Klijnenbreugel	mrt 22, 2016	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 21, 2015	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 01, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 03, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	okt 13, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 03, 2014	


Functionele inspectie	Boy Graafmans	feb 18, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 21, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 16, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	apr 18, 2013	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 30, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 27, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 19, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 14, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 07, 2012	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	nov 03, 2011	



Object - Skatebaan, Speeltoestellen/Rijdend spel/Skateboard - Faciliteit (GEARCHIVEERD)

Locatie - Gemeente Tilburg\Sectie 1 (Noord)\Berkelse Akkers\Kransakker 8/Speelterrein Akkerpark

Naam: Skatebaan
Type nummer: 409102
Fabrikant: Boerplay
Installatiedatum: jan 01, 1997
Vervangjaar: dec 31, 2013
Levensduur: 16
Schoolkinderen (6-11 jr)
Jongeren (12-18 jr)
Ondergrond: Betontegels 30 x 30



Uitgevoerde inspectie

Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 06, 2020	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	nov 21, 2019	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Dick van Hemert	mei 27, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	feb 15, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	okt 17, 2018	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 29, 2018	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	okt 26, 2017	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 02, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	apr 10, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	sep 26, 2016	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 06, 2016	
Functionele inspectie	Ad van Klijnenbreugel	mrt 22, 2016	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 21, 2015	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 01, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 03, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	okt 13, 2014	

Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 03, 2014	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	feb 18, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 21, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 16, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	apr 18, 2013	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 30, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 27, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 19, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 14, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 07, 2012	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	nov 03, 2011	

Bevinding - Onderdeel - Onderdeel / onderdelen ontbreken (GEARCHIVEERD)

Aangemaakt	nov 03, 2011	Status	Open
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit		Datum afhandeling	
Norm omschrijving	Enkele onderdelen ontbreken		
Aantekeningen	instructie bord ontbreekt		

Bevinding - Onderdeel - Onderdeel / onderdelen ontbreken (GEARCHIVEERD)

Aangemaakt	nov 03, 2011	Status	Open
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit		Datum afhandeling	
Norm omschrijving	Enkele onderdelen ontbreken		
Aantekeningen	geen railings zijkanten plateau ,s aanwezig		



Bevinding - Ondergrond Opvangzone (GEARCHIVEERD)

Aangemaakt	nov 03, 2011	Status	Open
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit		Datum afhandeling	
Norm omschrijving	Opvangzone is te klein EN 1176 ~ 1 ~ 4.2.8.1.3 & 4.2.8.4 [1998]		
Aantekeningen	verharding moet minimaal 200 cm buiten toestel staan liggen (60 cm) en ligt erg ongelijk		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vergroot opvangzone	nov 03, 2011			Open (GEARCHIVEERD)
Aantekeningen				

Bevinding - Toestel - Advies - Verwijderen en afvoeren (GEARCHIVEERD)

Aangemaakt	okt 30, 2012	Status	Open
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	3 - Onacceptabel	Datum afhandeling	
Norm omschrijving	Advies: toestel verwijderen en afvoeren		
Aantekeningen	Toestel is verbrand en gezien de bevindingen advies verwijderen en afvoeren		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Toestel - Verwijderen en afvoeren	okt 30, 2012			Open (GEARCHIVEERD)
Aantekeningen				

Bevinding - Beknelling - Vinger (GEARCHIVEERD)

Aangemaakt	nov 03, 2011	Status	Open
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit		Datum afhandeling	
Norm omschrijving	Vanaf 1000 mm boven een stavlak, binnen de vrije ruimte van het toestel en bij gedwongen beweging dienen vaste openingen <8 mm of >25 mm te zijn. EN 1176 ~ 1 ~ 4.2.7.6 [1998]		
Aantekeningen	vingerbeklemming in open buiseinden		




Bevinding - Hout - Niet in goede conditie (GEARCHIVEERD)

Aangemaakt	nov 03, 2011	Status	Open
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit		Datum afhandeling	
Norm omschrijving	Hout conditie		
Aantekeningen	houten omtimmering baan word slecht		



Object - Tulpenblad (1x rood 1x geel), Speeltoestellen/Sociaal spel/Speeltafel
Locatie - Gemeente Tilburg\Sectie 1 (Noord)\Berkelse Akkers\Kransakker 8/Speelterrein Akkerpark

Naam: Tulpenblad (1x rood 1x geel)
 Type nummer: m 628
 Fabrikant: KOMPAN A/S
 Product: MOMENTS/M628
 Vervangjaar: dec 31, 2021
 Materiaal: HDPE
 Hoogte: 250 mm
 Breedte: 550 mm
 Diepte: 1.070 mm
 Vrije valruimte: 3.070 x 2.550 mm (7,83 m2)
 Jonge kinderen (0-5 jr)
 Schoolkinderen (6-11 jr)
 Ondergrond: Valdempend Zand




Uitgevoerde inspectie

Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 06, 2020	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	nov 21, 2019	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Dick van Hemert	mei 27, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	feb 15, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	okt 17, 2018	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 29, 2018	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	okt 26, 2017	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 02, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	apr 10, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	sep 26, 2016	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 06, 2016	
Functionele inspectie	Ad van Klijnenbreugel	mrt 22, 2016	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 21, 2015	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 01, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 03, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	okt 13, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 03, 2014	

Functionele inspectie	Boy Graafmans	feb 18, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 21, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 16, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	apr 18, 2013	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 30, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 27, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 19, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 14, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 07, 2012	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	nov 03, 2011	

Object fotos



Bevinding - Hout - Rot

Aangemaakt	jun 01, 2015	Status	Afgerond
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	sep 21, 2015
Norm omschrijving	Hout rot		
Aantekeningen	Rode tulpen blad is verrot Nieuw tulpenblad gemonteerd		




Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang onderdeel	jun 01, 2015	Boy Graafmans		Afgerond
Aantekeningen				

Object - Pierlala, Speeltoestellen/Wiptoestellen/Type 2A - Enkelpunts - 1 richting
Locatie - Gemeente Tilburg\Sectie 1 (Noord)\Berkelse Akkers\Kransakker 8/Speelterrein Akkerpark

Naam: Pierlala
 Type nummer: spv 23655
 Fabrikant: KOMPAN A/S
 Product: VARIO/SPV23665
 Vervangjaar: dec 31, 2021
 Max. valhoogte: 1.000 mm
 Jonge kinderen (0-5 jr)
 Schoolkinderen (6-11 jr)
 Ondergrond: Valdempend Zand



Uitgevoerde inspectie

Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 06, 2020	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	nov 21, 2019	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Dick van Hemert	mei 27, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	feb 15, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	okt 17, 2018	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 29, 2018	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	okt 26, 2017	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 02, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	apr 10, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	sep 26, 2016	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 06, 2016	
Functionele inspectie	Ad van Klijnenbreugel	mrt 22, 2016	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 21, 2015	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 01, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 03, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	okt 13, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 03, 2014	

Functionele inspectie	Boy Graafmans	feb 18, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 21, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 16, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	apr 18, 2013	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 30, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 27, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 19, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 14, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 07, 2012	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	nov 03, 2011	

Object fotos



Bevinding - Onderdeel - Versleten

Aangemaakt	jun 03, 2014	Status	Afgerond
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	sep 15, 2014
Norm omschrijving	Onderdeel versleten		
Aantekeningen	Torsi is versleten		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang onderdeel	jun 03, 2014	Dick van Hemert		Afgerond
Aantekeningen				

Bevinding - Onderdeel - Stuk

Aangemaakt	jun 03, 2014	Status	Afgerond
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	sep 15, 2014
Norm omschrijving	Onderdeel is stuk		
Aantekeningen	1 dekdeel staander is stuk		




Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang onderdeel	jun 03, 2014	Dick van Hemert	€384,50	Afgerond
Aantekeningen				

Object - Volleybal set, Speeltoestellen/Sporttoestellen/Volleybal set
Locatie - Gemeente Tilburg\Sectie 1 (Noord)\Berkelse Akkers\Kransakker 8/Speelterrein Akkerpark

Naam: Volleybal set
 Fabrikant: Meta Plus BV
 Vervangjaar: dec 31, 2025
 Schoolkinderen (6-11 jr)
 Jongeren (12-18 jr)
 Ondergrond: Gras



Uitgevoerde inspectie

Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 06, 2020	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	nov 21, 2019	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Dick van Hemert	mei 27, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	feb 15, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	okt 17, 2018	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 29, 2018	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	okt 26, 2017	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 02, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	apr 10, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	sep 26, 2016	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 06, 2016	
Functionele inspectie	Ad van Klijnenbreugel	mrt 22, 2016	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 21, 2015	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 01, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 03, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	okt 13, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 03, 2014	

Functionele inspectie	Boy Graafmans	feb 18, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 21, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 16, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	apr 18, 2013	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 30, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 27, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 19, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 14, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 07, 2012	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	nov 03, 2011	

Object fotos



Bevinding - Afwerking Bouten Lang

Aangemaakt	nov 17, 2011	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	
Prioriteit		Datum afhandeling	aug 23, 2012
Norm omschrijving	Toegankelijke moeren en bouten welke meer dan 8mm uitsteken die niet permanent afgeschermd bijv. afgedekt, uitgerust met afdekdopjes of het juiste inzetsel. EN 1176 ~ 1 ~ 4.2.5 [1998]		
Aantekeningen			

Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Bouten inkorten / afdoppen	aug 23, 2012	Bert van Hooft		Afgerond
Aantekeningen	geen prioriteit			

Bevinding - Onderdeel - Onderdeel / onderdelen ontbreken

Aangemaakt	nov 03, 2011	Status	Afgerond
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit		Datum afhandeling	dec 27, 2012
Norm omschrijving	Enkele onderdelen ontbreken		
Aantekeningen	geen net aanwezig		

Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Verwijder onderdeel	dec 27, 2012	Bert van Hooft		Afgerond
Aantekeningen	Het net wordt door de sportvereniging aangebracht en na de training weer weg gehaald i.v.m vernielingen			

Verwijder onderdeel	dec 27, 2012	Bert van Hooft		Afgerond
Aantekeningen	Het net wordt door de sportverenigingen aangebracht en na de training weer verwijderd i.v.m vadelisme			

Object - Luik, Speeltoestellen/Klimtoestellen/Frame

Locatie - Gemeente Tilburg\Sectie 1 (Noord)\Berkelse Akkers\Kransakker 8/Speelterrein Akkerpark

Naam: Luik

Type nummer: spv 24180

Fabrikant: KOMPAN A/S

Product: VARIO/SPV-24180

Vervangjaar: dec 31, 2021

Materiaal: Hout en Metaal

Hoogte: 2.600 mm

Breedte: 1.440 mm

Diepte: 1.350 mm

Max. valhoogte: 2.300 mm


Vrije valruimte: 5.520 x 5.440 mm (30,03 m²)

Jonge kinderen (0-5 jr)

Schoolkinderen (6-11 jr)

Ondergrond: Valdempend Zand


Er zijn geen bevindingen voor dit object geconstateerd



Uitgevoerde inspectie

Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 06, 2020	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	nov 21, 2019	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Dick van Hemert	mei 27, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	feb 15, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	okt 17, 2018	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 29, 2018	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	okt 26, 2017	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 02, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	apr 10, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	sep 26, 2016	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 06, 2016	
Functionele inspectie	Ad van Klijnenbreugel	mrt 22, 2016	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 21, 2015	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 01, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 03, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	okt 13, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 03, 2014	

Functionele inspectie	Boy Graafmans	feb 18, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 21, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 16, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	apr 18, 2013	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 30, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 27, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 19, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 14, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 07, 2012	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	nov 03, 2011	



Object - Margriet (midden), Speeltoestellen/Wiptoestellen/Type 2A - Enkelpunts - 1 richting
Locatie - Gemeente Tilburg\Sectie 1 (Noord)\Berkelse Akkers\Kransakker 8/Speelterrein Akkerpark

Naam: Margriet (midden)
 Type nummer: m 129
 Fabrikant: KOMPAN A/S
 Product: MOMENTS/M129
 Vervangjaar: dec 31, 2021
 Materiaal: Hout en Metaal
 Max. valhoogte: 500 mm
 Jonge kinderen (0-5 jr)
 Ondergrond: Gras



Uitgevoerde inspectie

Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 06, 2020	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	nov 21, 2019	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Dick van Hemert	mei 27, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	feb 15, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	okt 17, 2018	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 29, 2018	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	okt 26, 2017	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 02, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	apr 10, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	sep 26, 2016	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 06, 2016	
Functionele inspectie	Ad van Klijnenbreugel	mrt 22, 2016	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 21, 2015	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 01, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 03, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	okt 13, 2014	

Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 03, 2014	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	feb 18, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 21, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 16, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	apr 18, 2013	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 30, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 27, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 19, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 14, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 07, 2012	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	nov 03, 2011	

Object fotos



Bevinding - Hout - Niet in goede conditie

Aangemaakt	jun 04, 2020	Status	Afgerond
Inspecteur	Marco v.d. Ven	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	jun 11, 2020
Norm omschrijving	Hout conditie		
Aantekeningen	Linker paneel is versleten/ zit los		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang onderdeel	jun 04, 2020	Boy Graafmans		Afgerond
Aantekeningen	opnieuw vast gezet			

Bevinding - Hout - Rot

Aangemaakt	jun 01, 2015	Status	Afgerond
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	aug 03, 2015
Norm omschrijving	Hout rot		
Aantekeningen	Linker rode zijwand is verrot		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang onderdeel	jun 01, 2015	Ad van Klijnenbreugel		Afgerond
Aantekeningen	Linker rode zijwand vervangen			

Object - Margriet, Speeltoestellen/Wiptoestellen/Type 2A - Enkelpunts - 1 richting
Locatie - Gemeente Tilburg\Sectie 1 (Noord)\Berkelse Akkers\Kransakker 8/Speelterrein Akkerpark

Naam: Margriet
 Type nummer: m 129
 Fabrikant: KOMPAN A/S
 Product: MOMENTS/M129
 Vervangjaar: dec 31, 2021
 Materiaal: Hout en Metaal
 Max. valhoogte: 500 mm
 Jonge kinderen (0-5 jr)
 Ondergrond: Gras



Uitgevoerde inspectie

Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 06, 2020	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	nov 21, 2019	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Dick van Hemert	mei 27, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	feb 15, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	okt 17, 2018	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 29, 2018	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	okt 26, 2017	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 02, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	apr 10, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	sep 26, 2016	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 06, 2016	
Functionele inspectie	Ad van Klijnenbreugel	mrt 22, 2016	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 21, 2015	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 01, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 03, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	okt 13, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 03, 2014	

Functionele inspectie	Boy Graafmans	feb 18, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 21, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 16, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	apr 18, 2013	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 30, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 27, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 19, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 14, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 07, 2012	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	nov 03, 2011	

Object fotos



Bevinding - Toestel - Toestel staat scheef / verzakt

Aangemaakt	jun 03, 2014	Status	Afgerond
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit		Datum afhandeling	sep 15, 2014
Norm omschrijving	Toestel - Toestel staat scheef / verzakt		
Aantekeningen			



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Toestel recht plaatsen	jun 03, 2014	Dick van Hemert	€75,75	Afgerond
Aantekeningen				

Bevinding - Hout - Rot

Aangemaakt	jun 01, 2015	Status	Afgerond
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	jun 06, 2016
Norm omschrijving	Hout rot		
Aantekeningen	Rechter rode zijwand is verrot		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang onderdeel	jun 01, 2015	Ben van Hemert		Afgerond
Aantekeningen	Onderdeel is vervangen			

Bevinding - Onderdeel - Bouten en / of schroeven los

Aangemaakt	nov 03, 2011	Status	Afgerond
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit		Datum afhandeling	mrt 09, 2012
Norm omschrijving	Bout(en) / schroeven los		
Aantekeningen	1 bout bevestiging zijwand ontbreekt		

Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang onderdeel	mrt 09, 2012	Dick van Hemert	€34,50	Afgerond
Aantekeningen	1 bout bevestiging zijwand aangebracht			

Bevinding - Onderdeel - Afdekdop(pen) donuts verdwenen / stuk

Aangemaakt	jun 02, 2017	Status	Afgerond
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	jun 13, 2017
Norm omschrijving	Enkele afdekdop(pen) donuts verdwenen / stuk		
Aantekeningen	1 donut is stuk en 1 afdekdop ontbreekt		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Afdekdop(pen) aanbrengen	jun 02, 2017	Boy Graafmans		Afgerond
Aantekeningen	Nieuwe donut aangebracht			

Bevinding - Onderdeel - Bouten en / of schroeven los

Aangemaakt	jun 01, 2015	Status	Afgerond
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	aug 25, 2015
Norm omschrijving	Bout(en) / schroeven los		
Aantekeningen	Bout bevestiging zijwand /zitje ontbreekt		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Bouten opnieuw aanbrengen	jun 01, 2015	Ad van Klijnenbreugel		Afgerond
Aantekeningen	Bouten bevestigd			


Bevinding - Afwerking Bouten Lang (GEARCHIVEERD)

Aangemaakt	sep 15, 2014	Status	Open
Inspecteur		Soort inspectie	
Prioriteit		Datum afhandeling	
Norm omschrijving	Toegankelijke moeren en bouten welke meer dan 8mm uitsteken die niet permanent afgeschermd bijv. afgedekt, uitgerust met afdekdopjes of het juiste inzetsel. EN 1176 ~ 1 ~ 4.2.5 [1998]		
Aantekeningen			

Object - Mosaïq, Speeltoestellen/Combinatietoestellen/Glijbaan aan huisje (GEARCHIVEERD)

Locatie - Gemeente Tilburg\Sectie 1 (Noord)\Berkelse Akkers\Kransakker 8/Speelterrein
Akkerpark

Naam: Mosaïq
Type nummer: mq 2003
Fabrikant: KOMPAN A/S
Product: MOSAIQ/MQ2003
Installatiedatum: jan 01, 1997
Vervangjaar: dec 31, 2017
Jonge kinderen (0-5 jr)
Schoolkinderen (6-11 jr)
Ondergrond: Valdempend Zand




Uitgevoerde inspectie

Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 06, 2020	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	nov 21, 2019	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Dick van Hemert	mei 27, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	feb 15, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	okt 17, 2018	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 29, 2018	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	okt 26, 2017	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 02, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	apr 10, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	sep 26, 2016	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 06, 2016	
Functionele inspectie	Ad van Klijnenbreugel	mrt 22, 2016	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 21, 2015	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 01, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 03, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	okt 13, 2014	

Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 03, 2014	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	feb 18, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 21, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 16, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	apr 18, 2013	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 30, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 27, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 19, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 14, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 07, 2012	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	nov 03, 2011	

Object fotos



Bevinding - - Anders / Diversen (GEARCHIVEERD)

Aangemaakt	jun 25, 2012	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	
Prioriteit		Datum afhandeling	jun 25, 2012
Norm omschrijving	PlayMapping bevat geen relevante opmerking. Noteer uw bevinding bij het veld aantekeningen		
Aantekeningen	Railing moet vervangen worden.		

Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Zie Inspectie Aantekeningen / Omschrijving	jun 25, 2012	Dick van Hemert	€92,75	Afgerond (GEARCHIVEERD)
Aantekeningen	Railing is vervangen.			

Bevinding - Hout - Rot (GEARCHIVEERD)

Aangemaakt	jun 19, 2012	Status	Afgerond
Inspecteur	Boy Graafmans	Soort inspectie	Functionele inspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	sep 03, 2012
Norm omschrijving	Hout rot		
Aantekeningen	Korte staander vervangen [geel gekleurd]		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Repareer object.	sep 03, 2012	Erwin van Gameren	€150,00	Afgerond (GEARCHIVEERD)
Aantekeningen	Korte staander vervangen.			

Bevinding - Ondergrond Opvangzone (GEARCHIVEERD)

Aangemaakt	nov 03, 2011	Status	Afgerond
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit		Datum afhandeling	feb 11, 2013
Norm omschrijving	Opvangzone is te klein EN 1176 ~ 1 ~ 4.2.8.1.3 & 4.2.8.4 [1998]		
Aantekeningen	tulpenblad moeten minimaal 150 cm uit toestel staan (81 cm)		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Verplaats speeltoestel	okt 30, 2012	Bert van Hooft		Afgerond (GEARCHIVEERD)
Aantekeningen	speeltoestel is verplaatst			

Bevinding - Onderdeel - Afdek(dop)pen ontbreken (GEARCHIVEERD)

Aangemaakt	okt 21, 2013	Status	Afgerond
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	feb 25, 2014
Norm omschrijving	Afdek(dop)pen ontbreken		
Aantekeningen			

Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Afdek(dop)pen aanbrengen	mrt 18, 2014	Boy Graafmans		Afgerond (GEARCHIVEERD)
Aantekeningen	Toestel verwijderd na brandstichting			

Bevinding - Hout - Rot (GEARCHIVEERD)

Aangemaakt	okt 21, 2013	Status	Afgerond
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	mrt 18, 2014
Norm omschrijving	Hout rot		
Aantekeningen	1 staander is verrot		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang onderdeel	okt 21, 2013	Boy Graafmans		Afgerond (GEARCHIVEE
Aantekeningen	toestel is verwijderd			

Bevinding - Onderdeel - Bouten en / of schroeven los (GEARCHIVEERD)

Aangemaakt	okt 21, 2013	Status	Afgerond
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	mrt 18, 2014
Norm omschrijving	Bout(en) / schroeven los		
Aantekeningen	Houtdraadbout bevestiging dakplaat ontbreekt		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Losse bouten opnieuw monteren	okt 21, 2013	Boy Graafmans		Afgerond (GEARCHIVEERD)
Aantekeningen	toestel is verwijderd			

Bevinding - Hout - Rot (GEARCHIVEERD)

Aangemaakt	apr 18, 2013	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	okt 15, 2013
Norm omschrijving	Hout rot		
Aantekeningen	Dakplaat vervangen		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang object.	apr 18, 2013	Boy Graafmans		Afgerond (GEARCHIVEE
Aantekeningen	Dakplaat vervangen repcon Nieuw dakplaat gemonteerd			

Bevinding - Onderdeel - Onderdeel / onderdelen ontbreken (GEARCHIVEERD)

Aangemaakt	okt 21, 2013	Status	Afgerond
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	mrt 18, 2014
Norm omschrijving	Enkele onderdelen ontbreken		
Aantekeningen	Speelknop wand en luidspreker wand speelbol nok daken verrekijker ontbreken		




Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Onderdelen aanbrengen	okt 21, 2013	Boy Graafmans		Afgerond (GEARCHIVEE
Aantekeningen	toestel is verwijderd			

Bevinding - Hout - Rot (GEARCHIVEERD)

Aangemaakt	okt 21, 2013	Status	Afgerond
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	mrt 18, 2014
Norm omschrijving	Hout rot		
Aantekeningen	Vloerplaat balkon is verrot		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang onderdeel	okt 21, 2013	Boy Graafmans		Afgerond (GEARCHIVEE
Aantekeningen	toestel is verwijderd			

Bevinding - Hout - Rot (GEARCHIVEERD)

Aangemaakt	nov 03, 2011	Status	Afgerond
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit		Datum afhandeling	mrt 09, 2012
Norm omschrijving	Hout rot		
Aantekeningen	1 dakplaat is verrot		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang object.	mrt 09, 2012	Dick van Hemert	€928,00	Afgerond (GEARCHIVEE
Aantekeningen	1 dakplaat vervangen			

Bevinding - Onderdeel - Onderdeel / onderdelen ontbreken (GEARCHIVEERD)

Aangemaakt	nov 03, 2011	Status	Afgerond
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit		Datum afhandeling	mrt 09, 2012
Norm omschrijving	Enkele onderdelen ontbreken		
Aantekeningen	1 speelknop wand en speelbol nok dak ontbreken		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Onderdeel aanbrengen	mrt 09, 2012	Dick van Hemert		Afgerond (GEARCHIVEERD)
Aantekeningen	1 speelknop wand en speelbol dak aangebracht			

Bevinding - Onderdeel - Onderdeel / onderdelen ontbreken (GEARCHIVEERD)

Aangemaakt	nov 03, 2011	Status	Afgerond
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit		Datum afhandeling	mrt 09, 2012
Norm omschrijving	Enkele onderdelen ontbreken		
Aantekeningen	1 leuning brug ontbreekt		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Onderdeel aanbrengen	mrt 09, 2012	Dick van Hemert		Afgerond (GEARCHIVEERD)
Aantekeningen	1 leuning brug aangebracht			

Bevinding - Beknelling - Vinger (GEARCHIVEERD)

Aangemaakt	nov 03, 2011	Status	Afgerond
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit		Datum afhandeling	mrt 09, 2012
Norm omschrijving	Vanaf 1000 mm boven een stavlak, binnen de vrije ruimte van het toestel en bij gedwongen beweging dienen vaste openingen <8 mm of >25 mm te zijn. EN 1176 ~ 1 ~ 4.2.7.6 [1998]		
Aantekeningen	sleuf speelknop wand is kleiner dan 25mm		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Pas aan zodat in overeenstemming met EN.	mrt 09, 2012	Dick van Hemert		Afgerond (GEARCHIVEERD)
Aantekeningen	sleuf speelknop wand vergroot tot min 25 mm			

Object - Basketbalpaal (zijde weg), Speeltoestellen/Sporttoestellen/Basketbalpaal
Locatie - Gemeente Tilburg\Sectie 1 (Noord)\Berkelse Akkers\Kransakker 8/Speelsterrein Akkerpark

Naam: Basketbalpaal (zijde weg)
 Type nummer: v 10
 Fabrikant: KOMPAN A/S
 Vervangjaar: dec 31, 2025
 Schoolkinderen (6-11 jr)
 Jongeren (12-18 jr)
 Ondergrond: Asfaltbeton



Uitgevoerde inspectie

Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 06, 2020	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	nov 21, 2019	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Dick van Hemert	mei 27, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	feb 15, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	okt 17, 2018	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 29, 2018	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	okt 26, 2017	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 02, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	apr 10, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	sep 26, 2016	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 06, 2016	
Functionele inspectie	Ad van Klijnenbreugel	mrt 22, 2016	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 21, 2015	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 01, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 03, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	okt 13, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 03, 2014	

Functionele inspectie	Boy Graafmans	feb 18, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 21, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 16, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	apr 18, 2013	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 30, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 27, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 19, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 14, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 07, 2012	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	nov 03, 2011	

Object fotos



Bevinding - Opmerking - zie actie

Aangemaakt	mei 27, 2019	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	
Prioriteit	3 - Onacceptabel	Datum afhandeling	okt 04, 2019
Norm omschrijving	Zie actie / aantekening.		
Aantekeningen	Lantaarn paal hoek basketbal plein staat erg los nr 15		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Opmerking - enkel ter informatie.	mei 27, 2019	Mark van Lieshout		Afgerond
Aantekeningen	opgelost			

Object - Supernova, Speeltoestellen/Carrousel

Locatie - Gemeente Tilburg\Sectie 1 (Noord)\Berkelse Akkers\Kransakker 8/Speelterrein Akkerpark

Naam: Supernova
Type nummer: GXY 916
Serie nummer: GXY916
Leverancier: KOMPAN B.V.
Fabrikant: KOMPAN A/S
Product: GALAXY/GXY916
Installatiedatum: jan 01, 2012
Aanschafdatum: apr 14, 2012
Vervangjaar: dec 31, 2027
Levensduur: 15
Materiaal: Kunststof
Hoogte: 600 mm
Breedte: 2.060 mm
Diepte: 2.060 mm
Max. valhoogte: 600 mm
Vrije valruimte: 6.060 x 6.060 mm (36,72 m2)
Schoolkinderen (6-11 jr)
Ondergrond: Gras / grond




Er zijn geen bevindingen voor dit object geconstateerd

Uitgevoerde inspectie


Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 06, 2020	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	nov 21, 2019	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Dick van Hemert	mei 27, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	feb 15, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	okt 17, 2018	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 29, 2018	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	okt 26, 2017	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 02, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	apr 10, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	sep 26, 2016	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 06, 2016	
Functionele inspectie	Ad van Klijnenbreugel	mrt 22, 2016	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 21, 2015	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 01, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 03, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	okt 13, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 03, 2014	

Functionele inspectie	Boy Graafmans	feb 18, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 21, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 16, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	apr 18, 2013	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 30, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 27, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 19, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 14, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 07, 2012	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	nov 03, 2011	



Object - Salto, Speeltoestellen/Anders/Anders (Specificeer in naam veld)
Locatie - Gemeente Tilburg\Sectie 1 (Noord)\Berkelse Akkers\Kransakker 8/Speelterrein Akkerpark

Naam: Salto
 Type nummer: spv 24040
 Fabrikant: KOMPAN A/S
 Product: VARIO/SPV-24040
 Vervangjaar: dec 31, 2021
 Max. valhoogte:1.700 mm
 Jonge kinderen (0-5 jr)
 Schoolkinderen (6-11 jr)
 Ondergrond: Valdempend Zand




Uitgevoerde inspectie

Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 06, 2020	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	nov 21, 2019	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Dick van Hemert	mei 27, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	feb 15, 2019	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	okt 17, 2018	
Functionele inspectie	Mark van Lieshout	mrt 29, 2018	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	okt 26, 2017	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 02, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	apr 10, 2017	
Functionele inspectie	Mary Kluijtmans	sep 26, 2016	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 06, 2016	
Functionele inspectie	Ad van Klijnenbreugel	mrt 22, 2016	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 21, 2015	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 01, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 03, 2015	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	okt 13, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	jun 03, 2014	

Functionele inspectie	Boy Graafmans	feb 18, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 21, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	sep 16, 2013	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	apr 18, 2013	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	okt 30, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 27, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 19, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	jun 14, 2012	
Functionele inspectie	Boy Graafmans	mrt 07, 2012	
Jaarlijkse hoofdinspectie	Ben van Hemert	nov 03, 2011	

Object fotos



Bevinding - Hout - Rot

Aangemaakt	okt 30, 2012	Status	Afgerond
Inspecteur	Ben van Hemert	Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	jan 29, 2013
Norm omschrijving	Hout rot		
Aantekeningen	Staander duikelrek is verrot		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang object.	okt 30, 2012	Dick van Hemert	€95,00	Afgerond
Aantekeningen	1 staander vervangen.			

Aantekeningen

[illegible]