




Inspectierapport 3236

MA236 Burg. Elsenweg thv. nr. 30

NEN Type: Brug (vast)
Type kunstwerk: Duikerbrug
Bouwjaar: 1960
Straat: Burgemeester Elsenweg
Wijk: Hoefpolder



Maatregelinspectie

Datum: 24-06-2020

Inspecteur: Iv-Infra

Maatregelen

Maatregel	Type	Hoef. Eenh.	Eenh.prijs	Totaal Cyclus	Planjaar	Uitgevoerd	Opmerkingen
Conservering bijwerken		2,5			2028	Nee	
Conservering bijwerken		2,5			2028	Nee	
Repareren betonschade		0,5			2024	Nee	

Maatregelinspectie

Datum: 28-09-2016

Inspecteur: NEBEST

Maatregelen

Maatregel	Type	Hoef. Eenh.	Eenh.prijs	Totaal Cyclus	Planjaar	Uitgevoerd	Opmerkingen
Conservering bijwerken	Cyclisch	5		15	2017	Nee	
Nader onderzoek (visuele inspectie)	Inspectie	1		5	2020	Nee	

Maatregelinspectie

Datum: 19-08-2015

Inspecteur: NEBEST

Maatregelen

Maatregel	Type	Hoef. Eenh.	Eenh.prijs	Totaal Cyclus	Planjaar	Uitgevoerd	Opmerkingen
Conserveren algemeen	Cyclisch	5		15	2017	Nee	Oorspronkelijke maatregel: vervangen conservering
Nader onderzoek (visuele inspectie)	Inspectie	1		5	2020	Nee	Oorspronkelijke maatregel: inspecteren (visueel)

Element:

Hoofddraagconstructie

Spec.: 1

Code:

Bouwdeel:

Hoofddraagconstructie, Algemeen

Spec.: 1

Code: 3236-147-1-1991-1

Gebrekeninspectie:

Datum: 24-06-2020

Inspecteur: Iv-Infra

Element:

Oeverbescherming

Spec.: 1

Code:

Bouwdeel:

Beschoeiing

Spec.: 1

Code: 3236-174-1-1068-1

Gebrekeninspectie:

Datum: 24-06-2020

Inspecteur: Iv-Infra

Element:

Remming- en geleidewerk

Spec.: 1

Code:

Bouwdeel:

Wrijfgording

Spec.: 1

Code: 3236-190-1-1632-1

Gebrekeninspectie:

Datum: 24-06-2020

Inspecteur: Iv-Infra

Gebreken

Materiaal	Gebrek	Soort	Belang	Intensiteit	Omvang	Score	Opmerkingen
-----------	--------	-------	--------	-------------	--------	-------	-------------

Breuk

2

Element:

Verharding wegtype 6 (weg in verblijf

Spec.: 1

Code:

Bouwdeel:

Deklaag (dicht)

Spec.: 1

Code: 3236-224-1-2173-1

Gebrekeninspectie:

Datum: 24-06-2020

Inspecteur: Iv-Infra

Element:

Talud

Spec.: 1

Code:

Bouwdeel:

Talud, Algemeen

Spec.: 1

Code: 3236-272-1-1716-1

Gebrekeninspectie:

Datum: 24-06-2020

Inspecteur: Iv-Infra

Element:

Doorlaatkoker

Spec.: 1

Code:



Printdatum: 06-01-2021 08:34

Object: 3236


Indien geen (inspectie)gegevens zichtbaar zijn, dan zijn deze onvolledig of niet aanwezig.



Inspectierapport 3236

MA236 Burg. Elsenweg thv. nr. 30

NEN Type: Brug (vast)
Type kunstwerk: Duikerbrug
Bouwjaar: 1960
Straat: Burgemeester Elsenweg
Wijk: Hoefpolder



Bouwdeel: Doorlaatkoker, Algemeen Spec.: 1 Code: 3236-126-1-1161-1

Gebrekeninspectie: Datum: 24-06-2020 Inspecteur: Iv-Infra

Gebreken

Materiaal	Gebrek	Soort	Belang	Intensiteit	Omvang	Score	Opmerkingen
	Afbrokkelen					3	
	Corrosie, uniform					3	
	Scheur, constructief					3	

Gebrekeninspectie: Datum: 28-09-2016 Inspecteur: NEBEST

Gebreken

Materiaal	Gebrek	Soort	Belang	Intensiteit	Omvang	Score	Opmerkingen
	Scheur, niet constructief					1	

Gebrekeninspectie: Datum: 19-08-2015 Inspecteur: NEBEST

Gebreken

Materiaal	Gebrek	Soort	Belang	Intensiteit	Omvang	Score	Opmerkingen
	Scheur, niet constructief					1	

Element: Afmeervoorziening Spec.: 1 Code:

Bouwdeel: Haalkom Spec.: 1 Code: 3236-106-1-1237-1

Gebrekeninspectie: Datum: 24-06-2020 Inspecteur: Iv-Infra

Gebreken

Materiaal	Gebrek	Soort	Belang	Intensiteit	Omvang	Score	Opmerkingen
	Onthechting					3	

Gebrekeninspectie: Datum: 28-09-2016 Inspecteur: NEBEST

Gebreken

Materiaal	Gebrek	Soort	Belang	Intensiteit	Omvang	Score	Opmerkingen
	Corrosie, uniform					4	

Gebrekeninspectie: Datum: 19-08-2015 Inspecteur: NEBEST

Gebreken

Materiaal	Gebrek	Soort	Belang	Intensiteit	Omvang	Score	Opmerkingen
	Corrosie, uniform					4	