

Onderhoudsrapportage

Betreft onderhoudsrapportage van:

CSG Liudger
Raai 200
9202 HX DRACHTEN



Documentdatum:	26-11-2020
Documentnummer:	WD203322
Monteur:	Roelof Liemburg
Serviceorder:	SO2010581
Servicecontract:	SC001521
Klantnaam:	CSG Liudger
E-mail klant:	b.wal@csgliudger.nl

Inhoudsopgave

Onderhoudsobjecten	3
Handelingenoverzicht	3
Objectgegevens	3
Serviceteksten	3
Werkomschrijving	3
Uitgevoerde werkzaamheden Algemeen	3
Geconstateerde afwijkingen.	4

Onderhoudsobjecten

Handelingenoverzicht

Pranger-Rosier Installaties heeft onderhoud uitgevoerd aan de gebouw gebonden installaties van de opdrachtgever. De methode voor het onderhoud wordt omschreven in 'overzicht werkzaamheden preventief onderhoud' waarvan de uitgangspunten zijn vastgelegd in samenspraak met de opdrachtgever. Onderhoud heeft plaatsgevonden conform de contractafspraken.

Objectgegevens

Object:	Objectomschrijving:	Ruimte:	Aantal:
OB004447	Van de Beyl GGBB300 douches 1e verd gas gestook	douches	1
OB004448	Holland Heating ventilator REF-V-315-4/T	Verdieping 3	1
OB004454	Diverse appendages CV	technische ruimte	1
OB004455	GRUNDFOS Circulatiepomp UPE50-100F lbk 1		1
OB004456	GRUNDFOS Circulatiepomp UPS 65-60/4F		1
OB004457	GRUNDFOS Circulatiepomp UPE 25-60 gr LBK 2		1
OB004458	Circulatiepomp tbv verdeler		1
OB004459	Radiatoren bestaand		1
OB004460	HOLLAND HEATING ventilator REF-v-450-6/t		1
OB004461	COLASIT Ventilator 250/250 CRDV tbv zuurkasten		1
OB004462	Stork lokaal opgest. ventilator RPM	Oven 02-02	1
OB004463	Stork ventilator VDA 355/6D		1
OB004467	Brandkleppen		67
OB004468	Regelkast regeling klimaat centraal		1
OB005866	Drukverhoginginstallatie DPVE-4-30 tbv Hydrofoor	Begane grond	1
OB005869	GRUNDFOS Circulatiepomp 65-30F 400V		1
OB005871	Stork woonhuisventilator CMF 14 P	Repro	1
OB005872	INATHERM IRE 200 B Boxventilator	Overstort BG zuid oudbouw	1

Serviceteksten

Werkomschrijving

PO CV/WWVZ/VENT

Uitgevoerde werkzaamheden Algemeen

- Onderhoud uitgevoerd.
- Hydrofoor lekkage hersteld.
- Defecte onderdelen vervangen van der Beyl Itho.
- Van RK 5 onderstation 6 Ram alarm volgens Beapacom regelaar defect.
- De gemiddelde levensduur van een compri Hx regelaar is gemiddeld 10 jaar.
- Alle back up batterijen vervangen van het gebouwbeheer systeem.

Geconstateerde afwijkingen.

Afwijking:	01		
Objectnummer:	OB..		
Ruimte/locatie:			
Omschrijving:			
Afhandeling:	Actie:	Door:	Datum: