


Bijlage 3: foto's

foto's van tenminste onderstaande 4 fases

nr(s)	Fase	Activiteit
1	aange troffen situatie	
2	schade aan infrastructuur	
3	afgevoerde afvalstoffen	
4	situatie zoals achter gelaten	




Foto's 1 t/m 3 eerste waarneming om vervolgsstappen te bepalen




Foto's 4 t/m 10 nadere inspectie door deskundige





Foto's 11 en 12 inzet duikers om schade onder water te beoordelen

Foto's 13 t/m 15 inspectie vanaf vaartuig RWS





Foto's 16 en 17 Gedurende inspectieronde op het water ook schade aan wrijfgording onder de brug aangetroffen

Foto's 18 en 19 Aanbrengen 1000 uren lamp om scheepvaart te attenderen op afwijkende situatie






Foto 20 Controlen brug gedurende brugdraai

Foto's 21 t/m 24 waargenomen scheuren in de kelder van de brug aan binnenzijde van beschadigde wrijfgordingen

