

Inspectierapport

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever	Sportfondsen Tiel B.V.	Ordernummer	32353
Klantnummer	C100373	Contractnummer	2413
Contracttype	Inspectie & onderhoud toestellen bewegingsonderwijs en sport [1 x p.j.] Sporthal (3 velden)	Datum uitvoering	23/10/2020
Locatie	Wadenoyenlaan 399 4006AJ TIEL		
Hal	2413 Betuwe Sporthal		
Toestellen set	2413 Betuwe Sporthal [2413]		
Zaaltype	Sporthal (3 velden)		
Bouwjaar	1978		
Zaalhoogte (m)	7		

Algemene opmerking:

rapportage wordt Nog besproken met Maarten Been.

Risico afgekeurde materialen

Alle afgekeurde materialen zijn gemerkt. Afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal. Wij adviseren u daarom nadrukkelijk deze materialen niet te gebruiken. U dient deze materialen te vervangen, repareren of te verwijderen uit de zaal.

Door de samenstelling van roest kunnen bacteriën zich eenvoudig aan roestige oppervlaktes binden. Wanneer iemand zich verwondt aan een roestig voorwerp kan dit gezondheidsklachten opleveren. Door roest kunnen bijvoorbeeld scherpe vlakken ontstaan, waaraan gebruikers zich kunnen verwonden. Dit zorgt voor een direct gezondheidsrisico, wat er weer voor zorgt dat het toestel wordt afgekeurd. Wanneer het risico op verwonding weg wordt genomen, kan het toestel weer worden goedgekeurd.

Handleiding en instructievideo's

U kunt de handleidingen van uw gymnastiek-, turn en sporttoestellen van Janssen-Fritsen terug vinden op <http://www.janssen-fritsen.nl/handleidingen>. Voor instructies van toestellen van andere merken verwijzen wij u naar de betreffende leverancier/ fabrikant.

Op alle geïnspecteerde toestellen is een T-SPEC identificatienummer aangebracht conform NEN913:2018. Volgens deze norm dienen alle toestellen voorzien te zijn van een toestelmarkering. Wanneer een toestel niet aan deze eis voldoet, dan vindt u hiervan een verwijzing in het rapport met het bijbehorende identificatienummer van het toestel.

Inspectie uitgevoerd door:

Timo van Swieten

Rapport besproken met:

-



Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
Plafondtoestellen								
<i>Plafondtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
	1	Klim- en touw ladder installatie - Bocht 8 touwen, Gevlochten, lederen sok				2019		
		00.638.642						
	2	Klimtouw gevlochten hennep met knopen				2019		
	6	Klimtouw gevlochten hennep				2019		
Wandtoestellen								
<i>Wandtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
	3	Klimraam Mechanisch Metalen stijlen, 4 vaks				2010		
		00.160.651; 00.160.652; 00.160.653						
Bewegingsonderwijs toestellen verplaatsbaar								
	1	Bok Primair onderwijs				2003		
		00.160.706						
	1	Bok Voortgezet onderwijs				2003		
		00.160.707						
	2	Honkpaal PU voet				2010		
		00.160.296; 00.160.312						
	4	Honkpaal PU voet				2015		
		00.160.743; 00.160.745; 00.160.749; 00.489.307						
	12	Honkpaal PU voet				2016		
		00.489.311; 00.489.312; 00.489.313; 00.489.314; 00.489.315; 00.489.316; 00.489.317; 00.489.318; 00.489.319; 00.489.320; 00.489.321; 00.489.322						
	1	Minitrampoline Gesloten				2016		
		00.489.332						
	1	Minitrampoline Gesloten				2016		
		00.489.331						
✓	2	Minitrampoline Gesloten				2000	Door gebruik gebruiksslijtage zijn het frame, beschermpadding, stalen veren en springdek gesleten. De stabiliteit van het toestel is afgenomen doordat de onderliggende delen speling hebben gekregen. In combinatie met de lichte roestvorming op het frame moet het toestel vervangen worden.	
		00.160.697; 00.160.698						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	2	Multikast Standaard Multiplex, , Piramidaal - recht				2016		
		00.489.303; 00.489.304						
	2	Multikast Standaard Multiplex, , Piramidaal - recht				2017		
		00.535.640; 00.535.641						
	2	Springplank - Bekleed 120 x 60 cm (Junior)				2019		
		00.638.638; 00.638.639						
	4	Trapezoïde Kast model , Groot				2007		
		00.160.687; 00.160.688; 00.160.689; 00.160.690						
	3	Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 360 cm				2003		
		00.160.665; 00.160.669; 00.160.670						
✓	1	Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 360 cm				2003	Schoor is gebroken. Het frame van het toestel is doorgebogen waardoor de oorspronkelijke stijfheid en sterkte van het totale toestel niet kan worden gegarandeerd, EN913:2018. Het toestel moet worden verwijderd of vervangen.	
		00.160.663						
	11	Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 360 cm				2003		
		00.160.660; 00.160.661; 00.160.662; 00.160.664; 00.160.666; 00.160.667; 00.160.668; 00.160.671; 00.160.672; 00.160.673; 00.160.674						

Matten en mattenwagens

	1	Mat Landingsmat Bisonyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				2017		
		00.535.639						
	1	Mat Landingsmat Bisonyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				2010		
		00.160.700						
✓	1	Mat Lange mat Bisonyl, 10 m				2011	De hoes verkeerd in slechte staat en de demping is niet gelijkmatig of onvoldoende verdeeld over het oppervlak. De gehele mat moet worden verwijderd of vervangen.	
		00.160.703						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	1	Mat Turn mat Bisonyl, 100 x 150 cm, Dikte 6 cm				2014		
		00.160.718						
	6	Mat Turn mat Bisonyl, 100 x 150 cm, Dikte 6 cm				2017		
		00.535.644; 00.535.645; 00.535.646; 00.535.647; 00.535.648; 00.535.649						
	2	Mat Turn mat Bisonyl, 100 x 150 cm, Dikte 6 cm				2016		
		00.489.289; 00.489.290						
✓	1	Mat Turn mat Canvas, 100 x 150 cm, Dikte 6 cm				2005	De hoes, rits en/of grepen verkeren in slechte staat en de demping is niet gelijkmatig of onvoldoende verdeeld over het oppervlak. De gehele mat moet worden verwijderd of vervangen.	
		00.160.694						
	1	Mat Turn mat Bisonyl, 100 x 150 cm, Dikte 6 cm				2009	De hoes, rits en/of beluchtigsgaten verkeren in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau. De mat moet op de aangegeven termijn worden vervangen.	2021
		00.069.513						
	1	Opberg- /transportwagen Landingsmatten + springplanken + trampolines				2011		
		00.160.702						
	1	Opberg- /transportwagen Lange mat				2018		
		00.586.724						
	1	Opberg- /transportwagen Turnmatten Bodemplaat: 150 x 100 cm, Horizontale opberging				2013		
		00.160.719						
Zaalsporten								
Basketbal								
	2	Basketbaltoren Inklapbaar bord (schoolmodel)				2017		
		00.535.642; 00.535.643						
	2	Bord Hout				2017		
	2	Ring				2017		
Defect/gerepareerd onderdeel								
✓	2	Ketting t.b.v. vastzetten				2017	Er is geen vloervoorziening aanwezig voor het vastzetten van de toren. Deze vloervoorziening moet worden aangebracht.	

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
Volleybal								
	3	Scheidsrechterstoel Volleybal, recreatie , Kuipstoel	☒			2015		
		00.160.768; 00.160.769; 00.160.770						
	6	Volleybalpaal Aluminium Ø 102 mm	☒			2016		
		00.489. 291; 00.489. 292; 00.489. 293; 00.489. 294; 00.489. 295; 00.489. 296						
	5	Volleybalverspanning				2016		
Handbal / voetbal / hockey								
	2	Handbaldoel 100 cm diep	☒			2018		
		00.586.728; 00.586.729						
	2	Opberg- /transportwagen Hockeybadding transportwagen	☒			2017		
		00.489. 334; 00.489.333						
Korfbal								
	9	Spring-korfbalpaal Telescopisch Kunststof mand training, Ø 50 cm (schotelvoet)	☒			2008		
		00.160.757; 00.160.758; 00.160.759; 00.160.760; 00.160.761; 00.160.762; 00.160.763; 00.160.764; 00.160.765						
Badminton								
	4	Badmintonpaal Aluminium	☒			2016		
		00.489.299; 00.489.300; 00.489.301; 00.489.302						
Zaalsporten overige								
	9	Kanteltribune Drie rijen houten zitbanken	☒			2000		
		00.160.679; 00.160.680; 00.160.681; 00.160.682; 00.160.683; 00.160.684; 00.160.685; 00.160.686;						
Turntoestellen en turnspringplanken								
	1	Herenbrug Junior	☒			2016		
		00.461.246						
	1	Springplank Wedstrijd	☒			2018		
		00.586.725						
	1	Springplank Wedstrijd	☒			2016		

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
		00.489.305						
Opbergen								
	1	Opberg- /transportwagen Palen netten	☒			2016		
		00.489.335						
Afscheiding								
	2	Afscheidingswagen Basic	☒			2015		
		00.160.771; 00.160.772						
Sportvloer								
	10	Vloervoorziening - Grondpot volleybal/badminton/tennis paal Gietijzer, Ø 102 mm, Ronde flens	☒			2016		
	9	Vloervoorziening - Klimraam vloervergrendeling	☒			2010		
	4	Vloervoorziening - Snelspan vloerverankering , Met Plunje	☒			2017		
	2	Vloervoorziening - Tuimelhaak , Gesloten	☒			2017		
	2	Vloervoorziening Grondpot korfbalpaal	☒			2016		
	14	Vloervoorziening Grondpot volleybal/badminton/tennis paal Gietijzer, Ø 102 mm, Ronde flens	☒			2016		

Inspectierapport

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever	Sportfondsen Tiel B.V.	Ordernummer	32354
Klantnummer	C100373	Contractnummer	2412
Contracttype	Inspectie & onderhoud toestellen bewegingsonderwijs en sport [1 x p.j.] Sporthal (3 velden)	Datum uitvoering	19/10/2020
Locatie	Predikbroedersweg 14 4003AL TIEL		
Hal	2412	Sporthal Westroyen	
Toestellen set	2412	Sporthal Westroyen [2412]	
Zaaltype	Sporthal (3 velden)		
Bouwjaar	1980		
Zaalhoogte (m)	7.2		

Algemene opmerking:

Rapport wordt later besproken met Maarten Been.

Risico afgekeurde materialen

Alle afgekeurde materialen zijn gemerkt. Afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal. Wij adviseren u daarom nadrukkelijk deze materialen niet te gebruiken. U dient deze materialen te vervangen, repareren of te verwijderen uit de zaal.

Door de samenstelling van roest kunnen bacteriën zich eenvoudig aan roestige oppervlaktes binden. Wanneer iemand zich verwondt aan een roestig voorwerp kan dit gezondheidsklachten opleveren. Door roest kunnen bijvoorbeeld scherpe vlakken ontstaan, waaraan gebruikers zich kunnen verwonden. Dit zorgt voor een direct gezondheidsrisico, wat er weer voor zorgt dat het toestel wordt afgekeurd. Wanneer het risico op verwonding weg wordt genomen, kan het toestel weer worden goedgekeurd.

Handleiding en instructievideo's

U kunt de handleidingen van uw gymnastiek-, turn en sporttoestellen van Janssen-Fritsen terug vinden op <http://www.janssen-fritsen.nl/handleidingen>. Voor instructies van toestellen van andere merken verwijzen wij u naar de betreffende leverancier/ fabrikant.

Op alle geïnspecteerde toestellen is een T-SPEC identificatienummer aangebracht conform NEN913:2018. Volgens deze norm dienen alle toestellen voorzien te zijn van een toestelmarkering. Wanneer een toestel niet aan deze eis voldoet, dan vindt u hiervan een verwijzing in het rapport met het bijbehorende identificatienummer van het toestel.

Inspectie uitgevoerd door:

Timo van Swieten

Rapport besproken met:

-



Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	2	Vloervoorziening - Grondpot korfbalpaal	☒			1980		
Plafondtoestellen								
<i>Plafondtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
	1	Klim- en touwladder installatie - Bocht 12 touwen, Gevlochten, lederen sok	☒			2018		
		00.586.759						
	12	Klimtouw gevlochten hennep				2018		
Wandtoestellen								
<i>Wandtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
	3	Klimraam - Mechanisch Metalen stijlen, 4 vaks	☒			2019		
		00.638.601; 00.638.602; 00.638.603						
Vloerinstallatie								
	5	Rekstokinstallatie - Zuil conisch Vijf zuilen	☒			1980		
		00.160.201; 00.160.202; 00.160.203; 00.160.204; 00.160.205						
Bewegingsonderwijs toestellen verplaatsbaar								
	1	Bok - Primair onderwijs	☒			1980		
		00.160.237						
	1	Bok - Primair onderwijs	☒			2005		
		00.160.234						
	2	Bok Voortgezet onderwijs	☒			2005		
		00.160.235; 00.160.236						
	19	Honkpaal - PU voet	☒			2003		
		00.160.293; 00.160.294; 00.160.295; 00.160.296; 00.160.297; 00.160.298; 00.160.299; 00.160.300; 00.160.301; 00.160.302; 00.160.303; 00.160.304; 00.160.305; 00.160.307; 00.160.308; 00.160.309; 00.160.310; 00.160.311; 00.160.312						
	5	Honkpaal PU voet	☒			2015		
		00.160.747; 00.160.756; 00.489.30600.489.308; 00.489.309; 00.489.310						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	2	Minitrampoline Gesloten				2003	Door gebruiksslijtage zijn het frame, beschermpadding, stalen veren en springdek gesleten. De stabiliteit van het toestel is afgenomen doordat de onderliggende delen speling hebben gekregen. In combinatie met de lichte roestvorming op het frame moet het toestel op aangegeven termijn worden vervangen.	2021
		00.160.243; 00.160.244						
	5	Multikast - Standaard Multiplex, , Piramidaal - recht				2018		
		00.856.754; 00.856.755; 00.856.756; 00.856.757; 00.856.758						
	2	Springplank - Bekleed 100 x 55 cm (Mini)				2008		
		00.160.291; 00.160.292						
	2	Springplank - Bekleed 120 x 60 cm (Junior)				2019		
		00.638.604; 00.638.605						
	2	Stick-/stokkenbak Driehoek				1980		
		00.160.343; 00.160.344						
✓	4	Trapezoïde - Kast model , Groot				1980	Door gebruiksslijtage is het frame beschadigd/door gebogen en hebben de onderliggende delen speling gekregen. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is hierdoor afgenomen. Tevens zijn de vloerrubbers en het houtwerk van de plank gesleten. EN913:2018. Actie: Geheel vervangen.	
		00.160.280; 00.160.281; 00.160.282; 00.160.283						
	2	Turnbank - Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 360 cm				2005		
		00.160.186; 00.160.187						
	5	Turnbank - Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 360 cm				2003		
		00.160.181; 00.160.182; 00.160.183; 00.160.184; 00.160.185						
	12	Turnbank - Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 360 cm				2003		

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
		00.160.169; 00.160.170; 00.160.171; 00.160.172; 00.160.173; 00.160.174; 00.160.175; 00.160.176; 00.160.177; 00.160.178; 00.160.179; 00.160.180						
Bewegingsonderwijs accessoires								
	4	Rekstok installatie accessoire - Rekstok bewegingsonderwijs 230 cm, Gaffel rond				1980	De gaffels niet kunnen vinden tijdens deze onderhoudsbeurt.	
		00.461.165; 00.461.166; 00.461.167; 00.461.168						
Matten en mattenwagens								
	4	Mat - Landingsmat Bisonyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				2010		
		00.160.269; 00.160.270; 00.160.271; 00.160.272						
	1	Mat - Lange mat Bisonyl, 10 m				2006		
		00.160.445						
	11	Mat - Turn mat Bisonyl, 100 x 150 cm, Dikte 6 cm				2000	De hoes, rits en/of beluchtingsgaten verkeren in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau. De mat moet op de aangegeven termijn worden vervangen.	2021
		00.489.274; 00.489.275; 00.489.276; 00.489.277; 00.489.278; 00.489.279; 00.489.280; 00.489.281; 00.489.284; 00.489.285; 00.489.286						
	2	Mat - Turn mat Bisonyl, 100 x 150 cm, Dikte 6 cm				2009		
		00.160.261; 00.160.262						
	6	Mat - Turn mat Canvas, 100 x 150 cm, Dikte 6 cm				2004		
		00.160.263; 00.160.264; 00.160.265; 00.160.266; 00.160.267; 00.160.268						
	2	Mat - Turn mat Bisonyl, 100 x 150 cm, Dikte 6 cm				2007		
		00.160.253; 00.160.260						
	2	Mat Turn mat Canvas, 100 x 150 cm, Dikte 6 cm				2009		
		00.489.287; 00.489.288						
	1	Opberg- /transportwagen Landingsmatten + springplanken + trampolines				2013		
		00.160.279						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	1	Opberg- /transportwagen Lange mat	☒			2016		
		00.489.273						
	1	Opberg- /transportwagen Turnmatten Bodemplaat: 150 x 100 cm, Verticale opberging	☒			2013		
		00.160.275						
	3	Opberg- /transportwagen Turnmatten Bodemplaat: 150 x 100 cm, Verticale opberging	☒			1980		
		00.160.276; 00.160.277; 00.160.278						
Zaalsporten								
Basketbal								
	3	Basketbal installatie Verticaal ophijsbaar 225 cm, Rechthoek tussenframe	☒			2017		
		00.535.657; 00.535.658; 00.535.659						
	3	Bord Glas				2017		
	3	Ring				2017		
	3	Basketbaltoren 225 cm uitsteek Wedstrijd	☒			2000		
		00.160.313; 00.160.314; 00.160.315						
	3	Bord Acryl				2000		
	3	Ring				2017		
Volleybal								
	6	Volleybalpaal - Aluminium Ø 100 mm	☒			2008		
		00.160.332; 00.160.333; 00.160.334; 00.160.335; 00.160.336; 00.160.337						
Handbal / voetbal / hockey								
	2	Handbaldoel - 100 cm diep	☒			2019		
		00.638.606; 00.638.607						
	1	Hockey badning Kunststof	☒			2013		
		00.160.338						
	1	Opberg- /transportwagen Hockeybadning transportwagen	☒			2014		
		00.160.338						
Korfbal								
	2	Spring-korfbalpaal - Telescopisch Kunststof mand training, Ø 70 cm (schotelvoet)	☒			2013		
		00.160.322; 00.160.323						
	4	Spring-korfbalpaal - Telescopisch Kunststof mand training, Ø 50 cm (schotelvoet)	☒			2000		

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
		00.160.318; 00.160.319; 00.160.320; 00.160.321						
	1	Spring-korfbalpaal - Telescopisch Ø 50 cm (schotelvoet)	■			2011		
		00.489.271						
	2	Spring-korfbalpaal Telescopisch Kunststof mand training, Ø 70 cm (schotelvoet)	■			2016		
		00.489.260; 00.489.261						
	4	Wedstrijd korfbalpaal - 3,5 m	■			2003		
		00.160.339; 00.160.340; 00.160.341; 00.160.342						
Tennis								
	6	Tennispaal Met spindel verstelling Metaal,		■		1980	Palen vertonen gebruik slijtage. En zijn aan de zware kant. (Bij gebruik Geheel vervangen.)	2021
		00.489.326; 00.489.327; 00.489.328; 00.489.329; 00.489.330; 00.489.331						
Turntoestellen en turnspringplanken								
	2	Herenbrug - Junior		■		1980	Door gebruiksslijtage zijn de draai-/scharnierpunten en klemkoppes uitgesleten. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is afgenomen en de lak is gesleten. Het toestel moet op de aangegeven termijn vervangen worden.	2021
		00.160.285; 00.160.287						
✓	1	Voltigepaard Wedstrijd			■	2010	Bekleding is beschadigd. Te nemen maatregel: repareren of verwijderen/vervangen. (H)	
		00.160.288						
Sportvloer								
	5	Vloervoorziening - Grondpot rekstokzuil Gietijzer, , Conisch	■			1980		
	22	Vloervoorziening - Grondpot volleybal/badminton/tennis paal Metaal, gecoat, Ø 105 mm, Ronde flens	■			1980		
	8	Vloervoorziening - Grondpot volleybal/badminton/tennis paal Gietijzer, Ø 89 mm, Ronde flens	■			1980		

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	4	Vloervoorziening - Snelspan vloerverankering , Open				2019		
	3	Vloervoorziening - Tuimelhaak , Gesloten				2010		
	9	Vloervoorziening Klimraam vloervergrendeling				2019		
	10	Vloervoorziening Tuimelhaak , Open				1980	De vloervoorziening bevat een open haak. Tijdens het gebruik kan de verspanning (onbedoeld) los komen. De verspanning heeft geen borging. Dit risico kan gereduceerd worden of worden weggenomen. EN915:2008 4.3, EN913:2018, EN-ISO12100-1:2010. Actie: de open haak vervangen door gesloten oog. (Allen vervangen bij gebruik.)	

Inspectierapport

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever	Sportfondsen Tiel B.V.	Ordernummer	32357
Klantnummer	C100373	Contractnummer	4168
Contracttype	Inspectie & onderhoud toestellen bewegingsonderwijs en sport [1 x p.j.] Gymzaal (1 veld)	Datum uitvoering	20/10/2020
Locatie	Adamshof 13 4001DA TIEL		
Hal	4168	Gymzaal Adamshof	
Toestellen set	4168	Gymzaal Adamshof [4168]	
Zaaltype	Gymzaal (1 veld)		
Bouwjaar	1980		
Zaalhoogte (m)	5.4		

Algemene opmerking:

Rapportage wordt Nog besproken met Maarten Been.

Risico afgekeurde materialen

Alle afgekeurde materialen zijn gemerkt. Afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal. Wij adviseren u daarom nadrukkelijk deze materialen niet te gebruiken. U dient deze materialen te vervangen, repareren of te verwijderen uit de zaal.

Door de samenstelling van roest kunnen bacteriën zich eenvoudig aan roestige oppervlaktes binden. Wanneer iemand zich verwondt aan een roestig voorwerp kan dit gezondheidsklachten opleveren. Door roest kunnen bijvoorbeeld scherpe vlakken ontstaan, waaraan gebruikers zich kunnen verwonden. Dit zorgt voor een direct gezondheidsrisico, wat er weer voor zorgt dat het toestel wordt afgekeurd. Wanneer het risico op verwonding weg wordt genomen, kan het toestel weer worden goedgekeurd.

Handleiding en instructievideo's

U kunt de handleidingen van uw gymnastiek-, turn en sporttoestellen van Janssen-Fritsen terug vinden op <http://www.janssen-fritsen.nl/handleidingen>. Voor instructies van toestellen van andere merken verwijzen wij u naar de betreffende leverancier/ fabrikant.

Op alle geïnspecteerde toestellen is een T-SPEC identificatienummer aangebracht conform NEN913:2018. Volgens deze norm dienen alle toestellen voorzien te zijn van een toestelmarkering. Wanneer een toestel niet aan deze eis voldoet, dan vindt u hiervan een verwijzing in het rapport met het bijbehorende identificatienummer van het toestel.

Inspectie uitgevoerd door:

Timo van Swieten

Rapport besproken met:

-



Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
Plafondtoestellen								
<i>Plafondtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
	1	Klim- en touwladder installatie Recht 10 touwen, Gevlochten, Iederen sok	☒			1980		
		00.069.475						
	9	Klimtouw gevlochten hennep				2017		
	1	Klimtouw gevlochten hennep				2014		
Plafondtoestel turnen								
	6	Ringstel / Unit - Handmatig Koord, , Touwdoorvoerblok plafond	☒			2016		
		00.069.476; 00.069.477; 00.069.478; 00.069.479; 00.069.480; 00.069.481						
Wandtoestellen								
<i>Wandtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
	2	Klimraam - Mechanisch Metalen stijlen, 4 vaks	☒			2012		
		00.069.487; 00.069.488						
Vloerinstallatie								
	2	Rekstokinstallatie - Zuil conisch Twee Zuilen, 200 cm	☒			1980		
		00.069.482; 00.069.483						
	3	Rekstokinstallatie - Zuil conisch Drie zuilen, 260 cm	☒			1980		
		00.069.484; 00.069.485; 00.069.486						
Bewegingsonderwijs toestellen verplaatsbaar								
	1	Bok - Voortgezet onderwijs	☒			2008		
		00.069.523						
	1	Bok Primair onderwijs	☒			2015		
		00.461.070						
	1	Combiframe - Laag / lang	☒			2019		
		00.638.615						
	1	Combiframe Piramidaal	☒			2019		
		00.638.616						
	1	Honkpaal - PU voet	☒			2015		
		00461.073						
	4	Honkpaal - PU voet	☒			2014		
		00.069.531; 00.069.532; 00.069.533; 00.069.534						
	1	Honkpaal - PU voet	☒			2009		

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
		00.069.530						
✓	1	Minitrampoline Gesloten				2009	Door gebruik gebruiksslijtage zijn het frame, beschermpadding, stalen veren en springdek gesleten. De stabiliteit van het toestel is afgenomen doordat de onderliggende delen speling hebben gekregen. In combinatie met de lichte roestvorming op het frame moet het toestel vervangen worden.	
		00.069.503						
	2	Multikast - Standaard Multiplex, , Piramidaal - recht				2012		
		00.069.524; 00.069.525						
	1	Springplank - Bekleed 120 x 60 cm (Junior)				2015		
		00.461.071						
	1	Springplank - Bekleed 120 x 60 cm (Junior)				2013		
		00.069.527						
	2	Turnbank - Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 360 cm				2003	Door gebruiksslijtage is het houtwerk licht beschadigd, hebben de onderliggende delen speling gekregen en is de lak van het toestel gesleten. Hierdoor is de stabiliteit/functionaliiteit van het toestel afgenomen, conform EN913:2018. Het toestel dient op het aangegeven vervangingsjaar te worden vervangen.	2021
		00.069.495; 00.069.496						
	4	Turnbank - Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 360 cm				2009		
		00.069.497; 00.069.498; 00.069.499; 00.069.500						
Bewegingsonderwijs accessoires								
	3	Rekstok installatie accessoire - Rekstok bewegingsonderwijs , Zelf verlengend				1980		
		00.461.061; 00.461.062; 00.461.063						
Matten en mattenwagens								
	4	Mat - Turn mat Canvas, 100 x 150 cm, Dikte 6 cm				2015		
		00.461.066; 00.461.067; 00.461.068; 00.461.069						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	1	Mat Landingsmat Bisonyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				2009	Zie opmerking defecte onderdelen.	
		00.069.501						
Defect/gerepareerd onderdeel								
✓	1	Bak				2009	De handvatten en/of beluchtingsgaten zijn stuk. De vulling wordt daar uit de mat geplukt met kans op beknelling van voet, hand of vinger. De demping van de mat wordt daar ongelijkmatig, EN913:2018 5.1 en 5.3. Hoes(deel) of mat vervangen.	
	1	Mat Landingsmat Bisonyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				2018		
		00.586.732						
	1	Mat Lange mat Bisonyl, 10 m				2009		
		00.160.273						
	6	Mat Turn mat Bisonyl, 100 x 150 cm, Dikte 6 cm				2013	De hoes, rits en/of beluchtingsgaten verkeren in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau. De mat moet op de aangegeven termijn worden vervangen.	2021
		00.638.511; 00.638.512; 00.638.513; 00.638.514; 00.638.515; 00.638.516						
	1	Opberg- /transportwagen - Landingsmatten + springplanken + trampolines				2004		
		00.069.617						
	1	Opberg- /transportwagen - Lange mat				2010		
		00.069.504						
	1	Opberg- /transportwagen Turnmatten Bodemplaat: 150 x 100 cm, Horizontale opberging				2000		
		00.069.520						
Zaalsporten								
Basketbal								
	1	Basketbal installatie - Vast				1980		
		00.069.537						
	1	Bord Hout				1980		
	1	Ring				1980		
	2	Basketbal installatie - Verticaal ophijsbaar 100 cm, Driehoek tussenframe				2018		
		00.586.730; 00.586.731						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	2	Bord Hout				2018		
	2	Ring				2018		
Volleybal								
	4	Volleybal profiel - Open doos profiel , Opbouw				1980		
		00.069.491; 00.069.492; 00.069.493; 00.069.494						
Korfbal								
	1	Spring-korfbalpaal - Telescopisch Kunstof mand training, Ø 50 cm (schotelvoet)				2009		
		00.069.540						
	2	Spring-korfbalpaal - Telescopisch Kunstof mand training, Ø 50 cm (schotelvoet)				1984		
		00.069.538; 00.069.539						
Turntoestellen en turnspringplanken								
	1	Herenbrug Junior				2015		
		00.461.072						
	1	Turnen training materiaal en hulpmiddelen - Gymblok 90 x 75 x 60 cm				2019		
		00.638.618						
	1	Turnen training materiaal en hulpmiddelen Gymblok 120 x 90 x 60 cm				2019		
		00.638.617						
Sportvloer								
	6	Vloervoorziening - Klimraam vloervergrendeling				2012		
	5	Vloervoorziening Grondpot rekstokzuil Gietijzer, , Conisch				1980		
	4	Vloervoorziening Tuimelhaak , Open				1980	De vloervoorziening bevat een open haak. Tijdens het gebruik kan de verspanning (onbedoeld) los komen. De verspanning heeft geen borging. Dit risico kan gereduceerd worden of worden weggenomen. EN915:2008 4.3, EN913:2018, EN-ISO12100-1:2010. Actie: Bij gebruik de open haak vervangen door gesloten oog.	

Inspectierapport

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever Sportfondsen Tiel B.V.
Klantnummer C100373
Contracttype

Ordernummer 32355
Contractnummer
Datum uitvoering 12/10/2020

Locatie De Dreef 4014MJ WADENOIJEN
Hal 1784 Gymzaal De Dreef
Toestellen set 1784 Gymzaal De Dreef [1784]
Zaaltype Gymzaal (1 veld)
Bouwjaar 1980
Zaalhoogte (m) 5.5

Algemene opmerking:

Rapport Wordt nog besproken.

Risico afgekeurde materialen

Alle afgekeurde materialen zijn gemerkt. Afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal. Wij adviseren u daarom nadrukkelijk deze materialen niet te gebruiken. U dient deze materialen te vervangen, repareren of te verwijderen uit de zaal.

Handleiding en instructievideo's

U kunt de handleidingen van uw gymnastiek-, turn en sporttoestellen van Janssen-Fritsen terug vinden op <http://www.janssen-fritsen.nl/handleidingen>. Voor instructies van toestellen van andere merken verwijzen wij u naar de betreffende leverancier/ fabrikant.

Op alle geïnspecteerde toestellen is een T-SPEC identificatienummer aangebracht conform NEN913:2018. Volgens deze norm dienen alle toestellen voorzien te zijn van een toestelmarkering. Wanneer een toestel niet aan deze eis voldoet, dan vindt u hiervan een verwijzing in het rapport met het bijbehorende identificatienummer van het toestel.

Inspectie uitgevoerd door:

Timo van Swieten

Rapport besproken met:

T. van Swieten



Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
Plafondtoestellen								
<i>Plafondtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
	1	Klim- en touwladder installatie - Recht 6 touwen, Gevlochten, lederen sok	■			2018		
		00.586.751						
	6	Klimtouw gevlochten hennep				2018		
Plafondtoestel turnen								
	5	Ringstel / Unit - Handmatig Koord, , Touwdoorvoerblok plafond	■			1980		
		00.069.793; 00.241.794; 00.241.795; 00.241.796; 00.241.797						
	5	Koord				2017		
Wandtoestellen								
<i>Wandtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
✓	2	Klimraam - Mechanisch Metalen stijlen, 4 vaks			■	1980	De stijlen hebben ernstige roestvorming en de poedercoating laat los. Verwondingsgevaar aan scherpe loslatende poedercoating. Verwonding in combinatie met roest kan lijden tot bloedarmoede. EN913:2018 5.1. Het klimraam moet worden vervangen of verwijderd.	
		00.069.804; 00.069.806						
Vloerinstallatie								
	2	Rekstokinstallatie - Zuil conisch Twee Zuilen, 260 cm	■			1980		
		00.069.798; 00.069.799						
	4	Rekstokinstallatie - Zuil conisch Vier zuilen, 200 cm	■			1980		
		00.069.800; 00.069.801; 00.069.802; 00.069.803						
Bewegingsonderwijs toestellen verplaatsbaar								
	2	Bok Primair onderwijs		■		1980	Door gebruiksslijtage is de lederen bekleding beschadigd, hebben de onderliggende delen speling gekregen en is de lak beschadigd, EN913:2018 De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is hierdoor afgenomen. Het toestel moet op de aangegeven termijn worden vervangen.	2021
		00.069.817; 00.069.818						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	6	Honkpaal - PU voet				2003		
		00.069.846; 00.069.847; 00.069.848; 00.069.849; 00.069.850; 00.069.851						
	2	Minitrampoline - Gesloten				2000		
		00.069.807; 00.069.808						
	1	Beschermingspad				2018		
	1	Springkast - Standaard , Piramidaal - recht				2000	Door gebruiksslijtage is het houtwerk licht beschadigd, hebben de onderliggende delen speling gekregen en is de lak van het toestel gesleten. Hierdoor is de stabiliteit/functionaliiteit van het toestel afgenomen, conform EN913:2018. Het toestel dient op het aangegeven vervangingsjaar te worden vervangen.	2022
		00.069.821						
	1	Springkast - Standaard , Piramidaal				1993	Door gebruiksslijtage is het houtwerk licht beschadigd, hebben de onderliggende delen speling gekregen en is de lak van het toestel gesleten. Hierdoor is de stabiliteit/functionaliiteit van het toestel afgenomen, conform EN913:2018. Het toestel dient op het aangegeven vervangingsjaar te worden vervangen.	2021
		00.069.820						
	2	Trapezoïde - Kast model , Groot				1980	Door gebruiksslijtage is het frame licht beschadigd/door gebogen en hebben de onderliggende delen speling gekregen. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is hierdoor afgenomen. Tevens zijn de vloerrubbers en het houtwerk van de plank gesleten. EN913:2018. Het toestel dient op de aangegeven termijn te worden vervangen.	2021
		00.069.832; 00.069.833						
	6	Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 360 cm				2000	Zie opmerking defecte onderdelen.	
		00.069.822; 00.069.823; 00.069.824; 00.069.825; 00.069.826; 00.069.827						
		Defect/gerepareerd onderdeel						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
<	6	Klamp				2000	Het rubber van het oplegblok is gesleten waardoor de turnbank zijdelings kan wegschuiven. EN913:2018. De oplegblokken van de bank moeten worden vervangen. (Offerte voor 6x oplegblok. 18x slotbout m6, 18x moer met flens m6)	
Bewegingsonderwijs accessoires								
	4	Rekstok installatie accessoire - Rekstok bewegingsonderwijs 230 cm, Gaffel rond				1980		
		00.461.155; 00.461.156; 00.461.157; 00.461.158						
Matten en mattenwagens								
	1	Mat - Lange mat Bisonyl, 10 m				2003		
		00.069.829						
	1	Mat - Turn mat Bisonyl, 100 x 150 cm, Dikte 6 cm				2010	De hoes, rits en/of beluchtingsgaten verkeren in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau. De mat moet op de aangegeven termijn worden vervangen.	2021
		00.069.810						
	1	Mat Landingsmat Bisonyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				2008		
		00.069.828						
	1	Mat Landingsmat Bisonyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				2019		
		00.638.512						
	1	Mat Turn mat Bisonyl, 100 x 150 cm, Dikte 6 cm				2009	De hoes, rits en/of beluchtingsgaten verkeren in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau. De mat moet op de aangegeven termijn worden vervangen.	2021
		00.069.811						
	4	Mat Turn mat Canvas, 100 x 150 cm, Dikte 6 cm				2015		
		00.461.159; 00.461.160; 00.461.161; 00.461.162						
	1	Opberg- /transportwagen - Landingsmatten + springplanken + trampolines				2000		
		00.069.816						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	1	Opberg- /transportwagen - Lange mat				1990	Gebruikersslijtage → termijn vervangen Het toestel heeft gebruikersslijtage en de lak is gesleten. De stabiliteit/functionaliteit afgenomen. EN913:2018. Het toestel moet op aangegeven termijn worden vervangen.	2021
		00.069.830						
	1	Opberg- /transportwagen - Turnmatten Bodemplaat: 150 x 100 cm, Verticale opberging				1980		
		00.069.831						
Zaalsporten								
Basketbal								
	2	Basketbal installatie - Verticaal ophijsbaar 100 cm, Driehoek tussenframe				2019		
		00.638.513; 00.638.514						
	2	Bord Hout				2019		
	2	Ring				2019		
	2	Basketbal installatie Vast				1980		
		00.069.842; 00.069.843						
	2	Ring				1980		
	2	Bord Hout				1980		
Volleybal								
	2	Volleybal profiel - Open doos profiel , Opbouw				1980		
		00.069.838; 00.069.839						
	2	Volleybal profiel Open doos profiel , Opbouw				1980		
		00.069.840; 00.069.841						
	1	Volleybalpaal Metaal				1980	In verband met het hoge gewicht (meer dan 20KG) adviseren wij om de volleypalen met 2 personen te verplaatsen of om deze te vervangen door een lichter (aluminium) type. De volleybalpaal is zwaarder dan 20 kg. EN1271:2004 4.2.	
		00.069.837						
Korfbal								
	2	Spring-korfbalpaal Telescopisch Kunstof mand training, Ø 70 cm (schotelvoet)				2017		
		00.535.672; 00.535.673						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
Turntoestellen en turnspringplanken								
	1	Herenbrug - Junior				1980	Door gebruiksslijtage zijn de draai-/scharnierpunten en klemkoppen uitgesleten. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is afgenomen en de lak is gesleten. Het toestel moet op de aangegeven termijn vervangen worden.	2022
		00.069.836						
	1	Paard - Basic				1980	Het toestel heeft gebruikersslijtage en de lak is gesleten. Door het gebruik is de stabiliteit/ functionaliteit afgenomen. EN913:2018. Het toestel moet op aangegeven termijn worden vervangen.	2021
		00.069.819						
Speellokaal toestellen								
<i>Kleutergym accessoires (ingedeeld per inspectie status)</i>								
	0	Kleutergym - Accessoires				1980		
	2	Ladder Aluminium				1980		
		00.069.855; 00.069.856;						
	1	Duikelstang Metaal				1980		
		00.069.857;						
Sportvloer								
	4	Vloervoorziening - Tuimelhaak , Gesloten				2008		
	6	Vloervoorziening Grondpot rekstokzuil Gietijzer , Conisch				1980		

Inspectierapport

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever	Sportfondsen Tiel B.V.	Ordernummer	32356
Klantnummer	C100373	Contractnummer	2415
Contracttype	Inspectie & onderhoud toestellen bewegingsonderwijs en sport [1 x p.j.] Gymzaal (1 veld)	Datum uitvoering	20/10/2020
Locatie	Meeslaan 12 4005VR TIEL		
Hal	2415	Gymlokaal Meeslaan	
Toestellen set	2415	Gymlokaal Meeslaan [2415]	
Zaaltype	Gymzaal (1 veld)		
Bouwjaar	1978		
Zaalhoogte (m)	5.4		

Algemene opmerking:

Rapportage wordt Nog besproken met Maarten Been.

Risico afgekeurde materialen

Alle afgekeurde materialen zijn gemerkt. Afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal. Wij adviseren u daarom nadrukkelijk deze materialen niet te gebruiken. U dient deze materialen te vervangen, repareren of te verwijderen uit de zaal.

Door de samenstelling van roest kunnen bacteriën zich eenvoudig aan roestige oppervlaktes binden. Wanneer iemand zich verwondt aan een roestig voorwerp kan dit gezondheidsklachten opleveren. Door roest kunnen bijvoorbeeld scherpe vlakken ontstaan, waaraan gebruikers zich kunnen verwonden. Dit zorgt voor een direct gezondheidsrisico, wat er weer voor zorgt dat het toestel wordt afgekeurd. Wanneer het risico op verwonding weg wordt genomen, kan het toestel weer worden goedgekeurd.

Handleiding en instructievideo's

U kunt de handleidingen van uw gymnastiek-, turn en sporttoestellen van Janssen-Fritsen terug vinden op <http://www.janssen-fritsen.nl/handleidingen>. Voor instructies van toestellen van andere merken verwijzen wij u naar de betreffende leverancier/ fabrikant.


Op alle geïnspecteerde toestellen is een T-SPEC identificatienummer aangebracht conform NEN913:2018. Volgens deze norm dienen alle toestellen voorzien te zijn van een toestelmarkering. Wanneer een toestel niet aan deze eis voldoet, dan vindt u hiervan een verwijzing in het rapport met het bijbehorende identificatienummer van het toestel.

Inspectie uitgevoerd door:

Timo van Swieten

Rapport besproken met:

-



Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
Plafondtoestellen								
<i>Plafondtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
	1	Klim- en touw ladder installatie - Bocht 8 touwen, Gevlochten, lederen sok	■			2019		
		00.638.614						
	2	Klimtouw gevlochten hennep met knopen				2019		
	6	Klimtouw gevlochten hennep				2019		
Plafondtoestel turnen								
	6	Ringstel / Unit - Handmatig Koord, , Touwdoorvoerblok plafond	■			2018		
		00.069.735; 00.069.736; 00.069.737; 00.069.738; 00.069.739; 00.069.740						
Wandtoestellen								
<i>Wandtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
	2	Klimraam - Mechanisch Metalen stijlen, 4 vaks	■			2010		
		00.069.741; 00.069.742						
Bewegingsonderwijs toestellen verplaatsbaar								
	1	Bok Primair onderwijs		■		1978	Door gebruiksslijtage is de lederen bekleding beschadigd, hebben de onderliggende delen speling gekregen en is de lak beschadigd, EN913:2018 De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is hierdoor afgenomen. Het toestel moet op de aangegeven termijn worden vervangen.	2021
		00.069.743						
	1	Combiframe - Laag / lang	■			2019		
		00.638.608						
	1	Combiframe Piramidaal	■			2019		
		00.638.609						
	2	Honkpaal - PU voet	■			2009		
		00.069.457; 00.069.461						
	3	Honkpaal PU voet	■			2015		
		00.069.461; 00.069.778; 00.069.779						
	1	Minitrampoline - Gesloten	■			2018		
		00.586.744						
	1	Multikast - Standaard Multiplex, , Piramidaal - recht	■			2017		
		00.535.638						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	1	Multikast Standaard Multiplex, , Piramidaal - recht				2018		
		00.586.745						
	1	Stick-/stokkenbak Rond				2013		
		00.069.791						
	6	Turnbank - Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 360 cm				2003		
		00.069.747; 00.069.748; 00.069.749; 00.069.750; 00.069.751; 00.069.752						

Matten en mattenwagens

	1	Mat - Landingsmat Bisonyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				2010		
		00.535.636						
	1	Mat - Landingsmat Bisonyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				2010		
		00.069.762						
	8	Mat - Turn mat Bisonyl, 100 x 150 cm, Dikte 6 cm				2009	De hoes, rits en/of beluchtingsgaten verkeren in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau. De mat moet op de aangegeven termijn worden vervangen.	2022
		00.069.753; 00.069.754; 00.069.755; 00.069.756; 00.069.757; 00.069.758; 00.069.759; 00.069.760						
	1	Mat Lange mat Bisonyl, 10 m				2018		
		00.535.637						
	1	Opberg- /transportwagen - Landingsmatten + springplanken + trampolines				2003		
		00.069.765						
	1	Opberg- /transportwagen - Lange mat				2019		
		00.638.612						
	1	Opberg- /transportwagen - Turnmatten Bodemplaat: 150 x 100 cm, Horizontale opberging				2016		
		00.489.343						

Zaalsporten

Basketbal

	2	Basketbal installatie - Vast				1978		
		00.069.781; 00.069.782						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	2	Bord Hout				1978		
	2	Ring				2010		
✓	1	Basketbal installatie Verticaal ophijsbaar 100 cm, Rechthoek tussenframe			■	1990	Het frame is onvoldoende stijf, er zijn verbuigingen of er is overmatige speling op de installatie, EN1270:2005 3.4.5, 3.4.6, 5.4 en 5.5. Actie: Compleet vervangen voor Gasveerbaskets.	
		00.069.784						
	1	Ring				1990		
	1	Bord Hout				1990		
	1	Basketbal installatie Verticaal ophijsbaar 100 cm, Driehoek tussenframe	■			2018		
		00.586.746						
	1	Bord Hout				2018		
	1	Ring				2018		
Volleybal								
	2	Volleybal profiel - Open doos profiel , Opbouw	■			1990		
		00.069.789; 00.069.790						
	2	Volleybal profiel Open doos profiel , Opbouw	■			1990		
		00.069.787; 00.069.788						
Korfbal								
	2	Spring-korfbalpaal Telescopisch Kunststof mand training, Ø 50 cm (schotelvoet)	■			2000		
		00.069.785; 00.069.786						
Turntoestellen en turnspringplanken								
✓	1	Herenbrug Junior			■	1978	Door gebruiksslijtage zijn de draai-/scharnierpunten en klemkoppen uitgesleten. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is afgenomen en de lak is gesleten. Actie: Toestel geheel verwijderen/vervangen.	
		00.069.770						
✓	1	Herenbrug Senior			■	1978	Door gebruiksslijtage zijn de draai-/scharnierpunten en klemkoppen uitgesleten. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is afgenomen en de lak is gesleten. Actie: Toestel geheel verwijderen/vervangen.	
		00.069.771						
	1	Springplank - Wedstrijd	■			2019		

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
		00.638.613						
	1	Springplank - Wedstrijd				2000	Toestel heeft gebruiksslijtage. Door gebruik zijn de bekleding, veerkracht en vloerrubbers licht gesleten. EN913: 2018 Actie: Toestel op aangegeven termijn vervangen.	2021
		00.069.775						
	1	Turnen training materiaal en hulpmiddelen - Gymblok 120 x 90 x 60 cm				2019		
		00.638.611						
	1	Turnen training materiaal en hulpmiddelen - Gymblok 90 x 75 x 60 cm				2019		
		00.638.610						
Sportvloer								
	6	Vloervoorziening Klimraam vloervergrendeling				2010		
	4	Vloervoorziening Vloerhaak gesloten oog (vast) Klein				1978		

Inspectierapport

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever	Sportfondsen Tiel B.V.	Ordernummer	32352
Klantnummer	C100373	Contractnummer	5297
Contracttype	Inspectie & onderhoud toestellen bewegingsonderwijs en sport [1 x p.j.] Gymzaal (1 veld)	Datum uitvoering	06/11/2020
Locatie	Rauwenhoflaan 4003DC TIEL		
Hal	5297	Gymzaal Rauwenhof	
Toestellen set	5297	Gymzaal Rauwenhof [5297]	
Zaaltype	Gymzaal (1 veld)		
Bouwjaar	1991		
Zaalhoogte (m)	5		

Algemene opmerking:

De Toestellen van de turnvereniging zijn niet mee gekeurd.

Risico afgekeurde materialen

Alle afgekeurde materialen zijn gemerkt. Afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal. Wij adviseren u daarom nadrukkelijk deze materialen niet te gebruiken. U dient deze materialen te vervangen, repareren of te verwijderen uit de zaal.

Door de samenstelling van roest kunnen bacteriën zich eenvoudig aan roestige oppervlaktes binden. Wanneer iemand zich verwondt aan een roestig voorwerp kan dit gezondheidsklachten opleveren. Door roest kunnen bijvoorbeeld scherpe vlakken ontstaan, waaraan gebruikers zich kunnen verwonden. Dit zorgt voor een direct gezondheidsrisico, wat er weer voor zorgt dat het toestel wordt afgekeurd. Wanneer het risico op verwonding weg wordt genomen, kan het toestel weer worden goedgekeurd.

Handleiding en instructievideo's

U kunt de handleidingen van uw gymnastiek-, turn en sporttoestellen van Janssen-Fritsen terug vinden op <http://www.janssen-fritsen.nl/handleidingen>. Voor instructies van toestellen van andere merken verwijzen wij u naar de betreffende leverancier/ fabrikant.

Op alle geïnspecteerde toestellen is een T-SPEC identificatienummer aangebracht conform NEN913:2018. Volgens deze norm dienen alle toestellen voorzien te zijn van een toestelmarkering. Wanneer een toestel niet aan deze eis voldoet, dan vindt u hiervan een verwijzing in het rapport met het bijbehorende identificatienummer van het toestel.

Inspectie uitgevoerd door:

Timo van Swieten

Rapport besproken met:

-



Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
Plafondtoestellen								
<i>Plafondtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
	1	Klim- en touw ladder installatie - Bocht 12 touwen, Gevlochten, lederen sok	■			2005		
		00.069.408						
	1	Klimtouw gevlochten hennep				2015		
	4	Klimtouw gevlochten hennep				2018		
	7	Klimtouw gevlochten hennep				2016		
	6	Ringstel / Unit - Handmatig Koord, , Touwdoorvoerblok plafond	■			1991		
		00.069.411; 00.069.412; 00.069.413; 00.069.414; 00.069.416; 00.069.417						
	6	Koord				2019		
	2	Rolrekininstallatie - Bocht 2 palen	■			1991		
		00.069.409; 00.069.410						
Wandtoestellen								
<i>Wandtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
	2	Klimraam - Mechanisch Metalen stijlen, 3 vaks	■			1991		
		00.069.418; 00.069.419						
	1	Klimraam - Mechanisch Metalen stijlen, 4 vaks	■			1991		
		00.069.420						
Bewegingsonderwijs toestellen verplaatsbaar								
	1	Bok - Primair onderwijs		■		1991	Het lederen dek heeft gebruiksslijtage, EN916:2003 4.2 en 5.2. Het onderdeel is niet meer leverbaar en moet op de aangegeven termijn geheel worden vervangen.	2021
		00.069.436						
	1	Combiframe - Laag / lang	■			2019		
		00.635.504						
	1	Combiframe - Piramidaal	■			2019		
		00.635.503						
✓	2	Honkpaal - PU voet			■	1991	De Honkpaal heeft zware roestvorming. En Korm. EN913:2018 5.1, 5.3. Honkpaal vervangen of verwijderen.	
		00.069.458; 00.069.459						
	4	Honkpaal - PU voet	■			2013		
		00.069.462; 00.069.776; 00.069.777; 00.069.780						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
<	1	Minitrampoline - Gesloten				1991	Door gebruik gebruiksslijtage zijn het frame, beschermpadding, stalen veren en springdek gesleten. De stabiliteit van het toestel is afgenomen doordat de onderliggende delen speling hebben gekregen. In combinatie met de lichte roestvorming op het frame moet het toestel vervangen worden.	
		00.069.431						
	2	Multikast - Standaard Multiplex, , Piramidaal - recht				2011		
		00.069.433; 00.069.434						
	2	Trapezoïde - Kast model Metaal, , Groot				2003		
		00.069.447; 00.069.448						
	5	Turnbank - Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 360 cm				2018		
		00.586.739; 00.586.740; 00.586.741; 00.586.742; 00.586.743						
	1	Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 360 cm				2014		
		00.069.442						
Bewegingsonderwijs accessoires								
	2	Rekstok installatie accessoire - Rekstok bewegingsonderwijs , Zelf verlengend				1991		
		00.535.653; 00.535.654						
Matten en mattenwagens								
	1	Mat - Landingsmat Bisonyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				2016		
		00.489.246						
	1	Mat - Landingsmat Bisonyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				2009	De hoes, rits en/of beluchtingsgaten verkeren in matige staat en de demping is afgenomen tot een matig niveau. De mat moet op de aangegeven termijn worden vervangen.	2021
		00.069.429						
	1	Mat - Lange mat Bisonyl, 10 m				2003	De demping is afgenomen tot een matig niveau. De mat moet op de aangegeven termijn worden vervangen.	2021
		00.069.502						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	2	Mat - Turn mat Bisonyl, 100 x 150 cm, Dikte 6 cm 00.489.247; 00.489.248				2016		
	6	Mat - Turn mat Bisonyl, 100 x 150 cm, Dikte 6 cm 00.586.733; 00.586.734; 00.586.735; 00.586.736; 00.586.737; 00.586.738				2018		
	1	Opberg- /transportwagen - Landingsmatten + springplanken + trampolines 00.069.444				1991	De hoeken van de ligplank zijn ernstig beschadigd. Dit geeft kans op verwondingen. EN913:2018 5.1 De ligplank moet worden vervangen.	
	1	Opberg- /transportwagen - Lange mat 00.069.446				1991		
	1	Opberg- /transportwagen - Turnmatten Bodemplaat: 150 x 100 cm, Horizontale opberging 00.489.249				2016		

Zaalsporten

Basketbal

	2	Basketbal installatie - Verticaal ophijsbaar 100 cm, Driehoek tussenframe 00.535.651; 00.535.652				2017		
	2	Bord Hout				2017		
	2	Ring				2017		

Volleybal

	4	Volleybal profiel - Open doos profiel , Opbouw 00.069.463; 00.069.464; 00.069.465; 00.069.466				1991		
--	---	--	--	--	--	------	--	--

Korfbal

	2	Spring-korfbalpaal - Telescopisch Kunststof mand training, Ø 50 cm (schotelvoet) 00.069.469; 00.069.470				1991		
	2	Schuifbuis				2017		
	2	Mand Kunststof				2015		

Turntoestellen en turnspringplanken

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
✓	1	Herenbrug - Senior				1991	Door gebruiksslijtage zijn de draai-/scharnierpunten en klemkoppen uitgesleten. De stabiliteit/functionaliiteit van het toestel is afgenomen en de lak is gesleten. Actie: toestel vervangen/verwijderen.	
		00.069.454						
	1	Springplank - Wedstrijd				2019		
		00.635.505						
	1	Springplank - Wedstrijd				2014		
		00.069.453						
	1	Turnen training materiaal en hulpmiddelen - Gymblok 90 x 75 x 60 cm				2019		
		00.635.502						
	1	Turnen training materiaal en hulpmiddelen - Gymblok 120 x 90 x 60 cm				2019		
		00.635.501						
Sportvloer								
	7	Vloervoorziening - Klimraam vloervergrendeling				1991		
	4	Vloervoorziening - Tuimelhaak , Gesloten				2009		

Inspectierapport

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever	Sportfondsen Tiel B.V.	Ordernummer	32351
Klantnummer	C100373	Contractnummer	2952
Contracttype	Inspectie & onderhoud toestellen bewegingsonderwijs en sport [1 x p.j.] Gymzaal (1 veld)	Datum uitvoering	18/11/2020
Locatie	Passewaayse Hogeweg 3 c 4003AL TIEL		
Hal	2952	Gymzaal Passewaayse Hogeweg	
Toestellen set	2952	Gymzaal Passewaayse Hogeweg [2952]	
Zaaltype	Gymzaal (1 veld)		
Bouwjaar	2007		
Zaalhoogte (m)	5.6		

Algemene opmerking:

Rapportage wordt Nog besproken met Maarten Been.

Risico afgekeurde materialen

Alle afgekeurde materialen zijn gemerkt. Afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal. Wij adviseren u daarom nadrukkelijk deze materialen niet te gebruiken. U dient deze materialen te vervangen, repareren of te verwijderen uit de zaal.

Door de samenstelling van roest kunnen bacteriën zich eenvoudig aan roestige oppervlaktes binden. Wanneer iemand zich verwondt aan een roestig voorwerp kan dit gezondheidsklachten opleveren. Door roest kunnen bijvoorbeeld scherpe vlakken ontstaan, waaraan gebruikers zich kunnen verwonden. Dit zorgt voor een direct gezondheidsrisico, wat er weer voor zorgt dat het toestel wordt afgekeurd. Wanneer het risico op verwonding weg wordt genomen, kan het toestel weer worden goedgekeurd.

Handleiding en instructievideo's

U kunt de handleidingen van uw gymnastiek-, turn en sporttoestellen van Janssen-Fritsen terug vinden op <http://www.janssen-fritsen.nl/handleidingen>. Voor instructies van toestellen van andere merken verwijzen wij u naar de betreffende leverancier/ fabrikant.

Op alle geïnspecteerde toestellen is een T-SPEC identificatienummer aangebracht conform NEN913:2018. Volgens deze norm dienen alle toestellen voorzien te zijn van een toestelmarkering. Wanneer een toestel niet aan deze eis voldoet, dan vindt u hiervan een verwijzing in het rapport met het bijbehorende identificatienummer van het toestel.

Inspectie uitgevoerd door:

Timo van Swieten

Rapport besproken met:

-



Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
Plafondtoestellen								
<i>Plafondtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
	1	Klim- en touwladder installatie Recht 5 touwen, Gevlochten, lederen sok				2007		
		00.160.345						
Defect/gerepareerd onderdeel								
✓	5	Klimtouw gevlochten hennep				2007	De klimtouwen zijn versleten en uitgedroogd waardoor de oorspronkelijke sterkte niet meer te garanderen is. De klimtouwen moeten worden vervangen.	
	7	Ringstel / Unit Handmatig Koord, , Touwdoorvoerblok plafond				2007		
		00.160.346; 00.160.347; 00.160.348; 00.160.349; 00.160.350; 00.160.351; 00.160.352						
Defect/gerepareerd onderdeel								
✓	7	Koord				2007	Het koord is sterk beschadigd, EN12655:1998, EN913:2018, EN-ISO12100-1:2010. Het Koord moet worden vervangen.	
Wandtoestellen								
<i>Wandtoestellen bewegingsonderwijs</i>								
	1	Klimraam Elektrisch verstelbaar Metalen stijlen, 3 vaks				2007		
		00.160.354						
	1	Klimraam Mechanisch Metalen stijlen, 3 vaks				2007		
		00.160.353						
Bewegingsonderwijs toestellen verplaatsbaar								
	1	Bok Primair onderwijs				2007		
		00.489.339						
	6	Honkpaal PU voet				2007		
		00.160.392; 00.160.393; 00.160.394; 00.160.395; 00.160.396; 00.160.397						
	1	Minitrampoline Gesloten				2007	Door gebruiksslijtage zijn het frame, stalen veren en springdek gesleten. De stabiliteit van het toestel is afgenomen doordat de onderliggende delen speling hebben gekregen. In combinatie met de lichte roestvorming op het frame moet het toestel op aangegeven termijn worden vervangen.	2021

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
		00.160.373						
	1	Beschermingspad				2018		
	2	Springkast Standaard , Piramidaal - recht				2007	Door gebruiksslijtage is het houtwerk licht beschadigd, hebben de onderliggende delen speling gekregen en is de lak van het toestel gesleten. Hierdoor is de stabiliteit/functionaliiteit van het toestel afgenomen, conform EN913:2018. Het toestel dient op het aangegeven vervangingsjaar te worden vervangen.	2021
		00.160.375; 00.160.376						
✓	1	Springplank Bekleed 120 x 60 cm (Junior)				2007	De oorspronkelijke veercapaciteit is lager dan 50% waardoor er een verhoogde kans bestaat op blessures, EN913:2018. De springplank moet worden vervangen of verwijderd.	
		00.160.386						
	1	Stick-/stokkenbak Rond				2007		
		00.160.399						
	2	Trapezoïde Kast model Metaal, , Groot				2007		
		00.635.597; 00.635.598						
	6	Turnbank Met doorlopend frame onder zitvlak Metaal gecoat, 300 cm				2007	De vloerrubbers van de bank Beginnen uit te drogen. En slijtage te vertonen . EN913:2018.	
		00.160.359; 00.160.360; 00.160.361; 00.160.362; 00.160.363; 00.160.364						
	24	Vloerbescherming				2007		2021

Matten en mattenwagens

	1	Mat - Landingsmat Bisonsyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				2019		
		00.635.607						
	8	Mat - Turn mat Bisonsyl, 100 x 150 cm, Dikte 6 cm				2019		
		00.635.599; 00.635.600; 00.635.601; 00.635.602; 00.635.603; 00.635.604; 00.635.605; 00.635.606						
	1	Mat Landingsmat Bisonsyl, 300 x 200 cm, Dikte 30 cm				2018		
		00.586.752						
	1	Mat Lange mat Bisonsyl, 6 m				2018		
		00.586.753						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
	1	Opberg- /transportwagen Landingsmatten + springplanken + trampolines				2007		
		00.160.380						
	1	Opberg- /transportwagen Lange mat				2007		
		00.160.381						
Zaalsporten								
Basketbal								
	2	Basketbal installatie Vast				2007		
		00.160.355; 00.160.356						
	2	Ring				2007		
	2	Bord Hout				2007		
	2	Basketbal installatie Verticaal ophijsbaar 100 cm, Driehoek tussenframe				2007		
		00.160.357; 00.160.358						
	2	Ring				2007		
	4	Gasveer				2019		
	2	Bord Hout				2007		
Volleybal								
	2	Volleybal tuipaal Open doos profiel				2007		
		00.160.390; 00.160.391						
	1	Volleybalpaal Aluminium Ø 105 mm				2007		
		00.160.389						
Korfbal								
	2	Spring-korfbalpaal Telescopisch Kunststof mand training, Ø 50 cm (schotelvoet)				2007		
		00.160.387; 00.160.388						
Turntoestellen en turnspringplanken								
	1	Damesbrug Training				1990	Liggers zijn beschadigd rubber uit gedroogd. Verrolinrichting werkt niet meer naar behoren. (Wordt niet gebruikt.) Actie: verwijderen uit de zaal.	
		00.160.384						
	1	Springplank Wedstrijd				2010		
		00.160.385						
Opbergen								
	1	Opberg- /transportwagen Ballen , Etage model				2007		
		00.160.398						

Offerte	Aantal	Toestel	In orde	In orde met aandachtspunt	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Advies vervangingsjaar
Sportvloer								
	4	Vloervoorziening - Tuipaal vloervoorziening	☒			2007		
	4	Vloervoorziening Klimraam vloervergrendeling	☒			2007		