

ONDERHOUDSRAPPORT NOODVERLICHTING

Datum onderhoud: 9-2-2021

Naam: Betuwehal

Adres: Wadenioijenlaan 399

Onderhoudsdeskundige: J. v Herwaarden

Datum volgend onderhoud: feb-22



nr.	Locatie	Merk en type	Accu	Accuspanning (V)	Laadspanning (V)	Productiedatum	Testresultaat	Opmerkingen	Pictogram
1	Hal entree	KMU003		5,3		2017	goed		
2	Hal entree	van Lien 023 sc		5,5		2017	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
3	Hal algemeen	KMU003		5,7		2017	goed		
4	Hal algemeen	KMU003		4,9		2017	goed		
5	Gang rechts	van Lien 023 sc		5,1		2017	goed		
6	Gang rechts	van Lien 023 sc		5,8		2017	goed		
7	Gang rechts	KMU003		5,6		2017	goed		
8	Gang rechts	KMU003		5,6		2017	goed		
9	Gang rechts	van Lien 023 sc		5,1		2017	goed		
10	Kleedkamer rechts	KMU003		5,5		2017	goed		
11	Zaal - Kleedkamer	KMU003		5,4		2017	goed		
12	Hal algemeen zaal	KMU003		5,6		2017	goed		
13	Hal algemeen zaal	KMU003		5,7		2017	goed		
14	Berging	van Lien 023 sc		5,5		2017	goed		
15	Berging	KMU003		5,5		2017	goed		

Handtekening onderhoudsdeskundige:

J. v. Herwaarden

ONDERHOUDSRAPPORT NOODVERLICHTING

Datum onderhoud: 9-2-2021

Naam: Betuwehal

Adres: Wadenioijenlaan 399

Onderhoudsdeskundige: J.v.Herwaarden

Datum volgend onderhoud: feb-22



nr.	Locatie	Merk en type	Accu	Accuspanning (V)	Laadspanning (V)	Productiedatum	Testresultaat	Opmerkingen	Pictogram
16	Zaal links Kleedkamer	KMU003		5,5		2017	goed		
17	Kleedkamer links gang	KMU003		5,6		2017	goed		
18	Gang links	van Lien 023 sc				2017	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
19	Gang links	KMU003		5,8		2017	goed		
20	Nooddeur links gang	KMU003		5,6		2017	goed		
21	Gang links Meterkast	van Lien 023 sc		5,7		2017	goed		
22	Kantine Gang links	KMU003		5,5		2017	goed		
23	Nooddeur Kantine	KMU003		5,5		2017	goed		
24	Kantine Gang links	van Lien 023 sc		5,3		2017	goed		
25	Plafond hal	van Lien 023 sc				2017	goed		
26	Plafond hal	van Lien 023 sc opb				2017	goed		
27	Plafond hal	van Lien 023 sc opb				2017	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
28	Plafond hal	van Lien 023 sc opb				2017	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
29	Plafond hal	van Lien 023 sc opb				2017	Fout		
30	Plafond hal	van Lien 023 sc opb				2017	Fout	Armatuur moet vervangen worden	

Handtekening onderhoudsdeskundige:

J.v.Herwaarden

ONDERHOUDSRAPPORT NOODVERLICHTING

Datum onderhoud: 9-2-2021

Naam: Betuwehal

Adres: Wadenioijenlaan 399

Onderhoudsdeskundige: J.v.Herwaarden

Datum volgend onderhoud: feb-22



nr.	Locatie	Merk en type	Accu	Accuspanning (V)	Laadspanning (V)	Productiedatum	Testresultaat	Opmerkingen	Pictogram
31	Entree	Sneider Electra					goed		
32	Nooddeur rechts	??					goed		
33	Nooddeur Links	??					goed		
34	Nooddeur Kantine	??					goed		
35	Nooddeur Keuken	??					goed		
36	Nooddeur Berging	??					goed		
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

Handtekening onderhoudsdeskundige:

J. v Herwaarden

ONDERHOUDSRAPPORT NOODVERLICHTING

Datum onderhoud: 10-2-2021

Naam: Sporthal Westroijen

Adres: Predikbroedersweg 14, Tiel



Onderhoudsdeskundige: Jeroen v Herwaarden

Datum volgend onderhoud: feb-22

nr.	Locatie	Merk en type	Accu	Accuspanning	Laadspanning	Productiedatum	Testresultaat	Opmerkingen	Pictogram
1	Entree sporthal	Blessing 3420 AT		6,44		2017	Goed		
2	Entree hal rechts	Ropag KMU-003		4,9		2016	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
3	Entree hal rechts	Van Lien SER-DL1		4,8		2017	Goed		
4	Kleedkamer Dames 6	Van Lien SER-DL1		4,8		2017	Goed		
5	Kleedkamer Heren 5	Van Lien SER-DL1		4,5		2017	Goed		
6	Gang rechts sporthal	Van Lien SER-DL1		4,8		2017	Goed		
7	Kleedkamer Dames 4	Van Lien SER-DL1		4,8		2017	Goed		
8	Kleedkamer Heren 3	Van Lien SER-DL1		4,8		2017	Goed		
9	Gang links sporthal	Van Lien SER-DL1		4,2		2017	Goed		
10	Entree hal links	Ropag KMU-003		4,9		2016	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
11	Lange gang links	Lux Design		6,51	8,2	2011	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
12	Kleedkamer Dames 2	Van Lien SER-DL1		4,8		2017	Goed		
13	Lange gang	Van Lien SER-DL1		4,8		2017	Goed		
14	Kleedkamer Heren 1	Van Lien SER-DL1		4,8		2017	Goed		
15	Lange gang	Van Lien SER-DL1		4,8		2017	Goed		

Handtekening onderhoudsdeskundige:

J.v.Herwaarden

ONDERHOUDSRAPPORT NOODVERLICHTING

Datum onderhoud: 10-2-2021

Naam: Sporthal Westroijen

Adres: Predikbroedersweg 14, Tiel

Onderhoudsdeskundige: Jeroen v Herwaarden

Datum volgend onderhoud: feb-22

nr.	Locatie	Merk en type	Accu	Accuspanning	Laadspanning	Productiedatum	Testresultaat	Opmerkingen	Pictogram
16	Traphuis balkon	Van Lien PRE-1		5,5		2016	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
17	Traphuis balkon	Van Lien PRE-1-LED		5,5		2016	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
18	1e Tribune	Van Lien PRE-1		5,5		2016	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
19	2e Tribune	Van Lien PRE-1		5,5		2016	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
20	3e Tribune	Van Lien PRE-1		5,5		2016	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
21	Nooduitgang 3e tribune	Van Lien PRE-1-LED		5,5		2017	Goed		
22	3e Tribune buiten	Beghelli C5 626-AT					Fout	Armatuur moet vervangen worden (IP65)	
23	Nooduitgang 2e tribune	Van Lien PRE-1-LED		5,5		2017	Goed		
24	2e Tribune buiten	Beghelli C5 626-AT					Fout	Armatuur moet vervangen worden (IP65)	
25	Sporthal 1 uitgang	Van Lien PRE-1-LED		5,5		2017	Goed		
26	Sporthal 3 uitgang	Van Lien PRE-1-LED		5,5		2017	Goed		
27	Nooduitgang hal 3	Van Lien PRE-1-LED		5,5		2017	Goed		
28	Nooduitgang hal 3	Van Lien PRE-1-LED		5,5		2017	Goed		
29	Nooduitgang hal 3 buiten	Unired				2017	Goed		
30	Nooduitgang hal 2	Van Lien PRE-1-LED		5,5		2017	Goed		

Handtekening onderhoudsdeskundige:

J.v.Herwaarden

ONDERHOUDSRAPPORT NOODVERLICHTING

Datum onderhoud: 10-2-2021

Naam: Sporthal Westroijen

Adres: Predikbroedersweg 14, Tiel



Onderhoudsdeskundige: Jeroen v Herwaarden

Datum volgend onderhoud: feb-22

nr.	Locatie	Merk en type	Accu	Accuspanning	Laadspanning	Productiedatum	Testresultaat	Opmerkingen	Pictogram
31	Nooduitgang Hal 2 buit	Unired				2017	Goed		
32	Nooduitgang Hal 1	Van Lien PRE-1-LED		5,5		2017	Goed		
33	Nooduitgang Hal 1 buit	Unired				2017	Goed		
34	Hal 1 plafond	Van Lien Evago-EVA-DWO-X		4,8		2017	Goed		
35	Hal 1 plafond	Van Lien Evago-EVA-DWO-X		4,8		2017	Goed		
36	Hal 1 plafond	Van Lien Evago-EVA-DWO-X		4,8		2017	Goed		
37	Hal 2 Plafond	Van Lien Evago-EVA-DWO-X		4,8		2017	Goed		
38	Hal 2 Plafond	Van Lien Evago-EVA-DWO-X		4,8		2017	Goed		
39	Hal 2 Plafond	Van Lien Evago-EVA-DWO-X		4,8		2017	Goed		
40	Hal 3 Plafond	Van Lien Evago-EVA-DWO-X		4,8		2017	Goed		
41	Hal 3 Plafond	Van Lien Evago-EVA-DWO-X		4,8		2017	Goed		
42	Hal 3 Plafond	Van Lien Evago-EVA-DWO-X		4,8		2017	Goed		
43									
44									
45									

Handtekening onderhoudsdeskundige:

J.v.Herwaarden

ONDERHOUDSRAPPORT NOODVERLICHTING

Datum onderhoud: 10-2-2021

Naam: Sporthal Westroijen / Fitness zaal

Adres: Predikbroedersweg 14, Tiel

Onderhoudsdeskundige: Jeroen v Herwaarden

Datum volgend onderhoud: feb-22

nr.	Locatie	Merk en type	Accu	Accuspanning	Laadspanning	Productiedatum	Testresultaat	Opmerkingen	Pictogram
1	Entree fitness	MultiLed Lux Design				2012	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
2	Entree fitness	MultiLed Lux Design				2012	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
3	Fitness zaal	MultiLed Lux Design				2012	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
4	Fitness zaal / nooduitgang	MultiLed Lux Design				2012	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
5	Toestel zaal Entree	Blessing 3420 AT		5,8		2010	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
6	Toestel zaal plafond	Eaton Nex1-150-AT				2018			
7	Toestel zaal plafond	Eaton Nex1-150-AT				2018			
8	Toestel zaal / kantine	Blessing 3420 AT		5,7		2010	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
9	Toestel zaal plafond	Eaton Nex1-150-AT				2018			
10	Kleedkamer heren	Blessing 3420 AT					Fout	Armatuur moet vervangen worden	
11	Kleedkamer dames	Blessing 3420 AT					Fout	Armatuur moet vervangen worden	
12	Kantine spot	Sec Multiled Spot B-V-AT				2012	Fout	Armatuur moet vervangen worden(vLien SER L	
13	Kantine spot	Sec Multiled Spot B-V-AT				2012	Fout	Armatuur moet vervangen worden(vLien SER L	
14	Hal sportzaal / kantine	MultiLed Lux Design				2012	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
15	Hal sportzaal / kantine	MultiLed Lux Design				2012	Fout	Armatuur moet vervangen worden	

Handtekening onderhoudsdeskundige:

J.v.Herwaarden

ONDERHOUDSRAPPORT NOODVERLICHTING

Datum onderhoud: 10-2-2021

Naam: Sporthal Westroijen / Fitness zaal

Adres: Predikbroedersweg 14, Tiel

Onderhoudsdeskundige: Jeroen v Herwaarden

Datum volgend onderhoud: feb-22



nr.	Locatie	Merk en type	Accu	Accuspanning	Laadspanning	Productiedatum	Testresultaat	Opmerkingen	Pictogram
16	Hal sportzaal / kantine	MultiLed Lux Design				2011	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
17	Keuken	MultiLed Lux Design				2011	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
18	Keuken	MultiLed Lux Design				2011	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
19	Voorraad keuken	MultiLed Lux Design				2011	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Handtekening onderhoudsdeskundige:

J.v.Herwaarden

ONDERHOUDSRAPPORT NOODVERLICHTING

Datum onderhoud: 11-2-2021

Naam: Adamshof

Adres: Adamshof 14 Tiel

Onderhoudsdeskundige: J.v.Herwaarden

Datum volgend onderhoud: feb-22



nr.	Locatie	Merk en type	Accu	Accuspanning	Laadspanning	Productiedatum	Testresultaat	Opmerkingen	Pictogram
1	Entree	Ecolight Exel 1 EAL 250m	4,8V 750 MAH	5,7		2019	goed		
	Entree	Unired KMU 003	4,8V 500 AH	3,9		2013	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
3	Entree	Unired KMU 003	4,8V 500 AH	5,8		2013	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
4	Kld Jongens	Ecolight Exel 1 EAL 250m	4,8V 750 MAH	5,7		2019	goed		
5	Kld Jongens	Ecolight Exel 1 EAL 250m	4,8V 750 MAH	5,7		2019	goed		
6	Sporthal jongens	Kagenaar ESK8				2004	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
7	Kld Meisjes	Ecolight Exel 1 EAL 250m	4,8V 750 MAH	5,7		2019	goed		
8	Kld Meisjes	Ecolight Exel 1 EAL 250m	4,8V 750 MAH	5,7		2019	goed		
9	Sporthal Meisjes	Kagenaar ESK8					Fout	Armatuur moet vervangen worden	
10	Berging	Kagenaar ESK-SH					Fout	Armatuur moet vervangen worden	
11	Berging	Kagenaar ESK8					Fout	Armatuur moet vervangen worden	
12	Plafond sporthal	Kagenaar ESK-SH					Fout	Armatuur moet vervangen worden	
13	Plafond sporthal	Kagenaar ESK-SH					Fout	Armatuur moet vervangen worden	
14									
15									

Handtekening onderhoudsdeskundige:

J.v.Herwaarden

ONDERHOUDSRAPPORT NOODVERLICHTING

Datum onderhoud 12-2-2021

Naam: De Dreef

Adres: Dreef 1 Wadenrijen

Onderhoudsdeskundige: J.v.Herwaarden

Datum volgend onderhoud: feb-22



nr.	Locatie	Merk en type	Accu	Accuspanning (V)	Laadspanning (V)	Productiedatum	Testresultaat	Opmerkingen	Pictogram
1	Entree	Kagenaar ESK-8		5,6	12,5	2004	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
2	Entree	MacBright VANM3F8PT		2,5	12,1	2013	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
3	Kld dames	v.Lien PRE 1 LED		5,5		2017	goed		
4	Kld dames	MacBright VANM3F8PT		2,7	12,9	2013	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
5	Zaal	v.Lien PRE 1 LED		5,5		2017	goed		
6	Kld heren	Kagenaar ESK-8		5,5	13,2	2004	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
7	Kld heren	MacBright VANM3F8PT		2,7	13,9	2013	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
8	Zaal	v.Lien PRE 1 LED		5,5		2017	goed		
9	Zaal berging	Unired KMU 003		4,8	nvt	2013	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
10	Zaal berging	Unired KMU 003		5,4	nvt	2013	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
11	Zaal plafond	v.Lien PRE 1 LED					Fout	Bij stroom uitschakelen	
12	Zaal plafond	v.Lien PRE 1 LED					Fout	gaan ze niet branden	
13									
14									
15									

Handtekening onderhoudsdeskundige:

J.v.Herwaarden

ONDERHOUDSRAPPORT NOODVERLICHTING

Datum onderhoud: 11-2-2021
Naam: Meeslaan
Adres: Meeslaan 2a Tiel

Onderhoudsdeskundige: Jeroen v Herwaarden
Datum volgend onderhoud: feb-22



nr.	Locatie	Merk en type	Accu	Accuspanning (V)	Laadspanning (V)	Productiedatum	Testresultaat	Opmerkingen	Pictogram
1	Entree	Ecolight Exel 1 EAL 250 M	4,8 V 750 MAH	5,7		2018	goed		
2									
3	Kleedkamers Jongens	Ecolight Exel 1 EAL 250 M	4,8 V 750 MAH	5,5		2018	goed		
4	Kleedkamers Jongens	Ecolight Exel 1 EAL 250 M	4,8 V 750 MAH	5,7		2018	goed		
5	Kleedkamers Jongens	Unired KMU 003	4,8 V 0,5 AH	5,6		2018	goed		
6	Kleedkamers Meisjes	Ecolight Exel 1 EAL 250 M	4,8 V 750 MAH	5,7		2018	goed		
7	Kleedkamers Meisjes	Ecolight Exel 1 EAL 250 M	4,8 V 750 MAH	5,7		2018	goed		
8	Kld zaal Meisjes	v.Lien PRE 1 LED	4,6 V 1,6 AH	5,4		2017	goed		
9	Berging zaal	v.Lien PRE 1 LED	4,6 V 1,5 AH	5,3		2017	goed		
10	Berging	Unired KMU 003	4,8 V 500 MAH	5,5		2013	goed		
11	Plafond	v.Lien PRE 1 LED				2018	goed		
12	Plafond	v.Lien PRE 1 LED				2018	goed		
13									
14									
15									

Handtekening onderhoudsdeskundige:

J.v.Herwaarden

ONDERHOUDSRAPPORT NOODVERLICHTING

Datum onderhoud: 12-2-2021

Naam: Rauwenhof

Adres: S. Groenewegstr.104

Onderhoudsdeskundige: J.v.Herwaarden

Datum volgend onderhoud: feb-22



nr.	Locatie	Merk en type	Accu	Accuspanning (V)	Laadspanning (V)	Productiedatum	Testresultaat	Opmerkingen	Pictogram
1	Entree	Unired KMU 003		5,5	nvt	2014	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
2	Entree	Kagenaar ESK-SH		5,5		2017	goed		
3	Kleedkamers Dames	Unired KMU 003		5,6	nvt	2014	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
4	Kleedkamers Dames	Kagenaar ESK-8		5,6		2017	goed		
5	Kleedkamers Dames zaal	v.Lien PRE 1 LED		5,6		2017	goed		
6	Kleedkamers Heren	Unired KMU 003		5,6	nvt	2014	Fout	Armatuur moet vervangen worden	
7	Kleedkamers Heren	Kagenaar ESK-8		5,6		2017	goed		
8	Kleedkamers Heren Zaal	v.Lien PRE 1 LED		5,4		2017	goed		
9	Berging zaal	v.Lien PRE 1 LED		5,4		2017	goed		
10	Berging	v.Lien PRE 1 LED		5,4		2017	goed		
11	Plafond	v.Lien PRE 1 LED				2017	goed		
12	Plafond	v.Lien PRE 1 LED				2017	Fout	Werkt niet (niet aangesloten?)	
13								of binnenwerk bedrading	
14									
15									

Handtekening onderhoudsdeskundige:

J.v.Herwaarden