

Pompinspectie rapport

Algemene gegevens

Naam klant	: Waterschap Limburg	
Pomp identificatie klant	: 56 droogzelfaanzuigende Hidrostat pompsets	
Type pomp	: Betsy 300XXL	Set nummer : 1160-90 (Itteren)
Inspectie uitgevoerd door	: Arno v/d Pol	Pompnummer : 173299
Datum	: Week 20	Motornummer : 44404435
Order nummer	: 3110383	Reductiekast nr. :

Visuele controle buitenzijde set	goed	redelijk	matig	slecht	n.v.t.	vervangen	nagesteld	Diverse visuele controles	goed	redelijk	matig	slecht	n.v.t.	vervangen	nagesteld
Omkastings op schade	X							Schakelkast	X						
Handgreep of hijsvoorzieningen	X							Bedrading	X						
Hang- en sluitwerk deuren	X							Verlichting huif	X						
Sleutels	X							Signaallamp alarm	X						
Stickers	X							Vlotters	X						
								Vlotter gewichten	X						
								Laadstroom	X						
								Accuspanning voor het starten							Volt

Diverse visuele controles

Pomp	X						Brandstofsysteem	X							
Zuigleiding	X						Uitlaatsysteem	X							
Persleiding	X						Olie aftappomp	X							
Rubber koppeling pomp/reductiekast	X						Vacuümsysteem	X							
Reductiekast	X						Vacuümpomp	X							
Dieselmotor	X						Vacuümkast	X							
Fundatieframe	X						Vacuüm meter	X							
Onderbak	X						Balkeerklep bal	X							
Brandstoftank	X						Filter magneetklep + klep					X			

Uitgevoerde Inspecties beveiligingen

Olietemperatuur te hoog							Hand bediende werking starten	X							
Oliedruk te laag							Hand bediende werking stoppen	X							
Laadstroom/snaarbreuk							Automatische werking starten	X							
Luchtfilter vervuild							Automatische werking stoppen	X							
Niveau brandstoftank te laag							Aut. stoppen bij te laag niveau	X							
Aanzuigtijd te lang	X						Toerental motor	1500						Rpm	
Aanzuigniveau te laag	X						Stand urenteller bij aanvang	433						Uren	
Startstoring							Stand urenteller einde							Uren	

Uitgevoerde werkzaamheden:

Aanbevelingen/opmerkingen:
