

Pompinspectie rapport

Algemene gegevens

Naam klant	: Waterschap Limburg	
Pomp identificatie klant	: 56 droogzelfaanzuigende Hidrostat pompsets	
Type pomp	: Betsy 300XXL	Set nummer : 1160-93 (Geulle)
Inspectie uitgevoerd door	: Arno v/d Pol	Pompnummer : 175938
Datum	: Week 20	Motornummer : 44404434
Order nummer	: 3110383	Reductiekast nr. :

Visuele controle buitenzijde set	goed	redelijk	matig	slecht	n.v.t.	vervangen	nagesteld	Diverse visuele controles	goed	redelijk	matig	slecht	n.v.t.	vervangen	nagesteld
Omkastings op schade	X							Schakelkast	X						
Handgreep of hijsvoorzieningen	X							Bedrading	X						
Hang- en sluitwerk deuren	X							Verlichting huif	X						
Sleutels	X							Signaallamp alarm	X						
Stickers	X							Vlotters	X						
								Vlotter gewichten	X						
								Laadstroom	X						
								Accuspanning voor het starten							Volt

Diverse visuele controles

Pomp	X							Brandstofsysteem	X						
Zuigleiding	X							Uitlaatsysteem	X						
Persleiding	X							Olie aftappomp	X						
Rubber koppeling pomp/reductiekast	X							Vacuümsysteem	X						
Reductiekast	X							Vacuümpomp	X						
Dieselmotor	X							Vacuümkast	X						
Fundatieframe	X							Vacuüm meter	X						
Onderbak	X							Balkeerklep bal	X						
Brandstoftank	X							Filter magneetklep + klep					X		

Uitgevoerde Inspecties beveiligingen

Olietemperatuur te hoog								Hand bediende werking starten	X						
Oliedruk te laag								Hand bediende werking stoppen	X						
Laadstroom/snaarbreuk								Automatische werking starten	X						
Luchtfilter vervuild								Automatische werking stoppen	X						
Niveau brandstoftank te laag								Aut. stoppen bij te laag niveau	X						
Aanzuigtijd te lang	X							Toerental motor	1500						Rpm
Aanzuigniveau te laag	X							Stand urenteller bij aanvang	244						Uren
Startstoring								Stand urenteller einde							Uren

Uitgevoerde werkzaamheden:

Aanbevelingen/opmerkingen:
