


Bevindingenrapport: Tekenblad

Behorende bij bevindingenrapport: 1.20.0853-2-revisie 1

Plaats van onderzoek	Oostvest 52, 54, 56 te Haarlem
Type onderzoek	Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie. Visuele inspectie. Asbestconcentratie metingen, zie bijgesloten pagina.
Omschrijving werkplek	Het betreft sanering van asbesthoudende bron 1 Plaatmateriaal vanaf plafond technische ruimte op de begane grond van het bedrijfspand.



■ Gesaneerde bron 1 Plaatmateriaal



Het onderzoek richt zich binnen deze inspectielijnen en de overige bronnen vallen buiten de eindcontrole.

Hoogte containment 2,0 meter

Opm: Tekening is niet op schaal

Legenda:

Toilet	Weg	struiken	Bomen	Keuken	foto	meter	douche	dakpannen	rechte trap	wenteltrap	steen/rots	ODM	Container
Inspectiegebied	Sluis	Asbestbord	Ruimte	Begrenzingslint	Asbesthoudende bron	Meetpunten monsterneming							
containment	Deco-wagen	S	D	V	ASBEST	P1 P2 P3 P4 P5 P6							

Projectnummer	1.20.0853-2-revisie 1
Plaats van onderzoek	Oostvest 52, 54, 56 te Haarlem
Type onderzoek	Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie. Visuele inspectie. Asbestconcentratiemetingen, zie bijgesloten pagina.
Omschrijving werkplek	Het betreft sanering van asbesthoudende bron 1 Plaatmateriaal vanaf plafond technische ruimte op de begane grond van het bedrijfspand.

Vooraanzicht bedrijfspand

Douchesluis

Schone ODM zonder voorfilter

Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Pompen DM43 en DM44

Gesaneerde Bron 1 Plaatmateriaal incl. rachels vanaf plafond.

Gesaneerde Bron 1 Plaatmateriaal incl. rachels vanaf plafond.

Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:



Achterblijvende ruwe houten plafond en draagbalken tussen gestuukte wanden. Houtwerk is wit uitgeslagen door vocht.

Achterblijvende ruwe houten plafond en draagbalken tussen gestuukte wanden. Houtwerk is wit uitgeslagen door vocht.

Achterblijvende ruwe houten plafond en draagbalken tussen gestuukte wanden. Houtwerk is wit uitgeslagen door vocht.

Foto 7:



Foto 8:



Foto 9:



Projectnummer	1.20.0853-2-revisie 1
Plaats van onderzoek	Oostvest 52, 54, 56 te Haarlem
Type onderzoek	Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie. Visuele inspectie. Asbestconcentratie metingen, zie bijgesloten pagina.
Omschrijving werkplek	Het betreft sanering van asbesthoudende bron 1 Plaatmateriaal vanaf plafond technische ruimte op de begane grond van het bedrijfspand.

Afgeplakte vloer

De vuile ruimte van de douchesluis is visueel schoon. Tijdens de luchtmeting is het containment verzegeld.



Foto 10:



Foto 11:



Foto 12:




Foto 13:



Foto 14:




Foto 15:



Foto 16:



Foto 17:




Foto 18:

