

Bijlage: Overzicht te registreren toestandsaspecten

De zwarte hokjes uit de tabel zijn niet gedefinieerd in de NEN-EN13508-2. Deze onderdelen kan de opdrachtgever dus niet vragen van de opdrachtnemer. De witte hokjes moet de opdrachtnemer volledig registreren c.q. registreren vanaf de genoemde drempelwaarde.

Leidingen

		Oplevering				Regulier				
		Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek	Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek	
BAA	Deformatie							≥ 5%		
BAB	Scheur									
BAC	Breuk / instorting									
BAD	Defecte bakstenen of defect metselwerk									
BAE	Ontbrekende metselspecie									
BAF	Oppervlakteschade									
BAG	Instekende inlaat							≥ 10%		
BAH	Defecte aansluiting									
BAI	Indringend afdichtingsmateriaal	A				A				
		Z				Z		≥ 5%		
BAJ	Verplaatste verbinding	A		≥ 10 mm		A		≥ 20 mm		
		B				B		≥ 10 mm		
		C		Niet		C		Niet		Geen hoekmeting

BAK	Lining								
BAL	Defecte reparatie								
BAM	Lasfouten								
BAN	Poreuze buis								
BAO	Grond zichtbaar dóór defect								
BAP	Holle ruimte zichtbaar dóór defect								

BBA	Wortels								
BBB	Aangehechte afzettingen								
BBC	Bezonden afzettingen								
BBD	Binnendringen van grond								
BBE	Andere obstakels								
BBF	Infiltratie								
BBG	Exfiltratie								
BBH	Ongedierte								

BCA	Aansluiting								
BCB	Plaatselijke reparatie								
BCC	Geprefabriceerd bochtstuk								
BCD	Beginknooppunt								
BCE	Eindknooppunt								

BDA	Algemene foto								
BDB	Algemene opmerking								
BDC	Inspectie beëindigd voor het eindknooppunt								
BDD	Waterpeil								
BDE	Instroom vanuit binnenkomende buis								
BDF	Atmosfeer in leiding								
BDG	Verlies van beeld								

DBE	Andere obstakels				
DBF	Infiltratie				
DBG	Exfiltratie				
DBH	Ongedierte				

≥ 10%			
≥ B			

Alleen hoofdcode melden

DCA	Soort aansluiting				
DCB	Plaatselijke reparatie				
DCG	Aansluitende leiding				
DCH	Banket				
DCI	Stroomprofiel				
DCJ	Veiligheidskettingen / stangen				
DCK	Controlerende voorziening vloeistof				
DCL	Andere afvalwaterleiding door put				
DCM	Zandvang onder deksel				
DCN	Slibvanger in stroomprofiel				
DCO	Dwarsdoorsnede				

Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen

DDA	Algemene foto				
DDB	Algemene opmerking				
DDC	Inspectie beëindigd voordat deze gereed is				
DDD	Waterpeil				
DDE	Instroom vanuit aansluitende buis				
DDF	Atmosfeer in put				
DDG	Verlies van beeld				

Alleen een opmerking
De verticale plaats legt de positie vast
Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen