

BVC+ paspoort Gemeente Tilburg

RMu 9-6-2022

Het BVC+ paspoort wat wordt gebruikt in Tilburg is gemaakt op basis van 'Handboek Bomen 2018: Hoofdstuk 10 Boom veiligheid controle'. Het paspoort is beschikbaar in de GeoVisia in de Tilburgse omgeving.

Dit document beschrijft kort de verschillende tabbladen.

Tab 1 BVO Vooronderzoek

BVC	Uitvoering	Algemeen
Mutatie boompunt *	Juist	Inspectieronde
IMBOR type	Boom niet vrij uitgroeiend	Standplaats handm.
Soortnaam	Liquidambar styraciflua	Standplaats
Hoogteklasse act.	12 tot 18 m.	Omgevingsrisicokl.
Stamdiameterklasse	0,5 tot 1 m.	Boomgroep
Onderhoud		BVC
Opkroonhoogte	6 m.	Geen gebrek
Act. opkroonhoogte	Bereikt	Onvoldoende
Snoeiwijze	Onderhoudssnoei	
Boombeeld	Aanvaard	
Veiligheidsklasse	Risicoboom	
Toekomstverw.	1 tot 5 jaar	
Boomvoorziening		
Onderhoudsmaatr.	N.v.t.	
Controlefreq.	1 x per jaar	
Optionele velden		
Kroondiam. actueel	10 tot 15 m.	
Groefase	Volwassen fase	
Snoeifrequentie		
NO Trekproef stabiliteit meting		

In het eerste tabblad, BVC, bevinden zich de opnamekenmerken voor de veiligheid en onderhoudsaspecten.

Het paspoort is intensief geautomatiseerd waarmee inconsistentie wordt voorkomen en inspectiesnelheid kan worden behaald.

Het paspoort is gebaseerd op de IMBOR voor wat betreft de basisgegevens. De veiligheid- en onderhoudskenmerken op basis van Handboek Bomen 2018.

Tab 2 BVC Algemeen

BVC	Uitvoering	Algemeen
Inspectiedatum	20-06-2022	Boomnummer
Inspecteur	Thom van Overbeek	Jaar van aanleg
Afbeeldin...	niet beschikbaar.	Standplaats detail
		Project
		Openbare ruimte
		Soortnaam Nederlands
		Nader onderzoeksrapport
		Inspectiestatus

In het tweede tabblad, Algemeen, bevinden zich de algemene gegevens. Dit tabblad wordt volledig automatisch gevuld bij het opslaan van de inspectie.

N.B. Op de bovenstaande afbeeldingen is nog een derde tabblad, Uitvoering, te zien. Dit tabblad is niet zichtbaar tijdens de BVC.