



**Asbestinventarisatie (Pompheusje)
Flevokust haven Karperweg, (Sectie H, per-
ceelnummer 2471 kadestrale gemeente
LLS00) te Lelystad**

P04005-2



Colofon		
Titel	Asbestinventarisatie (pomphuisje) Flevokust haven Karperweg (Sectie H, perceelnummer 2471 kadastrale gemeente LLS00) te Lelystad	
Projectcode	P04005-2	
Versie	1.0	
Datum	05-07-2022	
Auteur (Deskundig Inventariseerder Asbest)	L.A. Paardekooper	
DIA-certificaatnummer	04E-221220-140652	
Opdrachtgever	Gemeente Lelystad	
Uitvoerder	Greenhouse Advies B.V. Huismanstraat 6 6851GT Huissen	
Telefoon	026 2020606	
Email	asbestinventarisatie@greenhouse-advies.nl	
Website	www.greenhouse-advies.nl	
Certificaatnummer	07-D070180	
LAVS activeringscode	-	
Onderzoekslocatie		
Adres	Flevokust haven Karperweg (Sectie H, perceelnummer 2471 kadastrale gemeente LLS00) te Lelystad	
Postcode	-	
Plaats	Lelystad	
Datum inventarisatie	05-07-2022	
Technisch eindverantwoordelijke	L.A. Paardekooper	
DIA-certificaatnummer	04E-221220-140652	
Paraaf technisch eindverantwoordelijke	Paraaf interne autorisatie (H.F. Onderstal)	
		
Datum autorisatie: 05-07-2022	Datum autorisatie: 05-07-2022	
Reikwijdte		
Het gehele bouwwerk (pomphuisje) en het gehele object (uitstroombak)		
Geschiktheid		
geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop		
Risicobeoordeling		
Risicobeoordeling conform NEN2991 voor het gekozen onderzoeks(deel)gebied wordt NIET geadviseerd		
Geldigheid		
Het rapport is geldig tot drie jaar na de datum van autorisatie welke hierboven is vermeld.		
Versiewijzigingen		
1.0	Geen	

Samenvatting

In opdracht van Gemeente Lelystad heeft Greenhouse Advies bv een asbestinventarisatie uitgevoerd op het adres Flevokust haven Karperweg, (Sectie H, perceelnummer 2471 kadastralegemeente LLS00) te Lelystad.

De aanleiding voor het onderzoek is het voornemen van opdrachtgever om het voormalig pomphuisje incl. uitstroombak te slopen.

Het gehele bouwwerk (pomphuisje) en het gehele object (uitstroombak) is onderzocht. Er zijn geen asbesthoudende toepassingen aangetroffen.

Tijdens de inventarisatie waren geen situaties aanwezig welke beperkingen oplegden aan het uitgevoerde onderzoek. Een aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk.

Voorafgaande aan de asbestsanering/ sloopwerkzaamheden dient een sloopmelding te worden gedaan.

Dit rapport is geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop.

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	5
1.1	Aanleiding	5
1.2	Risicoklassen bij verwijdering asbest	6
1.3	Werkwijze en leeswijzer.....	6
2	Resultaten vooronderzoek.....	7
3	Overzicht geïnventariseerd materiaal.....	8
3.1	Asbesthoudende toepassingen (bevestigd door analyse).....	8
3.2	Niet-asbesthoudende materialen (bevestigd door analyse)	8
3.3	Asbesthoudende installaties	9
3.4	Bronblad(en)	9
4	Conclusie en advies.....	10
4.1	Conclusie	10
4.2	Advies	10

Bijlages

Bijlage 1: SCA Procescertificaat

Bijlage 2: Tekeningen

Bijlage 3: Fotorapportage


1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Van Gemeente Lelystad heeft Greenhouse Advies bv opdracht gekregen een asbestinventarisatie uit te voeren op het adres: Flevokust haven Karperweg, (Sectie H, perceelnummer 2471 kadastrale gemeente LLS00) te Lelystad verder te noemen "projectlocatie" met als reikwijdte: Het gehele bouwwerk (pomphuisje) en het gehele object (uitstroombak) en als geschiktheid: geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop.

De aanleiding voor het onderzoek is het voornemen van de opdrachtgever om het voormalig pomphuisje incl. uitstroombak te slopen. De projectlocatie is weergegeven op Afbeelding 1.1.

De inventarisatie is uitgevoerd zonder op de dag van het onderzoek geconstateerde situaties welke een beperkingen opleveren op de geschiktheid en of reikwijdte van het uitgevoerde onderzoek.



Afbeelding 1.1: projectlocatie Flevokust haven Karperweg, (Sectie H, perceelnummer 2471 kadastrale gemeente LLS00) te Lelystad (Bron: "google")

1.2 Risicoklassen bij verwijdering asbest

De risicoklassen voor verwijdering van asbest staan in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Er zijn drie risicoklassen (RK) gedefinieerd, elk met een eigen specifiek veiligheidsregime. Deze risicoklassen zijn als volgt ingedeeld:

RK	Blootstellingsniveau	Verwijdering	Eindcontrole
1	- Chrysotiel vezels ≤ 2000 vezels/m³ - Amfibole vezels ≤ 2.000 vezels/m³ - Chrysotiel + Amfibole vezels ≤ 2000 vezels/m³	Verwijdering door daartoe voldoende opgeleide en voldoende geïnstrueerde medewerkers (Zie Vigerend Arbeidsomstandighedenbesluit, voorschrift 4.44 t/m 4.47).	Visuele inspectie waarbij wordt vastgesteld dat de aanwezigheid van asbest niet meer visueel waarneembaar is.
2	- Chrysotiel vezels ≥ 2000 vezels/m³ - Chrysotiel + Amfibole vezels ≥ 2000 vezels/m³ (waarvan Amfibole vezels < 2000 vezels/m³)	Verwijdering door een daartoe gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering zoals in de Staatscourant onder nummer 7453-n1 op 28 maart 2022 gepubliceerd.	Visuele inspectie en luchtmeting (2 uurs meting) conform NEN2990 door een daartoe door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd laboratorium.
2A	- Amfibole vezels ≥ 2000 vezels/m³ - Chrysotiel + Amfibole vezels ≥ 2000 vezels/m³ (waarvan Amfibole vezels > 2000 vezels/m³)	Verwijdering door een daartoe gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf conform het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering zoals in de Staatscourant onder nummer 7453-n1 op 28 maart 2022 gepubliceerd.	Visuele inspectie, kleefmonsternamen (SEM) en luchtmeting (4 uurs meting SEM) conform NEN2990 door een daartoe door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium.

Tabel 1.2

Indien op basis van het vigerende wettelijk certificatieschema een gecertificeerd bedrijf voor asbestverwijdering wil afwijken van de voorgeschreven verwijderingsmethode, gelden er specifieke voorwaarden. Daarbij dient het asbestinventarisatiebedrijf betrokken te worden.

1.3 Werkwijze en leeswijzer

De asbestinventarisatie is uitgevoerd conform het certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering zoals in de Staatscourant onder nummer 7453-n1 op 28 maart 2022 gepubliceerd, hierna te noemen "het Schema". Er heeft een vooronderzoek plaatsgevonden aan de hand waarvan een asbestinventarisatieplan is opgesteld. Vervolgens is de asbestinventarisatie uitgevoerd, waarbij de te onderzoeken "projectlocatie" door de DIA is geïnspecteerd en zo nodig asbestverdacht materiaal is bemonsterd. Het bemonsterde materiaal is door een daartoe geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd. Omstandigheden, geconstateerd op de projectlocatie, kunnen een beperking op de reikwijdte of geschiktheid van de asbestinventarisatie inhouden. De resultaten van het uitgevoerde onderzoek zijn in voorliggend rapport opgenomen.

Het rapport is opgebouwd uit de hieronder genoemde hoofdstukken:

- Hoofdstuk 2: Resultaten vooronderzoek
- Hoofdstuk 3: Overzicht geïnventariseerd materiaal
- Hoofdstuk 4: Conclusie en advies

2 Resultaten vooronderzoek

Het vooronderzoek heeft bestaan uit de analyse en interpretatie van door opdrachtgever ter beschikking gestelde stukken, bestaande uit plattegronden en tekeningen. Daarnaast is met de opdrachtgever/ de beheerder / oud werknemers / bewoners gesproken en is het (gemeentelijk) archief geconsulteerd.

Beschikbaar gestelde informatie

Informatie omtrent projectlocatie:	Ontvangen informatie	Bron
Gebouw/object type	Voormalig pomphuisje incl. uitstroombak	Opdrachtgever
Bouwjaar	Ca. 1962	Opdrachtgever en bouwtekening van soortgelijke pomphuisje
Verbouwingen/ wijzigingen	Onbekend	Opdrachtgever
Ontvangen tekeningen	Ja	Opdrachtgever
Eerdere asbestinventarisaties	Nee	Opdrachtgever
Gesproken met	N.v.t.	N.v.t.
“Onderzoekslocatie” in gebruik	Nee	Opdrachtgever

Tabel 2.1

Op basis van de informatie, verkregen uit het vooronderzoek, waren er binnen de “projectlocatie” geen asbest-verdachte materialen te verwachten.

3 Overzicht geïnventariseerd materiaal

Een overzicht van alle aangetroffen asbesthoudende, asbestverdachte en niet asbesthoudende materialen is opgenomen in de navolgende paragrafen en bronbladen.

Overzicht onderzochte ruimten/bouwwerkdelen/gebieden

Ruimte/gebied	Onderzocht	Opmerkingen
Pomphuis incl. uitstroombak	Ja	Muren pomphuis metselwerk, vloer beton. Dakconstructie van hout met dak bitumen (niet verdacht). Uitstroombak van beton met ijzer. Stopverf in kozijnen niet verdacht. Vloertegels in pomphuisje zitten in het cement. Stalen balken.

Tabel 3.1

Er zijn **geen** materiaalmonsters door de DIA genomen, welke bij een geaccrediteerd laboratorium zijn aangeboden om conform NEN5896 geanalyseerd te worden op aanwezigheid, soort en concentratie asbest.

Vermoeden van in constructie/bouwwerkdeel/inventaris verborgen asbesthoudend materiaal

Constructie /Bouwwerkdeel/inventaris	Locatie	Toepassing
N.v.t.		

Tabel 3.2

3.1 Asbesthoudende toepassingen (bevestigd door analyse)

Bron	Locatie	Materiaal	Hechtgebonden	% **	Soort	Bevestiging	RK	Saneringstype	Hoeveelheid
N.v.t.									

Tabel 3.3

3.2 Niet-asbesthoudende materialen (bevestigd door analyse)

Bron	Locatie	Materiaal	Hoeveelheid
N.v.t.			

Tabel 3.4

3.3 Asbesthoudende installaties

Overzicht aangetroffen asbesthoudende installaties

Soort	Merk/type	Locatie	Aantal	Saneringstype	RK	Foto
N.v.t						

Tabel 3.5 Bron: Kenteq Kleintje Asbest/www.iad-online.nl/handboek Intechnum/ Bronnenboek

3.4 Bronblad(en)

Tijdens de inventarisatie zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.

4 Conclusie en advies

4.1 Conclusie

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek wijzen uit dat binnen de projectlocatie Flevokust haven Karperweg, (Sectie H, perceelnummer 2471 kadastrale gemeente LLS00) te Lelystad geen asbesthoudend materiaal aanwezig is.

Dit rapport is geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop.

4.2 Advies

Voorafgaande aan de asbestsanering/ sloopwerkzaamheden dient een sloopmelding te worden gedaan, waarbij o.a. een geldig (niet ouder dan 3 jaar) asbestinventarisatie rapport moet worden toegevoegd.

Aanbevolen vervolgonderzoeken

Soort onderzoek	Aanbevolen
NEN 2991 onderzoek	Nee
Bodemonderzoek NEN 5707	Nee
Aanvullend onderzoek	Nee

Tabel 4.1

Ondanks de zorgvuldige werkwijze en uitvoering van de werkzaamheden door gecertificeerde medewerkers kan niet worden uitgesloten dat bij onderhouds-, verbouwings-, en/of sloopwerkzaamheden asbesthoudend materiaal wordt aangetroffen dat tijdens de asbestinventarisatie niet is opgemerkt. Greenhouse Advies B.V. draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid, noch is hiervoor aansprakelijk. Wel geldt de verplichting dat onverhoopt niet geïnventariseerd asbest direct door het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf/opdrachtgever gemeld wordt aan het asbestinventarisatiebedrijf, waarop deze de daartoe conform schema te ondernemen stappen neemt.

Bijlage 1: SCA Procescertificaat

Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070180

Greenhouse Advies B.V.

Adres:	Huismanstraat 6 6851 GT HUISSEN	Datum uitgifte:	05-10-2021
Telefoonnr:	+31 26 202-0606	Geldig tot:	22-08-2023
E-mail:	algemeen@greenhouse-advies.nl	Gecertificeerd sinds:	22-08-2017
Contactpersoon:	dhr. L.A. Paardekooper	KvK-nummer:	08205205

Verklaring van uitgifte

Dit procescertificaat is vastgelegd op basis van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling ("Certificatieschema") en conform het certificatiereglement, afgegeven door Normec Certification B.V.

Normec Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de certificaathouder uit te voeren proces van inventariseren van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigde constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten, het verwijderen van asbest of het opruimen van asbest na een incident, incl. de oplevering van het asbestinventarisatierapport, wordt uitgevoerd volgens de relevante eisen uit het Certificatieschema.

Wenken voor de afnemer/opdrachtgever

1. De certificaathouder:
 - a. blijft gedurende de looptijd van het procescertificaat voldoen aan de relevante eisen uit het Certificatieschema.
 - b. verleent medewerking aan beoordelingen door de certificerende instelling;
 - c. stuurt een ongeldig geworden procescertificaat terug aan de certificerende instelling, binnen veertien dagen na een getekend verzoek hiertoe; en
 - d. geeft wijzigingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Certificatieschema door aan de certificerende instelling.

Voor Normec Certification B.V.



Asbestinventarisatie



F. Smalt



Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op www.ascert.nl.

Certificerende instelling:	Normec Certification B.V.	Certificaatnummer:	07-D070180
Aanwijzingsbeschikking:	ARBO/P&G/08/14505	SCA-code:	07-D070180.01

Dit procescertificaat bestaat uit één bladzijde.


Nadruk verboden

Blad 1 van 1


Bijlage 2: Tekeningen

Bijlage Situatiekening

In deze bijlage zijn de plattegronden met daarin de aangetroffen toepassingen weergegeven. Indien geen originele plattegronden ter beschikking gesteld zijn, is een schematische weergave van de onderzochte locatie gemaakt.



locatie waar de betonnen uitstroombak en het pomphuisje



 GREENHOUSE ADVIES BV Huismanstraat 6 6851 GT Huissen	Legenda:	overzichtsfoto		Niet toegankelijke ruimtes welke wel binnen het onderzoeksgebied aanwezig zijn worden aangeduid met een blauw vlak.	Op de plattegrond zijn de locaties weergegeven waar de geïnventariseerde verdachte toepassingen zijn waargenomen.
	Projectlocatie:	Flevokust haven Karperweg, (Sectie H, perceelnummer 2471 kadastralegemeente LLS00) te Lelystad			De geïnventariseerde verdachte toepassingen zijn aangegeven middels kleuren, arceringen e.d.
	Projectcode:	P04005-2 (pomphuisje)			
	Versie:	1.0			

Bijlage 3: Fotorapportage



*foto 1: betonnen constructie uit-
stroombak*



*foto 2: betonnen constructie uit-
stroombak*



*foto 3: betonnen constructie uit-
stroombak*



*foto 4: stopverf in Kozijnen niet
verdacht*



*foto 5: stopverf in Kozijnen niet
verdacht*



*foto 6: houten dakconstructie met
niet verdachte dak bitumen*



foto 7: niet verdachte dak bitumen



*foto 8: muren metselwerk vloer
beton met tegels*



*foto 9: stalen doorvoeren in pomp-
huisje*