

KLEURENOVERZICHT

Voorberg Bouwkunde B.V.

Stadhoudersweg 135b
3039 EH Rotterdam

tel: (010) 467 45 33

www.voorbergbouwkunde.nl



Maastoren etage 13 t/m 17, wijzigen inbouwpakket

BETREFT:

BEHORENDE BIJ:

WERKNUMMER:

DATUM:

Materialenstaat

Bestek definitief

21.1830

29-3-2022

RUIMTE	ONDERDEEL	AFWERKING	KLEUR	TOEVOEGING	OPMERKING
Diverse ruimtes (13e/15e/17e verdieping)					
	Vloer	Desso Linon (tapijt)	AA83 8832 / AA83 9504	-	ZIE BIJLAGE 'INTERIEUR DO CONCEPT'
	Wanden	sauswerk, bestaand	-	Bestaand handhaven	-
	Plafond	systeemplafond, bestaand	-	Bestaand handhaven	-
Diverse ruimtes (13e/15e/17e verdieping)					
	Vloer	Interface (tapijt)	WW895	-	ZIE BIJLAGE 'INTERIEUR DO CONCEPT'
	Wanden	sauswerk, bestaand	-	Bestaand handhaven	-
	Plafond	systeemplafond, bestaand	-	Bestaand handhaven	-
Diverse ruimtes (14e verdieping)					
	Vloer	Desso Linon (tapijt)	AA83 2102 / AA83 9256	-	ZIE BIJLAGE 'INTERIEUR DO CONCEPT'
	Wanden	sauswerk, bestaand	-	Bestaand handhaven	-
	Plafond	systeemplafond, bestaand	-	Bestaand handhaven	-
Diverse ruimtes (16e verdieping)					
	Vloer	Desso Linon (tapijt)	AA83 5038 / AA83 2102	-	ZIE BIJLAGE 'INTERIEUR DO CONCEPT'
	Wanden	sauswerk	wit	-	-
	Plafond	systeemplafond, hardmineraal	conform bestaand	-	-
13.12 - printerruimte					
	Vloer	GERFLOR (pvc)	8626 Rime	Plinten kunststof, afm. n.t.b.	ZIE BIJLAGE 'INTERIEUR DO CONCEPT'
	Wanden	sauswerk, bestaand	-	Bestaand handhaven	-
	Plafond	systeemplafond, bestaand	-	Bestaand handhaven	-
13.34 - kolfruimte					
	Vloer	GERFLOR (pvc)	8626 Rime	Plinten kunststof, afm. n.t.b.	ZIE BIJLAGE 'INTERIEUR DO CONCEPT'
	Wanden	sauswerk, bestaand	-	Bestaand handhaven	-
	Plafond	systeemplafond, bestaand	-	Bestaand handhaven	-
14.12 - printerruimte					
	Vloer	GERFLOR (pvc)	2747 Taralay	Plinten kunststof, afm. n.t.b.	ZIE BIJLAGE 'INTERIEUR DO CONCEPT'
	Wanden	sauswerk, bestaand	-	Bestaand handhaven	-
	Plafond	systeemplafond, bestaand	-	Bestaand handhaven	-
14.19 - testruimte SVMS/SVMO					
	Vloer	GERFLOR (pvc)	2747 Taralay	Plinten kunststof, afm. n.t.b.	ZIE BIJLAGE 'INTERIEUR DO CONCEPT'
	Wanden	sauswerk, bestaand	-	Bestaand handhaven	-
	Plafond	systeemplafond, bestaand	-	Bestaand handhaven	-
14.26 - opslag SVMS/SVMO					
	Vloer	GERFLOR (pvc)	2747 Taralay	Plinten kunststof, afm. n.t.b.	ZIE BIJLAGE 'INTERIEUR DO CONCEPT'
	Wanden	sauswerk, bestaand	-	Bestaand handhaven	-
	Plafond	systeemplafond, bestaand	-	Bestaand handhaven	-
14.35 - MIVA-toilet					
	Vloer	GERFLOR (pvc)	2747 Taralay	Plinten kunststof, afm. n.t.b.	ZIE BIJLAGE 'INTERIEUR DO CONCEPT'
	Wanden	sauswerk, bestaand	-	Bestaand handhaven	-
	Plafond	systeemplafond, bestaand	-	Bestaand handhaven	-

RUIMTE	ONDERDEEL	AFWERKING	KLEUR	TOEVOEGING	OPMERKING
	Vloer	GERFLOR (pvc)	2747 Taralay	Plinten kunststof, afm. n.t.b.	ZIE BIJLAGE 'INTERIEUR DO CONCEPT'
	Wanden Plafond	tegelwerk systeemplafond, bestaand	conform bestaand -	- Bestaand handhaven	- -
15.12 - printerruimte					
	Vloer	GERFLOR (pvc)	8626 Rime	Plinten kunststof, afm. n.t.b.	ZIE BIJLAGE 'INTERIEUR DO CONCEPT'
	Wanden Plafond	sauswerk, bestaand systeemplafond, bestaand	- -	Bestaand handhaven Bestaand handhaven	- -
15.35 - werkkast					
	Vloer	GERFLOR (pvc)	8626 Rime	Plinten kunststof, afm. n.t.b.	ZIE BIJLAGE 'INTERIEUR DO CONCEPT'
	Wanden Plafond	sauswerk, bestaand systeemplafond, bestaand	- -	Bestaand handhaven Bestaand handhaven	- -
16.03 - opslag AFO/AC					
	Vloer	GERFLOR (pvc)	2747 Taralay	Plinten kunststof, afm. n.t.b.	ZIE BIJLAGE 'INTERIEUR DO CONCEPT'
	Wanden Plafond	sauswerk systeemplafond, hardmineraal	wit conform bestaand	- -	- -
16.11.1 - werkkast					
	Vloer	GERFLOR (pvc)	2747 Taralay	Plinten kunststof, afm. n.t.b.	ZIE BIJLAGE 'INTERIEUR DO CONCEPT'
	Wanden Plafond	sauswerk systeemplafond, hardmineraal	wit conform bestaand	- -	- -
16.11.3 - printerruimte					
	Vloer	GERFLOR (pvc)	2747 Taralay	Plinten kunststof, afm. n.t.b.	ZIE BIJLAGE 'INTERIEUR DO CONCEPT'
	Wanden Plafond	sauswerk systeemplafond, hardmineraal	wit conform bestaand	- -	- -
16.31 - EHBO					
	Vloer	GERFLOR (pvc)	2747 Taralay	Plinten kunststof, afm. n.t.b.	ZIE BIJLAGE 'INTERIEUR DO CONCEPT'
	Wanden Plafond	sauswerk systeemplafond, hardmineraal	wit conform bestaand	- -	- -
16.33 - MIVA-toilet					
	Vloer	GERFLOR (pvc)	2747 Taralay	Plinten kunststof, afm. n.t.b.	ZIE BIJLAGE 'INTERIEUR DO CONCEPT'
	Wanden Plafond	tegelwerk systeemplafond, bestaand	conform bestaand -	- Bestaand handhaven	- -
17.12 - printerruimte					
	Vloer	GERFLOR (pvc)	8626 Rime	Plinten kunststof, afm. n.t.b.	ZIE BIJLAGE 'INTERIEUR DO CONCEPT'
	Wanden Plafond	sauswerk, bestaand systeemplafond, bestaand	- -	Bestaand handhaven Bestaand handhaven	- -
17.15 - spoolruimte					
	Vloer	GERFLOR (pvc)	8626 Rime	Plinten kunststof, afm. n.t.b.	ZIE BIJLAGE 'INTERIEUR DO CONCEPT'
	Wanden Plafond	sauswerk, bestaand systeemplafond, bestaand	- -	Bestaand handhaven Bestaand handhaven	- -
17.35 - werkkast					
	Vloer	GERFLOR (pvc)	8626 Rime	Plinten kunststof, afm. n.t.b.	ZIE BIJLAGE 'INTERIEUR DO CONCEPT'
	Wanden Plafond	sauswerk, bestaand systeemplafond, bestaand	- -	Bestaand handhaven Bestaand handhaven	- -