

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 12:27

Speelplaats gegevens

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	3206
Omschrijving	Florislaan, In groep op speelplaats
Verwijderd	Nee
Buurt	Overdie-Oost
Straatnaam	Florislaan
BAG Straatcode	Florislaan



Overzichtsfoto	
Beheerder	Gemeente Alkmaar
Eigenaar	Gemeente Alkmaar
Soort speelplaats	In groep op speelplaats
Aanlegdatum	- -
Reconstructie	1996
Leeftijdsgroep	0 t/m 5 jaar
Ondergrond speelplaats	
Oppervlakte speelplaats	180 m2.
Opmerkingen	-
Mutatiedatum	15-08-2006
Aard mutatie	-
Ondergrondtype	
Speelbuurt	Overdie-Oost - C
Leeftijdsgroepen	-

Toestel gegevens

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	Florislaan, In groep op speelplaats
Toestel	001
Omschrijving	Brug
Verwijderd	Nee



Overzichtsfoto	
Toesteltype	Brug SPV23525
Toestelgroep	005
-	

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 12:27

GIS-symbool	Duikelrek
Aantal	1 stuks
Onderhoudsniveau	Veilig en Heel en Schoon
Serienummer	
Aanschafprijs	€ 331,26
G:\CAD\GB8\SPELEN\Keuringsrapporten\3206-001.pdf	
Installateur	Kompan
Installatiedatum	15-03-2001
Garantie tot	- -
Vervangingsjaar	2023
Ondergrondtype	Rubber tegels (alle formaten)
Info ondergrond	03023206001
Gemeten valhoogte	146 cm
Gemeten HIC waarden	942
Gemeten G krachten	165
Foto bij meting	

 Datum

02-10-2019


Foto



 Datum

02-10-2019

Foto



Opmerkingen	-
Mutatiedatum	02-10-2019
X-coördinaat	112.198,207
Y-coördinaat	514.631,622

Toestel inspectie

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	Florislân, In groep op speelplaats
Toestel	Brug
Datum inspectie	30-03-2021
Inspectietype	

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 12:27

Inspecteur Sjors Smal

Gevonden gebreken

Gebrekgroep	Onderhoud
Gebrek	Beginnende houtrot
Locatie gebrek	staanders
Omvang	1 eenheden
Eenheid	stuk
Urgentie	Gemiddeld
Datum gebrek	10-06-2014
Gebrek verholpen	Nee

Te vervangen onderdelen	-
Voorstel reparaties	-
Foto's	-
Opmerking	-

Toestel gegevens

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	Florislaan, In groep op speelplaats
Toestel	002
Omschrijving	Duikel duo
Verwijderd	Nee



Overzichtsfoto	
Toesteltype	Duikel duo SPV-23505
Toestelgroep	005
-	
GIS-symbool	Duikelrek
Aantal	1 stuks
Onderhoudsniveau	Veilig en Heel en Schoon
Serienummer	
Aanschafprijs	€ 231,43
G:\CAD\Spelen\Keuringsrapporten\1202-002.pdf	
Installateur	Kompan
Installatiedatum	15-03-2001
Garantie tot	- -
Vervangingsjaar	2023
Ondergrondtype	Rubber tegels (alle formaten)
Info ondergrond	03023206002
Gemeten valhoogte	159 cm
Gemeten HIC waarden	670
Gemeten G krachten	148

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 12:27

Foto bij meting

Datum

02-10-2019



Foto

Datum

02-10-2019



Foto

Opmerkingen

-

Mutatiedatum

02-10-2019

X-coördinaat

112.194,461

Y-coördinaat

514.626,500

Toestel inspectie

Buurt

Overdie-Oost

Speelplaats

Florislaan, In groep op speelplaats

Toestel

Duikel duo

Datum inspectie

30-03-2021

Inspectietype

Inspecteur

Sjors Smal

Gevonden gebreken

Gebrekgroep

Onderhoud

Gebrek

Beginnende houtrot

Locatie gebrek

Omvang

1 eenheden

Eenheid

stuk

Urgentie

Gemiddeld

Datum gebrek

10-06-2014

Gebrek verholpen

Nee

Te vervangen onderdelen

-

Voorstel reparaties

-

Foto's

-

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 12:27

Opmerking

-

Toestel gegevens

Buurt Overdie-Oost
 Speelplaats Florislaan, In groep op speelplaats
 Toestel 003
 Omschrijving Twist
 Verwijderd Nee



Overzichtsfoto
 Toesteltype Twist|SV-236535
 Toestelgroep 006
 -
 GIS-symbool Evenwichtstoestel
 Aantal 1 stuks
 Onderhoudsniveau Veilig en Heel en Schoon
 Serienummer
 Aanschafprijs € 5.377,30
 G:\CAD\GB8\SPELEN\Keuringsrapporten\3206-003.pdf
 Installateur Kompan
 Installatiedatum 15-03-2001
 Garantie tot - -
 Vervangingsjaar 2023
 Ondergrondtype Rubber tegels (alle formaten)
 Info ondergrond
 Gemeten valhoogte 0 cm
 Gemeten HIC waarden 0
 Gemeten G krachten 0
 Foto bij meting -
 Opmerkingen -
 Mutatiedatum 02-10-2019
 X-coördinaat 112.193,523
 Y-coördinaat 514.636,510

Toestel inspectie

Buurt Overdie-Oost
 Speelplaats Florislaan, In groep op speelplaats
 Toestel Twist
 Datum inspectie 30-03-2021
 Inspectietype
 Inspecteur Sjors Smal

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 12:27

Gevonden gebreken

Gebrekgroep	Overig
Gebrek	Slijtage
Locatie gebrek	ophang ogen
Omvang	1 eenheden
Eenheid	stuk
Urgentie	Hoog
Datum gebrek	09-03-2016
Gebrek verholpen	Nee

Te vervangen onderdelen -
 Voorstel reparaties -
 Foto's -
 Opmerking -

Toestel gegevens

Buurt Overdie-Oost
 Speelplaats Florislaan, In groep op speelplaats
 Toestel 004
 Omschrijving Evenwichtsbalk van metaal
 Verwijderd Nee



Overzichtsfoto
 Toesteltype Evenwichtsbalk van metaal
 Toestelgroep 006
 -
 GIS-symbool Evenwichtstoestel
 Aantal 1 stuks
 Onderhoudsniveau Veilig en Heel en Schoon
 Serienummer
 Aanschafprijs € 158,82
 -
 Installateur Gemeente Alkmaar
 Installatiedatum 15-09-1998
 Garantie tot - -
 Vervangingsjaar 2023
 Ondergrondtype Tegels (alle formaten)
 Info ondergrond 03023206004
 Gemeten valhoogte 0 cm
 Gemeten HIC waarden 0
 Gemeten G krachten 0
 Foto bij meting -

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 12:27

Opmerkingen -
 Mutatiedatum 02-10-2019
 X-coördinaat 112.200,831
 Y-coördinaat 514.685,824

Toestel inspectie

Buurt Overdie-Oost
 Speelplaats Florislaan, In groep op speelplaats
 Toestel Evenwichtsbalk van metaal
 Datum inspectie 30-03-2021
 Inspectietype
 Inspecteur Sjors Smal
 Gevonden gebreken

 Gebrekgroep Overig
 Gebrek Type plaatje ontbreekt
 Locatie gebrek
 Omvang 1 eenheden
 Eenheid stuk
 Urgentie Laag
 Datum gebrek 10-06-2014
 Gebrek verholpen Nee

Te vervangen onderdelen -
 Voorstel reparaties -
 Foto's -
 Opmerking -

Ondergrond gegevens

Buurt Overdie-Oost
 Speelplaats Florislaan, In groep op speelplaats
 Ondergrond 001
 Omschrijving
 Verwijderd Nee
 Overzichtsfoto -
 Onderhoudsniveau Veilig en Heel
 Ondergrondtype Rubber tegels (alle formaten)
 Ondergrondgroep
 Oppervlak 18,16 m2
 Aanschafprijs € 0,00
 Installateur
 Installatiedatum - -
 Vervangingsjaar 2023
 Laagdikte € 0 cm
 Toestellen Brug
 Mutatiedatum 02-10-2019
 Aard mutatie
 Database vullen

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 12:27

X-coördinaat	0,000
Y-coördinaat	0,000
CONCLUSIE VOORONDERZOEK	
Terrein gedeeld onverhard	Ja
Oppervlakte onverhard	-
Eerder bodemonderzoek	NietRelevant
Specifieke gebruikers	
Wijziging op kort termijn	Onbekend
Slootdemping aanwezig	Onbekend
Ophoging aanwezig/	Onbekend
Historisch verdacht(Lood)	Onbekend
Opmerkingen	-
Datum Onderzoek	- -

Ondergrond inspectie

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	Florislaan, In groep op speelplaats
Ondergrond	
Datum inspectie	30-03-2021
Inspectietype	
Inspecteur	Sjors Smal
Gevonden gebreken	

Gebrekgroep	Overig
Gebrek	Slijtage
Locatie gebrek	
Omvang	1 eenheden
Eenheid	stuk
Urgentie	Laag
Datum gebrek	10-06-2014
Gebrek verholpen	Nee

Voorstel reparaties	-
Foto's	-
Opmerking	-

Ondergrond gegevens

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	Florislaan, In groep op speelplaats
Ondergrond	002
Omschrijving	
Verwijderd	Nee
Overzichtsfoto	-
Onderhoudsniveau	Veilig en Heel
Ondergrondtype	Rubber tegels (alle formaten)
Ondergrondgroep	
Oppervlak	16,57 m2
Aanschafprijs	€ 0,00

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 12:27

Installateur
 Installatiedatum - -
 Vervangingsjaar 2023
 Laagdikte € 0 cm
 Toestellen Duikel duo
 Mutatiedatum 02-10-2019
 Aard mutatie
 Database vullen
 X-coördinaat 0,000
 Y-coördinaat 0,000
CONCLUSIE VOORONDERZOEK
 Terrein gedeeld onverhard Ja
 Oppervlakte onverhard -
 Eerder bodemonderzoek NietRelevant
 Specifieke gebruikers
 Wijziging op kort termijn Onbekend
 Slootdemping aanwezig Onbekend
 Ophoging aanwezig/ Onbekend
 Historisch verdacht(Lood) Onbekend
 Opmerkingen -
 Datum Onderzoek - -

Ondergrond inspectie

Buurt Overdie-Oost
 Speelplaats Florislaan, In groep op speelplaats
 Ondergrond
 Datum inspectie 30-03-2021
 Inspectietype
 Inspecteur Sjors Smal
 Gevonden gebreken

 Gebrekgroep Overig
 Gebrek Slijtage
 Locatie gebrek
 Omvang 1 eenheden
 Eenheid stuk
 Urgentie Laag
 Datum gebrek 10-06-2014
 Gebrek verholpen Nee

Voorstel reparaties -
 Foto's -
 Opmerking -

Ondergrond gegevens

Buurt Overdie-Oost
 Speelplaats Florislaan, In groep op speelplaats
 Ondergrond 004

Totaalrapport voor controle logboeken
 Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
 Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 12:27

Omschrijving	
Verwijderd	Nee
Overzichtsfoto	-
Onderhoudsniveau	Veilig en Heel
Ondergrondtype	Beton gegoten
Ondergrondgroep	
Oppervlak	17,46 m2
Aanschafprijs	€ 0,00
Installateur	
Installatiedatum	- -
Vervangingsjaar	0
Laagdikte	€ 0 cm
Toestellen	Evenwichtsbalk van metaal
Mutatiedatum	19-02-2018
Aard mutatie	
	Database vullen
X-coördinaat	0,000
Y-coördinaat	0,000
CONCLUSIE VOORONDERZOEK	
Terrein gedeeld onverhard	Ja
Oppervlakte onverhard	-
Eerder bodemonderzoek	Ja
Specifieke gebruikers	
Wijziging op kort termijn	Ja
Slootdemping aanwezig	Ja
Ophoging aanwezig/	Ja
Historisch verdacht(Lood)	Ja
Opmerkingen	-
Datum Onderzoek	- -

Ondergrond inspectie

Buurt	Overdie-Oost
Speelplaats	Florislaan, In groep op speelplaats
Ondergrond	
Datum inspectie	30-03-2021
Inspectietype	
Inspecteur	Sjors Smal
Gevonden gebreken	-
Voorstel reparaties	-
Foto's	-
Opmerking	-

Totaalrapport voor controle logboeken
Controleperiode 06-07-2020-06-07-2021.
Alleen de laatste registratie uit de logboeken wordt getoond.

06-07-2021 12:27

Rapportdefinitie

Geselecteerd voor dit rapport:

1 van 920 speelplaatsen geselecteerd.

Selectiedefinitie

Voor dit rapport zijn de volgende selectiecriteria gebruikt:

Selectie criterium	Selectiewaarde(n)
Buurt	0302 : Overdie-Oost
Speelplaats	03023206 : Florislaan, In groep op speelplaats