

Put materiaal		
Put formaat bxbxd mm		
Put waardering		
Put opmerkingen		
Vervuiling put waardering		
Vervuiling put opmerkingen		
Stankfilter waardering	n.v.t.	
Stankfilter opmerkingen		
Overige opmerkingen	Enkele wartels bij de pompen zijn gebroken	



Foto_elektrisch[1].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_mechanisch[1].Pomp_afsluiter_en_leidingwerk.JPEG

Foto_elektrisch[2].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_mechanisch[1].zoom_in_MDV.JPEG

Foto_elektrisch[3].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_mechanisch[2].Pomp_afsluiter_en_leidingwerk.JPEG

Foto_elektrisch[4].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_mechanisch[2].zoom_in_MDV.JPEG

Foto_elektrisch[5].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_mechanisch[3].Pomp_afsluiter_en_leidingwerk.JPEG



Foto_mechanisch[3].zoom_in_MDV.JPEG



Foto_mechanisch[4].Pomp_afsluiter_en_leidingwerk.JPEG



Foto_mechanisch[4].zoom_in_MDV.JPEG



Foto_mechanisch[5].Pomp_afsluiter_en_leidingwerk.JPEG



Foto_overig[10].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[11].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[12].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[13].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[14].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[15].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[16].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[17].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[18].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[19].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[1].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[2].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[3].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[4].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[5].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[6].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[7].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[8].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[9].Overige_foto_s.JPEG



Overzichtsfoto.JPEG

[illegible]

kennis
van
pompen


Put formaat bxbxd mm		
Put waardering		
Put opmerkingen	Groot bassin	
Vervuiling put waardering		
Vervuiling put opmerkinger		
Stankfilter waardering	n.v.t.	
Stankfilter opmerkinger		
Overige opmerkingen	Wartels gebroken bij 1 pomp.	



Foto_civieltechnisch[10].Put_en_luik.JPG



Foto_civieltechnisch[1].Put_en_luik.JPG



Foto_civieltechnisch[2].Put_en_luik.JPG



Foto_civieltechnisch[3].Put_en_luik.JPG



Foto_civieltechnisch[4].Put_en_luik.JPG



Foto_civieltechnisch[5].Put_en_luik.JPG




Foto_civieltechnisch[6].Put_en_luik.JPG



Foto_civieltechnisch[7].Put_en_luik.JPG



Foto_civieltechnisch[8].Put_en_luik.JPG



Foto_civieltechnisch[9].Put_en_luik.JPG



Foto_elektrisch[1].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[2].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[3].Foto_elektrisch.JPG



Foto_overig[10].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[11].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[12].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[13].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[14].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[15].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[16].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[1].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[2].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[3].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[4].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[5].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[6].Overige_foto_s.JPG




Foto_overig[7].Overige_foto_s.JPG








Foto_overig[8].Overige_foto_s.JPG




Foto_overig[9].Overige_foto_s.JPG



Foto_tekening[1].Foto_tekening.JPG



Foto_tekening[2].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[3].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[8].Foto_tekening.JPEG

Foto_tekening[7].Foto_tekening.JPEG

Foto_tekening[4].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[5].Foto_tekening.JPEG


Foto_tekening[6].Foto_tekening.JPEG

Overzichtsfoto.JPEG


Put waardering		
Put opmerkingen		
Vervuiling put waardering		
Vervuiling put opmerkingen		
Stankfilter waardering	n.v.t.	
Stankfilter opmerkingen		
Overige opmerkingen	Losse stroomkabel naast schakelaar van de lenspomp	
	Lekkage bij de assen richting pompen. Het pomphuis van pomp 2 is	




Foto_elektrisch[1].Foto_elektrisch.JPG




Foto_elektrisch[2].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[3].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[4].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[5].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[6].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[7].Foto_elektrisch.JPG




Foto_elektrisch[8].Foto_elektrisch.JPG



Foto_mechanisch.Pomp_afsluiter_en_leidingwerk.JPG



Foto_mechanisch.zoom_in_MDV.JPG



Foto_overig[10].Overige_foto_s.JPG

Foto_overig[11].Overige_foto_s.JPG

Foto_overig[12].Overige_foto_s.JPG

Foto_overig[13].Overige_foto_s.JPG

Foto_overig[14].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[15].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[16].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[1].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[2].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[3].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[4].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[5].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[6].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[7].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[8].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[9].Overige_foto_s.JPEG




Foto_tekening[1].Foto_tekening.JPEG




Foto_tekening[2].Foto_tekening.JPEG




Foto_tekening[3].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[4].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[5].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[6].Foto_tekening.JPEG



Overzichtsfoto.JPEG

Put formaat bxbxd mm		
Put waardering		
Put opmerkingen		
Vervuiling put waardering		
Vervuiling put opmerkingen		
Stankfilter waardering	n.v.t.	
Stankfilter opmerkingen		
Overige opmerkingen		




Foto_elektrisch[1].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_elektrisch[2].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_elektrisch[3].Foto_elektrisch.JPEG




Foto_elektrisch[4].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_mechanisch.Pomp_afsluiter_en_leidingwerk.JPEG



Foto_mechanisch.zoom_in_MDV.JPEG



Foto_overig[14].Overige_foto_s.JPEG

Foto_overig[10].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[15].Overige_foto_s.JPEG

Foto_overig[11].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[1].Overige_foto_s.JPEG

Foto_overig[12].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[2].Overige_foto_s.JPEG

Foto_overig[13].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[3].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[4].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[5].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[6].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[7].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[8].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[9].Overige_foto_s.JPEG




Foto_tekening[10].Foto_tekening.JPEG




Foto_tekening[11].Foto_tekening.JPEG




Foto_tekening[1].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[2].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[3].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[4].Foto_tekening.JPEG




Foto_tekening[5].Foto_tekening.JPEG




Foto_tekening[6].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[7].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[8].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[9].Foto_tekening.JPEG



Overzichtsfoto.JPEG

ADVIES & TRAINING
voor rioolsystemen
pompen & gemalen



Put formaat bxbxd mm		
Put waardering		
Put opmerkingen		
Vervuiling put waardering		
Vervuiling put opmerkingen		
Stankfilter waardering	n.v.t.	
Stankfilter opmerkingen		
Overige opmerkingen	Niveaumeting lenspomp is verouderd. Er is een opening onderin de besturingskast. Deze afdichten met een	



Foto_elektrisch[1].Foto_elektrisch.JPG



Foto_mechanisch.zoom_in_MDV.JPG

Foto_elektrisch[2].Foto_elektrisch.JPG



Foto_overig[10].Overige_foto_s.JPG

Foto_elektrisch[3].Foto_elektrisch.JPG



Foto_overig[11].Overige_foto_s.JPG

Foto_elektrisch[4].Foto_elektrisch.JPG



Foto_overig[12].Overige_foto_s.JPG

Foto_mechanisch.Pomp_afsluiter_en_leidingwerk.JPG



Foto_overig[13].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[14].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[15].Overige_foto_s.JPG




Foto_overig[1].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[2].Overige_foto_s.JPG




Foto_overig[3].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[4].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[9].Overige_foto_s.JPEG




Foto_tekening[5].Foto_tekening.JPEG

Foto_overig[5].Overige_foto_s.JPEG




Foto_tekening[1].Foto_tekening.JPEG




Foto_tekening[6].Foto_tekening.JPEG

Foto_overig[6].Overige_foto_s.JPEG




Foto_tekening[2].Foto_tekening.JPEG




Overzichtsfoto.JPEG

Foto_overig[7].Overige_foto_s.JPEG




Foto_tekening[3].Foto_tekening.JPEG

Foto_overig[8].Overige_foto_s.JPEG



Foto_tekening[4].Foto_tekening.JPEG


Put waardering		
Put opmerkingen		
Vervuiling put waardering		
Vervuiling put opmerkingen		
Stankfilter waardering	n.v.t.	
Stankfilter opmerkingen		
Overige opmerkingen	Lekkage bij de assen van pomp 1	
	Slecht verlicht	



Foto_elektrisch[1].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_elektrisch[2].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_elektrisch[3].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_elektrisch[4].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_overig[10].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[11].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[12].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[13].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[14].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[15].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[16].Overige_foto_s.JPEG

Foto_overig[1].Overige_foto_s.JPEG

Foto_overig[2].Overige_foto_s.JPEG

Foto_overig[3].Overige_foto_s.JPEG

Foto_overig[4].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[5].Overige_foto_s.JPG




Foto_overig[6].Overige_foto_s.JPG




Foto_overig[7].Overige_foto_s.JPG




Foto_overig[8].Overige_foto_s.JPG




Foto_overig[9].Overige_foto_s.JPG




Foto_tekening[1].Foto_tekening.JPG




Foto_tekening[2].Foto_tekening.JPG




Foto_tekening[3].Foto_tekening.JPG



Foto_tekening[4].Foto_tekening.JPG



Foto_tekening[5].Foto_tekening.JPG



Foto_tekening[6].Foto_tekening.JPG




Overzichtsfoto.JPG

ADVIES & TRAINING
voor rioolsystemen
pompen & gemalen

[illegible]


Put waardering		
Put opmerkingen	Bassin achter wand	
Vervuiling put waardering		
Vervuiling put opmerkinger		
Stankfilter waardering	n.v.t.	
Stankfilter opmerkinger		
Overige opmerkingen	Verschillende motoren voor beide pompen	
	Lekkage en roest bij as tussen motor en pomp	




Foto_elektrisch[1].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_elektrisch[2].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_elektrisch[3].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_elektrisch[4].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_overig[10].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[11].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[12].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[13].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[14].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[15].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[16].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[17].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[18].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[1].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[2].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[3].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[4].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[5].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[6].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[7].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[8].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[9].Overige_foto_s.JPEG




Foto_tekening[1].Foto_tekening.JPEG




Foto_tekening[2].Foto_tekening.JPEG




Foto_tekening[3].Foto_tekening.JPEG




Foto_tekening[4].Foto_tekening.JPEG




Foto_tekening[5].Foto_tekening.JPEG




Foto_tekening[6].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[7].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[8].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[9].Foto_tekening.JPEG



Overzichtsfoto.JPEG

ADVIES & TRAINING
voor rioolsystemen
pompen & gemalen



Pomp 2 (Gemengd)	Pomp 3 (Lenspomp)
KSB KRPe 125-315 7.5KW	Onbekend, 230V met eigen niveaubesturing
1976	
Oneindig	
Goed	
14.5	
12.8	
Gietijzer	
125	
Goed	
Verloopt bij samenkomen T stuk naar DN150	
Goed	
Gietijzer	
Goed	
Gangbaar	
Goed	
Terugslagklep	

Put waardering		
Put opmerkingen		
Vervuiling put waardering		
Vervuiling put opmerkinger		
Stankfilter waardering	n.v.t.	
Stankfilter opmerkinger		
Overige opmerkingen	Beide pompen lekken bij de assen Bij binnenkomst stond er een laagje water op de vloer. Na tikje tegen	






Foto_elektrisch[1].Foto_elektrisch.JPEG

Foto_elektrisch[2].Foto_elektrisch.JPEG

Foto_elektrisch[3].Foto_elektrisch.JPEG

Foto_elektrisch[4].Foto_elektrisch.JPEG

Foto_elektrisch[5].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_elektrisch[6].Foto_elektrisch.JPEG

Foto_elektrisch[7].Foto_elektrisch.JPEG

Foto_elektrisch[8].Foto_elektrisch.JPEG

Foto_mechanisch.Pomp_afsluiter_en_leidingwerk.JPEG

Foto_mechanisch.zoom_in_MDV.JPEG




Foto_overig[10].Overige_foto_s.JPEG

Foto_overig[11].Overige_foto_s.JPEG

Foto_overig[12].Overige_foto_s.JPEG

Foto_overig[13].Overige_foto_s.JPEG

Foto_overig[14].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[15].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[1].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[2].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[3].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[4].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[5].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[6].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[7].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[8].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[9].Overige_foto_s.JPEG




Foto_tekening[1].Foto_tekening.JPEG




Foto_tekening[2].Foto_tekening.JPEG




Foto_tekening[3].Foto_tekening.JPEG




Foto_tekening[4].Foto_tekening.JPEG




Foto_tekening[5].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[6].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[7].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[8].Foto_tekening.JPEG



Overzichtsfoto.JPEG

ADVIES & TRAINING
voor rioolsystemen
pompen & gemalen



Put waardering	Goed	
Put opmerkingen		
Vervuiling put waardering	Goed	
Vervuiling put opmerkingen		
Stankfilter waardering	n.v.t.	
Stankfilter opmerkingen		
Overige opmerkingen		



Foto_civieltechnisch[1].Put_en_luik.JPG



Foto_civieltechnisch[2].Put_en_luik.JPG



Foto_elektrisch[1].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[2].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[3].Foto_elektrisch.JPG




Foto_elektrisch[4].Foto_elektrisch.JPG



Foto_overig[10].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[11].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[12].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[13].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[14].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[1].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[2].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[3].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[4].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[5].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[6].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[7].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[8].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[9].Overige_foto_s.JPEG



Foto_tekening[1].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[2].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[3].Foto_tekening.JPEG



Overzichtsfoto.JPEG

Put waardering		
Put opmerkingen		
Vervuiling put waardering		
Vervuiling put opmerkingen		
Stankfilter waardering	n.v.t.	
Stankfilter opmerkingen		
Overige opmerkingen	Kleine lekkage bij beide assen van de pompen	



Foto_civieltechnisch[1].Put_en_luik.JPG




Foto_civieltechnisch[2].Put_en_luik.JPG



Foto_elektrisch[1].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[2].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[3].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[4].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[5].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[6].Foto_elektrisch.JPG



Foto_overig[10].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[11].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[12].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[13].Overige_foto_s.JPG





Foto_overig[1].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[2].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[3].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[4].Overige_foto_s.JPEG

Foto_overig[5].Overige_foto_s.JPEG

Foto_overig[6].Overige_foto_s.JPEG

Foto overig[7].Overige foto s.JPG

Foto overig[8].Overige foto s.JPEG










Foto overig[9].Overige foto s.JPEG

Foto_tekening[10].Foto_tekening.JPG

Foto_tekening[11].Foto_tekening.JPEG

Foto_tekening[12].Foto_tekening.JPEG

Foto_tekening[1].Foto_tekening.JPEG




Foto_tekening[2].Foto_tekening.JPEG

Foto_tekening[3].Foto_tekening.JPEG


Foto_tekening[4].Foto_tekening.JPEG

Foto_tekening[5].Foto_tekening.JPEG


Foto_tekening[6].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[7].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[8].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[9].Foto_tekening.JPEG



Overzichtsfoto.JPEG

Put waardering		
Put opmerkingen		
Vervuiling put waardering		
Vervuiling put opmerkingen		
Stankfilter waardering	n.v.t.	
Stankfilter opmerkingen		
Overige opmerkingen	Aanslag op de wand/vloer	
	De muurdoorvoer van de aanzuigleiding van pomp 1 is roestig	



Foto_civieltechnisch[1].Put_en_luik.JPG




Foto_elektrisch[1].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[2].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[3].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[4].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[5].Foto_elektrisch.JPG



Foto_mechanisch.Pomp_afsluiter_en_leidingwerk.JPG



Foto_mechanisch.zoom_in_MDV.JPG



Foto_overig[10].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[11].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[12].Overige_foto_s.JPG




Foto_overig[13].Overige_foto_s.JPG




Foto_overig[14].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[15].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[1].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[2].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[3].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[4].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[5].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[6].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[7].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[8].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[9].Overige_foto_s.JPEG




Foto_tekening[1].Foto_tekening.JPEG




Foto_tekening[2].Foto_tekening.JPEG




Foto_tekening[3].Foto_tekening.JPEG




Foto_tekening[4].Foto_tekening.JPEG




Foto_tekening[5].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[6].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[7].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[8].Foto_tekening.JPEG



Overzichtsfoto.JPEG

id	54627588
Gemaal naam of nummer	RGB
Location Question	lat=52.2973003, long=4.9719866, accuracy=500.0
Bereikbaarheid waardering	Slecht
Bereikbaarheid opmerkingen	Via kleine doorgang met een diameter van 1meter. Bereikbaar via roltrapruimte.
Mantelbuis opmerkingen	
E an code meternummer	-
Aangesloten vermogen hoofdzekering	Aangesloten op installatie van het gebouw.
Schakelkast type	
Niveaubesturing type	
Niveaubesturing waardering	
Niveaubesturing opmerkingen	
Alarm type	
Alarm waardering	
Alarm opmerkingen	
Telemetrie type	
Telemetrie waardering	
Telemetrie opmerkingen	
Besturing type	
Besturing waardering	
Besturing opmerkingen	
Schakelkast componenten waardering	
Schakelkast componenten opmerkingen	
Aantal afgaande groepen	
Groepenverdeelkast waardering	
Groepenverdeelkast opmerkingen	
Aantal afsluiters binnenkomende leiding	
Afsluiter binnenkomende leiding nummer	
Materiaal aanvoerleiding	
diameter aanvoerleiding mm	
Aanvoerleiding is vlak of steekt uit in de put	
aanvoerleiding bob tov bovenkant dekplaat	
Afstand aanvoerleiding tot bodem put mbt h2s vorming	
Afsluiter binnenkomende leiding waardering	
Aantal pompen	1
Pomp nummer	Pomp 1 (DWA)
Pomp merk type en vermogen	KSB mini compacta UK15
Pomp bouwjaar	onbekend
Isolatiewaarde oneindig	
Isolatiewaarde anders	
Isolatiewaarde waardering	
Isolatiewaarde opmerkingen	Niet gemeten. Complete unit.
Instelling thermisch blok	-
Stroom opname pomp	-
Persleiding materiaal	PVC
Persleiding buitendiameter mm	110
Persleiding diepte onder maaiveld mm	
Persleiding waardering	Redelijk
Persleiding opmerkingen	
MDV waardering	Redelijk
MDV opmerkingen	Gietijzer.
Voetbocht diameter vrije doorlaat	
Geleidestangen materiaal	
Geleidestangen diameter mm	
Geleidestangen waardering	
Geleidestangen opmerkingen	
Hijsketting materiaal	
Hijsketting waardering	
Hijsketting gecertificeerd	
Hijsketting opmerkingen	
Afsluiter afgaande leiding materiaal	Gietijzer
Afsluiter afgaande leiding waardering	Slecht
Afsluiter afgaande leiding opmerkingen	Gaat erg zwaar.
Balkeerklep materiaal	
Balkeerklep waardering	
Balkeerklep opmerkingen	Nvt.
Aantal putten	1
Put nummer	
Putdeksel type	
Anders namelijk deksel	
Putdeksel formaat aantal x lxb mm	
Putdeksel waardering	
Putdeksel opmerkingen	
Valrooster formaat aantal x lxb mm	
Valrooster waardering	
Valrooster opmerkingen	
Afdekplaat put materiaal	
Afdekplaat formaat lxbxd mm	
Afdekplaat diepte onder maaiveld mm	
Put materiaal	

ADVIES & TRAINING
voor rioolsystemen
pompen & gemalen

kennis
van
pompen

Put formaat bxbxd mm		
Put waardering	Redelijk	
Put opmerkingen	Kunststof bak.	
Vervuiling put waardering	Redelijk	
Vervuiling put opmerkingen		
Stankfilter waardering	n.v.t.	
Stankfilter opmerkingen		
Overige opmerkingen	Geen werkende verlichting aanwezig	
	Installatie lijkt buiten gebruik, niet kunnen bedienen. Eventueel	



Foto_elektrisch[1].Foto_elektrisch.JPG




Foto_elektrisch[2].Foto_elektrisch.JPG



Foto_overig[1].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[2].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[3].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[4].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[5].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[6].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[7].Overige_foto_s.JPG



Overzichtsfoto.JPG

id	54626912
Gemaal naam of nummer	GZH
Location Question	lat=52.3231828, long=4.9728293, accuracy=12.407
Bereikbaarheid waardering	Goed
Bereikbaarheid opmerkingen	Put ligt voor schoonmaakruimte onder het viaduct.
Mantelbuis opmerkingen	
E an code meternummer	-
Aangesloten vermogen hoofdzekering	Voeding vanuit gebouw.
Schakelkast type	Enkel direct
Niveaubesturing type	Vlotter
Niveaubesturing waardering	Goed
Niveaubesturing opmerkingen	
Alarm type	
Alarm waardering	
Alarm opmerkingen	
Telemetrie type	
Telemetrie waardering	
Telemetrie opmerkingen	Vermoedelijk bedraad aangesloten op signalering.
Besturing type	Homa BX15-W830
Besturing waardering	Redelijk
Besturing opmerkingen	
Schakelkast componenten waardering	Redelijk
Schakelkast componenten opmerkingen	
Aantal afgaande groepen	
Groepenverdeelkast waardering	
Groepenverdeelkast opmerkingen	
Aantal afsluiters binnenkomende leiding	
Afsluiter binnenkomende leiding nummer	
Materiaal aanvoerleiding	
diameter aanvoerleiding mm	
Aanvoerleiding is vlak of steekt uit in de put	
aanvoerleiding bob tov bovenkant dekplaat	
Afstand aanvoerleiding tot bodem put mbt h2s vorming	
Afsluiter binnenkomende leiding waardering	
Aantal pompen	1
Pomp nummer	Pomp 1 (DWA)
Pomp merk type en vermogen	Homa TP30V17/2W
Pomp bouwjaar	onbekend
Isolatiewaarde oneindig	Nee
Isolatiewaarde anders	206
Isolatiewaarde waardering	Goed
Isolatiewaarde opmerkingen	
Instelling thermisch blok	Nvt
Stroom opname pomp	3.6
Persleiding materiaal	PE
Persleiding buitendiameter mm	63
Persleiding diepte onder maaiveld mm	60
Persleiding waardering	Goed
Persleiding opmerkingen	
MDV waardering	Goed
MDV opmerkingen	Niet goed te zien.
Voetbocht diameter vrije doorlaat	
Geleidestangen materiaal	Gegalvaniseerd staal
Geleidestangen diameter mm	22
Geleidestangen waardering	Slecht
Geleidestangen opmerkingen	Aangetast
Hijsketting materiaal	Gegalvaniseerd staal
Hijsketting waardering	Slecht
Hijsketting gecertificeerd	Niet gecertificeerd
Hijsketting opmerkingen	Erg roestig
Afsluiter afgaande leiding materiaal	
Afsluiter afgaande leiding waardering	
Afsluiter afgaande leiding opmerkingen	
Balkeerklep materiaal	Gietijzer
Balkeerklep waardering	Redelijk
Balkeerklep opmerkingen	
Aantal putten	1
Put nummer	
Putdeksel type	
Anders namelijk deksel	
Putdeksel formaat aantal x lxb mm	
Putdeksel waardering	
Putdeksel opmerkingen	
Valrooster formaat aantal x lxb mm	
Valrooster waardering	
Valrooster opmerkingen	
Afdekplaat put materiaal	
Afdekplaat formaat lxbxd mm	
Afdekplaat diepte onder maaiveld mm	
Put materiaal	
Put formaat lxbxd mm	

ADVIES & TRAINING
voor installaties en
pompen & gemalen

kennis
van
pompen

Put waardering	Goed	
Put opmerkingen		
Vervuiling put waardering	Goed	
Vervuiling put opmerkingen		
Stankfilter waardering	n.v.t.	
Stankfilter opmerkingen		
Overige opmerkingen		



Foto_elektrisch[1].Foto_elektrisch.JPG



Foto_mechanisch.zoom_in_MDV.JPG



Foto_overig[5].Overige_foto_s.JPG




Foto_elektrisch[2].Foto_elektrisch.JPG



Foto_overig[1].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[6].Overige_foto_s.JPG



Foto_elektrisch[3].Foto_elektrisch.JPG



Foto_overig[2].Overige_foto_s.JPG



Overzichtsfoto.JPG




Foto_elektrisch[4].Foto_elektrisch.JPG



Foto_overig[3].Overige_foto_s.JPG



Foto_mechanisch.Pomp_afsluiter_en_leidingwerk.JPG



Foto_overig[4].Overige_foto_s.JPG

id	54634295
Gemaal naam of nummer	RAI
Location Question	lat=52.3371746, long=4.8907139, accuracy=21.547
Bereikbaarheid waardering	Redelijk
Bereikbaarheid opmerkingen	Via luik in wand naast de lift bereikbaar.
Mantelbuis opmerkingen	
E an code meternummer	
Aangesloten vermogen hoofdzekering	
Schakelkast type	
Niveaubesturing type	
Niveaubesturing waardering	
Niveaubesturing opmerkingen	Niveau meting op pomp zelf aanwezig.
Alarm type	
Alarm waardering	
Alarm opmerkingen	Nvt
Telemetrie type	
Telemetrie waardering	
Telemetrie opmerkingen	Nvt
Besturing type	Pomp is direct aangesloten op 230v wcd. Besturing is dmv niveaumeting op de pomp zelf.
Besturing waardering	Redelijk
Besturing opmerkingen	Mogelijk vervuld.
Schakelkast componenten waardering	
Schakelkast componenten opmerkingen	Nvt
Aantal afgaande groepen	
Groepenverdeelkast waardering	
Groepenverdeelkast opmerkingen	
Aantal afsluiters binnenkomende leiding	
Afsluiter binnenkomende leiding nummer	
Materiaal aanvoerleiding	
diameter aanvoerleiding mm	
Aanvoerleiding is vlak of steekt uit in de put	
aanvoerleiding bob tov bovenkant dekplaat	
Afstand aanvoerleiding tot bodem put mbt h2s vorming	
Afsluiter binnenkomende leiding waardering	
Aantal pompen	1
Pomp nummer	Pomp 1 (Gemengd)
Pomp merk type en vermogen	KSB Unilift KP150
Pomp bouwjaar	
Isolatiewaarde oneindig	
Isolatiewaarde anders	
Isolatiewaarde waardering	
Isolatiewaarde opmerkingen	Niet gemeten ivm stekker en niveaumeting ingebouwd in pomp.
Instelling thermisch blok	
Stroom opname pomp	
Persleiding materiaal	Rubber
Persleiding buitendiameter mm	40
Persleiding diepte onder maaiveld mm	
Persleiding waardering	Slecht
Persleiding opmerkingen	Rubber slang erg slecht aangesloten.
MDV waardering	Slecht
MDV opmerkingen	Slecht aangekoppeld.
Voetbocht diameter vrije doorlaat	
Geleidestangen materiaal	
Geleidestangen diameter mm	
Geleidestangen waardering	
Geleidestangen opmerkingen	
Hijsketting materiaal	
Hijsketting waardering	
Hijsketting gecertificeerd	
Hijsketting opmerkingen	
Afsluiter afgaande leiding materiaal	
Afsluiter afgaande leiding waardering	
Afsluiter afgaande leiding opmerkingen	
Balkeerklep materiaal	
Balkeerklep waardering	
Balkeerklep opmerkingen	
Aantal putten	1
Put nummer	
Putdeksel type	
Anders namelijk deksel	
Putdeksel formaat aantal x lxb mm	
Putdeksel waardering	
Putdeksel opmerkingen	
Valrooster formaat aantal x lxb mm	
Valrooster waardering	
Valrooster opmerkingen	
Afdekplaat put materiaal	
Afdekplaat formaat lxbxd mm	
Afdekplaat diepte onder maaiveld mm	
Put materiaal	

ADVIES & TRAINING
voor installatiesystemen
pompen & gemalen

kennis
van
pompen

Put formaat bxbxd mm		
Put waardering	Redelijk	
Put opmerkingen	Aanslag	
Vervuiling put waardering	Goed	
Vervuiling put opmerkingen		
Stankfilter waardering	n.v.t.	
Stankfilter opmerkingen		
Overige opmerkingen	Persleiding is erg slecht gemaakt met een slanç	



Foto_elektrisch[1].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_elektrisch[2].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_overig[1].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[2].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[3].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[4].Overige_foto_s.JPEG



Overzichtsfoto.JPEG

Put materiaal		
Put formaat bxbxd mm		
Put waardering	Goed	
Put opmerkingen	Kunststof bak	
Vervuiling put waardering		
Vervuiling put opmerkingen		
Stankfilter waardering	n.v.t.	
Stankfilter opmerkingen		
Overige opmerkingen	Enkelfase pomp.	



2Foto_elektrisch.Foto_elektrisch.JPEG



2Foto_overig[5].Overige_foto_s.JPEG

2Foto_overig[1].Overige_foto_s.JPEG



2Foto_overig[6].Overige_foto_s.JPEG

2Foto_overig[2].Overige_foto_s.JPEG



2Foto_overig[7].Overige_foto_s.JPEG

2Foto_overig[3].Overige_foto_s.JPEG



2Overzichtsfoto.JPEG

2Foto_overig[4].Overige_foto_s.JPEG



Foto_elektrisch.Foto_elektrisch.JPEG



Foto_elektrisch[1].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[2].Foto_elektrisch.JPG



Foto_mechanisch.Pomp_afsluiter_en_leidingwerk.JPG



Foto_mechanisch.zoom_in_MDV.JPG



Foto_overig[1].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[2].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[3].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[4].Overige_foto_s.JPG




Foto_overig[5].Overige_foto_s.JPG




Foto_overig[6].Overige_foto_s.JPG




Foto_overig[7].Overige_foto_s.JPG




Foto_tekening[1].Foto_tekening.JPG



Foto_tekening[2].Foto_tekening.JPG



Foto_tekening[3].Foto_tekening.JPG



Foto_tekening[4].Foto_tekening.JPG



Overzichtsfoto.JPEG

id	54887251
Gemaal naam of nummer	ASW West
Location Question	lat=52.3382412, long=4.8570141, accuracy=19.934
Bereikbaarheid waardering	Goed
Bereikbaarheid opmerkingen	
Mantelbuis opmerkingen	
E an code meternummer	-
Aangesloten vermogen hoofdzekering	Aangesloten op installatie van het gebouw.
Schakelkast type	Enkel direct
Niveaubesturing type	Voeler
Niveaubesturing waardering	Slecht
Niveaubesturing opmerkingen	Voelers met losse bedrading in put.
Alarm type	
Alarm waardering	
Alarm opmerkingen	
Telemetrie type	
Telemetrie waardering	
Telemetrie opmerkingen	Mogelijk bedraad aangesloten op beheersysteem.
Besturing type	
Besturing waardering	Redelijk
Besturing opmerkingen	Verouderde besturing.
Schakelkast componenten waardering	Redelijk
Schakelkast componenten opmerkingen	
Aantal afgaande groepen	
Groepenverdeelkast waardering	
Groepenverdeelkast opmerkingen	
Aantal afsluiters binnenkomende leiding	
Afsluiter binnenkomende leiding nummer	
Materiaal aanvoerleiding	
diameter aanvoerleiding mm	
Aanvoerleiding is vlak of steekt uit in de put	
aanvoerleiding bob tov bovenkant dekplaat	
Afstand aanvoerleiding tot bodem put mbt h2s vorming	
Afsluiter binnenkomende leiding waardering	
Aantal pompen	1
Pomp nummer	Pomp 1 (DWA)
Pomp merk type en vermogen	Flygt
Pomp bouwjaar	onbekend
Isolatiewaarde oneindig	Nee
Isolatiewaarde anders	0.21
Isolatiewaarde waardering	Slecht
Isolatiewaarde opmerkingen	Gemeten door lasdoos en werkschakelaar in put.
Instelling thermisch blok	4.9
Stroom opname pomp	5.1
Persleiding materiaal	Rubber, RVS
Persleiding buitendiameter mm	60
Persleiding diepte onder maaiveld mm	600
Persleiding waardering	Goed
Persleiding opmerkingen	
MDV waardering	Goed
MDV opmerkingen	Koppeling gemaakt van stuk slang en 2 slangenklemmen voor de muurdoorvoer.
Voetbocht diameter vrije doorlaat	
Geleidestangen materiaal	
Geleidestangen diameter mm	
Geleidestangen waardering	
Geleidestangen opmerkingen	
Hijsketting materiaal	
Hijsketting waardering	
Hijsketting gecertificeerd	
Hijsketting opmerkingen	Nvt
Afsluiter afgaande leiding materiaal	
Afsluiter afgaande leiding waardering	
Afsluiter afgaande leiding opmerkingen	
Balkeerklep materiaal	Gietijzer
Balkeerklep waardering	Redelijk
Balkeerklep opmerkingen	Roestig.
Aantal putten	1
Put nummer	
Putdeksel type	
Anders namelijk deksel	
Putdeksel formaat aantal x lxb mm	
Putdeksel waardering	
Putdeksel opmerkingen	
Valrooster formaat aantal x lxb mm	
Valrooster waardering	
Valrooster opmerkingen	
Afdekplaat put materiaal	
Afdekplaat formaat lxbxd mm	
Afdekplaat diepte onder maaiveld mm	
Put materiaal	

ADVIES & TRAINING
voor rijsystemen
pompen & gemalen

kennis
van
pompen

Put formaat bxbxd mm		
Put waardering	Goed	
Put opmerkingen	De bovenste 60cm van de put is 500x1000, en hier zitten de werkschakelaar, bedienschakelaar en lasdoos.	
Vervuiling put waardering	Goed	
Vervuiling put opmerkingen		
Stankfilter waardering	n.v.t.	
Stankfilter opmerkingen		
Overige opmerkingen	Put ligt tussen de poortjes naast de roltrap	
	Lasdozen in de put hangen los	



Foto_civieltechnisch[1].Put_en_luik.JPG



Foto_civieltechnisch[2].Put_en_luik.JPG



Foto_elektrisch[1].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[2].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[3].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[4].Foto_elektrisch.JPG



Foto_mechanisch.Pomp_afsluiter_en_leidingwerk.JPG



Foto_mechanisch.zoom_in_MDV.JPG




Foto_overig[1].Overige_foto_s.JPG




Foto_overig[2].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[3].Overige_foto_s.JPEG



Foto_tekening[1].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[2].Foto_tekening.JPEG



Overzichtsfoto.JPEG

Put formaat bxbxd mm		
Put waardering	Goed	
Put opmerkingen	Put 1 is de Minicompacta, welke niet nader bekeken is omdat deze afgekoppeld is, en in een kruipruimte met een laag water staat.De bovenste 60cm van de put is 500x1000. Hierin zitten de werkschakelaar en de lasdozen.	
Vervuiling put waardering	Goed	
Vervuiling put opmerkingen		
Stankfilter waardering	n.v.t.	
Stankfilter opmerkingen		
Overige opmerkingen	De Minicompacta is niet meer aangesloten. In de kruipruimte waar hij in staat ligt een laag water. Daarom niet van dichtbij bekeken.	



Foto_civieltechnisch[1].Put_en_luik.JPG



Foto_civieltechnisch[2].Put_en_luik.JPG




Foto_civieltechnisch[3].Put_en_luik.JPG



Foto_elektrisch[1].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[2].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[3].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[4].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[5].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[6].Foto_elektrisch.JPG



Foto_mechanisch.Pomp_afsluiter_en_leidingwerk.JPG



Foto_mechanisch.zoom_in_MDV.JPEG



Foto_overig[5].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[1].Overige_foto_s.JPEG




Overzichtsfoto.JPEG



Foto_overig[2].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[3].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[4].Overige_foto_s.JPEG

Afdekplaat diepte onder maaiveld mm		
Put materiaal		
Put formaat bxbxd mm		
Put waardering	Goed	
Put opmerkingen		
Vervuiling put waardering	Goed	
Vervuiling put opmerkingen		
Stankfilter waardering	n.v.t.	
Stankfilter opmerkingen		
Overige opmerkingen	Het deksel van de kruipruimte is roestig aan de randen	
	De (lens)Pomp in de put bij de roltrap is een 3Fase pomp	



Foto_elektrisch[1].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_elektrisch[2].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_elektrisch[3].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_overig[10].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[11].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[12].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[13].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[14].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[15].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[16].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[1].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[2].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[3].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[4].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[5].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[6].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[7].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[8].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[9].Overige_foto_s.JPEG



Foto_tekening[1].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[2].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[3].Foto_tekening.JPEG



Overzichtsfoto.JPEG


id	55254151
Gemaal naam of nummer	LLL
Location Question	lat=52.3573524, long=4.8341982, accuracy=18.797
Bereikbaarheid waardering	Goed
Bereikbaarheid opmerkingen	Via ruimte 0-0201 . Minicompacta ligt in kruipruimte via luik van 800x500mm, bij voorkeur ladder plaatsen.
Mantelbuis opmerkingen	
E an code meternummer	
Aangesloten vermogen hoofdzekering	Onbekend, via voeding uit gebouw.
Schakelkast type	Enkel direct
Niveaubesturing type	Voeler
Niveaubesturing waardering	Redelijk
Niveaubesturing opmerkingen	Zit in Minicompacta zelf. Voelers voor de lenspompen zijn aangesloten met losse draden.
Alarm type	
Alarm waardering	
Alarm opmerkingen	Via gebouw beheersysteem
Telemetrie type	
Telemetrie waardering	
Telemetrie opmerkingen	
Besturing type	Analoog
Besturing waardering	Redelijk
Besturing opmerkingen	Verouderd. Besturing voor Minicompacta en 3 putten met (lens)pompen.
Schakelkast componenten waardering	Redelijk
Schakelkast componenten opmerkingen	Bouwjaar 1996.
Aantal afgaande groepen	
Groepenverdeelkast waardering	
Groepenverdeelkast opmerkingen	
Aantal afsluiters binnenkomende leiding	
Afsluiter binnenkomende leiding nummer	
Materiaal aanvoerleiding	
diameter aanvoerleiding mm	
Aanvoerleiding is vlak of steekt uit in de put	
aanvoerleiding bob tov bovenkant dekplaat	
Afstand aanvoerleiding tot bodem put mbt h2s vorming	
Afsluiter binnenkomende leiding waardering	
Aantal pompen	4
Pomp nummer	Pomp 1 (DWA)
Pomp merk type en vermogen	KSB Minicompacta U7E
Pomp bouwjaar	2015? Zie sticker.
Isolatiewaarde oneindig	
Isolatiewaarde anders	
Isolatiewaarde waardering	
Isolatiewaarde opmerkingen	
Instelling thermisch blok	7
Stroom opname pomp	5.9
Persleiding materiaal	PVC
Persleiding buitendiameter mm	90
Persleiding diepte onder maaiveld mm	
Persleiding waardering	Goed
Persleiding opmerkingen	Aangesloten met rubber slang en slangenklemmen op Minicompacta.
MDV waardering	Goed
MDV opmerkingen	
Voelbocht diameter vrije doorlaat	
Geleidestangen materiaal	
Geleidestangen diameter mm	
Geleidestangen waardering	
Geleidestangen opmerkingen	
Hijsketting materiaal	
Hijsketting waardering	
Hijsketting gecertificeerd	
Hijsketting opmerkingen	
Afsluiter afgaande leiding materiaal	Gietijzer
Afsluiter afgaande leiding waardering	Goed
Afsluiter afgaande leiding opmerkingen	DN80 gangbaar. Afsluiter binnenkomende leiding is DN100 en ook gangbaar.
Balkeerklep materiaal	Gietijzer
Balkeerklep waardering	Goed
Balkeerklep opmerkingen	Terugslagklep
Aantal putten	4
Put nummer	
Putdeksel type	
Anders namelijk deksel	
Putdeksel formaat aantal x bxb mm	
Putdeksel waardering	
Putdeksel opmerkingen	
Valrooster formaat aantal x bxb mm	
Valrooster waardering	
Valrooster opmerkingen	

ADVIES & TRAINING
voor rioolsystemen
pompen & gemalen

kennis
van
pompen

Pomp 2 (Gemengd)	Pomp 3 (DWA)	Pomp 4 (Gemengd)
Flygt	Flygt GF51 0.6 kw volgens plaatje. Pomp lijkt recent vervangen	Flygt GF51
onbekend	1997?	onbekend
Nee	Nee	Nee
1.9	500	10
Slecht	Goed	Redelijk
Gemeten in de kast, dus met kabel.	Gemeten in kast, dus met kabel.	Gemeten in de kast, dus met kabel.
5	5	4.8
6	20.1. Vermoedelijk zit de pomp vast.	20.1
RVS	RVS	RVS
60	60	60
400	400	400
Goed	Goed	Goed
Goed	Goed	Goed
PE63	Pvc63	Pvc 63
	RVS	
	Goed	
Nvt	Niet gecertificeerd	Nvt
Nvt	Beton buiten de put.	Net buiten de put. Het potje zit vol met zand.
Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer
Slecht	Goed	Slecht
Roestig. Lekkage onder/aan balkeerklep	Vernieuwd.	Roestig.

Afdekplaat put materiaal		
Afdekplaat formaat lxbxd mm		
Afdekplaat diepte onder maaiveld mm		
Put materiaal		
Put formaat lxbxd mm		
Put waardering	Goed	
Put opmerkingen		
Vervuiling put waardering	Redelijk	
Vervuiling put opmerkingen	Er ligt vuil en een plastic flesje in de put van lenspomp 2. Er lijkt olie in het water te drijven bij lenspomp 3.	
Stankfilter waardering	n.v.t.	
Stankfilter opmerkingen		
Overige opmerkingen	Lenspomp 2 en 3 zitten vermoedelijk vast door vuil. In onhouddsrapport staan hierover ook meerdere meldingen.	



Foto_elektrisch[1].Foto_elektrisch.JPEG




Foto_overig[12].Overige_foto_s.JPEG

Foto_elektrisch[2].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_overig[13].Overige_foto_s.JPEG

Foto_elektrisch[3].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_overig[14].Overige_foto_s.JPEG

Foto_overig[10].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[15].Overige_foto_s.JPEG

Foto_overig[11].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[16].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[17].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[18].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[19].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[1].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[20].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[21].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[22].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[23].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[24].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[25].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[26].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[2].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[3].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[4].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[5].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[6].Overige_foto_s.JPG




Foto_overig[7].Overige_foto_s.JPG




Foto_overig[8].Overige_foto_s.JPG




Foto_overig[9].Overige_foto_s.JPG




Foto_tekening[1].Foto_tekening.JPG




Foto_tekening[2].Foto_tekening.JPG




Foto_tekening[3].Foto_tekening.JPG




Foto_tekening[4].Foto_tekening.JPG




Foto_tekening[5].Foto_tekening.JPG



Foto_tekening[6].Foto_tekening.JPG



Foto_tekening[7].Foto_tekening.JPG



Overzichtsfoto.JPG


id	55464926			
Gemaal naam of nummer	PJW			
Location Question	lat=52.3643193, long=4.8342185, accuracy=8.37			
Bereikbaarheid waardering	Goed			
Bereikbaarheid opmerkingen	Minicompacta via stalen luik van 700x700 bereikbaar in kruipruimte.			
Mantelbuis opmerkingen				
E an code meternummer				
Aangesloten vermogen hoofdzekering	Voeding vanuit installatie van het gebouw.			
Schakelkast type	Dubbel direct			
Niveaubesturing type	Voeler			
Niveaubesturing waardering	Slecht			
Niveaubesturing opmerkingen	In Minicompacta zelf. Voelers in de put bij roltrap.			
Alarm type				
Alarm waardering				
Alarm opmerkingen				
Telemetrie type	Bedraad aangesloten op beheersysteem.			
Telemetrie waardering				
Telemetrie opmerkingen				
Besturing type				
Besturing waardering	Redelijk			
Besturing opmerkingen	Verouderde besturing in redelijk nette staat			
Schakelkast componenten waardering	Redelijk			
Schakelkast componenten opmerkingen				
Aantal afgaande groepen				
Groepenverdeelkast waardering				
Groepenverdeelkast opmerkingen				
Aantal afsluiters binnenkomende leiding	1			
Afsluiter binnenkomende leiding nummer	1			
Materiaal aanvoerleiding	PE			
diameter aanvoerleiding mm	Pvc 110. Afsluiter dn100.			
Aanvoerleiding is vlak of steekt uit in de put				
aanvoerleiding bob tov bovenkant dekplaat				
Afstand aanvoerleiding tot bodem put mbt h2s vorming				
Afsluiter binnenkomende leiding waardering				
Aantal pompen	2			
Pomp nummer	Pomp 1 (Gemengd)	Pomp 2 (Gemengd)		
Pomp merk type en vermogen	KSB Minicompacta U7E	Onduidelijk. Pomp lijkt nieuw.		
Pomp bouwjaar	? 5 draaiuren volgens de urenteller in de kast.	onbekend		
Isolatiewaarde oneindig		Nee		
Isolatiewaarde anders		1.09		
Isolatiewaarde waardering		Slecht		
Isolatiewaarde opmerkingen	Niet gemeten ivm schakeling in unit zelf.	Vermoedelijk komt de lage waarde er door de aansluiting op de lasdoos of werkschakelaar in de put.		
Instelling thermisch blok	7.8	5.0		
Stroom opname pomp	7.6	6.5		
Persleiding materiaal	PVC	PVC		
Persleiding buitendiameter mm	90	63		
Persleiding diepte onder maaiveld mm		400		
Persleiding waardering	Goed	Redelijk		
Persleiding opmerkingen		Rvs deel is goed. Aangesloten met slangenklemmen en stuk rubber slang.		
MDV waardering	Goed	Goed		
MDV opmerkingen				
Voetbocht diameter vrije doorlaat				
Geleidestangen materiaal				
Geleidestangen diameter mm				
Geleidestangen waardering				
Geleidestangen opmerkingen				
Hijsketting materiaal				
Hijsketting waardering				
Hijsketting gecertificeerd				
Hijsketting opmerkingen				
Afsluiter afgaande leiding materiaal	Gietijzer			
Afsluiter afgaande leiding waardering	Slecht			
Afsluiter afgaande leiding opmerkingen	Niet gangbaar.	Nvt		
Balkeerklep materiaal	Gietijzer	Gietijzer		
Balkeerklep waardering	Goed	Goed		
Balkeerklep opmerkingen	Onderstaande eind met houten balk.	Is vernieuwd.		
Aantal putten	1			
Put nummer				
Putdeksel type				
Anders namelijk deksel				
Putdeksel formaat aantal x lxb mm				
Putdeksel waardering				
Putdeksel opmerkingen				
Valrooster formaat aantal x lxb mm				
Valrooster waardering				
Valrooster opmerkingen				
Afdekplaat put materiaal				
Afdekplaat formaat lxbxd mm				

ADVIES & TRAINING
voor rioolsystemen
pompen & gemalen


kennis
van
pompen




Foto_overig[9].Overige_foto_s.JPEG




Foto_tekening[1].Foto_tekening.JPEG




Foto_tekening[2].Foto_tekening.JPEG




Foto_tekening[3].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[4].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[5].Foto_tekening.JPEG



Overzichtsfoto.JPEG

id	55259050
Gemaal naam of nummer	JLS
Location Question	lat=52.3729153, long=4.8357382, accuracy=9.534
Bereikbaarheid waardering	Goed
Bereikbaarheid opmerkingen	
Mantelbuis opmerkingen	
E an code meternummer	
Aangesloten vermogen hoofdzekering	Aangesloten op installatie van het gebouw.
Schakelkast type	Enkel direct
Niveaubesturing type	Voeler
Niveaubesturing waardering	Redelijk, Slecht
Niveaubesturing opmerkingen	Voelers met losse bedrading aangesloten in put.
Alarm type	
Alarm waardering	
Alarm opmerkingen	Bedraad aangesloten op beheersysteem.
Telemetrie type	
Telemetrie waardering	
Telemetrie opmerkingen	
Besturing type	Conventioneel
Besturing waardering	Redelijk
Besturing opmerkingen	Verouderde besturing in redelijke staat.
Schakelkast componenten waardering	Redelijk
Schakelkast componenten opmerkingen	
Aantal afgaande groepen	
Groepenverdeelkast waardering	
Groepenverdeelkast opmerkingen	
Aantal afsluiters binnenkomende leiding	
Afsluiter binnenkomende leiding nummer	
Materiaal aanvoerleiding	
diameter aanvoerleiding mm	
Aanvoerleiding is vlak of steekt uit in de put	
aanvoerleiding bob tov bovenkant dekplaat	
Afstand aanvoerleiding tot bodem put mbt h2s vorming	
Afsluiter binnenkomende leiding waardering	
Aantal pompen	1
Pomp nummer	Pomp 1 (Gemengd)
Pomp merk type en vermogen	Flygt GF51, geen pompplaatje aanwezig.
Pomp bouwjaar	onbekend
Isolatiewaarde oneindig	Nee
Isolatiewaarde anders	0,38
Isolatiewaarde waardering	Slecht
Isolatiewaarde opmerkingen	Gemeten in de kast. Komt mogelijk door bekabeling en lasdoos en werkschakelaar in put.
Instelling thermisch blok	4,7
Stroom opname pomp	5,4
Persleiding materiaal	RVS
Persleiding buitendiameter mm	60
Persleiding diepte onder maaiveld mm	400
Persleiding waardering	Goed
Persleiding opmerkingen	Rubber aansluitingen met slangenklemmen op muurdoorvoer.
MDV waardering	Goed
MDV opmerkingen	PE63.
Voetbocht diameter vrije doorlaat	
Geleidestangen materiaal	
Geleidestangen diameter mm	
Geleidestangen waardering	
Geleidestangen opmerkingen	Nvt
Hijsketting materiaal	
Hijsketting waardering	
Hijsketting gecertificeerd	
Hijsketting opmerkingen	Nvt
Afsluiter afgaande leiding materiaal	
Afsluiter afgaande leiding waardering	
Afsluiter afgaande leiding opmerkingen	Nvt
Balkeerklap materiaal	Gietijzer
Balkeerklap waardering	Slecht
Balkeerklap opmerkingen	Roestig.
Aantal putten	1
Put nummer	
Putdeksel type	
Anders namelijk deksel	
Putdeksel formaat aantal x lxb mm	
Putdeksel waardering	
Putdeksel opmerkingen	
Valrooster formaat aantal x lxb mm	
Valrooster waardering	
Valrooster opmerkingen	
Afdekplaat put materiaal	
Afdekplaat formaat lxbxd mm	
Afdekplaat diepte onder maaiveld mm	
Put materiaal	

ADVIES & TRAINING
VOOR RIJDSYSTEMEN
pompen & gemalen

kennis
van
pompen


Put formaat bxbxd mm		
Put waardering	Goed	
Put opmerkingen		
Vervuiling put waardering	Goed	
Vervuiling put opmerkingen		
Stankfilter waardering	n.v.t.	
Stankfilter opmerkingen		
Overige opmerkingen		



Foto_elektrisch[1].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[2].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[3].Foto_elektrisch.JPG




Foto_overig[1].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[2].Overige_foto_s.JPG




Foto_overig[3].Overige_foto_s.JPG




Foto_overig[4].Overige_foto_s.JPG



Foto_overig[5].Overige_foto_s.JPG



Foto_tekening[1].Foto_tekening.JPG



Foto_tekening[2].Foto_tekening.JPG



Overzichtsfoto.JPG

id	55257423			
Gemaal naam of nummer	VLN			
Location Question	lat=52.3789461, long=4.8381009, accuracy=15.399			
Bereikbaarheid waardering	Goed			
Bereikbaarheid opmerkingen	Minicompacta in kruipruimte bereikbaar via stalen luik van 700x700mm			
Mantelbuis opmerkingen				
E an code meternummer				
Aangesloten vermogen hoofdzekering	Onbekend. Aangesloten op installatie van het gebouw.			
Schakelkast type	Dubbel direct			
Niveaubesturing type	Voeler			
Niveaubesturing waardering	Redelijk			
Niveaubesturing opmerkingen	In Minicompacta zelf. Voelers in de put.			
Alarm type				
Alarm waardering	Goed			
Alarm opmerkingen	Bekabeld naar beheerssysteem.			
Telemetrie type				
Telemetrie waardering				
Telemetrie opmerkingen				
Besturing type	Conventioneel			
Besturing waardering	Redelijk			
Besturing opmerkingen	Verouderd in redelijke staat.			
Schakelkast componenten waardering	Redelijk			
Schakelkast componenten opmerkingen	Besturing voor Minicompacta en 1 lenspomp.			
Aantal afgaande groepen				
Groepenverdeelkast waardering				
Groepenverdeelkast opmerkingen				
Aantal afsluiters binnenkomende leiding	1			
Afsluiter binnenkomende leiding nummer	1			
Materiaal aanvoerleiding	PE			
diameter aanvoerleiding mm	Pvc 110			
Aanvoerleiding is vlak of steekt uit in de put				
aanvoerleiding bob tov bovenkant dekplaat				
Afstand aanvoerleiding tot bodem put mbt h2s vorming				
Afsluiter binnenkomende leiding waardering				
Aantal pompen	2			
Pomp nummer	Pomp 1 (DWA)	Pomp 2 (Gemengd)		
Pomp merk type en vermogen	KSB Minicompacta U7E	Pomplaatje aanwezig van Lowara miniVXM/A		
Pomp bouwjaar	onbekend	2016		
Isolatiewaarde oneindig		Nee		
Isolatiewaarde anders		2,1		
Isolatiewaarde waardering		Slecht		
Isolatiewaarde opmerkingen	Niet gemeten ivm sturing in unit.	Gemeten inclusief kabel vanuit de kast. Mogelijk daardoor lage waarde.		
Instelling thermisch blok	7.7	4.6		
Stroom opname pomp	6.8	6		
Persleiding materiaal	PVC	RVS		
Persleiding buitendiameter mm	90	60		
Persleiding diepte onder maaiveld mm		400		
Persleiding waardering	Goed	Goed		
Persleiding opmerkingen		Gekoppeld met rubber slang en slangenklemmen.		
MDV waardering	Goed	Goed		
MDV opmerkingen		Pvc 63		
Voetbocht diameter vrije doorlaat				
Geleidestangen materiaal				
Geleidestangen diameter mm				
Geleidestangen waardering				
Geleidestangen opmerkingen				
Hijsketting materiaal				
Hijsketting waardering				
Hijsketting gecertificeerd				
Hijsketting opmerkingen		Nvt		
Afsluiter afgaande leiding materiaal	Gietijzer			
Afsluiter afgaande leiding waardering	Goed			
Afsluiter afgaande leiding opmerkingen	Gangbaar DN80	Nvt		
Balkeerklep materiaal	Gietijzer	Gietijzer		
Balkeerklep waardering	Goed	Goed, Slecht		
Balkeerklep opmerkingen	Terugslagklep.	Is vernieuwd.		
Aantal putten	2			
Put nummer				
Putdeksel type				
Anders namelijk deksel				
Putdeksel formaat aantal x bxd mm				
Putdeksel waardering				
Putdeksel opmerkingen				
Valrooster formaat aantal x bxd mm				
Valrooster waardering				
Valrooster opmerkingen				
Afdekplaat put materiaal				
Afdekplaat formaat lxbxd mm				
Afdekplaat diepte onder maaiveld mm				

ADVIES & TRAINING
voor rioolsystemen
pompen & gemalen

kennis
van
pompen


Put materiaal		
Put formaat bxbxd mm		
Put waardering	Goed	
Put opmerkingen		
Vervuiling put waardering	Goed	
Vervuiling put opmerkingen		
Stankfilter waardering	n.v.t.	
Stankfilter opmerkingen		
Overige opmerkingen		



Foto_elektrisch[1].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_elektrisch[2].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_elektrisch[3].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_overig[10].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[11].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[12].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[13].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[14].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[15].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[1].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[2].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[3].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[4].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[5].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[6].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[7].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[8].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[9].Overige_foto_s.JPEG




Foto_tekening[1].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[2].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[3].Foto_tekening.JPEG



Foto_tekening[4].Foto_tekening.JPEG



Overzichtsfoto.JPEG

id	54880432
Gemaal naam of nummer	RLP
Location Question	lat=52.3901609, long=4.8871447, accuracy=6.281
Bereikbaarheid waardering	Goed
Bereikbaarheid opmerkingen	Goed.
Mantelbuis opmerkingen	
E an code meternummer	
Aangesloten vermogen hoofdzekering	-
Schakelkast type	Enkel direct
Niveaubesturing type	
Niveaubesturing waardering	
Niveaubesturing opmerkingen	In unit zelf geschakeld.
Alarm type	
Alarm waardering	
Alarm opmerkingen	
Telemetrie type	
Telemetrie waardering	
Telemetrie opmerkingen	
Besturing type	
Besturing waardering	Goed
Besturing opmerkingen	
Schakelkast componenten waardering	Goed
Schakelkast componenten opmerkingen	
Aantal afgaande groepen	
Groepenverdeelkast waardering	
Groepenverdeelkast opmerkingen	
Aantal afsluiters binnenkomende leiding	
Afsluiter binnenkomende leiding nummer	
Materiaal aanvoerleiding	
diameter aanvoerleiding mm	
Aanvoerleiding is vlak of steekt uit in de put	
aanvoerleiding bob tov bovenkant dekplaat	
Afstand aanvoerleiding tot bodem put mbt h2s vorming	
Afsluiter binnenkomende leiding waardering	
Aantal pompen	1
Pomp nummer	Pomp 1 (DWA)
Pomp merk type en vermogen	KSB Minicompacta U1.100D
Pomp bouwjaar	2019
Isolatiewaarde oneindig	
Isolatiewaarde anders	
Isolatiewaarde waardering	
Isolatiewaarde opmerkingen	
Instelling thermisch blok	
Stroom opname pomp	
Persleiding materiaal	PE
Persleiding buitendiameter mm	110
Persleiding diepte onder maaiveld mm	
Persleiding waardering	Goed
Persleiding opmerkingen	
MDV waardering	Goed
MDV opmerkingen	Gietijzer.
Voetbocht diameter vrije doorlaat	
Geleidestangen materiaal	
Geleidestangen diameter mm	
Geleidestangen waardering	
Geleidestangen opmerkingen	
Hijsketting materiaal	
Hijsketting waardering	
Hijsketting gecertificeerd	
Hijsketting opmerkingen	
Afsluiter afgaande leiding materiaal	
Afsluiter afgaande leiding waardering	
Afsluiter afgaande leiding opmerkingen	Nvt
Balkeerklep materiaal	
Balkeerklep waardering	
Balkeerklep opmerkingen	Nvt
Aantal putten	1
Put nummer	
Putdeksel type	
Anders namelijk deksel	
Putdeksel formaat aantal x lxb mm	
Putdeksel waardering	
Putdeksel opmerkingen	
Valrooster formaat aantal x lxb mm	
Valrooster waardering	
Valrooster opmerkingen	
Afdekplaat put materiaal	
Afdekplaat formaat lxbxd mm	
Afdekplaat diepte onder maaiveld mm	
Put materiaal	
Put formaat lxbxd mm	

ADVIES & TRAINING
VOOR RIJOLYSYSTEMEN
pompen & gemalen

kennis
van
pompen

Put waardering	Goed	
Put opmerkingen	Kunststof bak van unit zelf	
Vervuiling put waardering	Goed	
Vervuiling put opmerkingen		
Stankfilter waardering	n.v.t.	
Stankfilter opmerkingen		
Overige opmerkingen	Mini compacta is recent vernieuwd	



Foto_elektrisch[1].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_elektrisch[2].Foto_elektrisch.JPEG



Foto_mechanisch.Pomp_afsluiter_en_leidingwerk.JPEG



Foto_mechanisch.zoom_in_MDV.JPEG



Foto_overig[1].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[2].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[3].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[4].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[5].Overige_foto_s.JPEG



Overzichtsfoto.JPEG

id	54881526
Gemaal naam of nummer	ITW
Location Question	lat=52.3947809, long=4.8512192, accuracy=17.476
Bereikbaarheid waardering	Goed
Bereikbaarheid opmerkingen	Mini compacta onder de ruimte toegankelijk via een luik.
Mantelbuis opmerkingen	
E an code meternummer	-
Aangesloten vermogen hoofdzekering	Aangesloten op voeding vanuit gebouw.
Schakelkast type	Dubbel direct
Niveaubesturing type	
Niveaubesturing waardering	
Niveaubesturing opmerkingen	In Minicompacta zelf geschakeld.
Alarm type	
Alarm waardering	
Alarm opmerkingen	Vermoedelijk bedraad aangesloten op beheersysteem.
Telemetrie type	
Telemetrie waardering	
Telemetrie opmerkingen	
Besturing type	
Besturing waardering	Redelijk, Slecht
Besturing opmerkingen	Verouderde besturingskast, knop hoofdschakelaar ontbreekt.
Schakelkast componenten waardering	Besturing 2e (lens)pompe is niet in gebruik.
Schakelkast componenten opmerkingen	Redelijk
Aantal afgaande groepen	Verouderde installatie.
Groepenverdeelkast waardering	
Groepenverdeelkast opmerkingen	
Aantal afsluiters binnenkomende leiding	1
Afsluiter binnenkomende leiding nummer	1
Materiaal aanvoerleiding	PE
diameter aanvoerleiding mm	Gietijzer DN100
Aanvoerleiding is vlak of steekt uit in de put	
aanvoerleiding bob tov bovenkant dekplaat	
Afstand aanvoerleiding tot bodem put mbt h2s vorming	
Afsluiter binnenkomende leiding waardering	
Aantal pompen	1
Pomp nummer	Pomp 1 (DWA)
Pomp merk type en vermogen	KSB Minicompacta 7E
Pomp bouwjaar	onbekend
Isolatiewaarde oneindig	
Isolatiewaarde anders	
Isolatiewaarde waardering	
Isolatiewaarde opmerkingen	Niet gemeten ivm complete unit.
Instelling thermisch blok	7
Stroom opname pomp	3,7
Persleiding materiaal	PVC
Persleiding buitendiameter mm	90
Persleiding diepte onder maaiveld mm	900
Persleiding waardering	Goed
Persleiding opmerkingen	
MDV waardering	Goed
MDV opmerkingen	
Voetbocht diameter vrije doorlaat	
Geleidestangen materiaal	
Geleidestangen diameter mm	
Geleidestangen waardering	
Geleidestangen opmerkingen	
Hijsketting materiaal	
Hijsketting waardering	
Hijsketting gecertificeerd	
Hijsketting opmerkingen	
Afsluiter afgaande leiding materiaal	Gietijzer
Afsluiter afgaande leiding waardering	Goed
Afsluiter afgaande leiding opmerkingen	DN80 gangbaar.
Balkeerklep materiaal	Gietijzer
Balkeerklep waardering	Goed
Balkeerklep opmerkingen	Terugslagklep.
Aantal putten	1
Put nummer	
Putdeksel type	
Anders namelijk deksel	
Putdeksel formaat aantal x lxb mm	
Putdeksel waardering	
Putdeksel opmerkingen	
Valrooster formaat aantal x lxb mm	
Valrooster waardering	
Valrooster opmerkingen	
Afdekplaat put materiaal	
Afdekplaat formaat lxbxd mm	
Afdekplaat diepte onder maaiveld mm	
Put materiaal	

ADVIES & TRAINING
voor installatiesystemen
pompen & gemalen

kennis
van
pompen

Put formaat bxbxd mm		
Put waardering	Goed	
Put opmerkingen	Kunststof bak van unit zelf	
Vervuiling put waardering	Goed	
Vervuiling put opmerkingen		
Stankfilter waardering	n.v.t.	
Stankfilter opmerkingen		
Overige opmerkingen	Aantasting/oxidatie waar pomp vastzit op de unit Afsluiter binnenkomende leiding is gangbaar, en wat roestig aan de	



Foto_civieltechnisch[1].Put_en_luik.JPG



Foto_elektrisch[1].Foto_elektrisch.JPG



Foto_elektrisch[6].Foto_elektrisch.JPG

Foto_civieltechnisch[2].Put_en_luik.JPG



Foto_elektrisch[2].Foto_elektrisch.JPG



Foto_mechanisch[1].Pomp_afsluiter_en_leidingwerk.JPG

Foto_civieltechnisch[3].Put_en_luik.JPG



Foto_elektrisch[3].Foto_elektrisch.JPG



Foto_mechanisch[1].zoom_in_MDV.JPG

Foto_civieltechnisch[4].Put_en_luik.JPG



Foto_elektrisch[4].Foto_elektrisch.JPG



Foto_mechanisch[2].Pomp_afsluiter_en_leidingwerk.JPG

Foto_civieltechnisch[5].Put_en_luik.JPG



Foto_elektrisch[5].Foto_elektrisch.JPG



Foto_mechanisch[2].zoom_in_MDV.JPG



Foto_overig[1].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[2].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[3].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[4].Overige_foto_s.JPEG




Foto_overig[5].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[6].Overige_foto_s.JPEG



Foto_overig[7].Overige_foto_s.JPEG



Foto_tekening.Foto_tekening.JPEG



Overzichtsfoto.JPEG