

Inspectie projectuitvoering onder risicoklasse 1**projectnummer:** 210316BH**Projectlocatie:** Slotweg 44 – Egmond aan den Hoef**Bron:** 19**Betreft:** Geiser


Datum inspectie:	10-9-21
Adres / nummer:	Slotweg 44 – Egmond aan den Hoef
Naam inspecteur:	R. Schenker
Uitvoerder:	Van der Bel Asbestsanering BV
Medewerkers:	1. R. Schenker 2. J. L. J. J. J.

Registratie van uitgevoerde inspectie na asbestverwijdering onder risicoklasse 1

1. Beoordeling algemene punten		
Zijn de waarschuwborden goed geplaatst ?	Ja	
Asbest stofzuiger aanwezig?	Ja	
Het te verwijderen object is onbeschadigd?	Ja	
Zijn er afvalstoffen in of om het werkgebied achtergebleven?	neen	
2. Beoordeling asbestverwijdering		
Is de vloer binnen het werkgebied gereinigd m.b.v. asbest stofzuiger?	n.v.t.	
Is de vloer buiten het werkgebied vrij van asbestresten?	Ja	
Is het asbesthoudend materiaal goed verpakt en afgevoerd?	Ja Gewicht: 15 kg.	
3. Aanvullende punten		
	In orde?	Situatie hersteld

Afkeurpunten of aandachtspunten c.q opmerkingen:**Akkoord verklaring van de inspecteur**

Bovengenoemde inspecteur verklaart hierbij dat de werkzaamheden met betrekking tot het verwijderen van asbesthoudende materialen in het werkgebied zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Hij verklaart hierbij dat er geen asbestresten in of om het werkgebied zijn achtergebleven en dat alle materialen, gereedschappen en afvalstoffen correct zijn afgevoerd.

Handtekening inspecteur:


Inspectie projectuitvoering onder risicoklasse 1**projectnummer:** 210316BH**Projectlocatie:** Slotweg 44 – Egmond aan den Hoef**Bron:** 17**Betreft:** Plaatmateriaal

Datum inspectie:	16-9-21
Adres / nummer:	Slotweg 44 – Egmond aan den Hoef
Naam inspecteur:	R. Steenberg
Uitvoerder:	Van der Bel Asbestsanering BV
Medewerkers:	1. R. Steenberg 2. J. Lohkers

Registratie van uitgevoerde inspectie na asbestverwijdering onder risicoklasse 1

1. Beoordeling algemene punten		
Zijn de waarschuwborden goed geplaatst ?	Ja	
Asbest stofzuiger aanwezig?	Ja	
Het te verwijderen object is onbeschadigd?	Ja	
Zijn er afvalstoffen in of om het werkgebied achtergebleven?	neen	
2. Beoordeling asbestverwijdering		
Is de vloer binnen het werkgebied gereinigd m.b.v. asbest stofzuiger?	m.v.	
Is de vloer buiten het werkgebied vrij van asbestresten?		
Is het asbesthoudend materiaal goed verpakt en afgevoerd?	Ja Gewicht: 2019,1	
3. Aanvullende punten		
	In orde?	Situatie hersteld

Afkeurpunten of aandachtspunten c.q opmerkingen:

Akkoord verklaring van de inspecteur	
Bovengenoemde inspecteur verklaart hierbij dat de werkzaamheden met betrekking tot het verwijderen van asbesthoudende materialen in het werkgebied zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Hij verklaart hierbij dat er geen asbestresten in of om het werkgebied zijn achtergebleven en dat alle materialen, gereedschappen en afvalstoffen correct zijn afgevoerd.	
Handtekening inspecteur:	

Inspectie projectuitvoering onder risicoklasse 1**projectnummer:** 210316BH**Projectlocatie:** Slotweg 44 – Egmond aan den Hoef**Bron:** 20**Betreft:** Gashaard

Datum inspectie:	10-9-21
Adres / nummer:	Slotweg 44 – Egmond aan den Hoef
Naam inspecteur:	R. Steenbergen
Uitvoerder:	Van der Bel Asbestsanering BV
Medewerkers:	1. R. Steenbergen 2. J. Lohman

Registratie van uitgevoerde inspectie na asbestverwijdering onder risicoklasse 1

1. Beoordeling algemene punten		
Zijn de waarschuwborden goed geplaatst ?	ja	
Asbest stofzuiger aanwezig?	ja	
Het te verwijderen object is onbeschadigd?	ja	
Zijn er afvalstoffen in of om het werkgebied achtergebleven?	neen	
2. Beoordeling asbestverwijdering		
Is de vloer binnen het werkgebied gereinigd m.b.v. asbest stofzuiger?	n.v.t.	
Is de vloer buiten het werkgebied vrij van asbestresten?	ja	
Is het asbesthoudend materiaal goed verpakt en afgevoerd?	Gewicht: 75kg	
3. Aanvullende punten		
	In orde?	Situatie hersteld

Afkeurpunten of aandachtspunten c.q opmerkingen:

Akkoord verklaring van de inspecteur	
Bovengenoemde inspecteur verklaart hierbij dat de werkzaamheden met betrekking tot het verwijderen van asbesthoudende materialen in het werkgebied zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Hij verklaart hierbij dat er geen asbestresten in of om het werkgebied zijn achtergebleven en dat alle materialen, gereedschappen en afvalstoffen correct zijn afgevoerd.	
Handtekening inspecteur:	