

## Index

| SCS         |        |
|-------------|--------|
| Object      | Pagina |
| Gemaal: 577 | 2      |
| Gemaal: 578 | 4      |
| Gemaal: 570 | 6      |
| Gemaal: 596 | 8      |
| Gemaal: 573 | 10     |
| Gemaal: 686 | 12     |
| Gemaal: 842 | 14     |
| Gemaal: 165 | 16     |
| Gemaal: 591 | 18     |
| Gemaal: 569 | 20     |
| Gemaal: 605 | 22     |
| Gemaal: 528 | 24     |
| Gemaal: 694 | 26     |
| Gemaal: 583 | 28     |
| Gemaal: 590 | 30     |
| Gemaal: 688 | 32     |
| Gemaal: 572 | 34     |
| Gemaal: 491 | 36     |
| Gemaal: 231 | 38     |
| Gemaal: 841 | 40     |
| Gemaal: 571 | 42     |
| Gemaal: 594 | 45     |
| Gemaal: 840 | 47     |
| Gemaal: 486 | 49     |
| Gemaal: 838 | 51     |
| Gemaal: 589 | 53     |
| Gemaal: 692 | 55     |
| Gemaal: 610 | 57     |
| Gemaal: 504 | 59     |
| Gemaal: 567 | 61     |
| Gemaal: 562 | 63     |
| Gemaal: 581 | 65     |
| Gemaal: 587 | 67     |
| Gemaal: 693 | 68     |
| Gemaal: 579 | 69     |
| Gemaal: 543 | 71     |
| Gemaal: 487 | 73     |
| Gemaal: 586 | 75     |
| Gemaal: 664 | 76     |
| Gemaal: 608 | 78     |
| Gemaal: 488 | 80     |
| Gemaal: 564 | 82     |
| Gemaal: 565 | 84     |
| Gemaal: 566 | 86     |
| Gemaal: 607 | 88     |
| Gemaal: 484 | 90     |
| Gemaal: 582 | 92     |
| Gemaal: 839 | 94     |
| Gemaal: 585 | 96     |
| Gemaal: 499 | 98     |
| Gemaal: 574 | 100    |
| Gemaal: 495 | 102    |
| Gemaal: 485 | 104    |
| Gemaal: 576 | 106    |
| Gemaal: 575 | 108    |
| Gemaal: 492 | 110    |
| Gemaal: 561 | 112    |
| Gemaal: 584 | 114    |
| Gemaal: 568 | 116    |

| SCS    |        |
|--------|--------|
| Object | Pagina |

Gemaal: 577

SCS

## Algemene gegevens

|            |                   |                 |                        |
|------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 577               | Datum:          | 11-07-2022             |
| Straat:    | Sportlaan subkamp | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -                 | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |                   | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |                   | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |                   | Vloeistofstroom | :                      |
|            |                   | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | 5 tm 10 cm                     | Spuutkop:          |                |
| Sliblaag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 577\_220711091354.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 577

SCS

Foto: 01

577\_220711091517.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

577\_220711091909.jpg



Gemaal: 578

SCS

## Algemene gegevens

|            |           |                 |                        |
|------------|-----------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 578       | Datum:          | 11-07-2022             |
| Straat:    | Sportlaan | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -         | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |           | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |           | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |           | Vloeistofstroom | :                      |
|            |           | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | 5 tm 10 cm                     | Spuutkop:          |                |
| Sliblaag:        | 10 tm 20 cm                    | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 578\_220711093827.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 578

SCS

Foto: 01

578\_220711093920.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

578\_220711100016.jpg





Gemaal: 570

SCS

## Algemene gegevens

|            |            |                  |                        |
|------------|------------|------------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 570        | Datum:           | 11-07-2022             |
| Straat:    | duinweg 50 | Reden:           | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -          | Methode:         | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |            | Temperatuur:     | :                      |
| 2e Man:    |            | Neerslag:        | :                      |
| Kenteken:  |            | Vloeistofstroom: | :                      |
|            |            | beheersing:      |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | 5 tm 10 cm                     | Spuutkop:          |                |
| Sliblaag:        | 10 tm 20 cm                    | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 570\_220711102218.jpg



11-07-2022 570: Overzichtsfoto 1 Str: duinweg 50  
10:22:20 Pl: Foto: 570\_220711102218.jpg

Foto: 02 570\_220711102645.jpg



11-07-2022 570: Overzichtsfoto 2 Str: duinweg 50  
10:26:54 Pl: Foto: 570\_220711102645.jpg

## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 570

SCS

Foto: 01

570\_220711110047.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

570\_220711110056.jpg



Foto: 02

570\_220711110106.jpg





Gemaal: 596

SCS

## Algemene gegevens

|            |            |                 |                        |
|------------|------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 596        | Datum:          | 11-07-2022             |
| Straat:    | duinweg 37 | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -          | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |            | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |            | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |            | Vloeistofstroom | :                      |
|            |            | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijf laag:      | Minder dan 5 cm                | Spuutkop:          |                |
| Slib laag:       | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 596\_220711112323.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 596

## SCS

Foto: 01

596\_220711112447.jpg



Foto: 02

596\_220711113512.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

596\_220711113332.jpg



Foto: 02

596\_220711113713.jpg



Gemaal: 573

SCS

## Algemene gegevens

|            |              |                 |                        |
|------------|--------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 573          | Datum:          | 11-07-2022             |
| Straat:    | Admiraalsweg | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -            | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |              | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |              | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |              | Vloeistofstroom | :                      |
|            |              | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                          |
|------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Drijf laag:      | Meer dan 20 cm                 | Spuutkop:          |                          |
| Slib laag:       | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar                      |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd           |
| Afgedaald:       | Nee                            | Opmerkingen:       | Heel veel doekjes en vet |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 573\_220711114943.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 573

SCS

Foto: 01

573\_220711115341.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

573\_220711123049.jpg





Gemaal: 686

SCS

## Algemene gegevens

|            |             |                 |                        |
|------------|-------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 686         | Datum:          | 11-07-2022             |
| Straat:    | Hogeweg 11A | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -           | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |             | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |             | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |             | Vloeistofstroom | :                      |
|            |             | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | Minder dan 5 cm                | Spuutkop:          |                |
| Sliblaag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 686\_220711132204.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 686

SCS

Foto: 01

686\_220711132249.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

686\_220711133312.jpg





Gemaal: 842

SCS

## Algemene gegevens

|            |              |                 |                        |
|------------|--------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 842          | Datum:          | 11-07-2022             |
| Straat:    | Alcoalaan 20 | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -            | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |              | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |              | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |              | Vloeistofstroom | :                      |
|            |              | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                                   |
|------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Drijf laag:      | Minder dan 5 cm                | Spuutkop:          |                                   |
| Slib laag:       | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar                               |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd                    |
| Afgedaald:       | Nee                            | Opmerkingen:       | Veel vis en kikkers in rwa gemaal |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 842\_220711134235.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 842

## SCS

Foto: 01

842\_220711134637.jpg



11-07-2022 13:46:40 842: Voor reiniging 1 Str: Alcoaalaan 20 Foto: 842\_220711134637.jpg

Foto: 02

842\_220711134642.jpg



11-07-2022 13:46:45 842: Voor reiniging 2 Str: Alcoaalaan 20 Foto: 842\_220711134642.jpg

## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

842\_220711135050.jpg



11-07-2022 13:50:53 842: Tijdens reiniging 1 Str: Alcoaalaan 20 Foto: 842\_220711135050.jpg

Foto: 02

842\_220711141055.jpg



11-07-2022 14:10:58 842: Tijdens reiniging 2 Str: Alcoaalaan 20 Foto: 842\_220711141055.jpg

Gemaal: 165

SCS

## Algemene gegevens

|            |            |                 |                        |
|------------|------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 165        | Datum:          | 11-07-2022             |
| Straat:    | Lipsstraat | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | Drunen     | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |            | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |            | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |            | Vloeistofstroom | :                      |
|            |            | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | Minder dan 5 cm                | Spuutkop:          |                |
| Sliblaag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 165\_220711141745.jpg



11-07-2022 14:17:48 165: Overzichtsfoto 1 Str: Lipsstraat  
Pl: Drunen Foto: 165\_220711141745.jpg

## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 165

SCS

Foto: 01

165\_220711141914.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

165\_220711142316.jpg



Gemaal: 591

SCS

## Algemene gegevens

|            |                        |                 |                        |
|------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 591                    | Datum:          | 11-07-2022             |
| Straat:    | Prins Hendrikstraat 80 | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -                      | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |                        | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |                        | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |                        | Vloeistofstroom | :                      |
|            |                        | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfslaag:      | Minder dan 5 cm                | Spuutkop:          |                |
| Sliblaag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 591\_220711143435.jpg



11-07-2022 14:34:38 591: Overzichtsfoto 1 Pl: Str: Prins Hendrikstraat 80 Foto: 591\_220711143435.jpg

## Foto(s) voor reiniging



Vervolg: Gemaal: 591

## SCS

Foto: 01

591\_220711143546.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

591\_220711144111.jpg



Gemaal: 569

SCS

## Algemene gegevens

|            |             |                  |                        |
|------------|-------------|------------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 569         | Datum:           | 11-07-2022             |
| Straat:    | Binnenhof 3 | Reden:           | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -           | Methode:         | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |             | Temperatuur:     | :                      |
| 2e Man:    |             | Neerslag:        | :                      |
| Kenteken:  |             | Vloeistofstroom: | :                      |
|            |             | beheersing:      |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijf laag:      | Meer dan 20 cm                 | Spuutkop:          |                |
| Slib laag:       | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 569\_220711145339.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 569

SCS

Foto: 01

569\_220711145436.jpg



Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

569\_220711151146.jpg



Gemaal: 605

SCS

## Algemene gegevens

|            |                             |                  |                        |
|------------|-----------------------------|------------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 605                         | Datum:           | 11-07-2022             |
| Straat:    | Industriepark Vliedberg 211 | Reden:           | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -                           | Methode:         | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |                             | Temperatuur:     | :                      |
| 2e Man:    |                             | Neerslag:        | :                      |
| Kenteken:  |                             | Vloeistofstroom: | :                      |
|            |                             | beheersing:      |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | 10 tm 20 cm                    | Spuitskop:         |                |
| Sliblaag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 605\_220711155008.jpg



11-07-2022 15:50:11 605: Overzichtsfoto 1 Str: Industriepark Vliedberg 211 Pl: Foto: 605\_220711155008.jpg

## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 605

SCS

Foto: 01

605\_220711155415.jpg



Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

605\_220711161820.jpg





Gemaal: 528

SCS

Algemene gegevens

|                         |                 |                 |                        |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal:              | 528             | Datum:          | 13-07-2022             |
| Straat:                 | d'Oultremontweg | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:                 | -               | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:               |                 | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:                 |                 | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:               |                 | Vloeistofstroom | :                      |
|                         |                 | beheersing:     |                        |
| Opdrachtgever aanwezig: | Ja              |                 |                        |

Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | 5 tm 10 cm                     | Spuutkop:          |                |
| Sliblaag:        | 10 tm 20 cm                    | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01528\_220713090155.jpg



13-07-2022  
09:01:56

528: Overzichtsfoto 1  
Pl:

Str: d'Oultremontweg  
Foto: 528\_220713090155.jpg

Vervolg: Gemaal: 528

SCS

## Foto(s) voor reiniging

Foto: 01

528\_220713090243.jpg



Foto: 02

528\_220713090248.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

528\_220713090805.jpg



Foto: 02

528\_220713091423.jpg



Gemaal: 694

SCS

## Algemene gegevens

|            |              |                 |                        |
|------------|--------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 694          | Datum:          | 13-07-2022             |
| Straat:    | Wolfshoek 80 | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -            | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |              | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |              | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |              | Vloeistofstroom | :                      |
|            |              | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | Minder dan 5 cm                | Spuitskop:         |                |
| Sliblaag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 694\_220713093343.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 694

SCS

Foto: 01

694\_220713093406.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

694\_220713093917.jpg



Gemaal: 583

SCS

## Algemene gegevens

|            |              |                                |                        |
|------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 583          | Datum:                         | 13-07-2022             |
| Straat:    | Heusdebseweg | Reden:                         | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | Elshout      | Methode:                       | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |              | Temperatuur:                   | :                      |
| 2e Man:    |              | Neerslag:                      | :                      |
| Kenteken:  |              | Vloeistofstroom<br>beheersing: | :                      |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | Minder dan 5 cm                | Spuutkop:          |                |
| Sliblaag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 583\_220713101125.jpg



## Foto(s) voor reiniging



Vervolg: Gemaal: 583

SCS

Foto: 01

583\_220713101303.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

583\_220713101738.jpg



Gemaal: 590

SCS

## Algemene gegevens

|            |            |                 |                        |
|------------|------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 590        | Datum:          | 13-07-2022             |
| Straat:    | eindstraat | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -          | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |            | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |            | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |            | Vloeistofstroom | :                      |
|            |            | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijf laag:      | Minder dan 5 cm                | Spuutkop:          |                |
| Slib laag:       | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 590\_220713103517.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 590

SCS

Foto: 01

590\_220713103553.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

590\_220713104334.jpg



Gemaal: 688

SCS

## Algemene gegevens

|            |                                |                                |                        |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 688                            | Datum:                         | 13-07-2022             |
| Straat:    | Laan van samoa / laan van azie | Reden:                         | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -                              | Methode:                       | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |                                | Temperatuur:                   | :                      |
| 2e Man:    |                                | Neerslag:                      | :                      |
| Kenteken:  |                                | Vloeistofstroom<br>beheersing: | :                      |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | Minder dan 5 cm                | Spuutkop:          |                |
| Sliblaag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 688\_220713105819.jpg



## Foto(s) voor reiniging



Vervolg: Gemaal: 688

## SCS

Foto: 01

688\_220713105830.jpg



13-07-2022 10:58:33 688: Voor reiniging 1 Pl: Str: Laan van samoa / laan van azie Foto: 688\_220713105830.jpg

Foto: 02

688\_220713105835.jpg



13-07-2022 10:58:41 688: Voor reiniging 2 Pl: Str: Laan van samoa / laan van azie Foto: 688\_220713105835.jpg

## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

688\_220713110806.jpg



13-07-2022 11:08:10 688: Tijdens reiniging 1 Pl: Str: Laan van samoa / laan van azie Foto: 688\_220713110806.jpg

Foto: 02

688\_220713110811.jpg



13-07-2022 11:08:15 688: Tijdens reiniging 2 Pl: Str: Laan van samoa / laan van azie Foto: 688\_220713110811.jpg



Gemaal: 572

SCS

## Algemene gegevens

|            |              |                 |                        |
|------------|--------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 572          | Datum:          | 13-07-2022             |
| Straat:    | Kastanjelaan | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -            | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |              | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |              | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |              | Vloeistofstroom | :                      |
|            |              | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | 10 tm 20 cm                    | Spuutkop:          |                |
| Sliblaag:        | Meer dan 20 cm                 | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 572\_220713113922.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 572

SCS

Foto: 01

572\_220713114043.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

572\_220713121041.jpg



Gemaal: 491

SCS

## Algemene gegevens

|            |               |                 |                        |
|------------|---------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 491           | Datum:          | 13-07-2022             |
| Straat:    | Beukstraat 15 | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -             | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |               | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |               | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |               | Vloeistofstroom | :                      |
|            |               | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | Meer dan 20 cm                 | Spuitskop:         |                |
| Sliblaag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 491\_220713122415.jpg



13-07-2022 12:24:23 491: Overzichtsfoto 1 Pl: Str: Beukstraat 15 Foto: 491\_220713122415.jpg

## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 491

SCS

Foto: 01

491\_220713122600.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

491\_220713123848.jpg



Gemaal: 231

SCS

## Algemene gegevens

|            |           |                 |                        |
|------------|-----------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 231       | Datum:          | 13-07-2022             |
| Straat:    | Spoorlaan | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | Drunen    | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |           | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |           | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |           | Vloeistofstroom | :                      |
|            |           | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijf laag:      | Minder dan 5 cm                | Spuutkop:          |                |
| Slib laag:       | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 231\_220713134113.jpg



## Foto(s) voor reiniging



Vervolg: Gemaal: 231

SCS



Foto(s) tijdens reiniging



Gemaal: 841

SCS

## Algemene gegevens

|            |                       |                 |                        |
|------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 841                   | Datum:          | 13-07-2022             |
| Straat:    | Christiaan Huygensweg | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -                     | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |                       | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |                       | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |                       | Vloeistofstroom | :                      |
|            |                       | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                                 |
|------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Drijfllaag:      | Minder dan 5 cm                | Spuitskop:         |                                 |
| Sliblaag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar                             |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd                  |
| Afgedaald:       | Nee                            | Opmerkingen:       | Overmate erge benzine dam\lucht |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 841\_220713135639.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 841

SCS

Foto: 01

841\_220713135659.jpg



Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

841\_220713141025.jpg



Gemaal: 571

SCS

## Algemene gegevens

|            |                   |                                |                        |
|------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 571               | Datum:                         | 13-07-2022             |
| Straat:    | Stationsstraat 90 | Reden:                         | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -                 | Methode:                       | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |                   | Temperatuur:                   | :                      |
| 2e Man:    |                   | Neerslag:                      | :                      |
| Kenteken:  |                   | Vloeistofstroom<br>beheersing: | :                      |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | Meer dan 20 cm                 | Spuutkop:          |                |
| Sliblaag:        | Meer dan 20 cm                 | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 571\_220713142604.jpg



## Foto(s) voor reiniging



Vervolg: Gemaal: 571

## SCS

Foto: 01

571\_220713142609.jpg



Foto: 02

571\_220713142719.jpg



Foto: 03

571\_220713142739.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

571\_220713143157.jpg



Foto: 02

571\_220713152633.jpg





Vervolg: Gemaal: 571

SCS



Gemaal: 594

SCS

## Algemene gegevens

|            |           |                 |                        |
|------------|-----------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 594       | Datum:          | 19-07-2022             |
| Straat:    | Meliepark | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -         | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |           | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |           | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |           | Vloeistofstroom | :                      |
|            |           | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | 5 tm 10 cm                     | Spuitskop:         |                |
| Sliblaag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 594\_220719070005.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 594

SCS

Foto: 01

594\_220719070014.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

594\_220719071131.jpg



Gemaal: 840

SCS

## Algemene gegevens

|            |           |                 |                        |
|------------|-----------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 840       | Datum:          | 19-07-2022             |
| Straat:    | Witbol 30 | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -         | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |           | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |           | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |           | Vloeistofstroom | :                      |
|            |           | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfslaag:      | Meer dan 20 cm                 | Spuutkop:          |                |
| Sliblaag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 840\_220719072111.jpg



## Foto(s) voor reiniging



Vervolg: Gemaal: 840

SCS

Foto: 01

840\_220719072257.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

840\_220719073700.jpg





Gemaal: 486

SCS

## Algemene gegevens

|            |                 |                 |                        |
|------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 486             | Datum:          | 19-07-2022             |
| Straat:    | vossenstaart 28 | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -               | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |                 | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |                 | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |                 | Vloeistofstroom | :                      |
|            |                 | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijf laag:      | Minder dan 5 cm                | Spuitskop:         |                |
| Slib laag:       | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 486\_220719074533.jpg



19-07-2022 07:45:36 486: Overzichtsfoto 1 Pl: Str: vossenstaart 28 Foto: 486\_220719074533.jpg

## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 486

## SCS

Foto: 01

486\_220719074703.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

486\_220719075730.jpg



Gemaal: 838

SCS

## Algemene gegevens

|            |             |                 |                        |
|------------|-------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 838         | Datum:          | 19-07-2022             |
| Straat:    | Mommersteeg | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -           | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |             | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |             | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |             | Vloeistofstroom | :                      |
|            |             | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                      |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| Drijfslag:       | Minder dan 5 cm                | Spuitskop:         |                      |
| Slibslag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar                  |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd       |
| Afgedaald:       | Nee                            | Opmerkingen:       | Water via pomp terug |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 838\_220719081526.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 838

SCS

Foto: 01

838\_220719081811.jpg



Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

838\_220719082546.jpg



Gemaal: 589

SCS

## Algemene gegevens

|            |            |                 |                        |
|------------|------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 589        | Datum:          | 19-07-2022             |
| Straat:    | Inlaagdijk | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -          | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |            | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |            | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |            | Vloeistofstroom | :                      |
|            |            | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijf laag:      | Minder dan 5 cm                | Spuutkop:          |                |
| Slib laag:       | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 589\_220719085705.jpg



## Foto(s) voor reiniging



Vervolg: Gemaal: 589

SCS

Foto: 01

589\_220719090021.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

589\_220719090914.jpg



Gemaal: 692

SCS

## Algemene gegevens

|            |                           |                                |                        |
|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 692                       | Datum:                         | 19-07-2022             |
| Straat:    | Janus Van Engelenstraat 2 | Reden:                         | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -                         | Methode:                       | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |                           | Temperatuur:                   | :                      |
| 2e Man:    |                           | Neerslag:                      | :                      |
| Kenteken:  |                           | Vloeistofstroom<br>beheersing: | :                      |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | Minder dan 5 cm                | Spuutkop:          |                |
| Sliblaag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 692\_220719091728.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 692

## SCS

Foto: 01

692\_220719091929.jpg



19-07-2022 09:19:32 692: Voor reiniging 1 Str: Janus Van Engelenstraat 2 Foto: 692\_220719091929.jpg

Foto: 02

692\_220719091956.jpg



19-07-2022 09:19:59 692: Voor reiniging 2 Str: Janus Van Engelenstraat 2 Foto: 692\_220719091956.jpg

## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

692\_220719092413.jpg



19-07-2022 09:24:16 692: Tijdens reiniging 1 Str: Janus Van Engelenstraat 2 Foto: 692\_220719092413.jpg

Foto: 02

692\_220719092949.jpg



19-07-2022 09:29:52 692: Tijdens reiniging 2 Str: Janus Van Engelenstraat 2 Foto: 692\_220719092949.jpg

Gemaal: 610

SCS

## Algemene gegevens

|            |                  |                 |                        |
|------------|------------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 610              | Datum:          | 19-07-2022             |
| Straat:    | Ambrosiushof 42R | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -                | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |                  | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |                  | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |                  | Vloeistofstroom | :                      |
|            |                  | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijf laag:      | Minder dan 5 cm                | Spuutkop:          |                |
| Slib laag:       | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 610\_220719094214.jpg



## Foto(s) voor reiniging



Vervolg: Gemaal: 610

SCS

Foto: 01

610\_220719094423.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

610\_220719095550.jpg





Gemaal: 504

SCS

## Algemene gegevens

|            |                      |                 |                        |
|------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 504                  | Datum:          | 19-07-2022             |
| Straat:    | Haarsteegsestraat 99 | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -                    | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |                      | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |                      | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |                      | Vloeistofstroom | :                      |
|            |                      | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | Minder dan 5 cm                | Spuutkop:          |                |
| Sliblaag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 504\_220719104228.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 504

SCS

Foto: 01

504\_220719104233.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

504\_220719105521.jpg



Gemaal: 567

SCS

## Algemene gegevens

|            |             |                 |                        |
|------------|-------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 567         | Datum:          | 19-07-2022             |
| Straat:    | Marienkroon | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -           | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |             | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |             | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |             | Vloeistofstroom | :                      |
|            |             | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | Minder dan 5 cm                | Spuutkop:          |                |
| Sliblaag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 567\_220719111224.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 567

SCS

Foto: 01

567\_220719111337.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

567\_220719112042.jpg



Gemaal: 562

SCS

Algemene gegevens

|            |              |                 |                        |
|------------|--------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 562          | Datum:          | 19-07-2022             |
| Straat:    | de hoeven 17 | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -            | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |              | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |              | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |              | Vloeistofstroom | :                      |
|            |              | beheersing:     |                        |

Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijf laag:      | Minder dan 5 cm                | Spuitskop:         |                |
| Slib laag:       | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01562\_220719113833.jpg

19-07-2022 11:38:36562: Overzichtsfoto 1 Pl.Str: de hoeven 17Foto: 562\_220719113833.jpg

Foto(s) voor reiniging



Vervolg: Gemaal: 562

SCS

Foto: 01

562\_220719113924.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

562\_220719115217.jpg



Gemaal: 581

SCS

## Algemene gegevens

|            |             |                 |                        |
|------------|-------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 581         | Datum:          | 19-07-2022             |
| Straat:    | Groenstraat | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -           | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |             | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |             | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |             | Vloeistofstroom | :                      |
|            |             | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijf laag:      | Minder dan 5 cm                | Spuutkop:          |                |
| Slib laag:       | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 581\_220719120246.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 581

SCS

Foto: 01

581\_220719120417.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

581\_220719121339.jpg



Gemaal: 587

SCS

## Algemene gegevens

|            |                  |                 |                        |
|------------|------------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 587              | Datum:          | 19-07-2022             |
| Straat:    | Van deelenstraat | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | Oud heusden      | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |                  | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |                  | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |                  | Vloeistofstroom | :                      |
|            |                  | beheersing:     |                        |

## Niet gereinigd

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Inkomende leiding: | Niet gereinigd  |
| Reden:             | Niet bereikbaar |

Gemaal: 693

SCS

## Algemene gegevens

|            |                 |                 |                        |
|------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 693             | Datum:          | 19-07-2022             |
| Straat:    | Jan Steenstraat | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -               | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |                 | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |                 | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |                 | Vloeistofstroom | :                      |
|            |                 | beheersing:     |                        |

## Niet gereinigd

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Inkomende leiding: | Niet gereinigd                    |
| Reden:             | Kan deze nu niet doen stort over. |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 693\_220719122343.jpg





Gemaal: 579

SCS

## Algemene gegevens

|            |                |                  |                        |
|------------|----------------|------------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 579            | Datum:           | 19-07-2022             |
| Straat:    | Grotestraat 1a | Reden:           | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -              | Methode:         | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |                | Temperatuur:     | :                      |
| 2e Man:    |                | Neerslag:        | :                      |
| Kenteken:  |                | Vloeistofstroom: | :                      |
|            |                | beheersing:      |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Drijfllaag:      | Minder dan 5 cm                | Spuutkop:          |                                |
| Sliblaag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar                            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd                 |
| Afgedaald:       | Nee                            | Opmerkingen:       | Beide balkeerleppele lek/kapot |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 579\_220719130116.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 579

SCS

Foto: 01

579\_220719130223.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

579\_220719130709.jpg



Gemaal: 543

SCS

## Algemene gegevens

|            |                |                 |                        |
|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 543            | Datum:          | 19-07-2022             |
| Straat:    | Grotestraat 32 | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -              | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |                | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |                | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |                | Vloeistofstroom | :                      |
|            |                | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | Minder dan 5 cm                | Spuutkop:          |                |
| Sliblaag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 543\_220719131401.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 543

SCS

Foto: 01

543\_220719131455.jpg



Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

543\_220719132133.jpg



Gemaal: 487

SCS

## Algemene gegevens

|            |            |                 |                        |
|------------|------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 487        | Datum:          | 20-07-2022             |
| Straat:    | atalanta 2 | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -          | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |            | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |            | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |            | Vloeistofstroom | :                      |
|            |            | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | 10 tm 20 cm                    | Spuitskop:         |                |
| Sliblaag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 487\_220720081437.jpg



## Foto(s) voor reiniging



Vervolg: Gemaal: 487

SCS

Foto: 01

487\_220720081630.jpg



Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

487\_220720083555.jpg



Gemaal: 586

SCS

Algemene gegevens

|            |                |                 |                        |
|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 586            | Datum:          | 20-07-2022             |
| Straat:    | Rademakersteeg | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | Vlijmen        | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |                | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |                | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |                | Vloeistofstroom | :                      |
|            |                | beheersing:     |                        |

Niet gereinigd

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Inkomende leiding: | Niet gereinigd                                           |
| Reden:             | In overleg met gemeente deze niet reinigen. Is niet vuil |

Gemaal: 664

SCS

## Algemene gegevens

|            |          |                 |                        |
|------------|----------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 664      | Datum:          | 20-07-2022             |
| Straat:    | Lisdodde | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -        | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |          | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |          | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |          | Vloeistofstroom | :                      |
|            |          | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | 5 tm 10 cm                     | Spuutkop:          |                |
| Sliblaag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 664\_220720090050.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 664

SCS

Foto: 01

664\_220720090217.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

664\_220720091058.jpg



Gemaal: 608

SCS

## Algemene gegevens

|            |                                |                 |                        |
|------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 608                            | Datum:          | 20-07-2022             |
| Straat:    | Kruising Snoekbaars / Brasem 2 | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -                              | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |                                | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |                                | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |                                | Vloeistofstroom | :                      |
|            |                                | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                          |
|------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Drijfllaag:      | Minder dan 5 cm                | Spuutkop:          |                          |
| Sliblaag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar                      |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd           |
| Afgedaald:       | Nee                            | Opmerkingen:       | Persleiding zat verstopt |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 608\_220720091804.jpg



## Foto(s) voor reiniging



Vervolg: Gemaal: 608

## SCS

Foto: 01

608\_220720091910.jpg



20-07-2022 09:19:13 608: Voor reiniging 1 Pl: Str: Kruising Snoekbaars / Brasem 2 Foto: 608\_220720091910.jpg

Foto: 02

608\_220720093108.jpg



20-07-2022 09:31:11 608: Voor reiniging 2 Pl: Str: Kruising Snoekbaars / Brasem 2 Foto: 608\_220720093108.jpg

## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

608\_220720093934.jpg



20-07-2022 09:39:38 608: Tijdens reiniging 1 Pl: Str: Kruising Snoekbaars / Brasem 2 Foto: 608\_220720093934.jpg

Gemaal: 488

SCS

## Algemene gegevens

|            |              |                 |                        |
|------------|--------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 488          | Datum:          | 20-07-2022             |
| Straat:    | Mortelweg 40 | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -            | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |              | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |              | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |              | Vloeistofstroom | :                      |
|            |              | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | Minder dan 5 cm                | Spuutkop:          |                |
| Sliblaag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 488\_220720095140.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 488

SCS

Foto: 01

488\_220720095516.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

488\_220720100539.jpg



Gemaal: 564

SCS

## Algemene gegevens

|            |             |                 |                        |
|------------|-------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 564         | Datum:          | 20-07-2022             |
| Straat:    | Mandenmaker | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -           | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |             | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |             | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |             | Vloeistofstroom | :                      |
|            |             | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijf laag:      | Minder dan 5 cm                | Spuitskop:         |                |
| Slib laag:       | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 564\_220720102518.jpg



## Foto(s) voor reiniging



Vervolg: Gemaal: 564

SCS

Foto: 01

564\_220720102641.jpg



20-07-2022 10:26:45 564: Voor reiniging 1 Str: Mandenmaker Foto: 564\_220720102641.jpg

Foto: 02

564\_220720102648.jpg



20-07-2022 10:26:56 564: Voor reiniging 2 Str: Mandenmaker Foto: 564\_220720102648.jpg

## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

564\_220720104153.jpg



20-07-2022 10:41:56 564: Tijdens reiniging 1 Str: Mandenmaker Foto: 564\_220720104153.jpg

Foto: 02

564\_220720105727.jpg



20-07-2022 10:57:31 564: Tijdens reiniging 2 Str: Mandenmaker Foto: 564\_220720105727.jpg



Gemaal: 565

SCS

## Algemene gegevens

|            |             |                 |                        |
|------------|-------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 565         | Datum:          | 20-07-2022             |
| Straat:    | Mandenmaker | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -           | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |             | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |             | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |             | Vloeistofstroom | :                      |
|            |             | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | Minder dan 5 cm                | Spuitskop:         |                |
| Sliblaag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 565\_220720110452.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 565

## SCS

Foto: 01

565\_220720110629.jpg



20-07-2022 11:06:32 565: Voor reiniging 1 Str: Mandenmaker Foto: 565\_220720110629.jpg

Foto: 02

565\_220720110655.jpg



20-07-2022 11:07:00 565: Voor reiniging 2 Str: Mandenmaker Foto: 565\_220720110655.jpg

## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

565\_220720110646.jpg



20-07-2022 11:06:49 565: Tijdens reiniging 1 Str: Mandenmaker Foto: 565\_220720110646.jpg

## Foto(s) na reiniging

Foto: 01


565\_220720115152.jpg



20-07-2022 11:51:55 565: Na reiniging 1 Str: Mandenmaker Foto: 565\_220720115152.jpg

Foto: 02

565\_220720120550.jpg



20-07-2022 12:05:54 565: Na reiniging 2 Str: Mandenmaker Foto: 565\_220720120550.jpg

Gemaal: 566

SCS

## Algemene gegevens

|            |              |                 |                        |
|------------|--------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 566          | Datum:          | 20-07-2022             |
| Straat:    | Turfsteker 6 | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -            | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |              | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |              | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |              | Vloeistofstroom | :                      |
|            |              | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                                   |
|------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Drijfllaag:      | Minder dan 5 cm                | Spuutkop:          |                                   |
| Sliblaag:        | Meer dan 20 cm                 | Druk:              | Bar                               |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd                    |
| Afgedaald:       | Nee                            | Opmerkingen:       | Rwa komt water via pomp 2,1 terug |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 566\_220720122955.jpg



## Foto(s) voor reiniging



Vervolg: Gemaal: 566

## SCS

Foto: 01

566\_220720123110.jpg



20-07-2022 12:31:14 566: Voor reiniging 1 Str: Turfsteker 6 Foto: 566\_220720123110.jpg

Foto: 02

566\_220720123117.jpg



20-07-2022 12:31:22 566: Voor reiniging 2 Str: Turfsteker 6 Foto: 566\_220720123117.jpg

## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

566\_220720123743.jpg



20-07-2022 12:37:46 566: Tijdens reiniging 1 Str: Turfsteker 6 Foto: 566\_220720123743.jpg

Foto: 02

566\_220720124752.jpg



20-07-2022 12:47:56 566: Tijdens reiniging 2 Str: Turfsteker 6 Foto: 566\_220720124752.jpg

Gemaal: 607

SCS

## Algemene gegevens

|            |                 |                 |                        |
|------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 607             | Datum:          | 20-07-2022             |
| Straat:    | Klompenmaker 18 | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -               | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |                 | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |                 | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |                 | Vloeistofstroom | :                      |
|            |                 | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | Minder dan 5 cm                | Spuutkop:          |                |
| Sliblaag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 607\_220720125257.jpg



## Foto(s) voor reiniging



Vervolg: Gemaal: 607

SCS

Foto: 01

607\_220720125442.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

607\_220720125721.jpg



Gemaal: 484

SCS

## Algemene gegevens

|            |             |                  |                        |
|------------|-------------|------------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 484         | Datum:           | 20-07-2022             |
| Straat:    | Hoogpoort 1 | Reden:           | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -           | Methode:         | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |             | Temperatuur:     | :                      |
| 2e Man:    |             | Neerslag:        | :                      |
| Kenteken:  |             | Vloeistofstroom: | :                      |
|            |             | beheersing:      |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijf laag:      | Minder dan 5 cm                | Spuitskop:         |                |
| Slib laag:       | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 484\_220720133709.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 484

SCS

Foto: 01

484\_220720133817.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

484\_220720134353.jpg



Gemaal: 582

SCS

## Algemene gegevens

|            |            |                 |                        |
|------------|------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 582        | Datum:          | 20-07-2022             |
| Straat:    | Priemsteeg | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | Vlijmen    | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |            | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |            | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |            | Vloeistofstroom | :                      |
|            |            | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijf laag:      | Minder dan 5 cm                | Spuutkop:          |                |
| Slib laag:       | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 582\_220720135235.jpg



## Foto(s) voor reiniging



Vervolg: Gemaal: 582

## SCS

Foto: 01

582\_220720135702.jpg



Foto: 02

582\_220720135709.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

582\_220720140904.jpg



Foto: 02

582\_220720141411.jpg





Gemaal: 839

SCS

## Algemene gegevens

|            |                |                 |                        |
|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 839            | Datum:          | 20-07-2022             |
| Straat:    | Vijfhoevenlaan | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -              | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |                | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |                | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |                | Vloeistofstroom | :                      |
|            |                | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijf laag:      | Minder dan 5 cm                | Spuitskop:         |                |
| Slib laag:       | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 839\_220720142325.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 839

SCS

Foto: 01

839\_220720142415.jpg



Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

839\_220720143145.jpg



Gemaal: 585

SCS

## Algemene gegevens

|            |                |                 |                        |
|------------|----------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 585            | Datum:          | 20-07-2022             |
| Straat:    | Biesheuvellaan | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | Vlijmen        | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |                | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |                | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |                | Vloeistofstroom | :                      |
|            |                | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | Minder dan 5 cm                | Spuutkop:          |                |
| Sliblaag:        | Meer dan 20 cm                 | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 585\_220720145945.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 585

SCS

Foto: 01

585\_220720145951.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

585\_220720151435.jpg



Gemaal: 499

SCS

## Algemene gegevens

|            |              |                                |                        |
|------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 499          | Datum:                         | 20-07-2022             |
| Straat:    | Waterspin 19 | Reden:                         | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -            | Methode:                       | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |              | Temperatuur:                   | :                      |
| 2e Man:    |              | Neerslag:                      | :                      |
| Kenteken:  |              | Vloeistofstroom<br>beheersing: | :                      |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | Meer dan 20 cm                 | Spuutkop:          |                |
| Sliblaag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 499\_220720153030.jpg



## Foto(s) voor reiniging



Vervolg: Gemaal: 499

SCS

Foto: 01

499\_220720153236.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

499\_220720154748.jpg



Gemaal: 574

SCS

## Algemene gegevens

|            |            |                 |                        |
|------------|------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 574        | Datum:          | 21-07-2022             |
| Straat:    | Groenewoud | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -          | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |            | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |            | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |            | Vloeistofstroom | :                      |
|            |            | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | Minder dan 5 cm                | Spuutkop:          |                |
| Sliblaag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 574\_220721084606.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 574

## SCS

Foto: 01

574\_220721084958.jpg



21-07-2022 08:50:02 574: Voor reiniging 1 Str: Groenewoud Foto: 574\_220721084958.jpg

Foto: 02

574\_220721085004.jpg



21-07-2022 08:50:07 574: Voor reiniging 2 Str: Groenewoud Foto: 574\_220721085004.jpg

## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

574\_220721085543.jpg



21-07-2022 08:55:46 574: Tijdens reiniging 1 Str: Groenewoud Foto: 574\_220721085543.jpg

Foto: 02

574\_220721085801.jpg



21-07-2022 08:58:04 574: Tijdens reiniging 2 Str: Groenewoud Foto: 574\_220721085801.jpg

Gemaal: 495

SCS

## Algemene gegevens

|            |           |                 |                        |
|------------|-----------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 495       | Datum:          | 21-07-2022             |
| Straat:    | Non-Ferro | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -         | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |           | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |           | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |           | Vloeistofstroom | :                      |
|            |           | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijf laag:      | Minder dan 5 cm                | Spuutkop:          |                |
| Slib laag:       | Meer dan 20 cm                 | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 495\_220721090540.jpg



21-07-2022 09:05:43 495: Overzichtsfoto 1 Pl: Str: Non-Ferro Foto: 495\_220721090540.jpg

## Foto(s) voor reiniging



Vervolg: Gemaal: 495

## SCS

Foto: 01

495\_220721090924.jpg



Foto: 02

495\_220721090929.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

495\_220721091749.jpg



Foto: 02

495\_220721092114.jpg





Gemaal: 485

SCS

## Algemene gegevens

|            |                         |                                |                        |
|------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 485                     | Datum:                         | 21-07-2022             |
| Straat:    | Christaan Huygensweg 20 | Reden:                         | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -                       | Methode:                       | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |                         | Temperatuur:                   | :                      |
| 2e Man:    |                         | Neerslag:                      | :                      |
| Kenteken:  |                         | Vloeistofstroom<br>beheersing: | :                      |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | Minder dan 5 cm                | Spuutkop:          |                |
| Sliblaag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 485\_220721094912.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 485

## SCS

Foto: 01

485\_220721095105.jpg



Foto: 02

485\_220721095110.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

485\_220721095818.jpg



Foto: 02

485\_220721100129.jpg



Gemaal: 576

SCS

## Algemene gegevens

|            |              |                 |                        |
|------------|--------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 576          | Datum:          | 21-07-2022             |
| Straat:    | Kasteeldreef | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -            | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |              | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |              | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |              | Vloeistofstroom | :                      |
|            |              | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | 10 tm 20 cm                    | Spuutkop:          |                |
| Sliblaag:        | 5 tm 10 cm                     | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 576\_220721100747.jpg



## Foto(s) voor reiniging



Vervolg: Gemaal: 576

SCS

Foto: 01

576\_220721101016.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

576\_220721101022.jpg



## Foto(s) na reiniging

Foto: 01

576\_220721103638.jpg



Foto: 02

576\_220721104138.jpg



Gemaal: 575

SCS

## Algemene gegevens

|            |                    |                 |                        |
|------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 575                | Datum:          | 21-07-2022             |
| Straat:    | Kasteeldreef t.o.4 | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -                  | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |                    | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |                    | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |                    | Vloeistofstroom | :                      |
|            |                    | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                                                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Drijfllaag:      | 10 tm 20 cm                    | Spuutkop:          |                                                |
| Sliblaag:        | 10 tm 20 cm                    | Druk:              | Bar                                            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd                                 |
| Afgedaald:       | Nee                            | Opmerkingen:       | Spindel geleider van de schuif los van de muur |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 575\_220721111033.jpg



## Foto(s) voor reiniging



Vervolg: Gemaal: 575

SCS

Foto: 01

575\_220721111917.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

575\_220721113250.jpg



Gemaal: 492

SCS

## Algemene gegevens

|            |            |                 |                        |
|------------|------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 492        | Datum:          | 21-07-2022             |
| Straat:    | Koesteeg 1 | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -          | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |            | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |            | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |            | Vloeistofstroom | :                      |
|            |            | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfslag:       | Minder dan 5 cm                | Spuitskop:         |                |
| Slibslag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 492\_220721115007.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 492

SCS

Foto: 01

492\_220721115149.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

492\_220721121054.jpg



Gemaal: 561

SCS

## Algemene gegevens

|            |             |                 |                        |
|------------|-------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 561         | Datum:          | 21-07-2022             |
| Straat:    | Middelweg 2 | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -           | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |             | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |             | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |             | Vloeistofstroom | :                      |
|            |             | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                                                               |
|------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Drijfslag:       | Meer dan 20 cm                 | Spuutkop:          |                                                               |
| Sliblaag:        | Meer dan 20 cm                 | Druk:              | Bar                                                           |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd                                                |
| Afgedaald:       | Nee                            | Opmerkingen:       | Pompen op storing. Bak extreem vies vet tot boven aan de rand |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 561\_220721140039.jpg





Vervolg: Gemaal: 561

SCS

## Foto(s) voor reiniging


Foto: 01

561\_220721140505.jpg



Foto: 02

561\_220721140830.jpg



## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

561\_220721143956.jpg



Gemaal: 584

SCS

## Algemene gegevens

|            |             |                 |                        |
|------------|-------------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 584         | Datum:          | 21-07-2022             |
| Straat:    | Middelweg   | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | Nieuw cuyck | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |             | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |             | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |             | Vloeistofstroom | :                      |
|            |             | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Drijfllaag:      | 5 tm 10 cm                     | Spuutkop:          |                |
| Sliblaag:        | Meer dan 20 cm                 | Druk:              | Bar            |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd |
| Afgedaald:       | Nee                            |                    |                |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 584\_220721150824.jpg



## Foto(s) voor reiniging

Vervolg: Gemaal: 584

## SCS

Foto: 01

584\_220721151403.jpg



21-07-2022 15:14:06 584: Voor reiniging 1 Str: Middelweg Pl: Nieuw cuyck Foto: 584\_220721151403.jpg

Foto: 02

584\_220721151409.jpg



21-07-2022 15:14:13 584: Voor reiniging 2 Str: Middelweg Pl: Nieuw cuyck Foto: 584\_220721151409.jpg

## Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

584\_220721154143.jpg



21-07-2022 15:41:46 584: Tijdens reiniging 1 Str: Middelweg Pl: Nieuw cuyck Foto: 584\_220721154143.jpg

Foto: 02

584\_220721154148.jpg



21-07-2022 15:41:51 584: Tijdens reiniging 2 Str: Middelweg Pl: Nieuw cuyck Foto: 584\_220721154148.jpg



Gemaal: 568

SCS

## Algemene gegevens

|            |           |                 |                        |
|------------|-----------|-----------------|------------------------|
| ID Gemaal: | 568       | Datum:          | 27-07-2022             |
| Straat:    | Tunnelweg | Reden:          | A: Reguliere Reiniging |
| Plaats:    | -         | Methode:        | A: Hogedrukreiniging   |
| Reiniger:  |           | Temperatuur:    | :                      |
| 2e Man:    |           | Neerslag:       | :                      |
| Kenteken:  |           | Vloeistofstroom | :                      |
|            |           | beheersing:     |                        |

## Gegevens reiniging

|                  |                                |                    |                                        |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| Drijfslaag:      | Minder dan 5 cm                | Spuutkop:          |                                        |
| Sliblaag:        | Minder dan 5 cm                | Druk:              | Bar                                    |
| Type vervuiling: | Standaard zand- en slibmengsel | Inkomende leiding: | Niet gereinigd                         |
| Afgedaald:       | Nee                            | Opmerkingen:       | Voorbak helemaal vol met vuil En blad. |

## Visuele quickscan gemaalonderdelen

| Onderdeel         | Goed | Redelijk | Slecht | NVT | Opmerkingen |
|-------------------|------|----------|--------|-----|-------------|
| Afdekking gemaal: | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Materiaal put:    | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Pompen:           | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Leidingwerk:      | ✓    | .        | .      | .   | -           |
| Sensoren:         | ✓    | .        | .      | .   | -           |

## Overzichtsfoto(s) gemaal

Foto: 01 568\_220727144112.jpg



## Foto(s) voor reiniging



Vervolg: Gemaal: 568

SCS

Foto: 01

568\_220727144237.jpg



Foto(s) tijdens reiniging

Foto: 01

568\_220727152653.jpg

