

Risico en kansen analyse project Voerendaal Oost, d.d. 28 maart 2023

	Soort risico					Omschrijving risico
	Organisatorisch / operationeel	Juridisch / procedureel	Politiek / maatschappelijk	Veiligheid / Milieu	Financieel	
1	Yellow					Doorlooptijd aanlegvergunning waterberging Cortenbach
2	Orange	Orange	Orange		Orange	Bezwaar tegen aanlegvergunning waterberging Cortenbach
3	Red	Red	Red	Red	Red	Vergunning op grond van de natuurbeschermingswet (stikstof)
4				Orange	Orange	Aanwezige bodemverontreiniging
5		Yellow	Yellow	Yellow		Overlast en schade t.g.v. trillingen tijdens uitvoering
6			Yellow	Yellow		Overlast t.g.v. geluid tijdens uitvoering
7	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow		Aanwezigheid beschermde flora en fauna
8				Yellow	Yellow	Ongesprongen explosieven
9				Orange	Yellow	Hangjongeren omgeving school en sporthal
10	Orange		Yellow		Orange	Discussie over werkgrenzen
11	Yellow		Orange	Yellow		Bewoners maken zich zorgen over de grondwaterstand als gevolg van afkoppelen hemelwater.
12	Yellow	Orange		Yellow	Yellow	Hoge grondwaterstand waardoor bronbemaling noodzakelijk is
13	Yellow	Yellow	Orange		Yellow	Bezwaar tegen verkeersbelsuit(en)
14	Orange		Orange			Afstemming met provider glasvezel levert problemen op

	Soort risico					Omschrijving risico
	Organisatorisch / operationeel	Juridisch / procedureel	Politiek / maatschappelijk	Veiligheid / Milieu	Financieel	
15	Yellow		Orange		Red	Kosten passen niet binnen budget
16	Yellow				Red	Ontbreken kennis en kengetallen om inschrijfstaten van de aannemer te controleren.
17	Orange	Orange	Orange		Orange	Onvoldoende geborgde kennis en ervaring met het opstellen van contracten en het werken in bouwteams
18				Orange	Orange	Aantreffen teerhoudend asfalt
19					Green	Subsidiemogelijkheden
20	Green		Green			Samenwerking met IVN/Steenbreek/....
21	Orange		Yellow		Orange	Archeologie / archeologische vondsten
22	Orange		Orange		Yellow	Discussie 30/50 km/uur
23		Yellow	Yellow			Laadpalen elektrische auto's
24		Yellow	Yellow			Afwijkingen eigendomsgrenzen
25	Green			Green	Green	Bewoners pompen water uit de kruipruimte in het riool.
26	Yellow		Yellow		Yellow	Discussie over de toe te passen materialen.
27	Yellow		Yellow		Green	Discussie over de VRI ter hoogte van het gemeentehuis
28	Yellow		Orange	Yellow	Yellow	Tijdelijke omleidingsroute van de bussen
29	Yellow		Orange	Yellow	Yellow	Tijdelijke omleidingsroute
30	Yellow		Yellow		Yellow	Doorlooptijd project is te lang

	Soort risico					Omschrijving risico
	Organisatorisch / operationeel	Juridisch / procedureel	Politiek / maatschappelijk	Veiligheid / Milieu	Financieel	
31	Yellow		Yellow		Yellow	Discussie over het behoud van bestaande bomen
32	Yellow		Yellow		Yellow	Beheerkosten nieuwe situatie zijn hoger
33	Yellow	Orange	Yellow		Yellow	Bezwaar tegen kapvergunning
34	Orange		Orange	Orange	Orange	Geselecteerde aannemer blijkt kwalitatief niet te voldoen
35	Yellow	Orange	Orange		Yellow	Vergunningverlening door het Waterschap
36	Yellow		Yellow	Yellow	Yellow	Discussie over stil asfalt
37			Green	Green		Verbeteren verkeersveiligheid als gevolg van de nieuwe inrichting
38	Yellow				Yellow	Hoogtes bestaande riolering zijn niet correct
39	Yellow				Orange	Inspectiegegevens zijn te gedateerd
40	Yellow		Yellow		Yellow	Nutsbedrijven komen na realisering met werkzaamheden
41	Orange	Orange	Orange		Orange	Onvoldoende draagvlak onder bewoners / stakeholders
42	Orange				Yellow	Onvoldoende draagvlak intern
43	Orange	Orange			Yellow	Functioneren projectteam
44	Orange		Orange		Orange	Beschikbaarheid materialen
45			Green	Green	Orange	Kwalitatieve opwaardering plangebied
46	Green				Green	In ontwerp hemelwater rekening houden met toekomstige afkoppeling van het gebied Hongerbeekstraat tot

Soort risico					Omschrijving risico
Organisatorisch / operationeel	Juridisch / procedureel	Politiek / maatschappelijk	Veiligheid / Milieu	Financieel	
47					Veiligheid van schoolgaande jeugd tijdens uitvoering
48					Verbeteren routing vrachtverkeer Heerlerweg/Valkenburgerweg
49					Groen aangrenzend aan de Hongerbeek heeft een beschermde status in de boomverordening
50					Cortenbacher Allee heeft beschermde status in boomverordening en als rijksmonumentaal
51					Verdroging Cortenbacherbos (moerasbos)
52					Verstoring van de bodem waardoor nieuwe problemen ontstaan met betrekking tot grondwater
53					Structureel verbeteren verkeersveiligheid schoolroutes
54					Onvoldoende mogelijkheden om berging hemelwater (80 mm eis Waterschap) te realiseren
55					Geplande regenwaterberging valt binnen de begrenzing van het rijksmonument Cortenbach

-  Toprisico
-  Gemiddeld risico
-  Beperkt risico
-  Kans