



Prüfauftrag: AU00000113
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6828
Prüftag: 20.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 1
Bezirk: RKVV Nieuwkuijk
Ort: Nieuwkuijk
Strasse: Kerkstraat 14
GPS-Position: N 51,69348 E 05,17750
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund konisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast ist mit Steigeisen versehen

Erdeintritt [mm]: 600
LPH [m]: 15,3
Wandstärke [mm]: 3,4
Umfang / D [mm]: 680
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028



Prüfauftrag: AU00000113
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6829
Prüftag: 20.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 2
Bezirk: RKVV Nieuwkuijk
Ort: Nieuwkuijk
Strasse: Kerkstraat 14
GPS-Position: N 51,69324 E 05,17765
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund konisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast ist mit Steigeisen versehen

Erdeintritt [mm]: 600
LPH [m]: 15,3
Wandstärke [mm]: 3,3
Umfang / D [mm]: 690
Anbauten: 1
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028




Prüfauftrag: AU00000113
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6830
Prüftag: 20.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 3
Bezirk: RKVV Nieuwkuijk
Ort: Nieuwkuijk
Strasse: Kerkstraat 14
GPS-Position: N 51,69299 E 05,17782
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund konisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast ist mit Steigeisen versehen

Erdeintritt [mm]: 600
LPH [m]: 15,2
Wandstärke [mm]: 3,5
Umfang / D [mm]: 680
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028




Prüfauftrag: AU00000113
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6831
Prüftag: 20.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 4
Bezirk: RKVV Nieuwkuijk
Ort: Nieuwkuijk
Strasse: Kerkstraat 14
GPS-Position: N 51,69316 E 05,17887
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund konisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast ist mit Steigeisen versehen

Erdeintritt [mm]: 600
LPH [m]: 15,5
Wandstärke [mm]: 3,3
Umfang / D [mm]: 690
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028




Prüfauftrag: AU00000113
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6832
Prüftag: 20.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 5
Bezirk: RKVV Nieuwkuijk
Ort: Nieuwkuijk
Strasse: Kerkstraat 14
GPS-Position: N 51,69343 E 05,17874
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund konisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast ist mit Steigeisen versehen

Erdeintritt [mm]: 600
LPH [m]: 15,1
Wandstärke [mm]: 3,4
Umfang / D [mm]: 680
Anbauten: 4
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028




Prüfauftrag: AU00000113
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6833
Prüftag: 20.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 6
Bezirk: RKVV Nieuwkuijk
Ort: Nieuwkuijk
Strasse: Kerkstraat 14
GPS-Position: N 51,69374 E 05,17858
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund konisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast ist mit Steigeisen versehen

Erdeintritt [mm]: 600
LPH [m]: 15,3
Wandstärke [mm]: 3,3
Umfang / D [mm]: 690
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028




Prüfauftrag: AU00000113
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6834
Prüftag: 20.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 7
Bezirk: RKVV Nieuwkuijk
Ort: Nieuwkuijk
Strasse: Kerkstraat 14
GPS-Position: N 51,69403 E 05,17951
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund zylindrisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast ist mit Steigeisen versehen

Erdeintritt [mm]: 1350
LPH [m]: 15,6
Wandstärke [mm]: 4,2
Umfang / D [mm]: 620
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028




Prüfauftrag: AU00000113
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6835
Prüftag: 20.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 8
Bezirk: RKVV Nieuwkuijk
Ort: Nieuwkuijk
Strasse: Kerkstraat 14
GPS-Position: N 51,69360 E 05,17977
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund konisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast ist mit Steigeisen versehen

Erdeintritt [mm]: 600
LPH [m]: 15,4
Wandstärke [mm]: 3,9
Umfang / D [mm]: 740
Anbauten: 2
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028




Prüfauftrag: AU00000113
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6836
Prüftag: 20.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 9
Bezirk: RKVV Nieuwkuijk
Ort: Nieuwkuijk
Strasse: Kerkstraat 14
GPS-Position: N 51,69312 E 05,18000
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund zylindrisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast ist mit Steigeisen versehen

Erdeintritt [mm]: 1290
LPH [m]: 15,6
Wandstärke [mm]: 4,2
Umfang / D [mm]: 620
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028




Prüfauftrag: AU00000113
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6837
Prüftag: 20.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 10
Bezirk: RKVV Nieuwkuijk
Ort: Nieuwkuijk
Strasse: Kerkstraat 14
GPS-Position: N 51,69330 E 05,18091
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund zylindrisch
Sanieren
Bemerkungen: -Der Mast ist mit Steigeisen versehen

Erdeintritt [mm]: 1080
LPH [m]: 15,4
Wandstärke [mm]: 4
Umfang / D [mm]: 620
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028



Prüfauftrag: AU00000113
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6838
Prüftag: 20.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 11
Bezirk: RKVV Nieuwkuijk
Ort: Nieuwkuijk
Strasse: Kerkstraat 14
GPS-Position: N 51,69376 E 05,18074
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund konisch
Sanieren
Bemerkungen:

Erdeintritt [mm]: 600
LPH [m]: 15,3
Wandstärke [mm]: 3,8
Umfang / D [mm]: 740
Anbauten: 2
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028



Prüfauftrag: AU00000113

Kunde: Gemeente Heusden

PLZ: 5250

Ort: Vlijmen

Mast ID: 6839

Prüftag: 20.06.2022

Plan-Mast-Nr.: 12

Bezirk: RKVV Nieuwkuijk

Ort: Nieuwkuijk

Strasse: Kerkstraat 14

GPS-Position: N 51,69427 E 05,18048

Leuchtencode:

Mastart: Stahlmast rund zylindrisch

Sanieren

Bemerkungen:

- Der Mast hat Oberflächenkorrosion am Erdeintritt
- Der Mast ist mit Steigeisen versehen
- Korrosionsschutz anbringen

Erdeintritt [mm]: 1250

LPH [m]: 15,3

Wandstärke [mm]: 4,2


Umfang / D [mm]: 620

Anbauten:

Ersetzen:


Voraussichtliche 2028

Betriebssicherheit bis:



Prüfauftrag: AU00000113
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6840
Prüftag: 20.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 13
Bezirk: RKVV Nieuwkuijk
Ort: Nieuwkuijk
Strasse: Kerkstraat 14
GPS-Position: N 51,69266 E 05,17788
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund zylindrisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast ist mit Steigeisen versehen

Erdeintritt [mm]: 600
LPH [m]: 19,9
Wandstärke [mm]: 6,6
Umfang / D [mm]: 790
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028



Prüfauftrag: AU00000113
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6841
Prüftag: 20.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 14
Bezirk: RKVV Nieuwkuijk
Ort: Nieuwkuijk
Strasse: Kerkstraat 14
GPS-Position: N 51,69241 E 05,17798
Leuchtcodes:
Mastart: Stahlmast rund zylindrisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast ist mit Steigeisen versehen

Erdeintritt [mm]: 600
LPH [m]: 18
Wandstärke [mm]: 4
Umfang / D [mm]: 870
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028

