




Prüfauftrag:	AU00000112		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6803	Erdeintritt [mm]:	1090
Prüftag:	20.06.2022	LPH [m]:	15,2
Plan-Mast-Nr.:	1	Wandstärke [mm]:	4,2
Bezirk:	VV Haarsteeg - NDZW	Umfang / D [mm]:	700
Ort:	Vlijmen	Anbauten:	
Strasse:	Priemsteeg 31	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,70493 E 05,20015	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtencode:			
Mastart:	Stahlmast rund zylindrisch		
Sanieren			
Bemerkungen:	Der Mast ist mit Steigeisen versehen - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1090 mm		




Prüfauftrag:	AU00000112		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6804	Erdeintritt [mm]:	380
Prüftag:	20.06.2022	LPH [m]:	15,4
Plan-Mast-Nr.:	2	Wandstärke [mm]:	4,1
Bezirk:	VV Haarsteeg - NDZW	Umfang / D [mm]:	700
Ort:	Vlijmen	Anbauten:	
Strasse:	Priemsteeg 31	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,70447 E 05,20031	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtencode:			
Mastart:	Stahlmast rund zylindrisch		
Sanieren			
Bemerkungen:	Der Mast ist mit Steigeisen versehen - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1180 mm		




Prüfauftrag:	AU00000112		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6805	Erdeintritt [mm]:	350
Prüftag:	20.06.2022	LPH [m]:	15,4
Plan-Mast-Nr.:	3	Wandstärke [mm]:	4,1
Bezirk:	VV Haarsteeg - NDZW	Umfang / D [mm]:	710
Ort:	Vlijmen	Anbauten:	
Strasse:	Priemsteeg 31	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,70407 E 05,20050	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtcodes:			
Mastart:	Stahlmast rund zylindrisch		
Sanieren			
Bemerkungen:	Der Mast ist mit Steigeisen versehen - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1150 mm		




Prüfauftrag:	AU00000112		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6806	Erdeintritt [mm]:	390
Prüftag:	20.06.2022	LPH [m]:	15,4
Plan-Mast-Nr.:	4	Wandstärke [mm]:	4,1
Bezirk:	VV Haarsteeg - NDZW	Umfang / D [mm]:	710
Ort:	Vlijmen	Anbauten:	2
Strasse:	Priemsteeg 31	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,70413 E 05,20159	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtencode:			
Mastart:	Stahlmast rund zylindrisch		
Sanieren			
Bemerkungen:	Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1190 mm -Der Mast ist mit Steigeisen versehen		



Prüfauftrag:	AU00000112		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6807	Erdeintritt [mm]:	320
Prüftag:	20.06.2022	LPH [m]:	15,5
Plan-Mast-Nr.:	5	Wandstärke [mm]:	5,2
Bezirk:	VV Haarsteeg - NDZW	Umfang / D [mm]:	710
Ort:	Vlijmen	Anbauten:	
Strasse:	Priemsteeg 31	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,70462 E 05,20135	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtencode:			
Mastart:	Stahlmast rund zylindrisch		
Sanieren			
Bemerkungen:	Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1710 mm - Der Mast ist mit Steigeisen versehen		





Prüfauftrag:	AU00000112		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6808	Erdeintritt [mm]:	380
Prüftag:	20.06.2022	LPH [m]:	15,2
Plan-Mast-Nr.:	6	Wandstärke [mm]:	4,1
Bezirk:	VV Haarsteeg - NDZW	Umfang / D [mm]:	700
Ort:	Vlijmen	Anbauten:	
Strasse:	Priemsteeg 31	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,70505 E 05,20119	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtencode:			
Mastart:	Stahlmast rund zylindrisch		
Sanieren			
Bemerkungen:	Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1170 mm - Der Mast ist mit Steigseilen versehen		




Prüfauftrag: AU00000112
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6809
Prüftag: 20.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 7
Bezirk: VV Haarsteeg - NDZW
Ort: Vlijmen
Strasse: Priemsteeg 31
GPS-Position: N 51,70532 E 05,20227
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund zylindrisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast ist mit Steigeisen versehen
 - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1130 mm



Erdeintritt [mm]: 330
LPH [m]: 15,3
Wandstärke [mm]: 4,2
Umfang / D [mm]: 700
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028



Prüfauftrag:	AU00000112		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6810	Erdeintritt [mm]:	780
Prüftag:	20.06.2022	LPH [m]:	15,2
Plan-Mast-Nr.:	8	Wandstärke [mm]:	5,8
Bezirk:	VV Haarsteeg - NDZW	Umfang / D [mm]:	710
Ort:	Vlijmen	Anbauten:	
Strasse:	Priemsteeg 31	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,70486 E 05,20247	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtencode:			
Mastart:	Stahlmast rund zylindrisch		
Sanieren			
Bemerkungen:	Der Mast ist mit Steigeisen versehen - Der Mast hat drei Masttüren, die zweite Tür am 1580 mm und die dritte Tür am 2380 mm		




Prüfauftrag:	AU00000112		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6811	Erdeintritt [mm]:	370
Prüftag:	20.06.2022	LPH [m]:	15,4
Plan-Mast-Nr.:	9	Wandstärke [mm]:	4,5
Bezirk:	VV Haarsteeg - NDZW	Umfang / D [mm]:	700
Ort:	Vlijmen	Anbauten:	
Strasse:	Priemsteeg 31	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,70444 E 05,20265	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtencode:			
Mastart:	Stahlmast rund zylindrisch		
Sanieren			
Bemerkungen:	Der Mast ist mit Steigeisen versehen - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1170 mm		



Prüfauftrag: AU00000112
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6812
Prüftag: 20.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 10
Bezirk: VV Haarsteeg - NDZW
Ort: Vlijmen
Strasse: Priemsteeg 31
GPS-Position: N 51,70456 E 05,20301
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund konisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast ist mit Steigeisen versehen


Erdeintritt [mm]: 600
LPH [m]: 15,2
Wandstärke [mm]: 4,2
Umfang / D [mm]: 690
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028



Prüfauftrag: AU00000112
Kunde: Gemeinde Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6813
Prüftag: 20.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 11
Bezirk: VV Haarsteeg - NDZW
Ort: Vlijmen
Strasse: Priemsteeg 31
GPS-Position: N 51,70493 E 05,20284
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund konisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast ist mit Steigeisen versehen


Erdeintritt [mm]: 600
LPH [m]: 15,3
Wandstärke [mm]: 4,1
Umfang / D [mm]: 690
Anbauten: 1
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028

- Der Mast hat eine tiefe Delle in Höhe von 530 mm





Prüfauftrag: AU00000112
Kunde: Gemeinde Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6814
Prüftag: 20.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 12
Bezirk: VV Haarsteeg - NDZW
Ort: Vlijmen
Strasse: Priemsteeg 31
GPS-Position: N 51,70523 E 05,20268
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund zylindrisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast ist mit Steigeisen versehen

Erdeintritt [mm]: 600
LPH [m]: 14,9
Wandstärke [mm]: 5,8
Umfang / D [mm]: 710
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028




Prüfauftrag: AU00000112
Kunde: Gemeinde Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6815
Prüftag: 20.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 13
Bezirk: VV Haarsteeg - NDZW
Ort: Vlijmen
Strasse: Priemsteeg 31
GPS-Position: N 51,70398 E 05,20191
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund zylindrisch
Sanieren
Bemerkungen: -Der Mast ist mit Steigeisen versehen

Erdeintritt [mm]: 600
LPH [m]: 20,1
Wandstärke [mm]: 5,2
Umfang / D [mm]: 1040
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028





Prüfauftrag:	AU00000112		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6816	Erdeintritt [mm]:	400
Prüftag:	20.06.2022	LPH [m]:	15,4
Plan-Mast-Nr.:	14	Wandstärke [mm]:	4
Bezirk:	VV Haarsteeg - NDZW	Umfang / D [mm]:	710
Ort:	Vlijmen	Anbauten:	
Strasse:	Priemsteeg 31	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,70422 E 05,20208	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtcodes:			
Mastart:	Stahlmast rund zylindrisch		
Sanieren			
Bemerkungen:	Der Mast ist mit Steigeisen versehen - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1200 mm		




Prüfauftrag: AU00000112
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6817
Prüftag: 20.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 15
Bezirk: VV Haarsteeg - NDZW
Ort: Vlijmen
Strasse: Priemsteeg 31
GPS-Position: N 51,70374 E 05,20228
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund zylindrisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast ist mit Steigeisen versehen
 - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1570 mm und die dritte am 2370 mm.


Erdeintritt [mm]:	760
LPH [m]:	15,3
Wandstärke [mm]:	5,8
Umfang / D [mm]:	700
Anbauten:	
Ersetzen:	
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028




Prüfauftrag:	AU00000112		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6818	Erdeintritt [mm]:	430
Prüftag:	20.06.2022	LPH [m]:	15,5
Plan-Mast-Nr.:	16	Wandstärke [mm]:	4,1
Bezirk:	VV Haarsteeg - NDZW	Umfang / D [mm]:	700
Ort:	Vlijmen	Anbauten:	
Strasse:	Priemsteeg 31	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,70334 E 05,20244	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtencode:			
Mastart:	Stahlmast rund zylindrisch		
Sanieren			
Bemerkungen:	Der Mast ist mit Steigeisen versehen - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1230 mm		



Prüfauftrag:	AU00000112		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6819	Erdeintritt [mm]:	410
Prüftag:	20.06.2022	LPH [m]:	15,3
Plan-Mast-Nr.:	17	Wandstärke [mm]:	4,2
Bezirk:	VV Haarsteeg - NDZW	Umfang / D [mm]:	700
Ort:	Vlijmen	Anbauten:	
Strasse:	Priemsteeg 31	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,70346 E 05,20353	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtencode:			
Mastart:	Stahlmast rund zylindrisch		
Sanieren			
Bemerkungen:	Der Mast ist mit Steigeisen versehen - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1210 mm		




Prüfauftrag:	AU00000112		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6820	Erdeintritt [mm]:	840
Prüftag:	20.06.2022	LPH [m]:	15,4
Plan-Mast-Nr.:	18	Wandstärke [mm]:	5,8
Bezirk:	VV Haarsteeg - NDZW	Umfang / D [mm]:	700
Ort:	Vlijmen	Anbauten:	
Strasse:	Priemsteeg 31	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,70392 E 05,20328	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtencode:			
Mastart:	Stahlmast rund zylindrisch		
Sanieren			
Bemerkungen:	Der Mast ist mit Steigeisen versehen - Der Mast hat drei Masttüren, die zweite Tür am 1620 mm und die dritte am 2440 mm		




Prüfauftrag: AU00000112
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen

Mast ID: 6821
Prüftag: 20.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 19
Bezirk: VV Haarsteeg - NDZW
Ort: Vlijmen
Strasse: Priemsteeg 31
GPS-Position: N 51,70435 E 05,20305
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund zylindrisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast ist mit Steigeisen versehen
- Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1240 mm


Erdeintritt [mm]: 420
LPH [m]: 15,4
Wandstärke [mm]: 4,2
Umfang / D [mm]: 700
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028




Prüfauftrag:	AU00000112		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6822	Erdeintritt [mm]:	350
Prüftag:	21.06.2022	LPH [m]:	15,2
Plan-Mast-Nr.:	20	Wandstärke [mm]:	4
Bezirk:	VV Haarsteeg - NDZW	Umfang / D [mm]:	690
Ort:	Vlijmen	Anbauten:	2
Strasse:	Priemsteeg 31	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,70300 E 05,20226	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtencode:			
Mastart:	Stahlmast rund zylindrisch		
Sanieren			
Bemerkungen:	- Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1150 mm		




Prüfauftrag:	AU00000112		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6823	Erdeintritt [mm]:	440
Prüftag:	21.06.2022	LPH [m]:	15,3
Plan-Mast-Nr.:	21	Wandstärke [mm]:	4,1
Bezirk:	VV Haarsteeg - NDZW	Umfang / D [mm]:	700
Ort:	Vlijmen	Anbauten:	
Strasse:	Priemsteeg 31	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,70258 E 05,20238	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtencode:			
Mastart:	Stahlmast rund zylindrisch		
Sanieren			
Bemerkungen:	- Der Mast ist mit Steigeisen versehen - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1250 mm		




Prüfauftrag:	AU00000112		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6824	Erdeintritt [mm]:	320
Prüftag:	21.06.2022	LPH [m]:	15,3
Plan-Mast-Nr.:	22	Wandstärke [mm]:	4,1
Bezirk:	VV Haarsteeg - NDZW	Umfang / D [mm]:	700
Ort:	Vlijmen	Anbauten:	
Strasse:	Priemsteeg 31	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,70221 E 05,20256	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtencode:			
Mastart:	Stahlmast rund zylindrisch		
Sanieren			
Bemerkungen:	- Der Mast ist mit Steigeisen versehen - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1130 mm		



Prüfauftrag:	AU00000112		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6825	Erdeintritt [mm]:	440
Prüftag:	21.06.2022	LPH [m]:	15,4
Plan-Mast-Nr.:	23	Wandstärke [mm]:	4
Bezirk:	VV Haarsteeg - NDZW	Umfang / D [mm]:	700
Ort:	Vlijmen	Anbauten:	
Strasse:	Priemsteeg 31	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,70242 E 05,20345	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtencode:			
Mastart:	Stahlmast rund zylindrisch		
Sanieren			
Bemerkungen:	- Der Mast ist mit Steigeisen versehen - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1240 mm		



Prüfauftrag:	AU00000112		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6826	Erdeintritt [mm]:	340
Prüftag:	21.06.2022	LPH [m]:	15,1
Plan-Mast-Nr.:	24	Wandstärke [mm]:	4,1
Bezirk:	VV Haarsteeg - NDZW	Umfang / D [mm]:	700
Ort:	Vlijmen	Anbauten:	
Strasse:	Priemsteeg 31	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,70273 E 05,20331	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtencode:			
Mastart:	Stahlmast rund zylindrisch		
Sanieren			
Bemerkungen:	- Der Mast ist mit Steigeisen versehen - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1140 mm		



Prüfauftrag:	AU00000112		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6827	Erdeintritt [mm]:	450
Prüftag:	21.06.2022	LPH [m]:	15,3
Plan-Mast-Nr.:	25	Wandstärke [mm]:	4,1
Bezirk:	VV Haarsteeg - NDZW	Umfang / D [mm]:	700
Ort:	Vlijmen	Anbauten:	
Strasse:	Priemsteeg 31	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,70316 E 05,20304	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtencode:			
Mastart:	Stahlmast rund zylindrisch		
Sanieren			
Bemerkungen:	- Der Mast ist mit Steigeisen versehen - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1270 mm		

