

Prüfauftrag: AU00000111

Kunde: Gemeente Heusden

PLZ: 5250

Ort: Vlijmen

Mast ID: 6792

Prüftag: 20.06.2022

Plan-Mast-Nr.: 1

Bezirk: SC Elshout Voetbal

Ort: Elshout

Strasse: Dekkerseweg 17

GPS-Position: N 51,70248 E 05,15210

Leuchtencode:

Mastart: Mast 8-eckig

Sanieren

Bemerkungen:

- Der Mast ist mit Steigeisen versehen
- Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1280 mm

Erdeintritt [mm]: 510

LPH [m]: 14,8

Wandstärke [mm]: 4,2


Umfang / D [mm]: 730

Anbauten:


Ersetzen:

Voraussichtliche 2028


Betriebssicherheit bis:




Prüfauftrag:	AU00000111		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6793	Erdeintritt [mm]:	550
Prüftag:	20.06.2022	LPH [m]:	15
Plan-Mast-Nr.:	2	Wandstärke [mm]:	4,1
Bezirk:	SC Elshout Voetbal	Umfang / D [mm]:	730
Ort:	Elshout	Anbauten:	
Strasse:	Dekkerseweg 17	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,70267 E 05,15288	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtencode:			
Mastart:	Mast 8-eckig		
Sanieren			
Bemerkungen:	- Der Mast ist mit Steigeisen versehen - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1310 mm		



Prüfauftrag:	AU00000111		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6794	Erdeintritt [mm]:	590
Prüftag:	20.06.2022	LPH [m]:	14,9
Plan-Mast-Nr.:	3	Wandstärke [mm]:	4,1
Bezirk:	SC Elshout Voetbal	Umfang / D [mm]:	730
Ort:	Elshout	Anbauten:	
Strasse:	Dekkerseweg 17	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,70282 E 05,15361	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtencode:			
Mastart:	Mast 8-eckig		
Sanieren			
Bemerkungen:	- Der Mast ist mit Steigeisen versehen - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1340 mm		




Prüfauftrag:	AU00000111		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6795	Erdeintritt [mm]:	620
Prüftag:	20.06.2022	LPH [m]:	15
Plan-Mast-Nr.:	4	Wandstärke [mm]:	4,1
Bezirk:	SC Elshout Voetbal	Umfang / D [mm]:	730
Ort:	Elshout	Anbauten:	
Strasse:	Dekkerseweg 17	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,70212 E 05,15396	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtencode:			
Mastart:	Mast 8-eckig		
Sanieren			
Bemerkungen:	- Der Mast ist mit Steigeisen versehen - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1370 mm		




Prüfauftrag: AU00000111
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6796
Prüftag: 20.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 5
Bezirk: SC Elshout Voetbal
Ort: Elshout
Strasse: Dekkerseweg 17
GPS-Position: N 51,70193 E 05,15322
Leuchtencode:
Mastart: Mast 8-eckig
Sanieren
Bemerkungen:

- Der Mast ist mit Steigeisen versehen
- Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1300 mm

Erdeintritt [mm]: 550
LPH [m]: 14,8
Wandstärke [mm]: 4,2
Umfang / D [mm]: 730
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028




Prüfauftrag:	AU00000111		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6797	Erdeintritt [mm]:	610
Prüftag:	20.06.2022	LPH [m]:	15
Plan-Mast-Nr.:	6	Wandstärke [mm]:	4
Bezirk:	SC Elshout Voetbal	Umfang / D [mm]:	730
Ort:	Elshout	Anbauten:	
Strasse:	Dekkerseweg 17	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,70181 E 05,15247	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtencode:			
Mastart:	Mast 8-eckig		
Sanieren			
Bemerkungen:	- Der Mast ist mit Steigeisen versehen - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1360 mm		




Prüfauftrag: AU00000111
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6798
Prüftag: 20.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 7
Bezirk: SC Elshout Voetbal
Ort: Elshout
Strasse: Dekkerseweg 17
GPS-Position: N 51,70117 E 05,15308
Leuchtencode:
Mastart: Mast 8-eckig
Sanieren
Bemerkungen: - Der Mast ist mit Steigeisen versehen
 - Oberflächenkorrosion

Erdeintritt [mm]: 600
LPH [m]: 15,4
Wandstärke [mm]: 4,3
Umfang / D [mm]: 790
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028




Prüfauftrag: AU00000111
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6799
Prüftag: 20.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 8
Bezirk: SC Elshout Voetbal
Ort: Elshout
Strasse: Dekkerseweg 17
GPS-Position: N 51,70123 E 05,15358
Leuchtencode:
Mastart: Mast 8-eckig
Sanieren
Bemerkungen: - Der Mast ist mit Steigeisen versehen
 - Oberflächenkorrosion

Erdeintritt [mm]: 1900
LPH [m]: 15
Wandstärke [mm]: 4,2
Umfang / D [mm]: 780
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028




Prüfauftrag: AU00000111
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6800
Prüftag: 20.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 9
Bezirk: SC Elshout Voetbal
Ort: Elshout
Strasse: Dekkerseweg 17
GPS-Position: N 51,70139 E 05,15410
Leuchtencode:
Mastart: Mast 8-eckig
Sanieren
Bemerkungen: - Der Mast ist mit Steigeisen versehen
 - Oberflächenkorrosion

Erdeintritt [mm]: 1960
LPH [m]: 14,9
Wandstärke [mm]: 4
Umfang / D [mm]: 780
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028



Prüfauftrag: AU00000111
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6801
Prüftag: 20.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 10
Bezirk: SC Elshout Voetbal
Ort: Elshout
Strasse: Dekkerseweg 17
GPS-Position: N 51,70099 E 05,15427
Leuchtencode:
Mastart: Mast 8-eckig
Sanieren
Bemerkungen: - Der Mast ist mit Steigeisen versehen

Erdeintritt [mm]: 1800
LPH [m]: 14,8
Wandstärke [mm]: 4,1
Umfang / D [mm]: 780
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028



Prüfauftrag: AU00000111
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen

Mast ID: 6802
Prüftag: 20.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 11
Bezirk: SC Elshout Voetbal
Ort: Elshout
Strasse: Dekkerseweg 17
GPS-Position: N 51,70090 E 05,15370
Leuchtencode:
Mastart: Mast 8-eckig
Sanieren
Bemerkungen:

Erdeintritt [mm]: 1830
LPH [m]: 15,2
Wandstärke [mm]: 4
Umfang / D [mm]: 730
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028

