



Prüfauftrag: AU00000107
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6746
Prüftag: 21.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 1
Bezirk: MHCD
Ort: Drunen
Strasse: Prins Hendrikstraat 82
GPS-Position: N 51,69427 E 05,14161
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund zylindrisch
Sanieren
Bemerkungen: - Türhöhe ist größer als 900 mm
- Der Mast ist mit Steigeisen versehen

Erdeintritt [mm]: 1020
LPH [m]: 15,1
Wandstärke [mm]: 4
Umfang / D [mm]: 620
Anbauten: 1
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028




Prüfauftrag: AU00000107
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6747
Prüftag: 21.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 2
Bezirk: MHCD
Ort: Drunen
Strasse: Prins Hendrikstraat 82
GPS-Position: N 51,69397 E 05,14161
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund zylindrisch
Sanieren
Bemerkungen: - Türhöhe ist größer als 900 mm
- Der Mast ist mit Steigeisen versehen

Erdeintritt [mm]: 1000
LPH [m]: 15,2
Wandstärke [mm]: 4,1
Umfang / D [mm]: 620
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028




Prüfauftrag: AU00000107
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6748
Prüftag: 21.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 3
Bezirk: MHCD
Ort: Drunen
Strasse: Prins Hendrikstraat 82
GPS-Position: N 51,69363 E 05,14176
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund zylindrisch
Sanieren
Bemerkungen: - Türhöhe ist größer als 900 mm
- Der Mast ist mit Steigeisen versehen

Erdeintritt [mm]: 940
LPH [m]: 15,1
Wandstärke [mm]: 4,2
Umfang / D [mm]: 620
Anbauten: 3
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028




Prüfauftrag: AU00000107
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6749
Prüftag: 21.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 4
Bezirk: MHCD
Ort: Drunen
Strasse: Prins Hendrikstraat 82
GPS-Position: N 51,69379 E 05,14260
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund zylindrisch
Sanieren
Bemerkungen: - Der Mast ist mit Steigeisen versehen

Erdeintritt [mm]: 840
LPH [m]: 15
Wandstärke [mm]: 4
Umfang / D [mm]: 620
Anbauten: 1
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028




Prüfauftrag: AU00000107
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6750
Prüftag: 21.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 5
Bezirk: MHCD
Ort: Drunen
Strasse: Prins Hendrikstraat 82
GPS-Position: N 51,69406 E 05,14241
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund zylindrisch
Sanieren
Bemerkungen: - Der Mast ist mit Steigeisen versehen

Erdeintritt [mm]: 860
LPH [m]: 15
Wandstärke [mm]: 4,2
Umfang / D [mm]: 620
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028




Prüfauftrag: AU00000107
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6751
Prüftag: 21.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 6
Bezirk: MHCD
Ort: Drunen
Strasse: Prins Hendrikstraat 82
GPS-Position: N 51,69427 E 05,14230
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund zylindrisch
Sanieren
Bemerkungen: - Der Mast ist mit Steigeisen versehen



Erdeintritt [mm]: 830
LPH [m]: 15
Wandstärke [mm]: 4,1
Umfang / D [mm]: 620
Anbauten: 1
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028




Prüfauftrag:	AU00000107		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6752	Erdeintritt [mm]:	700
Prüftag:	21.06.2022	LPH [m]:	17,8
Plan-Mast-Nr.:	7	Wandstärke [mm]:	4,5
Bezirk:	MHCD	Umfang / D [mm]:	870
Ort:	Drunen	Anbauten:	
Strasse:	Prins Hendrikstraat 82	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,69446 E 05,14241	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtencode:			
Mastart:	Stahlmast rund zylindrisch		
Sanieren			
Bemerkungen:	- Der Mast hat drei Masttüren, die zweite Tür am 1440 mm und die dritte am 2110mm		



Prüfauftrag:	AU00000107		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6753	Erdeintritt [mm]:	180
Prüftag:	21.06.2022	LPH [m]:	18
Plan-Mast-Nr.:	8	Wandstärke [mm]:	4,5
Bezirk:	MHCD	Umfang / D [mm]:	870
Ort:	Drunen	Anbauten:	
Strasse:	Prins Hendrikstraat 82	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,69449 E 05,14285	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtencode:			
Mastart:	Stahlmast rund zylindrisch		
Sanieren			
Bemerkungen:	- Der Mast ist mit Steigeisen versehen - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 880 mm		





Prüfauftrag:	AU00000107		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6754	Erdeintritt [mm]:	710
Prüftag:	21.06.2022	LPH [m]:	17,8
Plan-Mast-Nr.:	9	Wandstärke [mm]:	4,6
Bezirk:	MHCD	Umfang / D [mm]:	870
Ort:	Drunen	Anbauten:	
Strasse:	Prins Hendrikstraat 82	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,69455 E 05,14333	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtencode:			
Mastart:	Stahlmast rund zylindrisch		
Sanieren			
Bemerkungen:	- Der Mast ist mit Steigeisen versehen - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 710 mm		



Prüfauftrag: AU00000107
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6755
Prüftag: 21.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 10
Bezirk: MHCD
Ort: Drunen
Strasse: Prins Hendrikstraat 82
GPS-Position: N 51,69461 E 05,14377
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund zylindrisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast hat drei Masttüren, die zweite Tür am 1090 mm und die dritte am 1790mm


Erdeintritt [mm]:	390
LPH [m]:	17,6
Wandstärke [mm]:	4,4
Umfang / D [mm]:	870
Anbauten:	
Ersetzen:	
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028




Prüfauftrag: AU00000107
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen

Mast ID: 6756
Prüftag: 21.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 11
Bezirk: MHCD
Ort: Drunen
Strasse: Prins Hendrikstraat 82
GPS-Position: N 51,69409 E 05,14402
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund zylindrisch
Sanieren
Bemerkungen: - Der Mast hat drei Masttüren, die zweite Tür am 1140 mm und die dritte am 1840mm
 - Der Mast ist mit Steigeisen versehen


Erdeintritt [mm]: 440
LPH [m]: 17,5
Wandstärke [mm]: 4,5
Umfang / D [mm]: 870
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028





Prüfauftrag:	AU00000107		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6757	Erdeintritt [mm]:	730
Prüftag:	21.06.2022	LPH [m]:	18
Plan-Mast-Nr.:	12	Wandstärke [mm]:	4,6
Bezirk:	MHCD	Umfang / D [mm]:	870
Ort:	Drunen	Anbauten:	
Strasse:	Prins Hendrikstraat 82	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,69403 E 05,14351	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtencode:			
Mastart:	Stahlmast rund zylindrisch		
Sanieren			
Bemerkungen:	- Der Mast ist mit Steigeisen versehen - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 730 mm		




Prüfauftrag:	AU00000107		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6758	Erdeintritt [mm]:	740
Prüftag:	21.06.2022	LPH [m]:	17,7
Plan-Mast-Nr.:	13	Wandstärke [mm]:	4,6
Bezirk:	MHCD	Umfang / D [mm]:	870
Ort:	Drunen	Anbauten:	
Strasse:	Prins Hendrikstraat 82	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,69400 E 05,14305	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtencode:			
Mastart:	Stahlmast rund zylindrisch		
Sanieren			
Bemerkungen:	- Der Mast ist mit Steigeisen versehen - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 740 mm		



Prüfauftrag:	AU00000107		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6759	Erdeintritt [mm]:	500
Prüftag:	21.06.2022	LPH [m]:	17,6
Plan-Mast-Nr.:	14	Wandstärke [mm]:	4,5
Bezirk:	MHCD	Umfang / D [mm]:	870
Ort:	Drunen	Anbauten:	
Strasse:	Prins Hendrikstraat 82	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,69388 E 05,14260	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtencode:			
Mastart:	Stahlmast rund zylindrisch		
Sanieren			
Bemerkungen:	- Der Mast ist mit Steigeisen versehen - Der Mast hat drei Masttüren, die zweite Tür am 1200 mm und die dritte am 1920mm		




Prüfauftrag:	AU00000107		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6760	Erdeintritt [mm]:	950
Prüftag:	21.06.2022	LPH [m]:	18,1
Plan-Mast-Nr.:	15	Wandstärke [mm]:	4,5
Bezirk:	MHCD	Umfang / D [mm]:	870
Ort:	Drunen	Anbauten:	
Strasse:	Prins Hendrikstraat 82	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,69443 E 05,14419	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtencode:			
Mastart:	Stahlmast rund zylindrisch		
Sanieren			
Bemerkungen:	- Der Mast ist mit Steigeisen versehen - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 950 mm		



Prüfauftrag: AU00000107
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6761
Prüftag: 21.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 16
Bezirk: MHCD
Ort: Drunen
Strasse: Prins Hendrikstraat 82
GPS-Position: N 51,69412 E 05,14426
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund zylindrisch
Sanieren
Bemerkungen: - Der Mast ist mit Steigeisen versehen
 - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1090 mm


Erdeintritt [mm]: 1090
LPH [m]: 18,1
Wandstärke [mm]: 4,4
Umfang / D [mm]: 870
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028



Prüfauftrag: AU00000107
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6762
Prüftag: 21.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 17
Bezirk: MHCD
Ort: Drunen
Strasse: Prins Hendrikstraat 82
GPS-Position: N 51,69388 E 05,14438
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund zylindrisch
Sanieren
Bemerkungen:


- Der Mast ist mit Steigeisen versehen
- Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1130 mm

Erdeintritt [mm]: 320
LPH [m]: 18,2
Wandstärke [mm]: 4,5
Umfang / D [mm]: 870
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028




Prüfauftrag: AU00000107
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6763
Prüftag: 21.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 18
Bezirk: MHCD
Ort: Drunen
Strasse: Prins Hendrikstraat 82
GPS-Position: N 51,69360 E 05,14449
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund zylindrisch
Sanieren
Bemerkungen: - Der Mast ist mit Steigeisen versehen
 - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 940 mm

Erdeintritt [mm]: 940
LPH [m]: 18
Wandstärke [mm]: 4,4
Umfang / D [mm]: 870
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028




Prüfauftrag:	AU00000107		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6764	Erdeintritt [mm]:	1060
Prüftag:	21.06.2022	LPH [m]:	18,2
Plan-Mast-Nr.:	19	Wandstärke [mm]:	4,5
Bezirk:	MHCD	Umfang / D [mm]:	870
Ort:	Drunen	Anbauten:	
Strasse:	Prins Hendrikstraat 82	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,69376 E 05,14529	Voraussichtliche	2028
Leuchtencode:		Betriebssicherheit bis:	
Mastart:	Stahlmast rund zylindrisch		
Sanieren			
Bemerkungen:	- Der Mast ist mit Steigeisen versehen - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1060 mm		




Prüfauftrag: AU00000107
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen

Mast ID: 6765
Prüftag: 21.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 20
Bezirk: MHCD
Ort: Drunen
Strasse: Prins Hendrikstraat 82
GPS-Position: N 51,69403 E 05,14527
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund zylindrisch
Sanieren
Bemerkungen: - Der Mast ist mit Steigeisen versehen
 - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1040 mm

Erdeintritt [mm]: 1040
LPH [m]: 18,2
Wandstärke [mm]: 4,5
Umfang / D [mm]: 870
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028



Prüfauftrag:	AU00000107		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6766	Erdeintritt [mm]:	1040
Prüftag:	21.06.2022	LPH [m]:	18,2
Plan-Mast-Nr.:	21	Wandstärke [mm]:	4,6
Bezirk:	MHCD	Umfang / D [mm]:	870
Ort:	Drunen	Anbauten:	
Strasse:	Prins Hendrikstraat 82	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,69434 E 05,14517	Voraussichtliche Betriebssicherheit bis:	2028
Leuchtencode:			
Mastart:	Stahlmast rund zylindrisch		
Sanieren			
Bemerkungen:	- Der Mast ist mit Steigeisen versehen - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1040 mm		



Prüfauftrag:	AU00000107		
Kunde:	Gemeente Heusden		
PLZ:	5250		
Ort:	Vlijmen		
Mast ID:	6767	Erdeintritt [mm]:	1000
Prüftag:	21.06.2022	LPH [m]:	18,2
Plan-Mast-Nr.:	22	Wandstärke [mm]:	4,5
Bezirk:	MHCD	Umfang / D [mm]:	870
Ort:	Drunen	Anbauten:	
Strasse:	Prins Hendrikstraat 82	Ersetzen:	
GPS-Position:	N 51,69449 E 05,14506	Voraussichtliche	2028
Leuchtencode:		Betriebssicherheit bis:	
Mastart:	Stahlmast rund zylindrisch		
Sanieren			
Bemerkungen:	- Der Mast ist mit Steigeisen versehen - Der Mast hat zwei Masttüren, die zweite Tür am 1000 mm		

