


Prüfauftrag: AU00000105
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6730
Prüftag: 28.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 1
Bezirk: FC Drunen
Ort: Drunen
Strasse: Torenstraat 150
GPS-Position: N 51,67264 E 05,13225
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund konisch
Sanieren
Bemerkungen: - Der Mast ist mit steigeisen verzehen


Erdeintritt [mm]: 600
LPH [m]: 15,3
Wandstärke [mm]: 2,9
Umfang / D [mm]: 690
Anbauten: 1
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028



Prüfauftrag: AU00000105
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen


Mast ID: 6731
Prüftag: 28.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 2
Bezirk: FC Drunen
Ort: Drunen
Strasse: Torensstraat 150
GPS-Position: N 51,67212 E 05,13217
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund konisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast ist mit steigeisen verzehen

Erdeintritt [mm]: 600
LPH [m]: 15,3
Wandstärke [mm]: 3,1
Umfang / D [mm]: 690
Anbauten: 1
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028




Prüfauftrag: AU00000105
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6732
Prüftag: 28.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 3
Bezirk: FC Drunen
Ort: Drunen
Strasse: Torestraat 150
GPS-Position: N 51,67172 E 05,13213
Leuchtcodes:
Mastart: Stahlmast rund konisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast ist mit steigeisen verzehen

Erdeintritt [mm]: 600
LPH [m]: 15,3
Wandstärke [mm]: 3
Umfang / D [mm]: 690
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028




Prüfauftrag: AU00000105
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6733
Prüftag: 28.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 4
Bezirk: FC Drunen
Ort: Drunen
Strasse: Torenstraat 150
GPS-Position: N 51,67169 E 05,13104
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund konisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast ist mit steigeisen verzehen

Erdeintritt [mm]: 600
LPH [m]: 15,3
Wandstärke [mm]: 3,8
Umfang / D [mm]: 690
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028




Prüfauftrag: AU00000105
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6734
Prüftag: 28.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 5
Bezirk: FC Drunen
Ort: Drunen
Strasse: Torestraat 150
GPS-Position: N 51,67218 E 05,13111
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund konisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast ist mit steigeisen verzehen

Erdeintritt [mm]: 600
LPH [m]: 15,4
Wandstärke [mm]: 3,9
Umfang / D [mm]: 690
Anbauten: 1
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028




Prüfauftrag: AU00000105
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6735
Prüftag: 28.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 6
Bezirk: FC Drunen
Ort: Drunen
Strasse: Torestraat 150
GPS-Position: N 51,67261 E 05,13113
Leuchtcodes:
Mastart: Stahlmast rund konisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast ist mit steigeisen verzehen

Erdeintritt [mm]: 600
LPH [m]: 15,4
Wandstärke [mm]: 3,8
Umfang / D [mm]: 690
Anbauten: 1
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028




Prüfauftrag: AU00000105
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6736
Prüftag: 28.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 7
Bezirk: FC Drunen
Ort: Drunen
Strasse: Torenstraat 150
GPS-Position: N 51,67087 E 05,13171
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund zylindrisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast ist mit steigeisen verzehen

Erdeintritt [mm]: 850
LPH [m]: 15,3
Wandstärke [mm]: 3,9
Umfang / D [mm]: 700
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028




Prüfauftrag: AU00000105
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6737
Prüftag: 28.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 8
Bezirk: FC Drunen
Ort: Drunen
Strasse: Torenstraat 150
GPS-Position: N 51,67087 E 05,13120
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund zylindrisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast ist mit steigeisen verzehen

Erdeintritt [mm]: 850
LPH [m]: 15,3
Wandstärke [mm]: 4
Umfang / D [mm]: 700
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028




Prüfauftrag: AU00000105
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6738
Prüftag: 28.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 9
Bezirk: FC Drunen
Ort: Drunen
Strasse: Torenstraat 150
GPS-Position: N 51,67093 E 05,13064
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund zylindrisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast ist mit steigeisen verzehen

Erdeintritt [mm]: 870
LPH [m]: 15,4
Wandstärke [mm]: 3,9
Umfang / D [mm]: 700
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028





Prüfauftrag: AU00000105
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6739
Prüftag: 28.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 10
Bezirk: FC Drunen
Ort: Drunen
Strasse: Torenstraat 150
GPS-Position: N 51,67020 E 05,13052
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund zylindrisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast ist mit steigeisen verzehen
 - Türhöhe ist größer als 900 mm

Erdeintritt [mm]: 1100
LPH [m]: 15,6
Wandstärke [mm]: 4
Umfang / D [mm]: 700
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028



Prüfauftrag: AU00000105
Kunde: Gemeente Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6740
Prüftag: 28.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 11
Bezirk: FC Drunen
Ort: Drunen
Strasse: Torenstraat 150
GPS-Position: N 51,67026 E 05,13108
Leuchtencode:
Mastart: Stahlmast rund konisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast ist mit steigeisen verzehen
 - Türhöhe ist größer als 900 mm

Erdeintritt [mm]: 1070
LPH [m]: 15,6
Wandstärke [mm]: 3,9
Umfang / D [mm]: 700
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028



Prüfauftrag: AU00000105
Kunde: Gemeinde Heusden
PLZ: 5250
Ort: Vlijmen
Mast ID: 6741
Prüftag: 28.06.2022
Plan-Mast-Nr.: 12
Bezirk: FC Drunen
Ort: Drunen
Strasse: Torenstraat 150
GPS-Position: N 51,67014 E 05,13165
Leuchtcodes:
Mastart: Stahlmast rund zylindrisch
Sanieren
Bemerkungen: Der Mast ist mit steigeisen verzehen
 - Türhöhe ist größer als 900 mm

Erdeintritt [mm]: 1080
LPH [m]: 15,5
Wandstärke [mm]: 4
Umfang / D [mm]: 700
Anbauten:
Ersetzen:
Voraussichtliche Betriebssicherheit bis: 2028

