

Logboek Gemeente Assen

Locatie - Gemeente Assen\Peelo\De Kampen/De Es\Groenkampen to 129 (98)

Adres: Groenkampen to 129, Peelo, De Kampen/De Es, Assen

Niet beschikbaar



Object overzicht



Duikelrek 3-delig, 1 - Enkel speeltoestel/1.1 - Speelelement/1.1c - Duikelrek

Object - Duikelrek 3-delig, 1 - Enkel speeltoestel/1.1 - Speelelement/1.1c - Duikelrek
Locatie - Gemeente Assen\Peelo\De Kampen/De Es\Groenkampen to 129

Naam: Duikelrek 3-delig
Object ID: 1105
Leverancier: Drenthen Hout
Fabrikant: Drenthen hout
Installatiedatum: jan 01, 2009
Vervangjaar: dec 31, 2023
Levensduur: 14
Materiaal: Hout en Metaal
Breedte: 100 mm
Diepte: 3.300 mm
Vrije valruimte: 3.000 x 6.000 mm (18,00 m2)
Schoolkinderen (6-11 jr)
Jongeren (12-18 jr)
Ondergrond: 6.1d - Gras

Niet beschikbaar



Uitgevoerde inspectie

Soort inspectie	Inspecteur	Datum	Prijs
Operationele inspectie		nov 28, 2022	
Jaarlijkse hoofdinspectie		jul 29, 2022	
Jaarlijkse hoofdinspectie		mei 17, 2022	
Operationele inspectie		apr 29, 2022	
Operationele inspectie		jul 27, 2021	
Jaarlijkse hoofdinspectie		mei 12, 2020	
Operationele inspectie		sep 24, 2019	
Operationele inspectie		nov 28, 2018	
Jaarlijkse hoofdinspectie		jun 05, 2018	
Operationele inspectie		sep 07, 2017	
Jaarlijkse hoofdinspectie		jun 08, 2016	
Operationele inspectie		apr 11, 2016	
Operationele inspectie		okt 19, 2015	
Operationele inspectie		okt 19, 2015	
Operationele inspectie		mei 11, 2015	
Operationele inspectie		aug 27, 2014	
Jaarlijkse hoofdinspectie		jun 23, 2014	

Operationele inspectie		jan 29, 2014	
Operationele inspectie		sep 18, 2013	
Operationele inspectie		sep 18, 2013	
Jaarlijkse hoofdinspectie		jun 14, 2013	
Operationele inspectie		dec 05, 2012	
Operationele inspectie		jul 03, 2012	
Jaarlijkse hoofdinspectie		mei 24, 2012	
Operationele inspectie		sep 21, 2011	
Operationele inspectie		sep 21, 2011	
Jaarlijkse hoofdinspectie		mei 11, 2011	
Operationele inspectie		feb 17, 2011	
Operationele inspectie		dec 01, 2010	
Operationele inspectie		nov 30, 2010	
Operationele inspectie		mei 19, 2010	
Operationele inspectie		mei 10, 2010	
Jaarlijkse hoofdinspectie		mrt 29, 2010	

Object fotos



Bevinding - Ondergrond - kuilen

Aangemaakt	mei 11, 2011	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit		Datum afhandeling	dec 05, 2012
Norm omschrijving	Ondergrond bevat gaten / kuilen		
Aantekeningen	kuilen in mv onder de duikelstangen		

Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Ondergrond kuilen aanvullen	mei 11, 2011			Afgerond
Aantekeningen				

Bevinding - Hout - Rot

Aangemaakt	jun 23, 2014	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	3 - Onacceptabel	Datum afhandeling	aug 27, 2014
Norm omschrijving	Hout rot		
Aantekeningen	Staander is verrot op de kop.		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang onderdeel	jun 23, 2014			Afgerond
Aantekeningen				

Bevinding - Hout - Rot

Aangemaakt	jun 05, 2018	Status	Afgerond
Inspecteur		Soort inspectie	Jaarlijkse hoofdinspectie
Prioriteit	4 - Ongewenst	Datum afhandeling	dec 05, 2018
Norm omschrijving	Hout rot		
Aantekeningen	Houtrot in 2 staanders		



Actie(s)

Bevinding soort	Aangemaakt	Afgehandeld door	Kosten	Status
Vervang onderdeel	jun 05, 2018			Afgerond
Aantekeningen				

Aantekeningen

[illegible]