

Paspoort	Opnamedatum:	07-12-10
Objectcode:	PRGN.VL.GT03	
Objectnaam:	Gebouw 3 Vlietland	
Type object:	Toiletgebouw	
Bouwjaar (ingeschat):	1980	
Vervangingswaarde:	€ 18.750	

Locatie Kunstwerken	PRGN
Recreatieschap:	Vlietland
Gebied/deelgebied:	91035.04
X-Coördinaat (RD):	459280.48
Y-Coördinaat (RD):	

Foto Noordgevel



PRGN.VL.GT03-NOORD

Foto Oostgevel



PRGN.VL.GT03-OOST

Foto Zuidgevel



PRGN.VL.GT03-ZUID

Foto Westgevel



PRGN.VL.GT03-WEST

Afmetingen						
Buitenzijde						
Afmetingen gevels	Lengte (m1):	3,20	Breedte (m1):	3,00	Hoogte (m1):	2,60
Afmetingen gebouw	Oppervlak (m2):	9,60	Inhoud (m3):	24,96	Oppervlak (m2):	32,24
Afmetingen dak	Lengte (m1):	3,30	Breedte (m1):	3,10	Oppervlak (m2):	10,23
Dakgoot	Aanwezig (Ja/nee):	Nee	Lengte (m1):	0,00	Materiaal (Zink/anders):	nvt
Buitendeuren	Aantal (st):	4				
Verharding rond gebouw	1,2,3 of 4 zijden gebouw:	Geen	Oppervlak (m2):	0,00		
Binnenzijde						
Hoogte binnenzijde	Hoogte (m1):	2,40				
Oppervlak vloer	Oppervlak (m2):	8,40				
Oppervlak plafond	Oppervlak (m2):	8,40				
Aantal urinoirs per ruimte	Aantal (st):	1				
Verlichting aanwezig	Aanwezig (Ja/nee):	Nee				

Constructie	Materiaal	Afwerking (RAL-code)	Type
Buitendeuren:	Staal	8028	
Gevels:	Beton		
Dak:	Beton		
Sanitair:	Porselein		
Afwerking wanden:	Tegels	wit	
Afwerking vloer:	Tegels	wit	
Afwerking plafond:	Beton		
Soort verharding rond gebouw:	Tegels		

Opmerking	
Opmerkingen/ bijzonderheden:	Graffiti op 1 gevel. Deuren klemmen door begroeiing rondom gebouw. 1 Luchtrooster ontbreekt en afwerking daarvan aan binnenzijde is beschadigd.

Indicatie onderhoudstoestand	Materiaal	Afwerking
Buitendeuren:	Redelijk	Redelijk
Gevels:	Redelijk	Redelijk
Dak:	Redelijk	Redelijk
Sanitair:	Redelijk	
Afwerking wanden:	Goed	Goed
Afwerking vloer:	Goed	Goed
Afwerking plafond:	Goed	N.v.t.
Verharding rond gebouw:	N.v.t.	