


Digitaal registreren: kap en herplant

Het “paspoort” van de kap en herplant bestaat uit een inventarisatiegedeelte en een uitvoeringsgedeelte. Alleen het uitvoeringsgedeelte dient in het project bewerkt te worden.

1. Inventarisatiegedeelte

Bomen op kaart zichtbaar

Alle bomen die in het (deel-)project vallen zijn zichtbaar op de kaart. Door de bomen aan te klikken wordt het paspoort zichtbaar.



Inventarisatiegedeelte paspoort

Het inventarisatiegedeelte bestaat uit de tabbladen Boom, Herplant en Herstelwerkzaamheden, Logboek toezichthouder en Algemeen.

Tabblad Boom

De vooraf gevulde inventarisatie geeft aan of de boom bovengronds gekapt is, de stobbe verwijderd is en er worden 1 of meerdere foto's getoond van de huidige situatie.

Boom	Herplant	Herstelwerkzaamheden	Logboek aannemer	Logboek toezichthouder	Nazorg	Algemeen
Herplant reeds uitgevoerd ☐						
Boom niet kappen ☐						
Reden niet kappen						
						
niet beschikbaar.						
Boom bovengronds gekapt ☐ Ja ☒ Nee						
Specifieke maatregel						
Boomhoogte 6 tot 12 m.						
Diameter boom 0,3 tot 0,5 m.						
Stobbe verwijderd ☐ Ja ☒ Nee ☐ Niet nodig						
Diameter stobbe 0,3 - 0,5 m						
Ondergrond beplanting en gras						
Diepte stobben verwijderen -1m						
Reden niet nodig						
Aanwijzing locatie boom Weijtmans						

Tabblad Herplant

De inventarisatie geeft aan of herplant boven- en ondergronds mogelijk is. Daarnaast is de nieuwe boomsoort bepaald, de groeiplaats berekend in m2 en m3, het substraattype aangegeven en de aanplantmaat voorgeschreven.

Boom	Herplant	Herstelwerkzaamheden	Logboek aannemer	Logboek toezichthouder	Nazorg	Algemeen
Herplant bovengronds mogelijk ☐ Ja ☒ Nee						
Oorzaak - herplant bovengronds Concurrentiegroei						
Opmerking - herplant bovengronds						
Herplant ondergronds mogelijk ☐ Ja ☐ Nee						
Oorzaak - herplant ondergrond						
Opmerking herplant ondergronds						
Huidige boomsoort ☐ Ja ☐ Nee						
Soortnaam huidig Betula pendula						
Nieuwe boomsoort						
Aanplantmaat						
Groeiplaats geschikt voor herplant ☐ Ja ☐ Nee						
Standplaats gedetailleerd						
Maaiveld bodemtype						
Combi - Keuze 1						
Combi - Keuze 2						
Boomgrootte						
Profieltype hangwaterprofiel						
Doonwortelbare diepte 1,20m.						
Functiegebied						
Omloop cyclus						
Ambitie niveau						
Substraat type						
m2						
m3						
Wordt na opslaan gevuld!						

Tabblad Herstelwerkzaamheden

De inventarisatie geeft aan wat de opbrekwerkzaamheden zijn, welke herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden en er wordt een indicatie gegeven voor verkeersmaatregelen.

Boom	Herplant	Herstelwerkzaamheden	Logboek aannemer	Logboek toezichthouder	Nazorg	Algemeen
		Opbrekwerkzaamheden 1. Verharding 1. Opsluiting 1. Beplanting 1. Grassen en kruiden	b. Opbrekwerkzaamheden 2. Verharding m2 2. Opsluiting m1 2. Beplanting m2 2. Grassen en kruiden			
		Herstelwerkzaamheden Herstellen verharding (incl. breuk) Verhardingssoort Herstellen opsluiting verharding (incl. breuk) Opsluiting soort Herstellen beplanting Soortnaam beplanting st/m2 (gelijk aan omgeving) Maatvoering (gelijk aan omgeving) Herstellen grassen en kruiden Mengsel Overige bijzonderheden	b. Herstelwerkzaamheden Herstellen verharding (incl. breuk) Verhardingssoort Herstellen opsluiting verharding (incl. breuk) Opsluiting soort Herstellen beplanting Soortnaam beplanting st/m2 (gelijk aan omgeving) Maatvoering (gelijk aan omgeving) Herstellen grassen en kruiden Mengsel Overige bijzonderheden			
Verkeersvoorzieningen Afzetting noodzakelijk: ☒ Ja ☐ Nee						

Tabblad Logboek toezichthouder

De toezichthouder geeft op dit tabblad aan welke werkzaamheden zijn goedgekeurd/afgekeurd, eventueel voorzien van een motivatie en foto.

Boom	Herplant	Herstelwerkzaamheden	Logboek aannemer	Logboek toezichthouder	Nazorg	Algemeen																																																																																
Toezicht <table border="1"> <thead> <tr> <th>Toezicht</th> <th>Toezichthouder</th> <th>Datum toezicht</th> <th>Notitie toezicht</th> <th>Foto toezicht</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Boom kappen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Boom gekapt afgekeurd t</td> <td>☐</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Boom gekapt goedgekeurd t</td> <td>☐</td> <td>Rogier Mulder</td> <td>18-04-2023</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Stobbe verwijderd</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stobbe verwijderd afgekeurd t</td> <td>☐</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Stobbe verwijderd goedgekeurd t</td> <td>☐</td> <td>Rogier Mulder</td> <td>18-04-2023</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Groeiplaats</td> <td></td> <td></td> <td>niet diep genoeg uitgegraven</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Groeiplaats afgekeurd t</td> <td>☐</td> <td>Rogier Mulder</td> <td>18-04-2023</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Groeiplaats goedgekeurd t</td> <td>☐</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Herstelwerk</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Herstelwerk afgekeurd t</td> <td>☐</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Herstelwerk goedgekeurd t</td> <td>☐</td> <td>Rogier Mulder</td> <td>18-04-2023</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Boom geplant</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Boom geplant afgekeurd t</td> <td>☐</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Boom geplant goedgekeurd t</td> <td>☐</td> <td>Rogier Mulder</td> <td>18-04-2023</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>							Toezicht	Toezichthouder	Datum toezicht	Notitie toezicht	Foto toezicht	Boom kappen					Boom gekapt afgekeurd t	☐				Boom gekapt goedgekeurd t	☐	Rogier Mulder	18-04-2023		Stobbe verwijderd					Stobbe verwijderd afgekeurd t	☐				Stobbe verwijderd goedgekeurd t	☐	Rogier Mulder	18-04-2023		Groeiplaats			niet diep genoeg uitgegraven		Groeiplaats afgekeurd t	☐	Rogier Mulder	18-04-2023		Groeiplaats goedgekeurd t	☐				Herstelwerk					Herstelwerk afgekeurd t	☐				Herstelwerk goedgekeurd t	☐	Rogier Mulder	18-04-2023		Boom geplant					Boom geplant afgekeurd t	☐				Boom geplant goedgekeurd t	☐	Rogier Mulder	18-04-2023	
Toezicht	Toezichthouder	Datum toezicht	Notitie toezicht	Foto toezicht																																																																																		
Boom kappen																																																																																						
Boom gekapt afgekeurd t	☐																																																																																					
Boom gekapt goedgekeurd t	☐	Rogier Mulder	18-04-2023																																																																																			
Stobbe verwijderd																																																																																						
Stobbe verwijderd afgekeurd t	☐																																																																																					
Stobbe verwijderd goedgekeurd t	☐	Rogier Mulder	18-04-2023																																																																																			
Groeiplaats			niet diep genoeg uitgegraven																																																																																			
Groeiplaats afgekeurd t	☐	Rogier Mulder	18-04-2023																																																																																			
Groeiplaats goedgekeurd t	☐																																																																																					
Herstelwerk																																																																																						
Herstelwerk afgekeurd t	☐																																																																																					
Herstelwerk goedgekeurd t	☐	Rogier Mulder	18-04-2023																																																																																			
Boom geplant																																																																																						
Boom geplant afgekeurd t	☐																																																																																					
Boom geplant goedgekeurd t	☐	Rogier Mulder	18-04-2023																																																																																			

Tabblad Algemeen

Het tabblad algemeen wordt de basisinformatie weergegeven. Algemene informatie als bijvoorbeeld het boomnummer, de rondenaam, het WABO nummer van de kapvergunning en de beleidsstatus van de boom.

Boom	Herplant	Herstelwerkzaamheden	Logboek aannemer	Logboek toezichthouder	Nazorg	Algemeen
------	----------	----------------------	------------------	------------------------	--------	----------

Algemene gegevens

Boomnummer

Rondenaam

Inspecteur

Inspectiestatus

Inspectiedatum

Kapvergunning

Motivatie aanvraag vergunning

WABO nummer

Ligging

Wijk

Buurt

Contractgebied

Beleidsstatus

Projectgegevens (MJP)

Project naam (niet MJP)

MJP projectomschrijving

MJP minimum uitvoeringsjaar

MJP maximum uitvoeringsjaar

2. Registratiegedeelte

Tabblad Logboek aannemer

In het logboek aannemer wordt per boom door de aannemer het uitgevoerde- over herstellde werk geregistreerd. Daarnaast worden de geplande werkzaamheden ingepland. Belangrijk onderdeel van dit logboek is dat hiermee ook werkzaamheden naar een onderaannemer kunnen worden aangestuurd. Voor de onderaannemer zijn de werkzaamheden op een zelfde wijze zichtbaar als in dit document.

Boom	Herplant	Herstelwerkzaamheden	Logboek aannemer	Logboek toezichthouder	Nazorg	Algemeen
------	----------	----------------------	------------------	------------------------	--------	----------

Planning uitvoering aannemer het op! deze data worden online gedeeld met bewoners-

Week - Boom kappen

Week - Groeiplaats maken

Periode - Boom planten

Uitvoering aannemer	Uitgevoerd door	Uitvoerdatum	Notitie	Afbeelding
Boom kappen a				
Boom gekapt a	☐			
Boom gekapt hersteld a	☐			
Kappen door onderaannemer:				
Kappen onderaannemer				
Stobbe verwijderen a				
Stobbe verwijderd a	☐			
Stobbe hersteld a	☐			
Groeiplaats maken a				
Groeiplaats gereed a	☐			
Groeiplaats hersteld a	☐			
Herstelwerk a				
Herstelwerk gereed a	☐			
Herstelwerk hersteld a	☐			
Boom planten a				
Boom geplant a	☐			
Boom geplant hersteld a	☐			

Tabblad Nazorg

Zodra de aannemer de boom als geplant heeft geregistreerd in het tabblad Logboek aannemer heeft geregistreerd wordt de start nazorg en de eind garantieperiode nazorg bepaald. De aannemer vult hier zijn contactgegevens en registreert jaarlijks of de boom nog leeft aangetoond met een foto. Wanneer de boom dood is en wordt ingeboet start de 3 jaar nazorg automatisch opnieuw.

Boom	Herplant	Herstelwerkzaamheden	Logboek aannemer	Logboek toezichthouder	Nazorg	Algemeen
------	----------	----------------------	------------------	------------------------	--------	----------

Algemeen nazorg

Start nazorg

Aantal jaar nazorg

Eind garantieperiode en nazorg

Plantseizoen inboet

Contactgegevens aannemer nazorg

Aannemer

Contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon

Nazorg jaar 1

Beoogt geplande nazorg ☐

Aannemer nazorg getoetst ☐

Boom is dood ☐

Boom is ingeboet ☐

Nazorg jaar 2

Beoogt geplande nazorg ☐

Aannemer nazorg getoetst ☐

Boom is dood ☐

Boom is ingeboet ☐

Nazorg jaar 3

Beoogt geplande nazorg ☐

Aannemer nazorg getoetst ☐

Boom is dood ☐

Boom is ingeboet ☐