

Bijlage 4: INSPECTIERAPPORTEN BRUG OBBICHT

Bijlage 4.1: Fotorapportage brug bij Obbicht en brug bij Berg (ter informatie)

Bron foto's: Inspectierapporten Rijkswaterstaat; Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs, Consortium Grensmaas

Onderstaande foto's zijn ter informatie en geven een beeld van de bestaande situatie weer bij de brug Obbicht. Daarnaast zijn referentiefoto's van de toegang naar de inspectiewagen bij de brug over het Julianakanaal bij Berg toegevoegd.

Foto met principe van bevestiging console van de gasleiding op de brug constructie en zij aanzicht inspectiewagen.



Foto's inspectiewagen bij brug over het Julianakanaal bij Obbicht



Foto toegang naar inspectiewagen plus luik naar toegang bij brug Obbicht



Foto's rondom luik naar toegang inspectiewagen bij brug Obbicht



Foto toegang naar inspectiewagen bij de brug over het Julianakanaal bij Berg



**Bijlage 4.2: Inspectierapport met kenmerk LB-8623_WMM-03, d.d. maart-juli 2008
(Oranjewoud-Nebest)**

**Bijlage 4.3: Technische inspectie Noord-Brabant en Limburg 2002-2003. Brug over Julianakanaal
"Brug Obbicht", 60C-103 / SV01 met kenmerk TIBL02/03-BR03-1292 van 8 oktober
2003**

**Bijlage 4.4: Inspectierapport Programmeringsinspectie, beheerobjectcode 60C-103-01. Brug
over Julianakanaal in de Schutterskampsweg. Zaaknummer 31034919
(inspectieprogramma 2012, cluster Zuid)**

**Bijlage 4.5: Inspectierapport Instandhoudingsinspectie beheerobjectcode: 60C-103-01. Brug
over Julianakanaal in de Schutterskampweg. Zaaknummer 31130019, d.d. 7
augustus 2020**