

Locatie G035 - Gijzenrooi Rijsven
Straat Gijzenrooi Rijsven
Stad Eindhoven
Coördinaten 163895,234 x 381604,656
Monteur **1 - NOG UITVOEREN**

Ordernummer	230512122654
Rapportdatum	2023-05-12 12:26:53
Uitvoerdatum	2023-05-12 12:26:53

- ▼ Inspectiekosten

Inspectiekosten (service en groot onderhoud gemeentelijk)

- Te inspecteren onderdelen

Pompput

Veld	1	2	3	4
Velaanslag verwijderen				OK
Installatie en putkelder reinigen				OK
Verwijderen voorwerpen uit put				OK
Conditie beton				OK
Putrand en deksel/deur goed sluitend				nvt
Reinigen vloerters				nvt
Reinigen borstelbus				nvt
Controleren functioneren eventuele afsluiter				nvt
Spoel-en/of balkeerlepel controleren op goede werking				nvt
Bereikbaarheid installatie				nvt
Hijlsbalk				nvt
Laatste controle datum hijlsbalk				

Schakelkast en elektrische installatie pompgemalen

[illegible]

Pomp

[illegible]

Eventuele centrale voedingskast

Algemene conditie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Test aardlekschakelaars	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Vervangen smeltzekeringen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Test hoofdschakelaar(s)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Overigen

Fotos gemaakt en toegevoegd op TCN		
Vereiste documenten op locatie aanwezig		
Foto's van bezoek		

▾ Gebruikte materialen

Zwaans - Materiaal

- ☐ Pomp, Flygt 3057-181
☐ Pomp, Flygt 3068-170
☐ Pomp, Flygt 3068-180
☐ Pomp, Flygt 3085-183
☐ Pomp, Flygt 3102-181
☐ Pomp, Flygt 3127-181
☐ HOMA GRP26W

Opslaan Herstellen