

Paspoort	Opnamedatum:	07-12-10
Objectcode:	RP1.GT01	
Objectnaam:	Gebouw 3 Reeuwijkse Hout	
Type object:	Toiletgebouw	
Bouwjaar (ingeschat):	2002	
Vervangingswaarde:	€ 40 298	

Locatie Kunstwerken	RP
Recreatieschap:	Reeuwijkse Hout
Gebied/deelgebied:	110,641
X-Coördinaat (RD):	452,410
Y-Coördinaat (RD):	

Foto Noordgevel



RP1-GT01-NOORD

Foto Oostgevel



RP1-GT01-OOST

Foto Zuidgevel



RP1-GT01-ZUID

Foto Westgevel



RP1-GT01-WEST

Afmetingen Buitenzijde						
Afmetingen gevels	Lengte (m1):	12.89	Breedte (m1):	9.44	Hoogte (m1):	2.45
Afmetingen gebouw	Oppervlak (m2):	23.88	Inhoud (m3):	53.73	Oppervlak (m2):	57.53
Afmetingen dak	Lengte (m1):	13.73	Breedte (m1):	9.44	Oppervlak (m2):	28.31
Dakgoot	Aanwezig (Ja/nee):	Nee	Lengte (m1):		Materiaal (Zink/anders):	
Buitendeuren	Aantal (st):	12				
Verharding rond gebouw	1,2,3 of 4 zijden gebouw:	3	Oppervlak (m2):	38.00		
Binnenzijde						
Hoogte binnenzijde	Hoogte (m1):	2.05				
Oppervlak vloer	Oppervlak (m2):	19.66				
Oppervlak plafond	Oppervlak (m2):	19.66				
Aantal urinoirs per ruimte	Aantal (st):	11				
Verlichting aanwezig	Aanwezig (Ja/nee):	Ja				

Constructie	Materiaal	Afwerking (RAL-code)	Type
Buitendeuren:	Hout	7001/7012	
Gevels:	Beton	1028/7012	
Dak:	Dakleer		
Sanitair:	Porselein		
Afwerking wanden:	Anders	7001	
Afwerking vloer:	Anders	7012	
Afwerking plafond:	Hout	7001	
Soort verharding rond gebouw:	Tegels		

Opmerking	
Opmerkingen/ bijzonderheden:	In totaal konden er 6 deuren van de toiletten niet geopend worden. Deze leken bevroren te zij.

Indicatie onderhoudstoestand	Materiaal	Afwerking
Buitendeuren:	Goed	Goed
Gevels:	Uitstekend	Goed
Dak:	Goed	
Sanitair:	Goed	
Afwerking wanden:	Goed	
Afwerking vloer:	Goed	
Afwerking plafond:	Goed	
Verharding rond gebouw:	Redelijk	