

Paspoort speelplek

Paspoort - Speelplekken_Nieuw_FX

Objectrelaties

- ▼ SPEELPLEKKEN [Doorslag]
 - ✓ HEKWERKEN [<Nieuw>]
 - ▼ SPEELONDERGRONDEN [<Nieuw>]
 - ☐ SPEELONDERGRONDEN [Kunstgras] ✖
 - ☐ SPEELONDERGRONDEN [Rubbertegel 50...] ✖
 - ☐ SPEELPLEKKEN_HISTORIE [<Nieuw>]
 - ☐ SPEELPLEKKEN_HISTORIE [19-01-2017] ✖
 - ☐ SPEELPLEKKEN_HISTORIE [22-01-2018] ✖
 - ☐ SPEELPLEKKEN_HISTORIE [21-11-2017] ✖
 - ☐ SPEELPLEKKEN_HISTORIE [06-03-2018] ✖
 - ☐ SPEELPLEKKEN_HISTORIE [09-04-2019] ✖
 - ☐ SPEELPLEKKEN_HISTORIE [08-05-2019] ✖
 - ☐ SPEELPLEKKEN_HISTORIE [17-01-2019] ✖
 - ☐ SPEELPLEKKEN_HISTORIE [06-09-2019] ✖
 - SPEELTOESTELLEN [<Nieuw>]
 - ▶ SPEELTOESTELLEN [speelhuisje] ✖
 - ▶ SPEELTOESTELLEN [SP kleuter 4.51171] ✖
 - ▶ SPEELTOESTELLEN [Locomotief] ✖
 - ▶ SPEELTOESTELLEN [KP wolk M126] ✖
 - ▶ SPEELTOESTELLEN [KP FSC Combi groot S...] ✖
 - ▶ SPEELTOESTELLEN [hinkelbaan tegel] ✖

Speelplek

ALLEEN TE GEBRUIKEN VOOR INSPECTIE

Algemeen

Speelpleknaam: Doorslag

Soort Speelplek: Speelplek

Eigenaar: Gemeente Gouda

Beheerder: Gemeente Gouda

Aantal tellend voor norm: 1

Afbouw: ja Beheerovereenkomst: nee

Inspectie frequentie:

Code: 05-18

Buurt: Slagenbuurt

Wijk: Noord

Speelbuurt: Dijkgraafslag

Foto: 

Inspectie/ maatregel gehele speelplek

Inspectiesoort: visuele inspectie

Datum beoordeling: 11-11-2019

Inspecteur: B. Koehorst

Spelregelbord aanwezig: ☐

Aantal hondenverbodsborden: 2

Veiligheid meubilair incl. niet gecert. speelaanl, zitelem: veilig maar maatregel nodig

Maatregel meub. incl. niet gecert. speelaanl, zitelem uitgevoerd:

Opmerking meubilair: Bank plank slecht

Veiligheid beplanting: veilig

Maatregel bepl. uitgevoerd:

Opmerking beplanting:

Veiligheid hekwerk: nvt

Maatregel hekwerk uitgevoerd:

Opmerking hekwerk:

Veiligheid totale ondergrond: veilig

Maatregel totale ondergrond uitgevoerd:

Opmerking totale ondergrond:

Paspoort speeltoestellen algemeen

Paspoort - Speeltoestel_Nieuw_FX

Objectrelaties

SPEELTOESTELLEN [KP FSC Combi groot SPF 25150]

GEBREK_MAAATREGEL []

SPEELTOESTELLEN_HISTORIE [21-11-2017]

SPEELTOESTELLEN_HISTORIE [30-05-2017]

SPEELTOESTELLEN_HISTORIE [22-01-2018]

SPEELTOESTELLEN_HISTORIE [21-06-2018]

SPEELTOESTELLEN_HISTORIE [08-05-2019]

SPEELTOESTELLEN_HISTORIE [17-01-2019]

SPEELTOESTELLEN_HISTORIE [11-10-2018]

SPEELTOESTELLEN_HISTORIE [06-09-2019]

SPEELTOESTELLEN_HISTORIE [27-09-2019]

AlgemeenDocumentenInspecties

ALLEEN TE GEBRUIKEN VOOR INSPECTIE

Speeltoestelnummer05-18-01

SpeelpleknaamDoorslag

ToestelKP FSC Combi groot SPF 25150

ArtikelnrSPF 25150

Serienummern.v.t

Datum plaatsing toestel10-01-2002

Bouwjaar2002

Type valondergrondKunstgras

Kleur valondergrond

Valhoogte in m1,51

Valondergrond oppervlak m253,49

Toestelgroepetypecombinatietoestel

Type toestelcombi speciaal klim glij schom

Inspecterenja

Artikelprijs (verv. waarde)9800

Levensduur type toestel12

Vervangingsjaar theoretisch2014

Vervangingsjaar beheerplan0

EigenaarGemeente Gouda

BeheerderGemeente Gouda

FabrikantKompan B.V.

LeverancierKompan B.V.

InstallateurVan Vliet B.V.

Materiaalhout; metaal

Foto

Opmerkingen:

Speelplek_ID0D5AFDA8-06E0-4E28-AAF0-5E9892EE

IMGEO ID194080



Paspoort speeltoestellen documenten

Paspoort - Speeltoestel_Nieuw															
Objectrelaties	Algemeen Documenten Inspecties														
▼ SPEELPLEKKEN [Justus van Effenpad] ▶ HEKWERKEN [Geleidehek] ▶ SPEELONDERGRONDEN [Veiligheidstegel 500x500 groen] ▶ SPEELONDERGRONDEN [Veiligheidstegel 500x500 groen] ▶ SPEELONDERGRONDEN [Veiligheidstegel 500x500 groen] ▶ SPEELONDERGRONDEN [Veiligheidstegel 500x500 groen] ▶ SPEELONDERGRONDEN [Veiligheidstegel 500x500 groen] ▶ SPEELONDERGRONDEN [Veiligheidstegel 500x500 groen] ▶ SPEELPLEKKEN_HISTORIE [19-01-2017] ▶ • SPEELTOESTELLEN [eiland] ▶ • SPEELTOESTELLEN [poef] ▶ • SPEELTOESTELLEN [poef] ▶ • SPEELTOESTELLEN [poef] ▶ • SPEELTOESTELLEN [poef] ▶ • SPEELTOESTELLEN [poef] ▶ • SPEELTOESTELLEN [hinkelbaan tegel] ▶ • SPEELTOESTELLEN [poef] ▶ • SPEELTOESTELLEN [SP kleuter 4.51171] ▶ • SPEELTOESTELLEN [KP solo SPF 25003] ▶ • SPEELTOESTELLEN [KP duo SPF 25050] ▶ • SPEELTOESTELLEN [ziekenwagen] ▶ • SPEELTOESTELLEN [KP combi klim glij SPF 25130]	<table><tr><td>Certificaat</td><td> </td></tr><tr><td>Handleiding</td><td> </td></tr><tr><td>Oplever logboek</td><td> </td></tr><tr><td>Certificaat ondergrond</td><td> </td></tr><tr><td>Beheerovereenkomst</td><td> </td></tr><tr><td>Contactpersoon medegebruik</td><td> </td></tr><tr><td>Ongeval</td><td> </td></tr></table>	Certificaat		Handleiding		Oplever logboek		Certificaat ondergrond		Beheerovereenkomst		Contactpersoon medegebruik		Ongeval	
Certificaat															
Handleiding															
Oplever logboek															
Certificaat ondergrond															
Beheerovereenkomst															
Contactpersoon medegebruik															
Ongeval															

Paspoort speeltoestellen inspectie

Paspoort - Speeltoestel_Nieuw_FX

Objectrelaties

- SPEELTOESTELLEN [ZB Iris AK.720-06591]
 - SPEELTOESTELLEN_HISTORIE [29-05-2017]
 - SPEELTOESTELLEN_HISTORIE [19-01-2018]
 - SPEELTOESTELLEN_HISTORIE [16-11-2017]
 - SPEELTOESTELLEN_HISTORIE [29-03-2018]
 - SPEELTOESTELLEN_HISTORIE [29-06-2018]
 - SPEELTOESTELLEN_HISTORIE [13-05-2019]
 - SPEELTOESTELLEN_HISTORIE [09-11-2018]
 - SPEELTOESTELLEN_HISTORIE [14-01-2019]
 - SPEELTOESTELLEN_HISTORIE [13-08-2019]

Algemeen Documenten Inspecties

Inspectiesoort visuele inspectie

Datum inspectie 13-08-2019

Inspecteur B. Koehorst

Firma / organisatie : Gemeente Gouda

Inspectie toestel

Volgens Norm <1-6-2009

Typeplaatje aanwezig

Kwaliteit toestel goed

Veiligheid toestel veilig

JW inspecteur

Inspectie ondergrond

Kwaliteit ondergrond matig (1-3 jaar)

Veiligheid ondergrond veilig

Lengte kunstgras in mm

Conditie ondergrond naden

Obstakelvrije ruimte goed

JW ondergrond inspecteur 2022

Paspoort speeltoestellen tabblad gebrek

Gebrek_maatregel_toestel

Alleen te gebruiken voor inspectie

Gebrek - maatregel

Datum inspectie 25-10-2019

Type Toestel


Urgentie binnen 3 maanden

Gebrek onderdeel rot

Maatregel geen maatregel

Omschrijving
beginnend houtrot in vloerplaat
(advies: vervangen met staanders)

Foto



Naam reparateur

Datum afgehandeld

Muteerder Bob - inspectie-mut

Mutatatiedatum 25-10-2019

Paspoort speelondergronden

Paspoort - Speelondergrond_nieuw	
Algemeen	
Speelpleknaam	Justus van Effenpad
Verhardingssoort	Veiligheidstegel 500x500 groen
Oppervlakte in m2	50,97
Jaar van aanleg	2010
Verv. theoretisch	
Verv. beheerplan	
Aantal Speeltoestellen per ondergrond	1
Leverancier	
IMGEO-ID	70583
Speelplek_ID	7CDA8DA5-F825-4650-BDD7-501528B06510

Paspoort hekwerken

Paspoort - Hekwerken_Nieuw

Objectrelaties

HEKWERKEN [Ballenvanger dubbelstaafmat met ...]

HEKWERKEN_HISTORIE []

HEKWERKEN_HISTORIE [23-04-2018]

Algemeen

Algemeen

TypeBallenvanger dubbelstaafmat met bovennet

StraatnaamAschpotpad

BuurtSlagenbuurt

WijkNoord

Hoogte in m - categorie2,1 - 3,0

LeverancierABC Hekwerk

InstallateurABC Hekwerk

ConserveringThermisch verzinkt gecoat RAL 6009 donk...

Datum plaatsing

Bouwjaar2010

Inspectie

Inspectiedatum23-04-2018

InspecteurB. Koehorst

Inspectie hekwerkbout/ moer/ schroef los; element beschadigd

Kwaliteit hekwerkgoed

Veiligheid hekwerkveilig

JW volgens inspecteur

Foto inspectie hekwerk



Maatregel

Maatregel hekwerkandraaien bouten/ moeren/ schroeven; hers...

Urgentie maatregel hekwerkbinnen 1 jaar

Maatregel hekwerk uitgevoerd20-07-2018

Foto gebrek-maatregel



Beheerplan

Vervangingsjaar theoretisch

Vervangingsjaar beheerplan

Levensduur

EigenaarGemeente Gouda

BeheerderGemeente Gouda

SpeelpleknaamAschpotpad

Speelplek_ID

IMGEO ID