

Foto rapportage

14-12-2021

0-Meting Fonteinen Tilburg

Versie 001






Fonteinen van Beljon 1972

Locatie Stadhuisplein te Tilburg

Bijlage 1.1




Fontein bak, fontein niet in werking





Hoofdverdeler




Toegang tot technische ruimte




Kast t.b.v. de pompelampen







Tijdschakelaars t.b.v. schakelen fontein



kast t.b.v. automatische schakeling.



Dospel geplaatst in lensput, incl hoogte meting



Pomp dahlander.



Kachel in technische ruimte




Pomp 3



Pomp 2



Leidingwerk 2



Leidingwerk



Verlichting




Opvoer goot t.b.v. waterstroom richting het element




Filters roosters t.b.v. aanzuiging water



Opvoer roosters



Opvoer roosters



Persleidingen 1



Persleidingen 3



Persleidingen 2



Sputters




Waternal




Waternal




Fontein element



Fontein element



Waterloop naar fontein element




Water opslag (basin)




Waterloop, overloop naar het element




Waterval, lichtelijke beschadigingen



Scheuren in de rand 1



Scheuren in rand 3



Scheur in rand 2



Rand water bassin, scheuren en vuil.



Citypark

Locatie

Zomerstraat 45, 5038 TR Tilburg

Bijlage 1.2



Verdeler in bovengrondse kast




Droog opgestelde pomp



Pomp put achter bovengrondse kast, met houten valluiken



Put t.b.v. watermeter



Watermeter en elektrische klep voor watersupletie



Afsluiter t.b.v. leegloop fontein element



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Vuilrooster t.b.v. aanzuiging water naar pomp



Fontein element bestaat uit verschillende bakken.



Overloop in het water element.



In de bovenste bak zitten spuiters voor opvoeren water



RVS rand beschadiging



Waterelement



Fontein in werking



Wilhelminapark

Locatie

Wilhelminapark 53, 5041 ED Tilburg

Bijlage 1.3






Besturingskast in de technische ruimte



Pompen t.b.v. nevelspuiters



Ribbenbuis kachel in Technische ruimte



Werkschakelingen voor de pompen



Toegangsluik naar de bronpomp



Put t.b.v. niveauregeling en bronpomp



Westerpark

Locatie

Stationsplein Apeldoorn

Bijlage 1.4




Bovengrondse kast met verdeler



Bovengrondse kast t.b.v. kabels lassen fonteinen



Bovengrondse kast met elektra aansluiting



Binnen werk "las" kast, links is supletie en rechts lasdozen



Fonteinbak leeg t.b.v. schoonmaak



De bak bestaat uit verschillende niveaus



Verskillende materialen toegepast op het element. grind tegels t.b.v. overloop




Scheuren in randafdekkers




Scheuren in afdekkers




Scheuren in afdekkers



Scheuren in afdekkers



Scheuren in afdekkers



Ypelearpark

Locatie

Componistenlaan, 5049 NR Tilburg

Bijlage 1.5



Bovengrondse kast t.b.v. 1 fonteinelement



Bovengrondse kast met vandalisme schade



Elektra kast t.b.v. fontein element



Elektra kast t.b.v. fonteinelement



Fontein in werking




2 compartimenten kast, links besturingskast en rechts nuts.



Fontein op het droge tijdens winterklaar maken



Fontein na schoonmaak klaar voor opslag.



Waterelement Kromhoutpark


Locatie

Ruysdaelstraat 48 te Tilburg

Bijlage 1.6



Bovengrondse kast met watermeterput



Verderler in bovengrondse kast



Verdeler in bovengrondse kast



Watermeter in put, incl. valluik en isolatieplaten




Luik t.b.v. toegang naar buffer/technische ruimte



Valrooster t.b.v. toegang tot buffer



Vlonder in de buffer ruimte



Supletie en overloop naar riool in bufferruimte



Verdeelstuk t.b.v. spuiters



Besturingskast in de bufferruimte.




Afsluiter t.b.v. verbinding tussen vijver en buffer



Traanplaat t.b.v. voetpad. Rechts onder punt is los




Kleine beschadigingen aan betonbanden rondom element



Sputters onder de roosters



Fontein in werking




Fontein in werking



Graffiti op beton rand




Retourleidingen vanuit het element naar de vijver.




Tilburg centraal station

Locatie Centraal station


Bijlage 1.7



Besturingskast t.b.v. watertechniek



Besturingskast t.b.v. aansturing show




Bedieningsscherm



Zandfilter met kleppen t.b.v. spoelen




Doseer unit




Circulatiepomp




UV-lamp met voeding



Pompen in de bufferruimte



Verdeelstuk t.b.v. spuiters in de bufferruimte







Scheuren in fonteinvlak



Scheuren in fonteinvlak





Heuvel te Tilburg


Locatie

Bijlage 1.8


Heuvel 32 te Tilburg




Putdeksel t.b.v. de zeefbochtruimte




2 putdeksels t.b.v. toegang tot de buffer en technischeruimte




Bovengrondse kast




Zandfilter, UV-lamp en desinfectie in technischeruimte



Waterontharder en beluchting in de technische ruimte




Dompelpomp t.b.v. drooghouden technische ruimte



Verharding van fontein heeft her en der kleine beschadigingen



Cortenstalen platen t.b.v. lampen en spuiters



beschadigen natuursteen




Fonteinvlak fontein buiten werking



2 van de 5 besturingskasten in de technische ruimte



Besturingskast met bedieningsknoppen



Besturingskast



Zeefbocht in de zeefbochtruimte.