

Voorbeeld rapporteren inspecties (algehele inspectie danwel operationele inspectie)

In het algemene deel, dienen missende gegevens te worden ingevuld.

Speeltoestel		Beheerobject		Speelruimtekaarten	
Versijningsvorm					
Objecttypegroep	Meubilair				
Objecttype	Speeltoestel				
Type	Skatevoorziening				
Type gedetailleerd	Curb				
Type extra gedetailleerd					
Type gemeente					
Algemene gegevens				Omschrijving model toestel	
Elementnummer *	31				
Aantal					
Serienummer					
Fabrikant					
Leverancier	Van Vliet De Meern			Beheer	
Installateur				Beheermaatregel	
Leeftijdgroep	6 tot 12 jaar;13 tot 15 jaar;16 tot 1...			Jaar van aanleg	
Lengte (cm)	500			Technische levensduur	25
Breedte (cm)	200			Aanschafprijs	
Hoogte (cm)	55			Vervangprijs	
Vrije valhoogte (cm)				Restwaarde	
Valruimteomvang	1000			Toestel NIET inspecteren	☐
Materiaal	Beton			Elementnummer oud	373
Fundering	Vrijstaand			Objecstatus	
Opsluiting	Geen				
Kleur					
Certificaatnummer					
Standplaats handmatig	Asfaltbeton				
<u>Automatisch gevuld vanuit ondergrond</u>					
Standplaats	Asfaltverharding				
Standplaats detail	Dichte deklagen				

Het paspoort voor de Jaarlijkse hoofdinspectie:

Paspoort - Jaarlijkse hoofdinspectie nieuw DQedit IMBOR

InspectieFoto's

Start

Toestel niet aanwezig

Toestel vervangen

Urgentie

Geen beknellingsgevaar

Hoofdbeknelling

Halsbeknelling

Vingerbeknelling

Voetbeknelling

Verstrikking

Lichaamsbeknelling

Maatregel beknelling

Ondergrond is veilig

Valdemping

Korrelgrootte

Vlakheid

Opvangzone

Afdekking

Maatregel ondergrond

Combinatietoestel

Staander

Ligger

Balustrade, bordes en panelen

Glijbaan en glijvoorziening

Overige combinatie toestel

Maatregel combinatie toestel

Enkelvoudig toestel

Wippen en hobbelementen

Schommels en kabelbanen

Draaitoestel

Natuurlijk spelen

Turntoestel

Zandbak

Ruimtenet

Zand- en waterspeeltoestel

Glijbaan (enkelvoudig)

Maatregel enkelvoudig

12+ voorziening

Skatevoorzieningen

Sportvoorzieningen

J.O.P.

Maatregel 12+ voorziening

Ja

Nee

Inspecteur

Inspectiedatum

Inspectiebureau

Inspectieronde

Algemene opmerking

Advies

Advies inspecteur

Toelichting advies

Doorgegeven aan directievoerder

Speling op 2 staanders kleine staander en de middelste

Niet van toepassing

Waarbij ook foto's van de gebreken gemaakt moet worden:

Paspoort - Jaarlijkse hoofdinspectie nieuw DQedit IMBOR

InspectieFoto's

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Het paspoort van de operationele inspectie is gelijk aan dat van de jaarlijkse hoofdingsectie:

Paspoort - OP_VIS_BEHEERINSPECTIE_2021_DQedit_IMBOR

Inspectie Foto's

Start ☐

Toestel niet aanwezig ☐

Toestel vervangen ☐

Urgentie ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Geen

Geen beknellingsgevaar ☒

Hoofdbeknelling

Halsbeknelling

Vingerbeknelling

Voetbeknelling

Verstrikking

Lichaamsbeknelling

Maatregel beknelling

Ondergrond is veilig ☒

Valdemping

Korrelgrootte

Vlakheid

Opvangzone

Afdekking

Maatregel ondergrond

Combinatietoestel ☐ Ja ☒ Nee

Staander

Ligger

Balustrade, bordes en panelen

Glijbaan en glijvoorziening

Overige combinatieoestel

Maatregel combinatieoestel

Enkelvoudig toestel ☐ Ja ☒ Nee

Uitstekende delen

Schommels en kabelbanen

Draaitoestel

Natuurlijk spelen

Turntoestel

Zandbak

Ruimtenet

Zand- en waterspeeltoestel

Glijbaan (enkelvoudig)

Maatregel enkelvoudig toestel

12+ voorziening ☐ Ja ☒ Nee

Skatevoorzieningen

Sportvoorzieningen

J.O.P.

Maatregel 12+ voorziening

Inspecteur

Inspectiedatum

Inspectiebureau

Inspectieronde

Algemene opmerking

Advies

Advies inspecteur

Toelichting advies

Doorgegeven aan directievoerder ☐

En ook daarbij de foto's:

Paspoort - OP_VIS_BEHEERINSPECTIE_2021_DQedit_IMBOR

Inspectie Foto's

Foto 1 

Foto 2 

Foto 3 

Foto 4 

Foto 5 

Foto 6 