

Keuringsdocument



Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Opdrachtnemer

Bedrijfsnaam	Equans Noord-Nederland bv
Straat	Exportweg 1
Postcode	9301 ZV
Plaats	Roden
Accreditatie of certificering	SCIOS (DEKRA Cert. Nr. 2178759, geldig vanaf 16-09-2022, f-gassen BRL 100 (DEKRA Cert. Nr. 13423, geldig vanaf 6-08-2021), BES systemen, BRL SIKB 11000 (Aboma IAF NACE Code: IAF28 - F.43.22, geldig tot 31-07-2026

Onderhoudskundige of inspecteur

Achternaam	Linden
Functie	Onderhoudstechnicus
Certificering	N.v.t.

Component

Component-ID	900080580
Componentsoort	81-Mechanische luchtbehandeling

PO-activiteit

Keuring-ID	854691
PO-activiteit	Onderhoud luchtbehandelingskast 1j
Grondslag	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 6.2
Frequentie	Elke 1 Jaar
Datum uitgevoerd	02-05-2024

Status	Goedgekeurd
--------	-------------

Plaats van het component

Objectcode en -naam	26H23 - LEGERPLAATS ERMELO
Gebouwcode en -naam	35-Legering OFF, OO, KEK
Bouwlaag	BG
Ruimte	387

Werkbon Onderhoud



Klant: Rijksvastgoedbedrijf
Locatie: 35-Legering OFF, OO, KEK
Leuvenumseweg 88, 3852 AV Ermelo

Orderdetails			
Order nr.	1102305.00	Datum afdruk	14-05-2024
Order Omschrijving	Onderhoud luchtbehandelingskast 1j		
Datum	02-05-2024		
Uitvoerder	Martin van der Linden		

Toelichting order
Toelichting technicus Ben j aankomst zat er geen filter in de lbk, deze stond ernaast. Wisselaar behoorlijk vervuild, gereinigd.

Servicedetails			
Asset ID / Klantcode	76743731 / 900080580		
Asset Omschrijving	81-Mechanische luchtbehandeling		
Etage	BG	Ruimte	387
Merk	Verhulst	Type	VKD 1
Aantal	1		

Werk omschrijving		
Taak	Voltooid	Toelichting
Controle op veiligheid (ARBO).	Ja	
Visuele controle op corrosie en mechanische beschadiging van de buiten- en binnenzijde.	Ja	
Visuele controle op vervuiling binnenzijde en bij lichte vervuiling dit schoonmaken. In het geval dat er sprake is van sterke vervuiling welke niet d.m.v. water weggaat dit vermelden. Hiervoor dient een specialist te worden ingeschakeld.	Ja	
Visuele controle op beschadigingen bij aanwezigheid gietcoating	Nee	Begint kapot te gasn
Visuele controle deursluitingen en handgrepen	Ja	
Visuele controle alle elektrische aansluitingen en aarding	Ja	
Visuele controle volledig openen en sluiten kleppenregister.	Ja	
Visuele controle bevestigingen servomotoren.	Ja	
Visuele controle op luchtdichtheid van kabel- en leidingdoorvoeren en de luchtkanalen	Ja	
Visuele controle algehele staat buitenluchtroosters	Ja	
Controle op vervuiling kleppenregister en bij vervuiling reinigen	Ja	
Controle op vervuiling condenswaterafvoer, bij vervuiling deze reinigen. Bij aanwezigheid van condenswaterpomp deze testen.	Nee	
Controle ventilator	Ja	
Controle v-snaren indien aanwezig	Ja	
Controle warmtewiel indien aanwezig.	Nee	
Controle kruisstroomwisselaar indien aanwezig.	Nee	
Controle van Twincoil indien aanwezig.	Nee	
Controle van kantelklep indien aanwezig.	Nee	
Logboek invullen.	Ja	
Sticker plakken met datum uitvoer werkzaamheden.	Ja	


Afbeeldingen



Volgnr. 1 / Lbk k8 bar



Volgnr. 2 / Bij aankomst geen filter in de lbk, deze stond naast de kast?



Volgnr. 3 / Gietvloer achter het filter gaat kapot