

Keuringsdocument



Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Opdrachtnemer

Bedrijfsnaam	Equans Noord-Nederland bv
Straat	Exportweg 1
Postcode	9301 ZV
Plaats	Roden
Accreditatie of certificering	SCIOS (DEKRA Cert. Nr. 2178759, geldig vanaf 16-09-2022, f-gassen BRL 100 (DEKRA Cert. Nr. 13423, geldig vanaf 6-08-2021), BES systemen, BRL SIKB 11000 (Aboma IAF NACE Code: IAF28 - F.43.22, geldig tot 31-07-2026

Onderhoudskundige of inspecteur

Achternaam	Linden
Functie	Onderhoudstechnicus
Certificering	N.v.t.

Component

Component-ID	900133699
Componentsoort	81-Mechanische luchtbehandeling

PO-activiteit

Keuring-ID	854706
PO-activiteit	Onderhoud luchtbehandelingskast 1j
Grondslag	Arbeidsomstandighedenbesluit: art. 6.2
Frequentie	Elke 1 Jaar
Datum uitgevoerd	06-05-2024

Status	Goedgekeurd
--------	-------------

Plaats van het component

Objectcode en -naam	26H23 - LEGERPLAATS ERMELO
Gebouwcode en -naam	35-Legering OFF, OO, KEK
Bouwlaag	2e etage
Ruimte	307

Werkbon Onderhoud



Klant: Rijksvastgoedbedrijf
Locatie: 35-Legering OFF, OO, KEK
Leuvenumseweg 88, 3852 AV Ermelo

Orderdetails

Order nr.	1102291.00	Datum afdruk	14-05-2024
Order Omschrijving	Onderhoud luchtbehandelingskast 1j		
Datum	06-05-2024		
Uitvoerder	Martin van der Linden		

Toelichting order

Servicedetails

Asset ID / Klantcode	76743746 / 900133699		
Asset Omschrijving	81-Mechanische luchtbehandeling		
Etage	2e etage	Ruimte	307
Merk	Verhulst	Type	VKT-0603/0603
Aantal	1		

Werk omschrijving

Taak	Voltooid	Toelichting
Controle op veiligheid (ARBO).	Ja	Lasdoos hing los deze weer vast gezet. Foto Er lag een stuk profiel van blik bovenop het kleppen register van de buitenlucht aanzuig, dit kunnen verwijderen
Visuele controle op corrosie en mechanische beschadiging van de buiten- en binnenzijde.	Ja	
Visuele controle op vervuiling binnenzijde en bij lichte vervuiling dit schoonmaken. In het geval dat er sprake is van sterke vervuiling welke niet d.m.v. water weggaat dit vermelden. Hiervoor dient een specialist te worden ingeschakeld.	Ja	
Visuele controle op beschadigingen bij aanwezigheid gietcoating	Ja	
Visuele controle deursluitingen en handgrepen	Ja	
Visuele controle alle elektrische aansluitingen en aarding	Nee	
Visuele controle volledig openen en sluiten kleppenregister.	Nee	
Visuele controle bevestigingen servomotoren.	Ja	
Visuele controle op luchtdichtheid van kabel- en leidingdoorvoeren en de luchtkanalen	Ja	
Visuele controle algehele staat buitenluchtroosters	Ja	
Controle op vervuiling kleppenregister en bij vervuiling reinigen	Ja	
Controle op vervuiling condenswaterafvoer, bij vervuiling deze reinigen. Bij aanwezigheid van condenswaterpomp deze testen.	Ja	
Controle ventilator	Ja	
Controle v-snaren indien aanwezig	Nee	
Controle warmtewiel indien aanwezig.	Nee	
Controle kruisstroomwisselaar indien aanwezig.	Ja	
Controle van Twincoil indien aanwezig.	Nee	
Controle van kantelklep indien aanwezig.	Nee	
Logboek invullen.	Ja	
Sticker plakken met datum uitvoer werkzaamheden.	Ja	

Afbeeldingen



Volgnr. 1 / Materiaal boven op de buitenluchtklep



Volgnr. 2 / Lijkt op een onderdeel van een geluiddemper. Niet gevonden waarvan daan



Volgnr. 3 / Lasdoos was los gekomen, deze weer vast gezet.



Volgnr. 4 / Lbk k2 legeringsgebouw 35