



Totaal herstel van oranje gearceerd dakvlak.

- Herstel naar conditiescore 1 (NEN2767)
- Incl. dakbeschot
- Incl. bitumineuze dakbedekking
- Incl. randafwerkingen
- Verwijderen bestaande isolatie (i.c.m. naisoleren zoldervloer)
- Deugdelijk en trillingvrij herplaatsen airco-units
- Incl. detaillering rondom dak toegang
- Grind verwijderen i.c.m. mos-sedum (zie omschrijving t.b.v. mos-sedum)
- Bliksembeveiliging dient in oorspronkelijke vorm en functie behouden te blijven.