

Paspoort	Opnamedatum:	01-10-19
Objectcode:		
Objectnaam:	Stormvogel	
Type object:		
Bouwjaar (ingeschat):	2019	
Vervangingswaarde:		

Locatie Kunstwerken	
Recreatieschap:	
Gebied/deelgebied:	
X-Coördinaat (RD):	
Y-Coördinaat (RD):	

Foto uitsnijding	Foto Oostgevel
	
Foto Zuidgevel	Foto Westgevel
	

Afmetingen							
Buitenzijde							
Afmetingen gevels	Lengte (m1):	6,50	Breedte (m1):	2,54	Hoogte (m1):	2,91	Oppervlak (m2): 52,61
Afmetingen gebouw	Oppervlak (m2):	16,51	Inhoud (m3):	48,04			
Afmetingen dak	Lengte (m1):	6,51	Breedte (m1):	3,10	Oppervlak (m2):	20,18	
Dakgoot	Aanwezig (Ja/nee):	nee	Lengte (m1):		Materiaal (Zink/anders):		
Buitendeuren	Aantal (st):	5					
Verharding rond gebouw	1,2,3 of 4 zijden gebouw:	3	Oppervlak (m2):	48,00			
Binnenzijde							
Hoogte binnenzijde	Hoogte (m1):	2,91					
Oppervlak vloer	Oppervlak (m2):	16,51					
Oppervlak plafond	Oppervlak (m2):	16,51					
Aantal toiletten	Aantal (st):	4					
Verlichting aanwezig	Aanwezig (Ja/nee):	nee					

Constructie	Materiaal	Afwerking (RAL-code)	Type
Buitendeuren:	corntestaal		
Gevels:	corntestaal / beton		
Dak:	beton		
Sanitair:	rvs		
Afwerking wanden:	geen		
Afwerking vloer:	geen		
Afwerking plafond:	geen		
Soort verharding rond gebouw:	industrie plaat		

Opmerking	
Opmerkingen/ bijzonderheden:	sedum dakbedekking

Indicatie onderhoudstoestand	Materiaal	Afwerking
Buitendeuren:	corntestaal	
Gevels:	corntestaal / beton	
Dak:	beton	
Sanitair:	rvs	
Afwerking wanden:	geen	
Afwerking vloer:	geen	
Afwerking plafond:	geen	
Verharding rond gebouw:	industrie plaat (traanplaat motief)	