

# RAPPORTAGE

## DAKBEHEER & ONDERHOUD



ADRES  
PLAATS  
DATUM INSPECTIE  
ABONNEMENT  
INSPECTIE

Wilhelminastraat 43A  
BREUKELLEN  
15 april 2024  
OHP200068  
OH240260

## RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

### ABONNEMENT -OMSCHRIJVING

#### OPDRACHTNEMER

DAKaccent Nederland BV  
De Nedervonder 6  
5061 JP Oisterwijk  
Telefoon : 013-5220909  
service@dakaccent.nl

#### OPDRACHTGEVER

Gemeente Stichtse Vecht  
Endelhovenlaan 1  
3601 GR MAARSSEN



#### LOCATIEGEGEVENS

Gebouwomschrijving  
Type gebouw  
Complexnummer

Adres                      Wilhelminastraat 43A  
Plaats                     BREUKELLEN

#### CONTRACT ONDERDELEN

- Inspectie algemeen
- Inspectie dakbouwdelen
- Advies correctief onderhoud
- Reinigen dakvlak

## RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

### SAMENVATTING - CONDITIE & ADVIES

#### CONDITIE DAKEN

|           |           |                   |                  |                     |                |
|-----------|-----------|-------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Dakvlak 1 | Onbepaald | 0-2 jaar = Slecht | 3-5 jaar = Matig | 6-9 jaar = Redelijk | 10 jaar = Goed |
|-----------|-----------|-------------------|------------------|---------------------|----------------|

#### ADVIES CORRECTIEF ONDERHOUD

| DAK NR | ONDERDEEL | HERSTEL MAATREGEL | OMVANG | EENHEID | JAAR | KOSTEN |
|--------|-----------|-------------------|--------|---------|------|--------|
|--------|-----------|-------------------|--------|---------|------|--------|

## RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

### DAKVLAK 1 - GEGEVENS



#### ALGEMENE INFORMATIE

Daknummer: 1  
 Omschrijving: dak boven kantoor  
 Oppervlakte (m<sup>2</sup>):

#### AANVULLENDE INFORMATIE

Is het dak veilig te bereiken ☒ Ja ☐ Nee  
 Is er valbeveiliging aanwezig ☐ Ja ☒ Nee  
 Dakvloer: Hout  
 Bevestiging: Mechanisch bevestigd

#### HOOGTE EN TOEGANG DAK

Hoogte dak (m<sup>1</sup>): 3,00  
 Toegang dak: via vouwladder

#### WATERAFVOER

Nood-overstorten aanwezig ☐ Ja ☒ Nee  
 Wordt het regenwater goed afgevoerd ☒ Ja ☐ Nee  
 Begroeiing rondom aanwezig ☐ Ja ☒ Nee

## RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

### DAKVLAK 1 - CONDITIE

RESTERENDE LEVENSDUURVERWACHTING

6-9 jaar

#### DAKBEDEKKING

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

#### RANDWERK

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

#### OPGAAND WERK

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

#### HEMELWATERAFVOEREN

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

Niet conform richtlijnen aangebracht

## RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

### DAKVLAK 1 - UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

VOOR



NA

