

RAPPORTAGE

DAKBEHEER & ONDERHOUD



GEBOUWOMSCHRIJVING

ADRES

PLAATS

DATUM INSPECTIE

ABONNEMENT

INSPECTIE

Gymlokaal + BSO Klaroen

M. A. de Ruyterstraat 2a en 2b

MAARSEN

11 maart 2024

OHP200082

OH240069

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

ABONNEMENT -OMSCHRIJVING

OPDRACHTNEMER

DAKaccent Nederland BV
De Nedervonder 6
5061 JP Oisterwijk
Telefoon : 013-5220909
service@dakaccent.nl

OPDRACHTGEVER

Gemeente Stichtse Vecht
Endelhovenlaan 1
3601 GR MAARSEN



LOCATIEGEGEVENS

Gebouwomschrijving Gymlokaal + BSO Klaroen

Type gebouw

Complexnummer

Adres

M. A. de Ruyterstraat 2a en 2b

Plaats

MAARSEN

CONTRACT ONDERDELEN

- Inspectie algemeen
- Inspectie dakbouwdelen
- Advies correctief onderhoud
- Reinigen dakvlak

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

SAMENVATTING - CONDITIE & ADVIES

CONDITIE DAKEN

Dakvlak 1	Onbepaald	0-2 jaar = Slecht	3-5 jaar = Matig	6-9 jaar = Redelijk	10 jaar = Goed
-----------	-----------	-------------------	------------------	---------------------	----------------

ADVIES CORRECTIEF ONDERHOUD

DAK NR	ONDERDEEL	HERSTEL MAATREGEL	OMVANG	EENHEID	JAAR	KOSTEN
--------	-----------	-------------------	--------	---------	------	--------

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - GEGEVENS



ALGEMENE INFORMATIE

Daknummer: 1
 Omschrijving: algemeen
 Orientatie: algemeen
 Oppervlakte (m²):

AANVULLENDE INFORMATIE

Is het dak veilig te bereiken ☐ Ja ☒ Nee
 Is er valbeveiliging aanwezig ☐ Ja ☒ Nee
 Dakvloer: Hout
 Bevestiging: Mechanisch bevestigd

HOOGTE EN TOEGANG DAK

Hoogte dak (m¹):
 Toegang dak: ladder


WATERAFVOER

Begroeiing rondom aanwezig ☒ Ja ☐ Nee
 Wordt het regenwater goed afgevoerd ☒ Ja ☐ Nee
 Nood-overstorten aanwezig ☒ Ja ☐ Nee

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD


DAKVLAK 1 - CONDITIE

RESTERENDE LEVENSDUURVERWACHTING 3-5 jaar



GEBREKEN

Inlage zichtbaar, Craquelévorming



GEBREKEN



GEBREKEN



GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

