

RAPPORTAGE

DAKBEHEER & ONDERHOUD



GEBOUWOMSCHRIJVING

ADRES

PLAATS

DATUM INSPECTIE

ABONNEMENT

INSPECTIE

Stinzenhal

Broekdijk Oost 28

BREUKELEN

15 april 2024

OHP200084

OH240259

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

ABONNEMENT -OMSCHRIJVING

OPDRACHTNEMER

DAKaccent Nederland BV
De Nedervonder 6
5061 JP Oisterwijk
Telefoon : 013-5220909
service@dakaccent.nl

OPDRACHTGEVER

Gemeente Stichtse Vecht
Endelhovenlaan 1
3601 GR MAARSSSEN



LOCATIEGEGEVENS

Gebouwomschrijving Stinzenhal
Type gebouw
Complexnummer

Adres Broekdijk Oost 28
Plaats BREUKELLEN

CONTRACT ONDERDELEN

- Inspectie algemeen
- Inspectie dakbouwdelen
- Advies correctief onderhoud
- Reinigen dakvlak
- Inspectie dakveiligheid

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

SAMENVATTING - CONDITIE & ADVIES

CONDITIE DAKEN

Dakvlak 1	Onbepaald	0-2 jaar = Slecht	3-5 jaar = Matig	6-9 jaar = Redelijk	10 jaar = Goed
Dakvlak 2	Onbepaald	0-2 jaar = Slecht	3-5 jaar = Matig	6-9 jaar = Redelijk	10 jaar = Goed

VALBEVEILIGING

Dakvlak 1	Afgekeurd	Niet Aanwezig	Niet Noodzakelijk	Goedgekeurd
Dakvlak 2	Afgekeurd	Niet Aanwezig	Niet Noodzakelijk	Goedgekeurd

ADVIES CORRECTIEF ONDERHOUD

DAK NR	ONDERDEEL	HERSTEL MAATREGEL	OMVANG	EENHEID	JAAR	KOSTEN
--------	-----------	-------------------	--------	---------	------	--------

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - GEGEVENS



ALGEMENE INFORMATIE

Daknummer: 1
 Omschrijving: sporthal
 Oppervlakte (m²):

AANVULLENDE INFORMATIE

Is het dak veilig te bereiken ☐ Ja ☒ Nee
 Is er valbeveiliging aanwezig ☒ Ja ☐ Nee
 Dakvloer: Staal
 Bevestiging: Mechanisch bevestigd

HOOGTE EN TOEGANG DAK

Hoogte dak (m¹): 9,00
 Toegang dak: kooiladder

WATERAFVOER


Begroeiing rondom aanwezig ☒ Ja ☐ Nee
 Wordt het regenwater goed afgevoerd ☒ Ja ☐ Nee
 Nood-overstorten aanwezig ☒ Ja ☐ Nee

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - CONDITIE

RESTERENDE LEVENSDUURVERWACHTING 6-9 jaar

DAKBEDEKKING				
Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed



GEBREKEN

RANDWERK				
Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed



GEBREKEN

Losse randstroken

OPGAAND WERK				
Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed



GEBREKEN

HEMELWATERAFVOEREN				
Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed



GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - VALBEVEILIGING

INSPECTIE RESULTAAT


Goedgekeurd

DAKTOETREDING

Onbepaald

Afgekeurd

Goedgekeurd



GEBREKEN

ANKERPUNTEN

Onbepaald

Afgekeurd

Goedgekeurd



GEBREKEN

KABELSYSTEMEN

Onbepaald

Afgekeurd


Goedgekeurd



GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN



RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 2 - GEGEVENS



ALGEMENE INFORMATIE

Daknummer: 2
 Omschrijving: laagbouw
 Oppervlakte (m²):

AANVULLENDE INFORMATIE

Is het dak veilig te bereiken ☐ Ja ☒ Nee
 Is er valbeveiliging aanwezig ☒ Ja ☐ Nee
 Dakvloer: Staal
 Bevestiging: Mechanisch bevestigd

HOOGTE EN TOEGANG DAK

Hoogte dak (m¹): 4,00
 Toegang dak: ladder

WATERAFVOER

Begroeiing rondom aanwezig ☒ Ja ☐ Nee
 Wordt het regenwater goed afgevoerd ☒ Ja ☐ Nee
 Nood-overstorten aanwezig ☒ Ja ☐ Nee

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 2 - CONDITIE

RESTERENDE LEVENSDUURVERWACHTING 6-9 jaar

DAKBEDEKKING				
Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed



GEBREKEN

RANDWERK				
Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed



GEBREKEN

OPGAAND WERK				
Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed




GEBREKEN

DAKDOORVOEREN				
Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed



GEBREKEN

HEMELWATERAFVOEREN				
Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed



GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 2 - VALBEVEILIGING

INSPECTIE RESULTAAT

Goedgekeurd

DAKTOETREDING

Onbepaald

Afgekeurd

Goedgekeurd



GEBREKEN

ANKERPUNTEN

Onbepaald

Afgekeurd

Goedgekeurd



GEBREKEN

KABELSYSTEMEN

Onbepaald

Afgekeurd

Goedgekeurd



GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 2 - UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

VOOR



NA

