

RAPPORTAGE

DAKBEHEER & ONDERHOUD



GEBOUWOMSCHRIJVING

ADRES

PLAATS

DATUM INSPECTIE

ABONNEMENT

INSPECTIE

Safari

Bisonspoor 237

MAARSEN

26 oktober 2022

OHP200088

OH221411

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

ABONNEMENT -OMSCHRIJVING

OPDRACHTNEMER

DAKaccent Nederland BV
De Nedervonder 6
5061 JP Oisterwijk
Telefoon : 013-5220909
service@dakaccent.nl

OPDRACHTGEVER

Gemeente Stichtse Vecht
Endelhovenlaan 1
3601 GR MAARSEN



LOCATIEGEGEVENS

Gebouwomschrijving Safari
Type gebouw Overig
Complexnummer
Adres Bisonspoor 237
Plaats MAARSEN

CONTRACT ONDERDELEN

- Inspectie algemeen
- Inspectie dakbouwdelen
- Advies correctief onderhoud
- Reinigen dakvlak
- Inspectie dakveiligheid

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

SAMENVATTING - CONDITIE & ADVIES

CONDITIE DAKEN

Dakvlak 1	Onbepaald	0-2 jaar = Slecht	3-5 jaar = Matig	6-9 jaar = Redelijk	10 jaar = Goed
Dakvlak 2	Onbepaald	0-2 jaar = Slecht	3-5 jaar = Matig	6-9 jaar = Redelijk	10 jaar = Goed
Dakvlak 3	Onbepaald	0-2 jaar = Slecht	3-5 jaar = Matig	6-9 jaar = Redelijk	10 jaar = Goed
Dakvlak 4	Onbepaald	0-2 jaar = Slecht	3-5 jaar = Matig	6-9 jaar = Redelijk	10 jaar = Goed

VALBEVEILIGING

Dakvlak 1	Afgekeurd	Niet Aanwezig	Niet Noodzakelijk	Goedgekeurd
Dakvlak 2	Afgekeurd	Niet Aanwezig	Niet Noodzakelijk	Goedgekeurd
Dakvlak 3	Afgekeurd	Niet Aanwezig	Niet Noodzakelijk	Goedgekeurd
Dakvlak 4	Afgekeurd	Niet Aanwezig	Niet Noodzakelijk	Goedgekeurd

ADVIES CORRECTIEF ONDERHOUD

DAK NR	ONDERDEEL	HERSTEL MAATREGEL	OMVANG	EENHEID	JAAR	KOSTEN
--------	-----------	-------------------	--------	---------	------	--------

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - GEGEVENS



ALGEMENE INFORMATIE

Daknummer: 1
 Omschrijving: tuindak hogere gedeelte
 Oppervlakte (m²):

AANVULLENDE INFORMATIE

Is het dak veilig te bereiken ☒ Ja ☐ Nee
 Is er valbeveiliging aanwezig ☒ Ja ☐ Nee
 Dakvloer: Steenachtig
 Bevestiging: Losliggend geballast

HOOGTE EN TOEGANG DAK

Hoogte dak (m¹): 8,00
 Toegang dak:

WATERAFVOER

Nood-overstorten aanwezig ☒ Ja ☐ Nee
 Wordt het regenwater goed afgevoerd ☒ Ja ☐ Nee
 Begroeiing rondom aanwezig ☒ Ja ☐ Nee

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - CONDITIE

RESTERENDE LEVENSDUURVERWACHTING

6-9 jaar

RANDWERK

Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed
-----------	--------	-------	----------	------



GEBREKEN

OPGAAND WERK

Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed
-----------	--------	-------	----------	------



GEBREKEN

HEMELWATERAFVOEREN

Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed
-----------	--------	-------	----------	------



GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - VALBEVEILIGING

INSPECTIE RESULTAAT

Goedgekeurd

ANKERPUNTEN

Onbepaald

Afgekeurd

Goedgekeurd



GEBREKEN

KABELSYSTEMEN

Onbepaald

Afgekeurd


Goedgekeurd



GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN



RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 2 - GEGEVENS



ALGEMENE INFORMATIE

Daknummer: 2
 Omschrijving: tuindak lagere gedeelte
 Oppervlakte (m²):

AANVULLENDE INFORMATIE

Is het dak veilig te bereiken ☒ Ja ☐ Nee
 Is er valbeveiliging aanwezig ☒ Ja ☐ Nee
 Dakvloer: Steenachtig
 Bevestiging: Losliggend geballast

HOOGTE EN TOEGANG DAK

Hoogte dak (m¹): 7,00
 Toegang dak: via ladder

WATERAFVOER

Nood-overstorten aanwezig ☒ Ja ☐ Nee
 Wordt het regenwater goed afgevoerd ☒ Ja ☐ Nee
 Begroeiing rondom aanwezig ☒ Ja ☐ Nee

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 2 - CONDITIE

RESTERENDE LEVENSDUURVERWACHTING

6-9 jaar

OPGAAND WERK

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

HEMELWATERAFVOEREN

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 2 - VALBEVEILIGING

INSPECTIE RESULTAAT

Goedgekeurd

ANKERPUNTEN

Onbepaald

Afgekeurd

Goedgekeurd

GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 2 - UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN



RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 3 - GEGEVENS



ALGEMENE INFORMATIE

Daknummer: 3
 Omschrijving: tuindak boven sportzaal
 Oppervlakte (m²):

AANVULLENDE INFORMATIE

Is het dak veilig te bereiken ☒ Ja ☐ Nee
 Is er valbeveiliging aanwezig ☒ Ja ☐ Nee
 Dakvloer: Staal
 Bevestiging: Losliggend geballast

HOOGTE EN TOEGANG DAK

Hoogte dak (m¹): 8,00
 Toegang dak: via ladder

WATERAFVOER

Nood-overstorten aanwezig ☒ Ja ☐ Nee
 Wordt het regenwater goed afgevoerd ☒ Ja ☐ Nee
 Begroeiing rondom aanwezig ☒ Ja ☐ Nee

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 3 - CONDITIE

RESTERENDE LEVENSDUURVERWACHTING	6-9 jaar
----------------------------------	----------

RANDWERK

Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed
-----------	--------	-------	----------	------

GEBREKEN

HEMELWATERAFVOEREN

Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed
-----------	--------	-------	----------	------

GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 3 - VALBEVEILIGING

INSPECTIE RESULTAAT

Goedgekeurd

ANKERPUNTEN		
-------------	--	--

Onbepaald	Afgekeurd	Goedgekeurd
-----------	-----------	-------------

GEBREKEN

KABELSYSTEMEN		
---------------	--	--

Onbepaald	Afgekeurd	Goedgekeurd
-----------	-----------	-------------

GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 3 - UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

VOOR

NA

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 4 - GEGEVENS



ALGEMENE INFORMATIE

Daknummer: 4
 Omschrijving: ingebouwd dak
 Oppervlakte (m²):

AANVULLENDE INFORMATIE

Is het dak veilig te bereiken ☒ Ja ☐ Nee
 Is er valbeveiliging aanwezig ☒ Ja ☐ Nee
 Dakvloer: Steenachtig
 Bevestiging: Losliggend geballast

HOOGTE EN TOEGANG DAK

Hoogte dak (m¹): 7,00
 Toegang dak: via dakdeur

WATERAFVOER

Nood-overstorten aanwezig ☒ Ja ☐ Nee
 Wordt het regenwater goed afgevoerd ☒ Ja ☐ Nee
 Begroeiing rondom aanwezig ☐ Ja ☒ Nee

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 4 - CONDITIE

RESTERENDE LEVENSDUURVERWACHTING 6-9 jaar

DAKBEDEKKING				
Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed



GEBREKEN

RANDWERK				
Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed



GEBREKEN

OPGAAND WERK				
Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed



GEBREKEN

DAKDOORVOEREN				
Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed



GEBREKEN

HEMELWATERAFVOEREN				
Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed

GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 4 - VALBEVEILIGING

INSPECTIE RESULTAAT

Goedgekeurd

DAKTOETREDING

Onbepaald

Afgekeurd

Goedgekeurd

GEBREKEN

HEKWERKEN

Onbepaald

Afgekeurd


Goedgekeurd

GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 4 - UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

VOOR



NA

