

RAPPORTAGE

DAKBEHEER & ONDERHOUD



GEBOUWOMSCHRIJVING

ADRES

PLAATS

DATUM INSPECTIE

ABONNEMENT

INSPECTIE

Zwembad 't Kikkerfort

Schepersweg 14a

BREUKELEN

2 september 2022

OHP200089

OH221275

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

ABONNEMENT -OMSCHRIJVING

OPDRACHTNEMER

DAKaccent Nederland BV
De Nedervonder 6
5061 JP Oisterwijk
Telefoon : 013-5220909
service@dakaccent.nl

OPDRACHTGEVER

Gemeente Stichtse Vecht
Endelhovenlaan 1
3601 GR MAARSSEN



LOCATIEGEGEVENS

Gebouwomschrijving Zwembad 't Kikkerfort
Type gebouw
Complexnummer
Adres Schepersweg 14a
Plaats BREUKELLEN

CONTRACT ONDERDELEN

- Inspectie algemeen
- Inspectie dakbouwdelen
- Advies correctief onderhoud
- Reinigen dakvlak
- Inspectie dakveiligheid

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

SAMENVATTING - CONDITIE & ADVIES

CONDITIE DAKEN

Dakvlak 1	Onbepaald	0-2 jaar = Slecht	3-5 jaar = Matig	6-9 jaar = Redelijk	10 jaar = Goed
Dakvlak 2	Onbepaald	0-2 jaar = Slecht	3-5 jaar = Matig	6-9 jaar = Redelijk	10 jaar = Goed

VALBEVEILIGING

Dakvlak 1	Afgekeurd	Niet Aanwezig	Niet Noodzakelijk	Goedgekeurd
-----------	-----------	---------------	-------------------	-------------

ADVIES CORRECTIEF ONDERHOUD

DAK NR	ONDERDEEL	HERSTEL MAATREGEL	OMVANG	EENHEID	JAAR	KOSTEN
--------	-----------	-------------------	--------	---------	------	--------

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - GEGEVENS



ALGEMENE INFORMATIE

Daknummer: 1
 Omschrijving: Hoofddaken
 Orientatie: PVC dakbedekking 7 stuks
 Oppervlakte (m²):

HOOGTE EN TOEGANG DAK

Hoogte dak (m¹): 9,00
 Toegang dak: ladder

AANVULLENDE INFORMATIE

Is het dak veilig te bereiken ☒ Ja ☐ Nee
 Is er valbeveiliging aanwezig ☐ Ja ☒ Nee
 Dakvloer: Staal
 Bevestiging: Mechanisch bevestigd

WATERAFVOER

Nood-overstorten aanwezig ☒ Ja ☐ Nee
 Wordt het regenwater goed afgevoerd ☒ Ja ☐ Nee
 Begroeiing rondom aanwezig ☒ Ja ☐ Nee

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD


DAKVLAK 1 - CONDITIE

RESTERENDE LEVENSDUURVERWACHTING 3-5 jaar



GEBREKEN

Inlage zichtbaar, Perforerende parkers




GEBREKEN

Plooivorming



GEBREKEN

Niet conform richtlijnen aangebracht, Geen aparte randstroken toegepast



GEBREKEN



GEBREKEN



GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - VALBEVEILIGING

INSPECTIE RESULTAAT

Goedgekeurd

DAKTOETREDING

Onbepaald

Afgekeurd

Goedgekeurd




GEBREKEN

ANKERPUNTEN

Onbepaald

Afgekeurd

Goedgekeurd




GEBREKEN

KABELSYSTEMEN

Onbepaald

Afgekeurd

Goedgekeurd



GEBREKEN


RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

VOOR



NA



RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 2 - GEGEVENS



ALGEMENE INFORMATIE

Daknummer: 2
 Omschrijving: Uitbouwen
 Oriëntatie: Bitumen 2 stuks
 Oppervlakte (m²):

AANVULLENDE INFORMATIE

Is het dak veilig te bereiken ☒ Ja ☐ Nee
 Is er valbeveiliging aanwezig ☐ Ja ☒ Nee
 Dakvloer: Staal
 Bevestiging: Mechanisch bevestigd

HOOGTE EN TOEGANG DAK

Hoogte dak (m¹): 4,00
 Toegang dak: Ladder


WATERAFVOER

Nood-overstorten aanwezig ☒ Ja ☐ Nee
 Wordt het regenwater goed afgevoerd ☒ Ja ☐ Nee
 Begroeiing rondom aanwezig ☒ Ja ☐ Nee

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD


DAKVLAK 2 - CONDITIE

RESTERENDE LEVENSDUURVERWACHTING 3-5 jaar




GEBREKEN

Krimp, Craquelévorming



GEBREKEN

Craquelévorming



GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 2 - VALBEVEILIGING



GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 2 - UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

VOOR



NA

