

RAPPORTAGE

DAKBEHEER & ONDERHOUD



GEBOUWOMSCHRIJVING

ADRES

PLAATS

DATUM INSPECTIE

ABONNEMENT

INSPECTIE

Bibliotheek Breukelen

Schepersweg 6C

BREUKELLEN

7 maart 2024

OHP200095

OH240053

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

ABONNEMENT -OMSCHRIJVING

OPDRACHTNEMER

DAKaccent Nederland BV
De Nedervonder 6
5061 JP Oisterwijk
Telefoon : 013-5220909
service@dakaccent.nl

OPDRACHTGEVER

Gemeente Stichtse Vecht
Endelhovenlaan 1
3601 GR MAARSSSEN

**LOCATIEGEGEVENS**

Gebouwomschrijving Bibliotheek Breukelen
Type gebouw
Complexnummer
Adres Schepersweg 6C
Plaats BREUKELLEN

CONTRACT ONDERDELEN

- Inspectie algemeen
- Inspectie dakbouwdelen
- Advies correctief onderhoud
- Reinigen dakvlak
- Inspectie dakveiligheid

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

SAMENVATTING - CONDITIE & ADVIES

CONDITIE DAKEN

Dakvlak 1	Onbepaald	0-2 jaar = Slecht	3-5 jaar = Matig	6-9 jaar = Redelijk	10 jaar = Goed
Dakvlak 2	Onbepaald	0-2 jaar = Slecht	3-5 jaar = Matig	6-9 jaar = Redelijk	10 jaar = Goed

VALBEVEILIGING

Dakvlak 1	Afgekeurd	Niet Aanwezig	Niet Noodzakelijk	Goedgekeurd
Dakvlak 2	Afgekeurd	Niet Aanwezig	Niet Noodzakelijk	Goedgekeurd

ADVIES CORRECTIEF ONDERHOUD

DAK NR	ONDERDEEL	HERSTEL MAATREGEL	OMVANG	EENHEID	JAAR	KOSTEN
--------	-----------	-------------------	--------	---------	------	--------

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - GEGEVENS



ALGEMENE INFORMATIE

Daknummer: 1
 Omschrijving: hoogste dakdeel
 Orientatie: hoogste dakdeel
 Oppervlakte (m²):

HOOGTE EN TOEGANG DAK

Hoogte dak (m¹):
 Toegang dak: ladder

AANVULLENDE INFORMATIE

Is het dak veilig te bereiken ☐ Ja ☒ Nee
 Is er valbeveiliging aanwezig ☒ Ja ☐ Nee
 Dakvloer: Steenachtig
 Bevestiging: Mechanisch bevestigd

WATERAFVOER

Begroeiing rondom aanwezig ☐ Ja ☒ Nee
 Wordt het regenwater goed afgevoerd ☒ Ja ☐ Nee
 Nood-overstorten aanwezig ☐ Ja ☒ Nee

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - CONDITIE

RESTERENDE LEVENSDUURVERWACHTING

6-9 jaar

DAKBEDEKKING

Onbepaald Slecht **Matig** Redelijk Goed



GEBREKEN

RANDWERK


Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

HEMELWATERAFVOEREN

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - VALBEVEILIGING

INSPECTIE RESULTAAT

Goedgekeurd



GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

VOOR



NA



RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 2 - GEGEVENS



ALGEMENE INFORMATIE

Daknummer: 2
 Omschrijving: algemeen
 Oppervlakte (m²):

AANVULLENDE INFORMATIE

Is het dak veilig te bereiken ☐ Ja ☒ Nee
 Is er valbeveiliging aanwezig ☒ Ja ☐ Nee
 Dakvloer: Steenachtig
 Bevestiging: Mechanisch bevestigd

HOOGTE EN TOEGANG DAK

Hoogte dak (m¹):
 Toegang dak: ladder

WATERAFVOER

Begroeiing rondom aanwezig ☐ Ja ☒ Nee
 Wordt het regenwater goed afgevoerd ☒ Ja ☐ Nee
 Nood-overstorten aanwezig ☒ Ja ☐ Nee

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 2 - CONDITIE

RESTERENDE LEVENSDUURVERWACHTING

3-5 jaar

DAKBEDEKKING

Onbepaald Slecht **Matig** Redelijk Goed



GEBREKEN

OPGAAND WERK

Onbepaald Slecht **Matig** Redelijk Goed



GEBREKEN

DAKDOORVOEREN

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

HEMELWATERAFVOEREN

Onbepaald Slecht **Matig** Redelijk Goed



GEBREKEN

LICHTKOEPELS

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 2 - VALBEVEILIGING

INSPECTIE RESULTAAT

Goedgekeurd



GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 2 - UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

