

RAPPORTAGE

DAKBEHEER & ONDERHOUD



GEBOUWOMSCHRIJVING

ADRES

PLAATS

DATUM INSPECTIE

ABONNEMENT

INSPECTIE

Peuterspeelzaal Dribbel

Zwanenkamp 1302

MAARSSSEN

25 april 2024

OHP200098

OH240253

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

ABONNEMENT -OMSCHRIJVING

OPDRACHTNEMER

DAKaccent Nederland BV
De Nedervonder 6
5061 JP Oisterwijk
Telefoon : 013-5220909
service@dakaccent.nl

OPDRACHTGEVER

Gemeente Stichtse Vecht
Endelhovenlaan 1
3601 GR MAARSEN



LOCATIEGEGEVENS

Gebouwomschrijving Peuterspeelzaal Dribbel
Type gebouw
Complexnummer
Adres Zwanenkamp 1302
Plaats MAARSEN

CONTRACT ONDERDELEN

- Inspectie algemeen
- Inspectie dakbouwdelen
- Advies correctief onderhoud
- Reinigen dakvlak

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

SAMENVATTING - CONDITIE & ADVIES

CONDITIE DAKEN

Dakvlak 1	Onbepaald	0-2 jaar = Slecht	3-5 jaar = Matig	6-9 jaar = Redelijk	10 jaar = Goed
-----------	-----------	-------------------	------------------	---------------------	----------------

ADVIES CORRECTIEF ONDERHOUD

DAK NR	ONDERDEEL	HERSTEL MAATREGEL	OMVANG	EENHEID	JAAR	KOSTEN
1	Opgaand werk	Vernieuwen	8,00	m1	2024	
1	Hemelwaterafvoeren	Repareren	1,00	Stuks	2024	

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - GEGEVENS



ALGEMENE INFORMATIE

Daknummer: 1
 Omschrijving: dak van peuterspeelzaal
 Oppervlakte (m²):

AANVULLENDE INFORMATIE

Is het dak veilig te bereiken ☒ Ja ☐ Nee
 Is er valbeveiliging aanwezig ☐ Ja ☒ Nee
 Dakvloer: Hout
 Bevestiging: Losliggend geballast

HOOGTE EN TOEGANG DAK

Hoogte dak (m¹): 3,00
 Toegang dak: via vouwladder

WATERAFVOER

Nood-overstorten aanwezig ☐ Ja ☒ Nee
 Wordt het regenwater goed afgevoerd ☒ Ja ☐ Nee
 Begroeiing rondom aanwezig ☒ Ja ☐ Nee

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - CONDITIE

RESTERENDE LEVENSDUURVERWACHTING 6-9 jaar

DAKBEDEKKING


Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

RANDWERK

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed




GEBREKEN

Korstmossen

OPGAAND WERK

Onbepaald Slecht **Matig** Redelijk Goed



GEBREKEN

Slechte kitnaden knelprofiel

DAKDOORVOEREN


Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

HEMELWATERAFVOEREN

Onbepaald **Slecht** Matig Redelijk Goed



GEBREKEN

Afvoer lek

LICHTKOEPELS

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

