

RAPPORTAGE

DAKBEHEER & ONDERHOUD



ADRES
PLAATS
DATUM INSPECTIE
ABONNEMENT
INSPECTIE

Sportweg 1a
KOCKENGEN
18 april 2024
OHP200103
OH240287

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

ABONNEMENT -OMSCHRIJVING

OPDRACHTNEMER

DAKaccent Nederland BV
De Nedervonder 6
5061 JP Oisterwijk
Telefoon : 013-5220909
service@dakaccent.nl

OPDRACHTGEVER

Gemeente Stichtse Vecht
Endelhovenlaan 1
3601 GR MAARSSSEN



LOCATIEGEGEVENS

Gebouwomschrijving
Type gebouw
Complexnummer

Adres Sportweg 1a
Plaats KOCKENGEN

CONTRACT ONDERDELEN

- Inspectie algemeen
- Inspectie dakbouwdelen
- Advies correctief onderhoud
- Reinigen dakvlak

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

SAMENVATTING - CONDITIE & ADVIES

CONDITIE DAKEN

Dakvlak 1	Onbepaald	0-2 jaar = Slecht	3-5 jaar = Matig	6-9 jaar = Redelijk	10 jaar = Goed
Dakvlak 2	Onbepaald	0-2 jaar = Slecht	3-5 jaar = Matig	6-9 jaar = Redelijk	10 jaar = Goed
Dakvlak 3	Onbepaald	0-2 jaar = Slecht	3-5 jaar = Matig	6-9 jaar = Redelijk	10 jaar = Goed

ADVIES CORRECTIEF ONDERHOUD

DAK NR	ONDERDEEL	HERSTEL MAATREGEL	OMVANG	EENHEID	JAAR	KOSTEN
--------	-----------	-------------------	--------	---------	------	--------

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - GEGEVENS



ALGEMENE INFORMATIE

Daknummer: 1
 Omschrijving: dak voorkant
 Oppervlakte (m²):

AANVULLENDE INFORMATIE

Is het dak veilig te bereiken ☒ Ja ☐ Nee
 Is er valbeveiliging aanwezig ☐ Ja ☒ Nee
 Dakvloer: Staal
 Bevestiging: Mechanisch bevestigd

HOOGTE EN TOEGANG DAK

Hoogte dak (m¹): 7,00
 Toegang dak: via 3-delige ladder

WATERAFVOER

Begroeiing rondom aanwezig ☐ Ja ☒ Nee
 Wordt het regenwater goed afgevoerd ☒ Ja ☐ Nee
 Nood-overstorten aanwezig ☐ Ja ☒ Nee

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - CONDITIE

RESTERENDE LEVENSDUURVERWACHTING

6-9 jaar

DAKBEDEKKING

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

Plooivorming

RANDWERK

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

DAKDOORVOEREN

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

HEMELWATERAFVOEREN

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

VOOR



NA



RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 2 - GEGEVENS



ALGEMENE INFORMATIE

Daknummer: 2
 Omschrijving: dak achterkant epdm
 Oppervlakte (m²):

AANVULLENDE INFORMATIE

Is het dak veilig te bereiken ☒ Ja ☐ Nee
 Is er valbeveiliging aanwezig ☐ Ja ☒ Nee
 Dakvloer: Hout
 Bevestiging: Mechanisch bevestigd

HOOGTE EN TOEGANG DAK

Hoogte dak (m¹): 3,00
 Toegang dak: via vouwladder

WATERAFVOER

Nood-overstorten aanwezig ☐ Ja ☒ Nee
 Wordt het regenwater goed afgevoerd ☒ Ja ☐ Nee
 Begroeiing rondom aanwezig ☒ Ja ☐ Nee

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD


DAKVLAK 2 - CONDITIE

RESTERENDE LEVENSDUURVERWACHTING

6-9 jaar

DAKBEDEKKING


Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

RANDWERK


Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

OPGAAND WERK

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

DAKDOORVOEREN

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

HEMELWATERAFVOEREN

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 2 - UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

VOOR



NA



RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 3 - GEGEVENS



ALGEMENE INFORMATIE

Daknummer: 3
 Omschrijving: dak achterkant bitumen
 Oppervlakte (m²):

AANVULLENDE INFORMATIE

Is het dak veilig te bereiken ☒ Ja ☐ Nee
 Is er valbeveiliging aanwezig ☐ Ja ☒ Nee
 Dakvloer: Hout
 Bevestiging: Mechanisch bevestigd

HOOGTE EN TOEGANG DAK

Hoogte dak (m¹): 3,00
 Toegang dak: via vouwladder

WATERAFVOER

Nood-overstorten aanwezig ☐ Ja ☒ Nee
 Wordt het regenwater goed afgevoerd ☐ Ja ☒ Nee
 Begroeiing rondom aanwezig ☒ Ja ☐ Nee

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 3 - CONDITIE

RESTERENDE LEVENSDUURVERWACHTING

6-9 jaar

DAKBEDEKKING


Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

RANDWERK


Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

OPGAAND WERK

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

HEMELWATERAFVOEREN

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 3 - UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

