

RAPPORTAGE

DAKBEHEER & ONDERHOUD



GEBOUWOMSCHRIJVING

ADRES

PLAATS

DATUM INSPECTIE

ABONNEMENT

INSPECTIE

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen

Schepersweg 6e

BREUKELEN

6 februari 2024

OHP230512

OH240054

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

ABONNEMENT -OMSCHRIJVING

OPDRACHTNEMER

DAKaccent Nederland BV
De Nedervonder 6
5061 JP Oisterwijk
Telefoon : 013-5220909
service@dakaccent.nl

OPDRACHTGEVER

Gemeente Stichtse Vecht
Endelhovenlaan 1
3601 GR MAARSSEN

**LOCATIEGEGEVENS**

Gebouwomschrijving Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
Type gebouw
Complexnummer
Adres Schepersweg 6e
Plaats BREUKELLEN

CONTRACT ONDERDELEN

- Inspectie algemeen
- Inspectie dakbouwdelen
- Advies correctief onderhoud
- Reinigen dakvlak

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

SAMENVATTING - CONDITIE & ADVIES

CONDITIE DAKEN

Dakvlak 1	Onbepaald	0-2 jaar = Slecht	3-5 jaar = Matig	6-9 jaar = Redelijk	10 jaar = Goed
Dakvlak 2	Onbepaald	0-2 jaar = Slecht	3-5 jaar = Matig	6-9 jaar = Redelijk	10 jaar = Goed
Dakvlak 3	Onbepaald	0-2 jaar = Slecht	3-5 jaar = Matig	6-9 jaar = Redelijk	10 jaar = Goed

ADVIES CORRECTIEF ONDERHOUD

DAK NR	ONDERDEEL	HERSTEL MAATREGEL	OMVANG	EENHEID	JAAR	KOSTEN
1	Hemelwaterafvoeren	Repareren	4,00	Stuks	2024	

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - GEGEVENS



ALGEMENE INFORMATIE

Daknummer: 1
 Omschrijving: dak boven het archief
 Oppervlakte (m²):

AANVULLENDE INFORMATIE

Is het dak veilig te bereiken ☒ Ja ☐ Nee
 Is er valbeveiliging aanwezig ☒ Ja ☐ Nee
 Dakvloer: Steenachtig
 Bevestiging: Losliggend geballast

HOOGTE EN TOEGANG DAK

Hoogte dak (m¹): 8,00
 Toegang dak: via daknummer 2

WATERAFVOER

Nood-overstorten aanwezig ☒ Ja ☐ Nee
 Wordt het regenwater goed afgevoerd ☒ Ja ☐ Nee
 Begroeiing rondom aanwezig ☐ Ja ☒ Nee

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - CONDITIE

RESTERENDE LEVENSDUURVERWACHTING

0-2 jaar

DAKBEDEKKING

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

RANDWERK

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

OPGAAND WERK

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

DAKDOORVOEREN

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

Niet conform richtlijnen aangebracht

HEMELWATERAFVOEREN

Onbepaald **Slecht** Matig Redelijk Goed



GEBREKEN

Afvoer lek

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN



RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 2 - GEGEVENS



ALGEMENE INFORMATIE

Daknummer: 2
 Omschrijving: hellend dak
 Oppervlakte (m²):

AANVULLENDE INFORMATIE

Is het dak veilig te bereiken ☒ Ja ☐ Nee
 Is er valbeveiliging aanwezig ☐ Ja ☒ Nee
 Dakvloer: Hout
 Bevestiging: Mechanisch bevestigd

HOOGTE EN TOEGANG DAK

Hoogte dak (m¹): 9,00
 Toegang dak: via daknummer 3


WATERAFVOER

Nood-overstorten aanwezig ☐ Ja ☒ Nee
 Wordt het regenwater goed afgevoerd ☒ Ja ☐ Nee
 Begroeiing rondom aanwezig ☐ Ja ☒ Nee


RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 2 - CONDITIE

RESTERENDE LEVENSDUURVERWACHTING 6-9 jaar



GEBREKEN



GEBREKEN



GEBREKEN



GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 2 - UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN



RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 3 - GEGEVENS



ALGEMENE INFORMATIE

Daknummer: 3
 Omschrijving: dak boven R.H.C. V&V
 Oppervlakte (m²):

AANVULLENDE INFORMATIE

Is het dak veilig te bereiken ☒ Ja ☐ Nee
 Is er valbeveiliging aanwezig ☒ Ja ☐ Nee
 Dakvloer: Steenachtig
 Bevestiging: Mechanisch bevestigd

HOOGTE EN TOEGANG DAK

Hoogte dak (m¹): 9,00
 Toegang dak: via muziekschool/ kooiladders

WATERAFVOER


Nood-overstorten aanwezig ☒ Ja ☐ Nee
 Wordt het regenwater goed afgevoerd ☒ Ja ☐ Nee
 Begroeiing rondom aanwezig ☐ Ja ☒ Nee

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 3 - CONDITIE

RESTERENDE LEVENSDUURVERWACHTING 6-9 jaar

DAKBEDEKKING				
Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed



GEBREKEN

Craquelévorming

RANDWERK				
Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed



GEBREKEN

OPGAAND WERK				
Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed



GEBREKEN

DAKDOORVOEREN				
Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed



GEBREKEN

HEMELWATERAFVOEREN				
Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed



GEBREKEN

LICHTKOEPELS				
Onbepaald	Slecht	Matig	Redelijk	Goed



GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 3 - UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

