

RAPPORTAGE

DAKBEHEER & ONDERHOUD



ADRES

PLAATS

DATUM INSPECTIE

ABONNEMENT

INSPECTIE

Diependaalsedijk 19

MAARSSSEN

1 mei 2024

OHP200075

OH240285

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

ABONNEMENT -OMSCHRIJVING

OPDRACHTNEMER

DAKaccent Nederland BV
De Nedervonder 6
5061 JP Oisterwijk
Telefoon : 013-5220909
service@dakaccent.nl

OPDRACHTGEVER

Gemeente Stichtse Vecht
Endelhovenlaan 1
3601 GR MAARSEN



LOCATIEGEGEVENS

Gebouwomschrijving
Type gebouw
Complexnummer

Adres Diependaalsedijk 19
Plaats MAARSEN

CONTRACT ONDERDELEN

- Inspectie algemeen
- Inspectie dakbouwdelen
- Advies correctief onderhoud
- Reinigen dakvlak

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

SAMENVATTING - CONDITIE & ADVIES

CONDITIE DAKEN

Dakvlak 1	Onbepaald	0-2 jaar = Slecht	3-5 jaar = Matig	6-9 jaar = Redelijk	10 jaar = Goed
-----------	-----------	-------------------	------------------	---------------------	----------------

ADVIES CORRECTIEF ONDERHOUD

DAK NR	ONDERDEEL	HERSTEL MAATREGEL	OMVANG	EENHEID	JAAR	KOSTEN
--------	-----------	-------------------	--------	---------	------	--------

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - GEGEVENS



ALGEMENE INFORMATIE

Daknummer: 1
 Omschrijving: dak algemeen
 Oppervlakte (m²):

AANVULLENDE INFORMATIE

Is het dak veilig te bereiken ☐ Ja ☒ Nee
 Is er valbeveiliging aanwezig ☒ Ja ☐ Nee
 Dakvloer: Hout
 Bevestiging: Mechanisch bevestigd

HOOGTE EN TOEGANG DAK

Hoogte dak (m¹):
 Toegang dak: dakluik

WATERAFVOER

Nood-overstorten aanwezig ☐ Ja ☒ Nee
 Wordt het regenwater goed afgevoerd ☒ Ja ☐ Nee
 Begroeiing rondom aanwezig ☒ Ja ☐ Nee

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - CONDITIE

RESTERENDE LEVENSDUURVERWACHTING

6-9 jaar

DAKBEDEKKING

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

DAKBEDEKKING

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

OPGAAND WERK

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

OPGAAND WERK

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

DAKDOORVOEREN

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN

DAKDOORVOEREN

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



GEBREKEN


HEMELWATERAFVOEREN

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed



HEMELWATERAFVOEREN

Onbepaald Slecht Matig **Redelijk** Goed





GEBREKEN



GEBREKEN

RAPPORTAGE - DAKBEHEER & ONDERHOUD

DAKVLAK 1 - UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

